

GRAPH



PHOTO




Fig.1


Fig.2


Fig.3


Fig.4


Fig.5


Fig.6


Fig.7


Fig.8

(PL) Półmaska Oxyline X6 seria OxyPro

Z mocowaniem bagnetowym, wielokrotnego użytku, wykonana z termoplastycznej gumy TPR

Produkcja: OXYLINE Sp. z o.o., Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

ŚOI kategoria III; Zgodny z normą: EN 140:1998. Rozmiar S – referencja X6-S, rozmiar M – referencja X6-M, rozmiar L – referencja X6-L.

BUDOWA MASKI. GRAPH: 1. Część twarzowa: rozmiary S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Zawory wdechowe i membrany (ref. FFP615). 3. Zawory wydechowe i membrany (ref. HMS606). 4. Taśmy nagłowia połączone z korpusem regulowane i rozpinane (ref. HS709).

OZNACZENIA NA MASCE. PHOTO: 1. oznakowanie rozmiaru (S,M,L). 2. Znak CE i numer jednostki notyfikowanej CE 0082. 3. Norma europejska EN 140:1998. 4. Nazwa produktu OXYLINE X6.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA: Półmaska przeciwgazowa z gumy termoplastycznej TPR serii Oxyline X6 do użytkowania z dwoma elementami oczyszczającymi. Półmaska wielokrotnego użytku Oxyline X6 posiada dwa łącza bagnetowe. Zapewnia ochronę dróg oddechowych, chroniąc przed szeroką gamą gazów, oparów i pyłów. Jej dopasowany ergonomiczny kształt zapewnia optymalne widzenie i jest kompatybilna z ŚOI do ochrony oczu. Charakteryzuje się dużą odpornością i wytrzymałością. Równomiernie rozłożony ciężar na twarzy użytkownika zapewnia komfort i szczelne przyleganie, przez co półmaska idealnie zachowuje swoją pozycję podczas wykonywania rożnych czynności. Półmaski serii Oxyline X6 są dostępne w trzech rozmiarach: S,M,L. Aby prawidłowo korzystać z maski, przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed jej użyciem i zachowaj ją do późniejszej konsultacji.

OSTRZEŻENIA: 1. Ta półmaska nie dostarcza tlenu (O_2). Nie należy jej stosować w warunkach niedoboru tlenu poniżej 19,5%. 2. Odpowiedni typ filtra musi być dobrany w każdym przypadku w zależności od stężenia i rodzaju zanieczyszczeń. 3. Na każdej półmasce należy umieścić dwa filtry tego samego rodzaju i typu. 4. W żadnym wypadku nie mogą być używane do ochrony przed tlenkiem węgla. 5. Półmaska nie może być modyfikowana. 6. Półmaska z filtrami nie może być używana w kontenerach, studniach, kanałach lub zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji. 7. Półmaska ze względu na konieczność zapewnienia wymaganej szczelności nie mogą być używane przez osoby z zarostem na twarzy. 8. W przypadku uszkodzenia półmaski, trudności w oddychaniu i/lub zawrotów głowy lub mdłości należy opuścić miejsce pracy. 9. Nie stosować w środowisku zagrożonym wybuchem. 10. Stosować w połączeniu tylko z filtrami posiadającymi certyfikat CE wg EN 143:2000 + A1:2006 lub pochłaniaczami wg EN 14387:2004 + A1:2008. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. Wytyczne zawarte są w normie EN 529:2005 (zalecenia dotyczące doboru, stosowania, pielęgnacji i konserwacji). 11. Nie używać w atmosferze o zwiększonej zawartości tlenu (wzbogaconej tlenem).

PRZED UŻYCIEM: 1. Upewnić się, że półmaska Oxyline X6 jest kompletna i posiada wszystkie jej części: pasy i taśmy, zawory wdechowe i zawór wydechowy, uszczelki itp. 2. Przed użyciem sprawdzić czy półmaska Oxyline X6 nie posiada śladów zanieczyszczeń, pęknięć, pęknięć, luźnych elementów. W przypadku wystąpienia powyższych usterek, półmaska musi zostać zutylizowana. 3. Upewnić się, że wybrany filtr jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. 4. Upewnić się, że dla każdej półmaski dostępne są dwa filtry tego samego typu.

INSTRUKCJAMONTAŻU ELEMENTOWOCZYSZCZAJĄCYCH DO POŁMASKI SERII OXYLINE X6. Dopasować plastikowy łącznik filtra do uchwytu filtra na masce (Fig.1).Wcisnąć i obrócić filtr do oporu w prawo (Fig.2). Powtórzyć procedurę dla drugiego filtra.

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA I DOPASOWANIA: 1. Wyreguluj plastikową część taśm nagłowia (kołyskę) tak, aby wygodnie przylegała do głowy. 2. Umieść plastikową kołyskę nad głową, tak aby strzałka znajdująca się przy rysunku twarzy (na kołysce) była skierowana do góry. 3. Przytrzymaj końce dolnych elastycznych pasków jedną ręką, a drugą wsuń maskę na twarz, zakrywając usta i nos (Fig.3). 4. Chwyć końce pasków, umieść je z tyłu szyi i połącz ze sobą. (Fig.4)Wyreguluj napięcie paska, ciągnąc końce pasków, aż do uzyskania bezpiecznego i wygodnego dopasowania. Naciąg paska można zmniejszyć poprzez wypchnięcie z tyłu klamry.

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI I DOPASOWANIA POŁMASKI SERII OXYLINE X6

Test nadciśnieniowy: Używając do półmaski filtrów, pochłaniaczy i filtropochłaniaczy. Zakryj ręką zawór wydechowy, zrób delikatny wydech, aby uzyskać nadciśnienie i upewnij się, że nie wykryto wycieków powietrza. (Fig.5) W przypadku braku wycieku, poczujesz, że półmaska jest dopasowana do twarzy.

Test podciśnieniowy: • Podczas używania pochłaniaczy X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3R D zakryj rękami otwory pochłaniaczy i wykonaj wdech (Fig.6). W przypadku braku wycieku można poczuć, że maska jest dopasowana do twarzy. • Podczas używania pochłaniaczy X793 P3 R, X793CP3 R ściśnij palcami pokrywę filtra z jego korpusem, aby go uszczelnić, wykonaj wdech (Fig.7). W przypadku braku wycieku można poczuć, że maska jest dopasowana do twarzy. • Używając z filtrami X2000 należy umieścić kciuki w środkowej pozycji filtrów i wykonać wdech (Fig.8). W przypadku braku wycieku poczujesz, że maska jest dopasowana do twarzy. • Jeśli w niektórych testach wykryjesz przeciek, oznacza to, że półmaska nie została prawidłowo umiejscowiona na twarzy. Jeśli tak jest, należy ponownie ją dopasować elastyczne paski i powtórzyć kontrolę szczelności. • Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniej szczelności do twarzy, nie wchodź w zanieczyszczony obszar. • W przypadku wątpliwości skonsultuj się z ekspertem ds. bezpieczeństwa pracy. Aby zdjąć maskę, należy poluzować elastyczne paski, odpiąć dolne paski i zdjąć z głowy.

Przechowywanie: Półmaski serii Oxyline X6 należy przechowywać bez filtrów, w hermetycznie zamkniętej torbie, w temperaturze pokojowej w suchym miejscu, z dala od zanieczyszczeń. Nie wystawiać maski nadziałanie ciepła powyżej 50°C i nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA: • Zdjąć filtry przed czyszczeniem półmaski. • Półmaskę oczyścić wilgotną ściereczką i zanurzyć w ciepłym roztworze wodnym, którego temperatura nie może przekraczać 50°C w razie potrzeby stosując neutralny detergent. • Spłukać ciepłą wodą i osuszyć powietrzem w środowisku wolnym od zanieczyszczeń. • NIE CZYŚCIĆ ZA POMOCĄ ROZPUSZCZALNIKOW, SILNYCH DETERGENTOW LUB PRODUKTOW ROPOPOCHODNYCH.

KONSERWACJA: Aby utrzymać półmaskę w jak najlepszej kondycji, po każdym użyciu wykonaj następujące czynności: • Czyścić i przechowuj w całkowicie suchym miejscu, w hermetycznie zamkniętej torbie bez filtrów. • Sprawdzić zawory wdechowe i wydechowe i utrzymywać je w całkowitej czystości, bez żadnych zniekształceń. • Upewnić się, że elastyczność pasków nie zmniejsza się. • Sprawdzić dobry stan i położenie uszczelek uchwytu filtra i części czołowej. • Upewnij się, że półmaska nie ma żadnych śladów brudu, rozdarcia, pęknięć ani wgnieceń w żadnym z jej elementów. • Jeżeli którykolwiek z elementów wykazuje jakiekolwiek zniekształcenia, półmaskę należy wymienić i/lub zutylizować.

Informacje o dacie produkcji znajdują się na elementach półmaski. Poniższa tabela pokazuje, które części posiadają datownik.

Części zamienne	Numer części	Wskazanie daty produkcji	Możliwość wymiany przez autoryzowanego użytkownika
Część twarzowa (rozmiar S)	TPR601	Tak	Nie
Część twarzowa (rozmiar M)	TPR602	Tak	Nie
Część twarzowa (rozmiar L)	TPR603	Tak	Nie
Pokrywa zaworu / York	TPR604	Tak	Nie
Taśmy nagłowia	HMS709	Nie	Tak
Zapinki taśmy nagłowia	HMS710	Nie	Tak
Taśmy nagłowia	HMS711	Nie	Tak
Klamra lewa	HMS712	Nie	Tak
Klamra prawa	HMS713	Nie	Tak
Zawór wydechowy	HMS606	Nie	Tak
Zawór wdechowy	FFP615	Nie	Tak

INSTRUKCJE WYMIANY.

Zespół wiązki przewodów i pokrywa zaworów Oxyline X6: 1. Zdemontuj zespół wiązki przewodów głowy (ref. HMS709) i pokrywę zaworów (ref. TPR604), umieszczając kciuk pod pokrywą zaworu, a palce u góry. Kciukiem odciągnij dolną część pokrywy zaworu od maski, a następnie do góry, aby zwolnić pokrywę zaworu. 2. Wymień zespół wiązki przewodów głowy (ref. HMS709) i pokrywę zaworu (ref. TPR604), umieszczając kołek na części twarzowej w wycięciu w górnej części pokrywy zaworu. Wciśnij dolną część pokrywy zaworu w część twarzową. Po prawidłowym zatrzaśnięciu powinno być słyszalne trzaśnięcie.

Wymiana zaworu wydechowego: 1. Zdjąć taśmy nagłowia Oxyline X6 (nr ref. HMS709) i pokrywę zaworu (nr ref. TPR604), odciągając je od części twarzowej. 2. Wyjąć zawór wydechowy Oxyline X6 (nr ref. HMS606) z gniazda zaworu chwytając za zawór i wyciągając każdy trzpień zaworu z gniazda zaworu. 3. Sprawdzić gniazdo zaworu, upewniając się, że jest czyste i w dobrym stanie. 4. Wymienić zawór wydechowy Oxyline X6 (nr ref.HMS606),wkładając trzony do dwóch otworów, aż będą widoczne od wewnątrz maski, a następnie przeciągając trzony, aż zostaną osadzone i zabezpieczone. 5. Założyć taśmy nagłowia Oxyline X6 (nr ref. HMS709) i pokrywę zaworu (nr ref. TPR604), umieszczając kołek na części twarzowej w wycięciu na górze pokrywy zaworu. Wciśnij dolną część pokrywy zaworu do części twarzowej. Po prawidłowym założeniu powinno być słyszalne pstryknięcie. Uwaga: Przeprowadzić test szczelności podciśnieniowy, aby upewnić się, że zawór wydechowy działa prawidłowo. (Przeczytaj jak to zrobić w IFU)**.**

Wymiana zaworu wdechowego. Zawory wdechowe znajdują się po wewnętrznej stronie portów wdechowych części twarzowej. Zawory te powinny być sprawdzane przed każdym użyciem półmaski i podczas czyszczenia. Należy je wymieniać, gdy ulegną uszkodzeniu lub zgubią się. 1. Usunąć istniejący zawór(y) (nr ref. FFP615), chwytając zawór i ściągając go z centralnego słupka. 2. Wymienić zawór(y), naciskając otwór zaworu na środkowy słupek na gnieździe zaworu. Upewnić się, że zawór(y) jest(są) w pełni osadzony(e) w słupku(ach) zaworu i leży(ą) płasko.

CZAS UŻYTKOWANIA. Półmaski serii Oxyline X6 są produkowane z wysokiej jakości materiałów. Jednakże części, takie jak zawory, szelki, paski lub inne części, które wymagają kontroli, muszą zostać wymienione, gdy tylko wykażą jakiekolwiek zmiany lub zniekształcenia. Okres trwałości półmaski serii Oxyline X6: 5 lat od daty produkcji oznaczonej na półmasce.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA. Użytkowanie tej maski musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, regulacjami i normami dotyczącymi ochrony dróg oddechowych organów państwowych.

OZNACZENIA I SYMBOLE. PIKT: 1. Zapoznaj się z instrukcją używania. 2. Zakres temperatury przechowywania. 3. Chronić przed wilgocią. 4. Data ważności rok/miesiąc. 5. Datownik = rok i miesiąc danych produkcyjnych.

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za badanie typu UE i produkcję zgodnie z modułem C2 rozporządzenia (UE) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (nr 0082) – 6 Rue du General, Audran – 92412 COURBEVOIE cedex – Francja. **Deklaracja zgodności UE z rozporządzeniem dotyczącym środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 znajduje się na stronie www. oxyline.eu**

(EN) Half mask Oxyline X6 series OxyPro

with a bayonet fitting, reusable made from thermoplastic rubber TPR

Manufacture: OXYLINE Sp. z o. o., Poland, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@ oxyline.eu

PPE category III; Technical referential in use: EN 140:1998. Size S – reference X6-S, size M – reference X6-M, size L – reference X6-L.

CONSTRUCTION OF THE MASK. GRAPH: 1. Faceseal: sizes S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inhalation Valves. (ref. FFP615). 3. Exhalation Valve (ref. HMS606). 4. Head straps connected to the body adjustable and unzipped (ref. HS709).

MARKINGS ON THE HALF MASK. PHOTO: 1. size marking (S,M,L). 2. marking on the mask valve, CE marking and notified body number 0082. 3. marking on the mask valve European standard number EN 140:1998. 4. marking of the product name OXYLINE X6.

INSTRUCTIONS FOR USE: Half facepiece gas mask made from thermoplastic rubber TPR Oxyline X6 series for use with two air purifying components. The Oxyline X6 reusable half mask has two bayonet connections. Provides respiratory protection, protecting against a wide range of gases, vapours and dust. Its fitted ergonomic shape ensures optimal vision and is compatible with eye protection equipment. It is characterized by large resistance and durability. Evenly distributed weight on the user's face ensures comfort and tight fit, thanks to which the half-mask perfectly retains its position during various activities. The Oxyline X6 half masks are available in three sizes: Small (X6-S), Medium (X6-M) and Large (X6-L). To use the mask properly, please read this manual carefully before use and keep it for later consultation.

WARNINGS: 1. This half mask does not supply oxygen (O_2) and must be used in a ventilated working environment in which the oxygen content is equal to or greater than 19.5% by volume. **2.** In each case, the appropriate type of filter should be selected depending on the concentration and type. Of contaminants. Do not use the respirator in environments where the concentration value of contaminants. Is unknown creating an immediate danger to life or health. **3.** When using the half-mask, you must always wear two filtering pieces. **4.** Under no circumstances should it be used for protection against carbon monoxide. **5.** The mask must not be modified or used when damaged. **6.** This filter respirator cannot be used in containers, wells, sewers or in confined spaces without ventilation. **7.** The half-mask must not be used by persons with beards or other facial hair that may prevent the face mask from sealing. **8.** Leave the workplace if the respirator is damaged, breathing is difficult and / or dizziness or nausea. **9.** Do not use in an explosive environment. **10.** Use only in conjunction with CE approved filters in accordance with EN 143:2000 + A1:2006 and / or with cartridge filters in accordance with EN 14387:2004 + A1:2008 standard. The applicable country regulations have to be followed. In order to get guidelines EN529: 2005 standard (recommendations for selection, use, care and maintenance) is available). **11.** Do not use in an oxygen enriched atmosphere or in an oxygen enriched atmosphere..

BEFORE USE: 1. Make sure the Oxyline X6 series respirator has all parts: harness and straps, inhalation valves and exhaust, seals etc. **2.** Make sure that the Oxyline X6 series half mask is in perfect condition, does not show signs of dirt, cracks, damage, impacts; **3.** on any of its elements. If it does not, stop using it. **4.** Make sure that the selected filter, filter absorber or absorber is suitable for its intended use in your work. **5.** Make sure that the two available air-purifying components are of the same type.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR AIR-PURIFYING COMPONENTS FOR THE OXYLINE X6 SERIES HALF MASK. Align the plastic filter adapter with the filter holder on the mask (Fig.1). Press and turn filter all the way to the right (Fig.2). Repeat the procedure for the other filter.

FITTING INSTRUCTIONS: 1. Adjust the plastic part of the headband (cradle) so that it fits comfortably around your head. 2. Place the plastic cradle over your head so that the arrow is next to the face drawing (on the cradle) was facing up. 3. Hold the ends of the lower elastic bands with one hand and with the other hand slide the mask over your face, covering it mouth and nose (Fig.3). 4. Grab the ends of the straps, place them on the back of your neck and connect them together. (Fig.4) Adjust the strap tension, pulling the ends of the straps until a secure and comfortable fit is achieved. Strap tension can be reduce by pushing the buckle out of the back.

CHECKINGTHE TIGHTNESS AND FIT OF THE OXYLINE X6 HALFMASK

Positive Pressure Facelift Check: Using filters, absorbers and filter absorbers for the half-mask. Cover the exhalation valve with your hand, exhale gently to build up positive pressure, and make sure that no air leaks were detected. (Fig.5) If there is no leakage a proper fit has been achieved.

Negative Pressure Facelift Check: • When using with filters X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D cover the holes of the absorbers with your hands and inhale (Fig.6). If there is no air leakage a proper fit has been achieved. • When using the X793 P3 R, X793C P3 R filter absorbers, pinch the filter cover with your fingers to hold it seal, inhale (Fig.7). If there is no air leakage a proper fit has been achieved. • When using the X2000 Filters, place your thumbs in the middle position of the filters and inhale (Fig.8). If there is no air leakage a proper fit has been achieved. • If you detect a air leak in some of the tests, the respirator has not been properly fitted on the face. If this is the case, you should re-adjust the elastic straps and repeat the tightness test. • If you are unable to obtain the proper face seal, do not step in contaminated area. • When in doubt, consult a safety inspector. • To remove the mask, loosen the elastic straps, undo the lower straps and take it off your head.

STORAGE: The Oxyline X6 series half masks should be stored without air-purifying components, in a hermetically sealed bag, at room temperature in a dry place, away from contamination. Do not expose the mask to heat above 50°C and do not expose it to direct sunlight.

CLEANING AND DISINFECTION: • Detach the filters / absorbers / filter absorbers before cleaning the half mask • Clean the half mask with a wet cloth and immerse it in a solution of warm water at a temperature not exceeding 50 °C, using a neutral detergent if necessary. • Rinse with warm water and air dry in a contamination-free environment. • DO NOT CLEANWITH SOLVENTS, HIGH DETERGENTS OR OIL BASED PRODUCTS.

MAINTENANCE: To keep the respirator in the best condition, perform the following steps after each use: • Clean and store in a completely dry place in an airtight bag without filters. • Check inhalation and exhalation valves and keep them clean, free from any distortion. • Make sure that the elasticity of the straps does not decrease. • Check the condition and position of the seals on the filter holder and the front section. • Make sure that the half-mask is in perfect condition, with no traces of dirt, tears or cracks in any of its parts. • If any of its components show any deformation, the half mask should be replaced and / or throw away.

Information on the date of manufacture can be found on the half mask parts. The table below shows which parts have a date stamp.

Spare parts	Part number	Indication of the production date	Replaceable by authorized user
Faceseal (For Size S)	TPR601	Yes	No
Faceseal (For Size M)	TPR602	Yes	No
Faceseal (For Size L)	TPR603	Yes	No
Valve Cover / York	TPR604	Yes	No
Head Harness Assembly	HMS709	No	Yes
Head Harness Plug	HMS710	No	Yes
Strap	HMS711	No	Yes
Left Buckle	HMS712	No	Yes
Right Buckle	HMS713	No	Yes
Exhalation Valve	HMS606	No	Yes
Inhalation Valve	FFP615	No	Yes

REPLACEMENT INSTRUCTIONS.

Oxyline X6 harness and valve cover assembly: 1. Remove Head Harness Assembly (ref. HMS709) &Valve Cover (ref. TPR604) by placing thumb beneath valve cover and fingers at the top. Pull the valve cover bottom away from facepiece with the thumb and then up to release the valve cover. 2. Replace Head Harness Assembly (ref. HMS709) & Valve Cover (ref. TPR604) by positioning the peg on the facepiece into the notch at the top of the valve cover. Press the bottom of the valve cover into the facepiece. When properly engaged, an audible snap should be heard.

Exhalation Valve Replacement: 1. Remove Oxyline X6 Head Harness Assembly (ref. HMS709) & Valve Cover (ref. TPR604) by pulling away from faceseal. 2. Remove Oxyline X6 Exhalation Valve (ref. HMS606) from valve seat by grasping the valve and pulling each valve stem out from the valve seat. 3. Inspect valve seat, making certain it is clean and in good condition. 4. Replace Oxyline X6 Exhalation Valve (ref. HMS606) by inserting stems into the two holes until they are visible from inside the facepiece and then pulling the stems through until they are seated and secured. 5. Replace Oxyline X6 Head Harness Assembly (ref. HMS709) &Valve Cover (ref.TPR604) by positioning the peg on the facepiece into the notch at the top of the valve cover.**.** Press the bottom of the valve cover into the facepiece. When properly engaged, an audible snap should be heard. Note: Conduct a negative pressure seal check to ensure exhalation valve is functioning properly. (Read how to do in IFU).

Inhalation Valve Replacement: Inhalation valves are located on the inside of the facepiece inhalation ports. These valves should be inspected before each respirator use and during cleaning. Replace whenever valves become damaged or lost. 1. Remove existing valve(s) (ref. FFP615) by grasping valve and pulling valve off the center post. 2. Replace valve(s) by pressing the hole of the valve over the center post on the valve seat. Be certain valve(s) is fully engaged through valve post(s) and lays flat.

USAGE TIME: The Oxyline X6 series half masks are made of high quality materials. However, parts such as valves, braces, straps or other parts that require inspection must be replaced as soon as they show any alteration or distortion. Shelf life of the Oxyline X6 series half mask: 5 years from the production date marked on the half mask.

RESTRICTIONS OF USE. The use of this mask must comply with applicable laws, regulations and standards regarding respiratory protection of country authorities.

MARKINGS AND SYMBOLS. PIKT: 1. See information provided by the manufacturer. 2. Storage temperature range. 3. Maximum storage relative humidity. 4. Expiry date year/month. 5. the date stamp = production data year and month.

Notified Body responsible for the EU type examination and for production according to Module C2 of Regulation (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – France. **For EU Declaration of Conformity against PPE Regulation (EU) 2016/425 refer to www.oxyline.eu**

٦ أوكسي بروX نصف قناع سلسلة أوكسيلين (AR)

مع حربة مناسب وقابل لإعادة الاستخدام مصنوعة من اللدائن الحرارية المطاط اللدن حراريًا

تصنيع: أوكسيلين Sp. z oo, ٢٠٠-٩٥ بولندا, Pabianice, ul. Piłsudskiego ٢٣، oxyline@oxyline.eu

معدات الوقاية الشخصية الفئة الثالثة؛ المرجع الفني المستخدم: EN ١٤٠:١٩٩٨. الحجم S - المرجع X-٦S، الحجم M - المرجع X-٦M، الحجم L - المرجع X-٦L.

بناء القناع. GRAPH: ١. Faceseal: الأحجام S (المرجع. TPR٦٠١)، M (المرجع. TPR٦٠٢)، L (المرجع. PR٦٠٣). ٢. الاستنشاق الصمامات. (المرجعFFP ٦١٥). ٣. الزفير صمام (المرجع HMS٦٠٦). ٤. الرأس الأشرطة متصل بالجسم قابل للتعديل وغير مضغوط (المرجع HS٧٠٩).

علامات على نصف القناع. PHOTO: ١. مقاس وضع العلامات (S،M،L). ٢. وضع علامة على القناع صمام ، علامة CE ورقم الهيئة المبلغة ٠٠٨٢. ٣. وضع علامة على القناع صمام رقم المواصفة الأوروبية EN ١٤٠:١٩٩٨. ٤. وضع علامة على المنتج اسم أوكسيلين X٦.

تعليمات الاستخدام: نصف قطعة وجه غاز قناع مصنوعة من اللدائن الحرارية سلسلة TPR Oxyline X٦ المطاطية للاستخدام مع اثنين هواء تنقية عناصر. نصف قناع Oxyline X٦ القابل لإعادة الاستخدام لديه اثنين حربة روابط. يوفر حماية الجهاز التنفسي ، وحماية ضد واسعة مجموعة من الغازات والأبخرة والغبار. إنه تركيب مريح شكل يضمن أفضل الرؤية وهو متوافق مع العين حماية معدات. إنها تتميز بكبر حجمها المقاومة والمتانة. بالتساوي وزعت يضمن الوزن على وجه المستخدم الراحة وضيقة مناسب ، بفضل نصف القناع تماما يحتفظ إنه موضع خلال متنوع أنشطة. أقنعة نصف Oxyline X٦ نكون متوفر في ثلاثة المقاسات: صغير (X-٦S)، متوسط (X-٦M) وكبير (X-٦L). لاستخدام القناع بشكل صحيح ، من فضلك يقرأ هذا الدليل بعناية قبل استخدم واحتفظ ذلك لوقت لاحق التشاور.

تحذيرات: ١. هذا نصف القناع لا يزود الأكسجين (O_2) ويجب استخدامه في مكان جيد التهوية بيئة العمل التي الأكسجين محتوى يكون يساوي أو أكبر من ١٩٫٥٪ من حيث الحجم. **٢.** في كل منهما الحالة ، المناسبة نوع الفلتر يجب أن يتم اختياره حسب التركيز والنوع. من الملوثات. لا تستخدم جهاز التنفس في البيئات حيث التركيز قيمة الملوثات. يكون مجهول خلق خطر مباشر على الحياة أو صحة. **٣.** متى باستخدام نصف القناع ، أنت يجب دائماً يرتدي اثنين الفلتره قِطَع. **٤.** تحت أي ظرف من الظروف يجب يتم استخدامه للحماية ضد كربون أول أكسيد. **٥.** القناع لا يجب تعديلها أو مستخدم متى تالف. **٦.** هذا لا يمكن استخدام جهاز التنفس الصناعي في الحاويات والآبار والمجاري أو في محصورة المساحات بدون تنفس. **٧.** نصف القناع لا يجوز استخدامه من قبل الأشخاص ذوي اللحى أو آخر الوجه شعر الذي - التي يمكن منع قناع الوجه من الختم. **٨.** اترك مكان العمل إذا كان جهاز التنفس التالفة والتنفس يكون صعب و/ أو دوخة أو غثيان. **٩.** لا تستخدم في بيئة متفجرة. **١٠.** يستخدم فقط بالتزامن مع موافقة CE مرشحات متوافقة مع EN ١٤٣:٢٠٠٠ + A١:٢٠٠٦ و/ أو مع خرطوشة المرشحات وفقًا لمعايير EN ١٤٣٨٧:٢٠٠٤ + A١:٢٠٠٨. اللوائح القطرية المعمول بها يجب اتباعها. من أجل الحصول على المبادئ التوجيهية EN ٥٢٩: معيار ٢٠٠٥ (توصيات للاختيار والاستخدام والرعاية والصيانة). متاح). **١١.** لا تستخدم في الأكسجين المخصب أجواء أو في الأكسجين المخصب أجواء..

قبل الاستخدام: ١. اصنع تأكد من أن جهاز التنفس الصناعي من سلسلة Oxyline X٦ موجود الجميع الأجزاء: الحزام والأشرطة، والاستنشاق الصمامات والعادم والأختام وما إلى ذلك **٢.** يصنع بالتأكيد أن نصف قناع سلسلة Oxyline X٦ هو في حالة مثالية الحالة، لا تظهر عليها علامات الأوساخ ، والشقوق ، والأضرار ، والآثار ؛ **٣.** على أي منها عناصر. لو هو - هي لا ، التوقف عن استخدام هو - هي. **٤.** يصنع بالتأكيد أن المحدد مرشح أو ممتص مرشح أو ممتص مناسبة لها منوي استخدامها في الخاص بك عمل. **٥.** يصنع بالتأكيد أن الاثنين متاح تنقية الهواء عناصر هم من نفس النوع.

تعليمات التجميع لمكونات تنقية الهواء للقناع النصفي لسلسلة أوكسيلين X٦. قم بمحاذاة محول الفلتر البلاستيكي مع الفلتر حامل على القناع (Fig.١). اضغط وأدر منقي على طول الطريق إلى اليمين (Fig.٢). كرر الإجراء للآخر منقي.

تعليمات التركيب: ١. اضبط الجزء البلاستيكي من عصابة الرأس (المهد) على هذا النحو الذي - التي هو - هي تناسبها بشكل مريح حول لك رأس. ٢. ضع المهد البلاستيكي زيادة لك رأس لذا أن السهم يكون بجانب رسم الوجه (على المهد) كان متجهًا للأعلى. ٣. أمسك الأطراف السفلية المرن العصابات بيد واحدة وبالأخرى يُسلِّم حرك القناع زيادة وجهك ، تغطي هو - هي الفم والأنف (Fig.٣). ٤. أمسك أطراف الأشرطة، ثم ضعها على الجزء الخلفي من خصرك الرقبة والاتصال هم معاً (Fig.٤) ضبط شد الحزام عن طريق سحب أطراف الأشرطة حتى آمنة ومريحة ملائم يكون حقق. توتر الحزام يمكن تقليله عن طريق دفع الإبزيم من الخلف.

التحقق من إحكام وملاءمة نصف قناع الأوكسيلين X٦

إيجابي ضغط شد الوجه الفحص: استخدام المرشحات والممتصات والمرشحات ماصات لنصف القناع. قم بتغطية الزفير صمام مع الخاص بك اليد ، الزفير بلطف لبناء أعلى إيجابي الضغط ، وجعل التأكيد أنه لا يوجد هواء التسريبات كان مُكتشَف. (Fig.٥) إذا هناك لا يوجد تسرب مناسب ملائم لديه كان حقق.

سلبي ضغط شد الوجه تحقق: • متى باستخدام المرشحات X٧٠١ A١، X٧٠٢ A١E١، X٧٠٣ ABEK١، X٧٠٩٢٣ A١E١P٣ RD، X٧٠٩٢٦ ABEK١P٣ RD، X٧٠٥٢٣ A٢P٣ RD والاستنشاق ، قم بتغطية فتحات الممتصات باستخدام اليدين (Fig.٦). لو هناك لا يوجد هواء تسرب السليم ملائم لديه كان حقق. • متى باستخدام مرشح ماصات ، قرصة الفلتر تغطية X٧٩٣ P٣ R، X٧٩٣C P٣ R مع الخاص بك أصابع لعقد هو - هي ختم ، يستنشق (Fig.٧). لو هناك لا يوجد هواء تسرب السليم ملائم لديه كان حقق. • متى باستخدام مرشحات X٢٠٠٠، ضع الابهام في المنتصف موضع المرشحات والاستنشاق (Fig.٨). لو هناك لا يوجد هواء تسرب السليم ملائم لديه كان حقق. • لو أنت كشف الهواء تسرب في بعض الاختبارات ، وجهاز التنفس الصناعي لم يكن على وجه صحيح مثبتة على الوجه. لو هذا هذا هو الحال يا أنت يجب إعادة ضبط المرونة الأشرطة وكرر اختبار ضيق. • لو أنت نكون غير قادر على الحصول على ختم الوجه المناسب ، لا تدخل ملوثًا منطقة. • عندما تكون في شك ، استشر أحد السلامة مفتش. • لإزالة القناع ، قم بفك الشريط المطاطي الأشرطة ، التراجع عن الجزء السفلي الأشرطة واتخاذ قبالة الخاص بك رأس.

التخزين: نصف أقنعة سلسلة Oxyline X٦ يجب أن يتم تخزينها بدون تنقية الهواء المكونات ، بشكل محكم مختوم حقيبة ، في غرفة درجة الحرارة في مكان جاف ، بعيدا عن التلوث. لا تعرضي القناع للحرارة فوق ٥٠ درجة مئوية وعدم تعريضه للتيار المباشر ضوء الشمس.

التنظيف والتطهير: • افصل المرشحات / الممتصات / الفلتر ماصات قبل تنظيف نصف القناع • نظف نصف القناع بقطعة قماش مبللة واغمرها في محلول دافئ ماء عند درجة حرارة لا تزيد عن ٥٠ درجة مئوية ، باستخدام منظف محايد إذا ضروري. • شطف بالماء الدافئ الماء والهواء الجافة في بيئة خالية من التلوث. • لا تنظف باستخدام المذيبات أو المنظفات العالية أو المنتجات ذات الأساس الزيتي.

الصيانة: للحفاظ على جهاز التنفس في أفضل حالاته الحالة ، قم بما يلي خطوات بعد كل الاستخدام: • تنظيف وتخزين بشكل كامل مكان جاف في محكم شنطة بدون مرشحات. • يفحص الاستنشاق والزفير الصمامات والحفاظ عليها هم نظيفة ، خالية من أي تشوه. • يصنع بالتأكيد أن مرونة الأشرطة لا ينقص. • التحقق من حالة وموضع الأختام على الفلتر حامل والقسم الأمامي. • يصنع بالتأكيد أن نصف القناع هو في حالة مثالية الحالة ، مع عدم وجود آثار للأوساخ والدموع أو الشقوق في أي منها القطع. • لو أي منها تظهر المكونات أي تشوه ، نصف القناع ينبغي استبدال و / أو يرمي بعيد.

معلومات عن تاريخ الصنع يمكن العثور عليها على نصف القناع القطع. الطاولة أقل عروض أيّ القطع لديك موعد ختم.

إضافي القطع	رقم القطعة	بيان تاريخ الإنتاج	يمكن استبداله بواسطة مستخدم معتمد
Faceseal (S للحجم)	TPR٦٠١	نعم	لا
Faceseal (M للحجم)	TPR٦٠٢	نعم	لا
Faceseal (L للحجم)	TPR٦٠٣	نعم	لا
غطاء الصمام / يورك	TPR٦٠٤	نعم	لا
مجموعة تسخير الرأس	اتش ام اس٧٠٩	لا	نعم
رأس تسخير التوصيل	اتش ام اس٧١٠	لا	نعم
حزام	HMS٧١١	لا	نعم
غادر انبعاج	HMS٧١٢	لا	نعم
مشبك الحق	اتش ام اس٧١٣	لا	نعم
زفير صمام	HMS٦٠٦	لا	نعم
استنشاق صمام	FFP٦١٥	لا	نعم

تعليمات الاستبدال.

حزام وصمام أوكسيلين X٦ غطاء التجمع: ١. يزيل رأس مجموعة الحزام (المرجع HMS٧٠٩) والصمام الغطاء (المرجع TPR٦٠٤) بوضعه إبهام أسفل صمام الغطاء والأصابع في القمة. اسحب الصمام غطاء قاع بعيدًا عن قطعة الوجه بالإبهام ثم حتى الافراج عن الصمام غطاء. ٢. استبدل رأس مجموعة الحزام (المرجع HMS٧٠٩) والصمام قم بالتغطية (المرجع TPR٦٠٤) عن طريق وضع الوتد على قطعة الوجه في الشق في الجزء العلوي من الصمام غطاء. اضغط على الجزء السفلي من الصمام غطاء في قطعة الوجه. متى على وجه صحيح مخطوب ، ان مسموع فرقعة ينبغي أن يسمع.

زفير صمام الاستبدال: ١. يزيل رأس أوكسيلين X٦ مجموعة الحزام (المرجع HMS٧٠٩) والصمام الغطاء (المرجع TPR٦٠٤) عن طريق السحب بعيدا عن وجه. ٢. إزالة الزفير أوكسيلين X٦ الصمام (المرجع HMS٦٠٦) من مقعد الصمام عن طريق الإمساك بالصمام وسحبه كل صمام تنبع من مقعد الصمام. ٣. فحص مقعد الصمام ، صنع تأكيد هو - هي يكون نظيفة وفي حالة جيدة حالة. ٤. استبدل الزفير أوكسيلين X٦ الصمام (المرجع HMS٦٠٦) عن طريق الإدخال السيقان في الاثنين الثقوب حتى هم نكون مرئية من داخل قطعة الوجه وبعد ذلك سحب السيقان خلال حتى هم نكون جالسا ومضمونا. ٥. استبدل رأس أوكسيلين X٦ مجموعة الحزام (المرجع HMS٧٠٩) والصمام قم بتغطية (المرجع TPR٦٠٤) عن طريق وضع الوتد على قطعة الوجه في الشق في الجزء العلوي من الصمام غطاء.. اضغط على الجزء السفلي من الصمام غطاء في قطعة الوجه. متى على وجه صحيح مخطوب ، ان مسموع فرقعة ينبغي أن يسمع. ملحوظة: إجراء سلبي ضغط ختم تحقق للتأكد زفير صمام يكون تسيير على وجه صحيح. (اقرأ كيفية القيام به في IFU).

استنشاق صمام الاستبدال: استنشاق الصمامات نكون تقع في الجزء الداخلي من قطعة الوجه استنشاق الموانئ. هؤلاء الصمامات ينبغي تفتيشها قبل كل استخدام لجهاز التنفس الصناعي وأثناءه تنظيف. يستبدل حينما الصمامات يصبح تالف أو ضائع. ١. إزالة موجود الصمام (الصمامات) (المرجع FFP٦١٥) عن طريق الإمساك صمام وسحب صمام خارج المركز المركزي. ٢. استبدل الصمام (الصمامات) بالضغط على فتحة الصمام فوق العمود الأوسط على مقعد الصمام. كن متأكدا صمام (ق) هو تماما مرتبط خلال عمود (أعمدة) الصمام ووضعه مستوي.

الاستخدام: أقنعة نصف سلسلة Oxyline X٦ نكون مصنوعة من مواد عالية الجودة. ومع ذلك ، أجزاء مثل الصمامات ، والأقواس ، والأشرطة أو آخر القطع الذي - التي يتطلب تفتيش يجب استبدالها بمجرد ظهورها تغيير أو تشوه. العمر الافتراضي لنصف قناع سلسلة Oxyline X٦: ٥ سنوات من الإنتاج تاريخ ملحوظ على نصف القناع.

قيود الاستخدام. استخدام هذا قناع يجب الامتثال المعمول بها القوانين واللوائح والمعايير فيما يتعلق بحماية الجهاز التنفسي للبلاد سلطات.

العلامات والرموز. PIKT: ١. انظر معلومة المقدمة من قبل الشركة المصنعة. ٢. نطاق درجة حرارة التخزين. ٣. الحد الأقصى للرطوبة النسبية للتخزين. ٤. تاريخ انتهاء الصلاحية سنة/شهر. ٥. التاريخ الطوابع = بيانات الإنتاج سنة وشهر.

الهيئة المبلغة المسؤولة عن نوع الاتحاد الأوروبي الفحص والإنتاج وفقًا للوحدة C٢ من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) ٢٠١٦/٤٢٥: أباف استغلال فرنسا SAS (رقم ٠٠٨٢) - ٦ شارع دو جنرال أودران - ٩٢٤١٢ كوربفوا سيدكس - فرنسا. **لإعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي ضد لائحة معدات الوقاية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) ٢٠١٦/٤٢٥، راجع www.oxyline.eu**

(BG) Полумаска Серия Oxyline X6 OxyPro

с щик монтаж, за многократна употреба изработени от термопластмаса гума TPR

Производител: OXYLINE Sp. z o. o., Полша, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@ oxyline.eu

ЛПС категория III; Използвана техническа справка: EN 140:1998. Размер S - референтен X6-S, размер M - референтен X6-M, размер L - референтен X6-L.

КОНСТРУКЦИЯ НА МАСКАТА. GRAPH: 1. Уплътнение: размери S (реф. TPR601), M (реф. TPR602), L (реф. PR603). 2. Вдишване Клапани. (реф. FFP615). 3. Издишване Клапан (реф. HMS606). 4. Глава презрамки свързан към тялото, регулируем и без цип (реф. HS709).

МАРКИРОВКА НА ПОЛУМАСКАТА. PHOTO: 1. размер маркировка (S, M, L). 2. маркировка върху маската клапан, CE маркировка и номер на нотифициран орган 0082. 3. маркировка върху маската клапани Европейски стандарт номер EN 140:1998. 4. маркировка на продукта име OXYLINE X6.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА: Половин маска за лице газ маска изработени от термопластмаса гума TPR Oxyline X6 серия за използване с двама въздух пречистващ компоненти. Полумаската Oxyline X6 за многократна употреба има две щик връзки. Осигурява защита на дихателните пътища, предпазва срещу широк набор от газове, пари и прах. Това е монтиран ергономичен форма осигурява оптимален визия и е съвместим с окото защита оборудване. то е характеризиращ се с големи устойчивост и издръжливост. Равномерно разпределени тежест върху лицето на потребителя гарантира удобно и стегнато годни, благодарение на което полумаската перфектно запазва неговото позиция по време на различни дейности. Полумаските Oxyline X6 са налични в три размери: малък (X6-S), среден (X6-M) и голям (X6-L). За да използвате маската правилно, моля Прочети това ръководство внимателно преди използвайте и пазете то за по-късно консултация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. Тази полумаска не доставя кислород (O_2) и трябва да се използва във вентилирано помещение работна среда, в която кислородът съдържание Шуу равно на или по-голяма от 19,5% обемни. **2.** Във всяка случай, подходящият тип филтър трябва да бъдат избрани в зависимост от концентрацията и вида. От замърсители. Не използвайте респиратора в среда където концентрацията стойност на замърсителите. Шуу неизвестен създаване непосредствена опасност за живота или здраве. **3.** Кога използвайки полумаската, вие трябва да винаги износване две филтриране парчета. **4.** При никакви обстоятелства Трябва ще се използва за защита срещу въглерод монооксид. **5.** Маската не трябва да се променя Или използвани кога повреден. **6.** Това филтърният респиратор не може да се използва в контейнери, кладенци, канализация или в затворено пространства без вентилация. **7.** Полумаската не трябва да се използва от лица с бради Или друго лицеви коса че може предотвратете уплътняването на маската за лице. **8.** Напуснете работното място ако респираторът е повреден, дишане Шуу трудно и/ или световъртеж Или гадене **9.** Да не се използва в експлозивна среда. **10.** Уши само във връзка с CE одобрен филтри в съответствие с EN 143:2000 + A1:2006 и/ или с патрон филтри в съответствие със стандарт EN 14387:2004 + A1:2008. Приложимите разпоредби на държавата трябва да се следват. За да получите насоки EN529: 2005 стандарт (препоръки за избор, употреба, грижа и поддръжка) е на разположение). **11.** Да не се използва в кислород обогатен атмосфера или в кислород обогатен атмосфера..

ПРЕДИ УПОТРЕБА: 1. Направете сигурен, че респираторът от серия Oxyline X6 има всичко части: колани и ремъци, вдишване клапани и изпускателна система, уплътнения и др. **2.** Прави сури че полумаската от серията Oxyline X6 е в перфектно състояние състояние, без следи от замърсяване, пукнатини, щети, удари ; **3.** на някоя от неговите елементи. Ако то не, спрете да използвате то. **4.** Прави сури че избраните филтър, филтър абсорбер или абсорбатор е подходящ за своя предназначени използвайте във вашия работа. **5.** Прави сури че двамата на разположение пречистващ въздуха компоненти са от един и същи тип.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА ЗА ПОЛУМАСКА СЕРИЯ OXYLINE X6. Подравнете пластмасовия филтърен адаптер с филтъра държач на маската (Fig.1). Натиснете и завъртете филтър докрай надясно (Fig.2). Повторете процедурата за другия филтър.

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ: 1. Регулирайте пластмасовата част на лентата за глава (люлката) така че то пасва удобно наоколо Вашият глава. 2. Поставете пластмасовата поставка над Вашият глава сол че стрелката Шуу рисунката до лицето (на люлката) беше обърната нагоре. 3. Хванете краищата на долната част еластична ленти с едната и с другата ръка ръка плъзнете маската над лицето ти, покриване то устата и носа (Fig.3). 4. Хванете краищата на презрамките и ги поставете на гърба си врата и свържете тях заедно. (Fig.4) Регулирайте опъна на ремъка, като издърпате краищата на ремъка до сигурно и удобно годни Шуу постигнати. Опън на ремъка може да се намали чрез избутване на катарамата отзад.

ПРОВЕРКА НА СТЯГАНЕТО И ПОСТЪПВАНЕТО НА ПОЛУМАСКАТА OXYLINE X6

Положителен налягане Фейслифт Проверка: Използване на филтри, абсорбери и филтри абсорбатори за полумаската. Покрийте издишването клапан с вашия ръка, издишайте нежно за изграждане вж положителен натиск и направи сури че няма въздух течове бяха открити. (Fig.5) Ако там няма течове и е изправна годни има беше постигнати.

Отрицателни налягане Фейслифт Проверете: • Кога като използвате с филтри X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD покрийте отворите на абсорберите с вашия ръце и вдишайте (Fig.6). Ако там няма въздух изтичане правилно годни има беше постигнати. • Кога използвайки филтъра X793 P3 R, X793C P3 R абсорбери, захванете филтъра покрийте с вашите пръсти за задържане то печат, вдишване (Fig.7). Ако там няма въздух изтичане правилно годни има беше постигнати. • Кога като използвате филтрите X2000, поставете своя палци в средата положение на филтрите и вдишайте (Fig.8). Ако там няма въздух изтичане правилно годни има беше постигнати. • Ако Вие откриване на въздух теч в някои от тестовете, респираторът не е бил правилно монтирани на лицето. Ако това е случаят, ти трябва да регулирате отново ластика ленти и повторете теста за опъване. • Ако Вие са не можете да получите правилното лицево уплътнение, не стъпвайте замърсени ■ площ. • Когато се съмнявате, консултирайте се със специалист по безопасност инспектор. • За да премахнете маската, разхлабете ластика презрамки, отменете долната презрамки и вземете от твоето глава.

СЪХРАНЕНИЕ: Полумаските от серията Oxyline X6 трябва да се съхраняват без пречистващ въздуха компоненти, в херметично запечатан чанта, при стая температура на сухо място, далеч от замърсяване. Не излагайте маската на топлина над 50°C и не го излагайте на пряка слънчева светлина слънчева светлина.

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ: • Отстранете филтрите / абсорберите / филтъра абсорбатори преди почистване на полумаската • Почистете полумаската с мокра кърпа и потопете то в разтвор на топла вода при температура не по-висока от 50 °C, като използвате неутрален препарат, ако необходимо. • Изплакнете с топла вода и въздух изсушете в среда без замърсяване. • НЕ ПОЧИСТВАЙТЕ С РАЗТВОРИТЕЛИ, СЪСТОЯЩИ ДЕТЕРГЕНТИ ИЛИ ПРОДУКТИ НА МАСЛЕНА ОСНОВА.

ПОДДРЪЖКА: За да поддържате респиратора в най-добро състояние състояние, изпълнете следното стъпки след всеки употреба: • Почистете и съхранявайте в напълно сухо място в ан херметичен чанта без филтри. • Проверка вдишване и издишване клапани и задръжте тях чист, без нищо изкривяване. • Прави сури че еластичността на презрамките не намалява. • Проверете състоянието и позицията на уплътненията на филтъра държач и предната част. • Прави сури че полумаската е в перфектно състояние състояние, без следи от мръсотия, скъсано Или пукнатини във всяка от тях части. • Ако който и да е от неговите компоненти показват всякакви деформация, полумаската трябва да се смени и/ или хвърлям далеч.

Информация за датата на производство може да се намери на полумаската части. Масата По-долу показва който части имам среща печат.

Резервен части	Номер на частта	Индикация за дата на производство	Сменя се от оторизиран потребител
Уплътнение за лице (за размер S)	TPR601	да	Но
Уплътнение за лице (за размер M)	TPR602	да	Но
Уплътнение за лице (за размер L)	TPR603	да	Но
Капак на клапана / Йорк	TPR604	да	Но
Комплект колани за глава	HMS709	Но	да
Глава Щепсел за сноп	HMS710	Но	да
Каишка	HMS711	Но	да
Наляво катарама	HMS712	Но	да
Дясна катарама	HMS713	Но	да
Издишване Клапани	HMS606	Но	да
Вдишване Клапани	FFP615	Но	да

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДМЯНА.

Oxyline X6 колан и клапан Покрийте монтаж: 1. Премахване Глава Сглобка на колана (реф. HMS709) и клапан Капак (реф. TPR604) чрез поставяне палец отдолу клапани капак и пръсти на върха. Издърпайте вентила Покрийте отдолу далеч от лицето с палец и след това до освобождаване на клапана Покрийте. 2. Сменете Глава Сглобка на колана (реф. HMS709) и клапан Покрийте (реф. TPR604), като позиционирате щифта върху лицевата част в прореза в горната част на вентила Покрийте. Натиснете долната част на вентила Покрийте в лицето. Кога правилно ангажиран, ан звуков щракам трябва да се чуе.

Издишване Клапани Замяна: 1. Премахване Глава Oxyline X6 Сглобка на колана (реф. HMS709) и клапан Капак (реф. TPR604) чрез издърпване далеч от лицевото уплътнение. 2. Премахнете Oxyline X6 Издишване Клапан (реф. HMS606) от леглото на клапана, като хванете вентила и го издърпате всеки клапани излизат от леглото на клапана. 3. Инспектирайте седло на клапан, изработка определени то Шуу чисти и в добро състояние състояние. 4. Сменете Oxyline X6 Издишване Клапан (реф. HMS606) чрез поставяне стъбла в двете дупки до те са се вижда от вътрешната страна на лицето и след това издърпване на стъблата през до те са седнал и обезопасен. 5. Сменете Глава Oxyline X6 Сглобка на колана (реф. HMS709) и клапан Покрийте (ref.TPR604), като позиционирате щифта върху лицевата част в прореза в горната част на вентила Покрийте.. Натиснете долната част на вентила Покрийте в лицето. Кога правилно ангажиран, ан звуков щракам трябва да се чуе. Бележки: Провеждане на отрицателен налягане запечатан проверете, за да сте сигурни издишване клапани Шуу функциониране правилно. (Прочетете как да направите в IFU).

Вдишване Клапани Замяна: Вдишване клапани са разположени от вътрешната страна на маската вдишване пристанища. Тези клапани трябва да бъдат инспектирани преди всяко използване на респиратор и по време на почистване. Сменете когато и да е клапани да стане повредени Или Загубен. 1. Премахнете съществуващ клапан (и) (реф. FFP615) чрез хващане клапан и теглене клапан от централния стълб. 2. Сменете клапан (и) чрез натискане на отвора на клапана над централната стойка на леглото на клапана. Бъди сигурен клапан (и) е напълно ангажиран през клапанен пост(ове) и положени апартамент.

НА **УПОТРЕБА:** Полумаските от серията Oxyline X6 са изработени от висококачествени материали. Въпреки това, части като клапани, скоби, ремъци Или друго части че изискват проверка трябва да бъдат заменени веднага щом покажат такива промяна Или изкривяване. Срок на годност на полумаската от серията Oxyline X6: 5 години от производството дадено отбелязано върху полумаската.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА. Използването на това маска трябва да отговарят на приложимите закони, разпоредби и стандарти по отношение на дихателната защита на страната власти.

МАРКИРОВКИ И СИМВОЛИ. PIKT: 1. Вж информация предоставени от производителя. 2. Температурен диапазон на съхранение. 3. Максимална относителна влажност на съхранение. 4. Срок на годност година/месец. 5. датата печат = дата на производство година и месец.

Нотифициран орган, отговорен за типа ЕС преглед и за производство съгласно Модул C2 от Регламент (ЕС) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Франция. **За ЕС декларация за съответствие срещу Регламент за ЛПС (ЕС) 2016/425 вижте www.oxyline.eu**

(BS) Polumaska Oxyline X6 serija OxyPro

sa bajonetom prikladan, za višekratnu upotrebu napravljen od termoplasta guma TPR

Proizvođač: OXYLINE Sp. z o. o., Poljska, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@ oxyline.eu

LZO kategorija III; Tehnička referenca u upotrebi: EN 140:1998. Veličina S - referenca X6-S, veličina M - referenca X6-M, veličina L - referenca X6-L.

KONSTRUKCIJA MASKE. GRAPH: 1. Brtva za lice: veličine S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Udisanje Ventili. (ref. FFP615). 3. Izdisanje Ventil (ref. HMS606). 4. Glava trake spojen na tijelo podesiv i otkopčan (ref. HS709).

OZNAKE NA POLUMASKI. PHOTO: 1. veličina označavanje (S, M, L). 2. oznaka na maski ventil, CE oznaka i broj notificiranog tijela 0082. 3. oznaka na maski ventili Evropski standard broj EN 140:1998. 4. označavanje proizvoda naziv OXYLINE X6.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Polu lice gas maska napravljen od termoplasta gumeni TPR Oxyline X6 serija za upotrebu sa dvoje zrak pročišćavanje komponente. Oxyline X6 polumaska za višekratnu upotrebu ima dva bajonet veze. Pruža respiratornu zaštitu, štiti protiv širokog raspon gasova, para i prašine. Njegovo opremljen ergonomski oblik osigurava optimalno vizija i jeste kompatibilan sa okom zaštita oprema. TO JE karakteriše velika otpornost i izdržljivost. Ravnomjerno distribuirano težina na licu korisnika osigurava udobnost i čvrsto fit, zahvaljujući čemu je polumaska savršeno zadržava its pozicija tokom razne aktivnosti. Oxyline X6 polumaske su dostupan u tri veličine: Mala (X6-S), srednja (X6-M) i velika (X6-L). Za korištenje maske kako treba, molim čitaj pažljivo ovaj priručnik prije koristiti i čuvati to za kasnije konsultacije.

UPOZORENJA: **1.** Ova polumaska ne isporučuje kisika (O_2) i mora se koristiti u ventiliranom prostoru radna sredina u kojoj se nalazi kiseonik sadržaja Iao jednako ili veći od 19,5% zapremine. **2.** U svakom slučaju, odgovarajući tip filtera treba izabrati ovisno o koncentraciji i vrsti. Zagađivača. Ne koristite respirator u okolini gdje je koncentracija vrijednost zagađivača. Iao nepoznato stvaranje neposrednu opasnost po život ili zdravlje. **3.** Kada koristeći polumasku, ti mora uvijek nositi dva filtriranje komada. **4.** Ni pod kojim okolnostima trebalo bi koristit će se za zaštitu protiv ugljenik monoksid. **5.** Maska ne smije se mijenjati Or korišteno kada oštećeno. **6.** Ovo filter respirator se ne može koristiti u kontejnerima, bunarima, kanalizaciji ili u zatvorenom prostori bez ventilacija. **7.** Polumaska ne smiju koristiti osobe s bradom Or ostalo lica kosa to svibanj spriječiti zaptivanje maske za lice. **8.** Napustite radno mesto ako je respirator oštećeno, disanje Iao teško i/ ili vrtoglavica Or mučnina. **9.** Nemojte koristiti u eksplozivno okruženje. **10.** Uši samo u kombinaciji sa CE odobrenim filteri u skladu sa EN 143:2000 + A1:2006 i/ ili sa patronom filteri u skladu sa standardom EN 14387:2004 + A1:2008. Važeći propisi zemlje moraju se pratiti. Da biste dobili smjernice EN529: standard 2005 (preporuke za izbor, upotrebu, njegu i održavanje) je dostupno). **11.** Nemojte koristiti u kiseonik obogaćen atmosfera ili u an kiseonik obogaćen atmosfera..

PRIJE UPOTREBE: 1. Napravite siguran da respirator serije Oxyline X6 ima sve dijelovi: uprtači i trake, inhalacija ventili i ispuh, zaptivke itd. **2.** Pravi sure da je polumaska serije Oxyline X6 je u savršenom stanje, ne pokazuje tragove prljavštine, pukotine, oštećenja, udarce ; **3.** na bilo kojem od svojih elementi. Ako to ne, prestanite koristiti to. **4.** Pravi sure da je odabrano filter, filter apsorber ili apsorber je pogodan za svoje namjeravao koristite u svom rad. **5.** Pravi sure to dvoje dostupan pročišćavanje vazduha komponente su istog tipa.

UPUTSTVO ZA SASTAVLJANJE KOMPONENTA ZA PROČIŠĆAVANJE ZRAKA ZA POLUMASKU OXYLINE SERIJE X6. Poravnajte plastični adapter filtera sa filterom držač na maski (Fig.1). Pritisnite i okrenite filter skroz udesno (Fig.2). Ponovite postupak za drugu filter.

UPUTSTVO ZA MONTAŽU: 1. Podesite plastični deo trake za glavu (kolevku) tako to to odgovara udobno okolo tvoj glava. 2. Postavite plastičnu postolje gotovo tvoj glava sol da je strelica Iao pored lica crtež (na kolevci) je bio okrenut prema gore. 3. Držite krajeve donjeg elastična trake jednom i drugom rukom ruku gurnite masku gotovo tvoje lice, pokrivanje to usta i nos (Fig.3). 4. Uhvatite krajeve traka, stavite ih na leđa vrat i spojite njima zajedno. (Fig.4) Podesite napetost remena, povlačeći krajeve traka do bezbednog i udobnog fit Iao postignuto. Zategnutost trake može se smanjiti guranjem kopče sa stražnje strane.

PROVJERA ZAŠTITNOSTI I PRILAGOĐENJA POLUMASKE OXYLINE X6

Pozitivno Pritisak Face lift Provjerite: korištenjem filtera, apsorbera i filtera apsorberi za polumasku. Pokrijte izdisaj ventil sa svojim ruka, izdahni nežno izgraditi cf pozitivno pritisak i napraviti sure da nema vazduha curenja bili otkriveno. (Fig.5) Ako tamo nema curenja i ispravan fit ima bio postignuto.

Negative Pritisak Face lift Proverite: • Kada korišćenje sa filterima X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD pokrijte rupe apsorbera svojim ruke i udahnite (Fig.6). Ako tamo nema vazduha curenje ispravno fit ima bio postignuto. • Kada pomoću filtera X793 P3 R, X793C P3 R apsorbera, stisnite filter pokriti sa svojim prste za držanje to pečat, udahnite (Fig.7). Ako tamo nema vazduha curenje ispravno fit ima bio postignuto. • Kada koristeći X2000 filtere, postavite svoje palčevi u sredini položaj filtera i udahnite (Fig.8). Ako tamo nema vazduha curenje ispravno fit ima bio postignuto. • Ako ti detektovati vazduh curenje u nekim od testova, respirator nije bio ispravno postavljen na licu. Ako ovo to je slučaj, ti treba ponovo podesiti elastiku trake i ponovite test zategnutosti. • Ako ti su ne možete da dobijete odgovarajuću zaptivku lica, ne ulazite kontaminirani oblast. • Kada ste u nedoumici, obratite se sigurnosnom licu inspektor. • Da biste uklonili masku, olabavite elastiku trake, otkopčati donje remenje i uzmi od tvog glava.

SKLADIŠTENJE: Polumaske serije Oxyline X6 treba uskladištiti bez pročišćavanje vazduha komponente, u hermetički zapečaćeno torba, at soba temperatura na suvom mestu, dalje od kontaminacije. Ne izlažite masku toploti iznad 50°C i ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svjetlosti sunčeva svetlost.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA: • Odvojite filtere / apsorbere / filter apsorberi prije čišćenje polumaske • Očistite polumasku mokrom krpom i uronite to u toplom rastvoru vode na temperaturi ne većoj od 50 °C, koristeći neutralni deterdžent ako neophodno. • Isperite toplim vode i vazduha osušiti u okruženju bez kontaminacije. • NEMOJTE ČISTITI RASTVORIMA, DETERDŽENTIMA S VISOKIM VISOM ILI PROIZVODIMA NA BAZI ULJA.

ODRŽAVANJE: Za održavanje respiratora u najboljem stanju stanje, izvršite sljedeće stepenice poslije svaki upotreba: • Očistite i skladištite u potpunosti suhom mjestu u hermetički torba bez filteri. • Provjerite udisaja i izdisaja ventili i čuvanje njima čist, bez ičega distorzija. • Pravi sure da je elastičnost traka ne smanjuje. • Provjerite stanje i položaj zaptivki na filteru držač i prednji dio. • Pravi sure da je polumaska je u savršenom stanje, bez tragova prljavštine, suza Or pukotine u bilo čemu od toga dijelovi. • Ako bilo koji od njegovih komponente pokazuju bilo koje deformacije, polumaska treba zamijeniti i / ili bacanje daleko.

Podaci o datumu proizvodnje može se naći na polumaski dijelovi. Stol ispod emisije koji dijelovi imati sastanak pečat.

Rezervni dijelovi	Broj dijela	Oznaka datuma proizvodnje	Može zamijeniti ovlašteni korisnik
Brtva za lice (za veličinu S)	TPR601	Da	Ali
Brtva za lice (za veličinu M)	TPR602	Da	Ali
Brtva za lice (za veličinu L)	TPR603	Da	Ali
Poklopac ventila / York	TPR604	Da	Ali
Sklop pojasa za glavu	HMS709	Ali	Da
Glava Harness Plug	HMS710	Ali	Da
Remen	HMS711	Ali	Da
lijevo Kopča	HMS712	Ali	Da
Desna kopča	HMS713	Ali	Da
Izdisanje Ventili	HMS606	Ali	Da
Udisanje Ventili	FFP615	Ali	Da

UPUTSTVO ZA ZAMJENU.

Oxyline X6 svežanj i ventil poklopac montaža: 1. Ukloni Glava Sklop pojasa (ref. HMS709) i ventil Poklopac (ref. TPR604) postavljanjem thumb ispod ventili poklopac i prsti na vrhu. Povucite ventil poklopac dnu dalje od maske palcem, a zatim do otpuštanja ventila poklopac. 2. Zamijenite Glava Sklop pojasa (ref. HMS709) i ventil Pokrijte (ref. TPR604) postavljanjem klina na masku za lice u zarez na vrhu ventila poklopac. Pritisnite dno ventila poklopac u masku za lice. Kada ispravno zaručena, an zvučno snap treba da se cuje.

Izdisanje Ventili Zamjena: 1. Ukloni Oxyline X6 glava Sklop pojasa (ref. HMS709) i ventil Poklopac (ref. TPR604) povlačenjem daleko od pečata za lice. 2. Uklonite Oxyline X6 Izdisanje Ventil (ref. HMS606) iz sjedišta ventila hvatanjem ventila i povlačenjem svaki ventili izlazi iz sjedišta ventila. 3. Pregledajte sjedište ventila, izrada siguran to Iao čist i u dobrom stanju stanje. 4. Zamijenite Oxyline X6 Izdisanje Ventil (ref. HMS606) umetanjem stabljike u dvoje rupe do oni su vidljivo iz unutrašnjosti maske za lice, a zatim povlačenjem stabljika kroz do oni su sjede i osigurane. 5. Zamijenite Oxyline X6 glava Sklop pojasa (ref. HMS709) i ventil Pokrijte (ref.TPR604) postavljanjem klina na masku za lice u zarez na vrhu ventila poklopac.. Pritisnite dno ventila poklopac u masku za lice. Kada ispravno zaručena, an zvučno snap treba da se cuje. Napomene: Provedite negativ pritisak zapečaćeno provjerite kako biste bili sigurni izdisanje ventili Iao funkcioniranje ispravno. (Pročitajte kako to učiniti u IFU).

Udisanje Ventili Zamjena: Inhalacija ventili su nalazi se na unutrašnjoj strani maske udisanje portovi. Ove ventili treba pregledati prije svake upotrebe respiratora i tokom čišćenje. Zamijenite kad god ventili postati oštećeno Or Izgubljena. 1. Uklonite postojeći ventil (s) (ref. FFP615) hvatanjem ventil i povlačenje ventil sa središnjeg stuba. 2. Zamijenite ventila (s) pritiskom na otvor ventila preko središnjeg stupa na sjedištu ventila. Budite sigurni ventil (s) je u potpunosti zaručen kroz stup(ovi) ventila i polaganja stan.

VRIJEME UPOTREBE: Polumaske serije Oxyline X6 su izrađena od visokokvalitetnih materijala. Međutim, dijelovi kao što su ventili, naramenice, trake Or ostalo dijelovi to zahtijevaju inspekcija moraju se zamijeniti čim se pojave izmjena Or distorzija. Rok trajanja polumaske serije Oxyline X6: 5 godina od proizvodnje dato označeno na polumaski.

OGRANIČENJA KORIŠĆENJA. Upotreba ovoga maska mora u skladu sa primjenjivim zakonima, propisima i standardima vezano za respiratornu zaštitu zemlje vlasti.

OZNAKE I SIMBOLI. PIKT: 1. Vidi informacije koje obezbeđuje proizvođač. 2. Raspon temperature skladištenja. 3. Maksimalna relativna vlažnost skladištenja. 4. Datum isteka godina/mjesec. 5. datum pečat = datum proizvodnje godina i mjesec.

Notificirano tijelo odgovorno za tip EU ispitivanje i za proizvodnju prema Modulu C2 Uredbe (EU) 2016/425: Apave Eksploatacija Francuska SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francuska. **Za EU deklaraciju o usklađenosti protiv LZO Uredbe (EU) 2016/425 pogledajte www.oxyline.eu**

(BY) Паўмаска Серыя Oxyline X6 OxyPro

са штыком прыстасаваныя, шматразовыя выраблены з тэрмапласту гума TPR

Вытворца: OXYLINE Sp. z o. o., Польшча, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@ oxyline.eu

СІЗ катэгорыі III; Выкарыстоўваемая тэхнічная даведка: EN 140:1998. Памер S - эталон X6-S, памер M - эталон X6-M, памер L - эталон X6-L.

КАНСТРУКЦЫЯ МАСКІ. GRAPH: 1. Асабовая пячатка: памеры S (спасылка TPR601), M (спасылка TPR602), L (спасылка PR603). 2. Інгаляцыя Клапаны. (спасылка FFP615). 3. Выдых Клапан (спасылка HMS606). 4. Галава раменьчыкі злучаны з целам, які рэгулюецца і расшпільваецца (спасылка HS709).

ЗНАКІ НА ПАЎМАСКЕ. PHOTO: 1. памер маркіроўка (S, M, L). 2. маркіроўка на масцы клапан, маркіроўка CE і нумар упаўнаважанага органа 0082. 3. маркіроўка на масцы клапаны Еўрапейскі стандарт нумар EN 140:1998. 4. маркіроўка тавару імя OXYLINE X6.

ІНСТРУКЦЫЯ ПА ВЫКАРЫСТАННІ: Палова твару газ маска выраблены з тэрмапласту гума TPR серыі Oxyline X6 для выкарыстання з двума паветра ачышчальны кампаненты. Шматразовая паўмаска Oxyline X6 мае два штык сувязі. Забяспечвае абарону органаў дыхання, абараняючы супраць шыр дыяпазон газаў, пароў і пылу. Яго прыталеныя эрганамічны форма забяспечвае аптымальны бачанне і ёсць сумяшчальны з вокам абарона абсталяванне. Гэта характарызуецца буйн ўстойлівасць і даўгавечнасць. Раўнамерна размеркаваны вага на твары карыстальніка забяспечвае зручна і шчыльна падыходзяць, дзякуючы чаму паўмаска выдатна захоўвае яго становішча падчас розныя дзейнасці. Паўмаскі Oxyline X6 ёсць даступны ў трох памеры: малы (X6-S), сярэдні (X6-M) і вялікі (X6-L). Для выкарыстання маскі правільна, калі ласка чытаць уважліва азнаёмцеся з гэтым кіраўніцтвам раней выкарыстоўваць і захоўваць гэта на потым кансультацыя.

ПАПЯРЭДЖАННІ: **1.** Гэта паўмаска не пастаўляе кісларод (O_2) і павінен выкарыстоўвацца ў вентыляваным памяшканні працоўнае асяроддзе, у якім кісларод змест Шу роўны або больш чым 19,5% па аб'ёме. **2.** У кожным выпадак, адпаведны тып фільтра павінны быць выбраны у залежнасці ад канцэнтрацыі і тыпу. З забруджванняў. Не выкарыстоўвайце рэспіратар у навакольным асяроддзі дзе канцэнтрацыя значэнне забруджвальных рэчываў. Шу невядома стварэнне непасрэдная небяспека для жыцця або здароўе. **3.** Калі выкарыстоўваючы паўмаску, вы павінен заўсёды насіць два фільтраванне штук. **4.** Ні пры якіх абставінах павінен ён будзе выкарыстоўвацца для абароны супраць вуглярод угарны газ. **5.** Маска не павінны быць зменены Або выкарыстоўваецца калі пашкоджаныя. **6.** гэта фільтруе рэспіратар нельга выкарыстоўваць у ёмістасцях, калодзежах, каналізацыі або ў абмежаваным рэжыме прасторы без вентыляцыя. **7.** Паўмаска нельга выкарыстоўваць людзям з барадой Або іншае асабовы валасы што можа прадухіліць маску для твару ад ўшчыльнення. **8.** Пакіньце працоўнае месца калі рэспіратар ёсць пашкоджаны, дыханне Шу цяжка і / ці галавакружэнне Або млоснасць. **9.** Не выкарыстоўвайце ў ан выбуханебяспечнае асяроддзе. **10.** Вушы толькі ў спалучэнні з ухваленым CE фільтры ў адпаведнасці з EN 143:2000 + A1:2006 і / або з картрыджам фільтры ў адпаведнасці са стандартам EN 14387:2004 + A1:2008. Дзеючыя правілы краіны трэба прытрымлівацца. Для таго, каб атрымаць рэкамендацыі EN529: стандарт 2005 (рэкамендацыі па выбары, выкарыстанні, догляду і абслугоўванні) даступны). **11.** Не выкарыстоўвайце ў ан кісларод узбагачаны атмасфера або ў ан кісларод узбагачаны атмасфера..

ПЕРАД ВЫКАРЫСТАННЕМ: 1. Зрабіце ўпэўнены, што рэспіратар серыі Oxyline X6 мае усё часткі: шлеі і рамяні, інгаляцыя клапаны і выпускныя, ўшчыльнення і г.д. **2.** Робіць суры што паўмаска серыі Oxyline X6 знаходзіцца ў ідэальным стане стан, не мае прыкмет бруду, расколін, пашкоджанняў, удараў ; **3.** на якой - н элементы. Калі гэта не, спыніце выкарыстанне гэта. **4.** Робіць суры што выбраны фільтр, фільтр- паглынальнік або паглынальнік ёсць падыходзіць для яго прызначаны выкарыстоўваць у вашым праца. **5.** Робіць суры што два даступны паветраачышчальны кампаненты адносяцца да аднаго тыпу.

ІНСТРУКЦЫЯ ЗБОРКІ КАМПАНЕНТАЎ АЧЫСТКІ ПАВЕТРА ДЛЯ ПАЎМАСКІ СЕРЫІ OXYLINE X6. Сумясціце пластыкавы адаптар фільтра з фільтрам трымальнік на масцы (Fig.1). Націсніце і павярніце фільтр да канца направа (Fig.2). Паўтарыце працэдуру для другога фільтр.

ІНСТРУКЦЫІ ПА ЎСТАНОЎКЕ: 1. Адрэгулюйце пластыкавую частку павязкі (люлькі) так што гэта падыходзіць зручна вакол ваш галава. 2. Змясціце пластыкавую падстаўку над ваш кіраўнік соль што стрэлка Шу побач з тварам малюнак (на калысцы) быў звернуты ўверх. 3. Трымайце канцы ніжняй эластычных паласы адной і другой рукой рука ссуньце маску над ваш твар, пакрыццё гэта рот і нос (Fig.3). 4. Вазьміцеся за канцы рамянёў, пакладзеце іх на спіну гарлавіну і злучыце іх разам. (Fig.4) Адрэгулюйце нацяжэнне раменьчыка, пацягнуўшы за канцы рамянёў пакуль не стане бясьпечным і зручным падыходзяць Шу дасягнуты. Нацяжэнне раменьчыка можна паменшыць, высунуўшы спражку са спіны.

ПРАВЕРКА ГЕРМЕТНАСЦІ І ПАДГАДЗІЦЦА ПАЛУМАСКІ OXYLINE X6

Пазітыўны Ціск Шлейка асобы Праверка: З дапамогай фільтраў, паглынальнікаў і фільтраў амартызатары для паўмаскі. Прыкрыць выдых клапан з вашым руку, выдыхніце акуратна будаваць параўн становучы ціск, і зрабіць суры што няма паветра уцечкі былі выяўлены. (Fig.5) Калі там няма ўцечкі і належных падыходзяць мае быў дасягнуты.

Негатывы Ціск Шлейка асобы Праверце: • Калі выкарыстанне з фільтрамі X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD зачыніце адтуліны паглынальнікаў рукі і ўдыхніце (Fig.6). Калі там няма паветра уцечка належная падыходзяць мае быў дасягнуты. • Калі з выкарыстаннем фільтра X793 P3 R, X793C P3 R паглынальнікаў, зацісніце фільтр накрыйце сваім пальцы трымаць гэта ўшчыльненне, удыхнуць (BBBBB.7). Калі там няма паветра уцечка належная падыходзяць мае быў дасягнуты. • Калі выкарыстоўваючы фільтры X2000, размясціце свой вялікія пальцы пасярэдзіне становішча фільтраў і ўдыхніце (Fig.8). Калі там няма паветра уцечка належная падыходзяць мае быў дасягнуты. • Калі вы выявіць паветра уцечкі ў некаторых з тэстаў, рэспіратар не было правільна насаджаны на твар. Калі гэта справа, вы неабходна зноў адрэгуляваць гумку рамяні і паўтарыце тэст на герметычнасць. • Калі вы ёсць не ў стане атрымаць належную пячатку, не ўступайце забруджанымі плошча. • Калі вы сумняваецеся, звярніцеся да спецыяліста па бяспецы інспектар. • Каб зняць маску, аслабце гумку шлеі, расшпіліць ніжнюю раменьчыкі і вазьміце гэта з вашага боку галава.

ЗАХОЎВАННЕ: паўмаскі серыі Oxyline X6 варта захоўваць без паветраачышчальны кампаненты, у герметычна запячатаны сумка, ст пакой тэмпературы ў сухім месцы, удалечыні ад забруджванняў. Не падвяргайце маску ўздзеянню цяпла вышэй за 50°C і не падвяргайце яго ўздзеянню прамых сонечных прамянёў сонечнае святло.

І **ДЭЗІНФЕКЦЫЯ:** • Адлучыце фільтры / паглынальнікі / фільтр паглынальнікі раней чыстка паўмаскі • Ачысціце паўмаску мокрай анучай і акуніце яго ў растворы падцяпліць вады пры тэмпературы не вышэй за 50 °C з выкарыстаннем нейтральнага мыйнага сродкі неабходныя. • Змыць цёплым вады і паветра сушыце ў чыстым ад забруджванняў асяроддзі. • НЕ ЧЫСЦІЦЕ РАСТВАРАЛЬНІКАМІ, МЫЙНЫМІ Сродкамі АБО ПРАДУКТАМІ НА АСНОВЕ АЛІЮ.

АБСЛУГОЎВАННЕ: падтрымліваць рэспіратар у лепшым стане стан, выканайце наступнае крокі пасля кожны выкарыстанне: • Ачысціце і захоўвайце ў цалкам сухое месца ў ан герметычны мяшок без фільтры. • Праверце ўдых і выдых клапаны і трымаць іх чысты, свабодны ад чаго-небудзь скажэнне. • Робіць суры што эластычнасць папружак не змяншаецца. • Праверце стан і становішча ўшчыльняльнікаў на фільтры трымальнік і пярэдняя частка. • Робіць суры што паўмаска знаходзіцца ў ідэальным стане стан, без слядоў бруду, слёз Або расколіны ў любой з яго часткі. • Калі любы з яго кампаненты паказваюць любыя дэфармацыя, паўмаска павінны быць заменены і / або кінуць прэч.

Інфармацыя аб даце вырабу можна знайсці на паўмаскі часткі. Стол ніжэй паказвае які часткі ёсць спатканне марка.

Запасны часткі	Частка нумар	Пазначэнне даты вырабу	Замена аўтарызаваным карыстальнікам
Ушчыльняльнік (для памеру S)	TPR601	так	Але
Асабовая пячатка (для памеру M)	TPR602	так	Але
Ушчыльняльнік (для памеру L)	TPR603	так	Але
Вечка клапана / York	TPR604	так	Але
Галаўны шлейка ў зборы	HMS709	Але	так
Галава Штэкер джгута	HMS710	Але	так
Папружка	HMS711	Але	так
налева Спражка	HMS712	Але	так
Правая спражка	HMS713	Але	так
Выдых Клапаны	HMS606	Але	так
Інгаляцыі Клапаны	FFP615	Але	так

ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЗАМЕНЕ.

Жгут і клапан Oxyline X6 вокладка зборка: 1. Выдаліць Галава Зборка джгутоў (спасылка HMS709) і клапан Вечка (спасылка TPR604) шляхам размяшчэння вялікі палец знізу клапаны вечка і пальцы уверсе. Пацягніце вентыль вокладка дно ад твару вялікім пальцам, а затым да вызвалення клапана вокладка. 2. Замяніць Галава Зборка джгутоў (спасылка HMS709) і клапан Накрыйце (спасылка TPR604), паставіўшы шпільку на твар у выемку у верхняй частцы клапана вокладка. Націсніце ніжнюю частку клапана вокладка у твар. Калі правільна заручаны, ан чутны аснастка павінны быць пачутыя.

Выдых Клапаны Замена: 1. Выдаліць Галоўка Oxyline X6 Зборка джгутоў (спасылка HMS709) і клапан Вечка (рэф. TPR604), пацягнуўшы далей ад асабовага ўшчыльнення. 2. Выдаліць Oxyline X6 Выдых Клапан (спасылка HMS606) ад сядла клапана, узяўшы клапан і пацягнуўшы кожны клапаны шток выходзіць з сядзення клапана. 3. Агледзець сядло клапана, выраб пэўныя гэта Шу чысты і ў добрым стане стан. 4. Замяніць Oxyline X6 Выдых Клапан (спасылка HMS606) шляхам устаўкі сцеблы на два дзіркі пакуль яны ёсць бачны знутры твару, а затым выцягваючы сцеблы праз пакуль яны ёсць седзячы і замацаваны. 5. Замяніць Галоўка Oxyline X6 Зборка джгутоў (спасылка HMS709) і клапан Накрыйце (ref.TPR604), паставіўшы шпільку на твар у выемку у верхняй частцы клапана вокладка.. Націсніце ніжнюю частку клапана вокладка у твар. Калі правільна заручаны, ан чутны аснастка павінны быць пачутыя. Заўвагі: Правесці негатыў ціск запячатаны праверыць, каб пераканацца выдых клапаны Шу функцыянавання правільна. (Прачытайце, як гэта зрабіць у IFU).

Інгаляцыі Клапаны Замена: Інгаляцыі клапаны ёсць размешчаны на ўнутраным боку твару інгаляцыі парты. Гэтыя клапаны варта агледзець раней кожнае выкарыстанне рэспіратара і падчас ачыстка. Замяніць калі заўгодна клапаны стаць пашкоджаны Або Страчаны. 1. Выдаліць існуючы клапан (ы) (спасылка FFP615) шляхам захопу клапан і цягне клапан ад цэнтральнай стойкі. 2. Замяніць клапан (ы), націснуўшы на адтуліну клапана над цэнтральнай стойкай на сядзенні клапана. Будзьце ўпэўненыя клапан (ы) ёсць цалкам займаецца праз затамкавая стойка (-ы) і ляжыць плоскі.

ЧАС ВЫКАРЫСТАННЯ: Паўмаскі серыі Oxyline X6 ёсць выраблены з высакаякасных матэрыялаў. Аднак часткі такія як клапаны, раскосы, рамяні Або іншае часткі што патрабаваць праверка павінны быць заменены, як толькі яны выявяць пераробка Або скажэнне. Тэрмін прыдатнасці паўмаскі серыі Oxyline X6: 5 гадоў з моманту вытворчасці дадзены пазначана на паўмаскі.

АБМЕЖАВАННІ ВЫКАРЫСТАННЯ. Выкарыстанне гэтага маска павінен адпавядаць прымян законы, правілы і стандарты адносна аховы органаў дыхання краіны улады.

МАРКІРОВКА І СІМВОЛЫ. PIKT: 1. Гл інфармацыі прадастаўляецца вытворцам. 2. Тэмпературны дыяпазон захоўвання. 3. Максімальная адносная вільготнасць пры захоўванні. 4. Тэрмін прыдатнасці год/месяц. 5. дата штамп = дата вытворчасці год і месяц.

Упаўнаважаны орган, адказны за тып ЕС экспертызы і для вытворчасці у адпаведнасці з Модулем С2 Рэгламенту (ЕС) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Францыя. **Для дэкларацыі адпаведнасці ЕС супраць рэгламенту PPE (ЕС) 2016/425, глядзіце на сайце www.oxyline.eu**

(CS) Polomaska Řada Oxyline X6 OxyPro

s bajonetem montáž, opakovaně použitelná vyrobeno z termoplastu gumové TPR

Výroba: OXYLINE Sp. z o. o., Polsko, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

OOP kategorie III; Technický odkaz v použití: EN 140:1998. Velikost S - reference X6-S, velikost M - reference X6-M, velikost L - reference X6-L.

KONSTRUKCE MASKY. GRAPH: 1. Obličejové těsnění: velikosti S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inhalace Ventily. (ref. FFP615). 3. Výdech Ventil (ref. HMS606). 4. Hlava popruhy připojený k tělu nastavitelný a rozepínací (ref. HS709).

OZNAČENÍ NA POLOMASCE. PHOTO: 1. velikost značení (S, M, L). 2. označení na masce ventil, označení CE a číslo notifikované osoby 0082. 3. označení na masce ventily Číslo evropské normy EN 140:1998. 4. označení výrobku název OXYLINE X6.

NÁVOD K POUŽITÍ: Poloviční lícnice plyn maska vyrobeno z termoplastu pryžové TPR řady Oxyline X6 pro použití se dvěma vzduch čištění komponenty. Polomaska Oxyline X6 pro opakované použití má dva bajonet spojení. Poskytuje ochranu dýchacích cest, chrání proti širokému rozsah plynů, par a prachu. Své vybavené ergonomický tvar zajišťuje optimální vidění a je kompatibilní s okem ochrana zařízení. to je vyznačující se velkým odolnost a trvanlivost. Rovnoměrně distribuováno váha na obličeji uživatele zajišťuje pohodlí a těsné fit, díky čemuž polomaska dokonale zachovává své pozice během rozličný aktivity. Polomasky Oxyline X6 jsou k dispozici ve třech velikosti: Small (X6-S), Medium (X6-M) a Large (X6-L). K použití masky správně, prosím číst tento návod pečlivě před používat a uchovávat to na později konzultace.

UPOZORNĚNÍ: 1. Tato polomaska nedodává kyslíku (O_2) a musí se používat ve větraném pracovní prostředí, ve kterém je kyslík obsah Shoo! rovno nebo větší než 19,5 % objemových. **2.** V každém případ, vhodný typ filtru by mělo být vybráno v závislosti na koncentraci a typu. Z kontaminantů. Nepoužívejte respirátor v prostředí kde je koncentrace hodnota kontaminantů. Shoo! neznámý vytváření bezprostřední ohrožení života nebo zdraví. **3.** Když pomocí polomasky, vy musí vždy mít na sobě dva filtrování kousky. **4.** Za žádných okolností by měl bude sloužit k ochraně proti uhlík oxid monoxidu. **5.** Maska se nesmí upravovat Nebo použitý když poškozený. **6.** Tento filtrační respirátor nelze použít v nádobách, studnách, kanalizacích nebo ve vazbě prostory bez větrání. **7.** Polomaska nesmí být používán osobami s vousy Nebo jiný obličeje vlasy že smět zabraňte utěsnění obličejové masky. **8.** Opusťte pracoviště pokud je respirátor poškozený, dýchá Shoo! obtížné a/ nebo závrať Nebo nevolnost. **9.** Nepoužívejte v an výbušné prostředí. **10.** Uši pouze ve spojení se schválením CE filtry v souladu s EN 143:2000 + A1:2006 a/ nebo s vložkou filtry v souladu s normou EN 14387:2004 + A1:2008. Příslušné národní předpisy je třeba následovat. Pro získání směrnice EN529: 2005 norma (doporučení pro výběr, použití, péči a údržbu). dostupný). **11.** Nepoužívejte v an kyslík obohacený atmosféra nebo v an kyslík obohacený atmosféra..

PŘED POUŽITÍM: 1. Vyrobte Ujistěte se, že respirátor řady Oxyline X6 má Všechno části: postroj a popruhy, inhalace ventily a výfuky, těsnění atd. **2.** dělá súry že polomaska řady Oxyline X6 je v perfektním stavu stav, nejeví známky znečištění, praskliny, poškození, nárazy ; **3.** na kterémkoli z jeho Prvky. Li to ne, přestaňte používat to. **4.** dělá súry že vybraný filtr, filtr absorbér nebo absorbér je vhodné pro jeho zamýšlený použít ve svém práce. **5.** dělá súry že ti dva dostupný čištění vzduchu komponenty jsou stejného typu.

NÁVOD NA MONTÁŽ SOUČÁSTÍ PRO ČIŠTĚNÍ VZDUCHU POLOMASKY OXYLINE ŘADY X6. Zarovnejte plastový adaptér filtru s filtrem držák na masku (Fig.1). Stiskněte a otočte filtr zcela vpravo (Fig.2). Opakujte postup pro další filtr.

NÁVOD NA MONTÁŽ: 1. Upravte plastovou část čelenky (kolébky) tak že to sedí pohodlně kolem vaše hlava. 2. Umístěte plastovou kolébku přes vaše hlava sůl že šipka Shoo! vedle obličeje kresba (na kolébce) směřovala nahoru. 3. Držte konce spodní části elastický kapely jednou a druhou rukou ruka posuňte masku přes tvůj obličej, zakrývající to ústa a nos (Fig.3). 4. Uchopte konce popruhů a položte je na záda krk a spoj jim spolu. (Fig.4) Upravte napnutí popruhu tahem za konce popruhů dokud nebude bezpečný a pohodlný vejít se Shoo! dosaženo. Napnutí popruhu lze zmenšit vytlačením přezky ze zad.

KONTROLA TĚSNOSTI A VHODNOSTI POLOMASKY OXYLINE X6

Pozitivní Tlak Face lift Kontrola: Pomocí filtrů, absorbérů a filtrů absorbéry pro polomasku. Zakryjte výdech ventil s vaším ruku, výdech jemně stavět srov pozitivní tlak a dělat súry že žádný vzduch úniky byli zjištěno. (Fig.5) Pokud tam není žádný únik a je v pořádku vejít se má byl dosaženo.

Zápory Tlak Face lift Zkontrolujte: • Kdy použití s filtry X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD zakryjte otvory absorbérů svým ruce a nádech (Fig.6). Li tam není vzduch únik řádný vejít se má byl dosaženo. • Když pomocí filtru X793 P3 R, X793C P3 R absorbéry, sevřete filtr přikryjte se svým prsty držet to utěsnit, vdechnout (Fig.7). Li tam není vzduch

únik řádný vejít se má byl dosaženo. • Když pomocí filtrů X2000 umístěte svůj palce uprostřed poloha filtrů a nádech (Fig.8). Li tam není vzduch únik řádný vejít se má byl dosaženo. • Pokud vy detekovat vzduch netěsnost v některých testech, respirátor nebyl správně nasazené na obličeji. Li tento je ten případ, vy by měl znovu nastavit elastický prvek popruhy a zopakujte zkoušku těsnosti. • Pokud vy jsou nemůžete získat správné těsnění obličeje, nevstupujte kontaminovaní plocha. • V případě pochybností se obraťte na bezpečnostního pracovníka inspektor. • Chcete - li masku sejmout, povolte gumičku popruhy, rozepnout spodní popruhy a vzít to z tvého hlava.

SKLADOVÁNÍ: Polomasky řady Oxyline X6 by měly být uloženy bez čištění vzduchu komponenty, v hermeticky zapečetěno taška, at pokoj, místnost teplotě na suchém místě, mimo kontaminaci. Nevystavujte masku teplu nad 50°C a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření sluneční světlo.

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE: • Sejměte filtry / absorbéry / filtr absorbéry před čištění polomasky • Polomasku očistěte vlhkým hadříkem a ponořte to v teplém roztoku voda při teplotě nepřesahující 50 °C, za použití neutrálního čisticího prostředku, pokud nutné. • Opláchněte teplým voda a vzduch suché v prostředí bez znečištění. • NEČISTĚTE POMOCÍ ROZPOUŠTĚDEL, ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ A OLEJOVÝCH PROSTŘEDKŮ.

ÚDRŽBA: Pro udržení respirátoru v nejlepším stavu stavu, proveďte následující kroky po každý použití: • Vyčistěte a uložte do úplného suché místo v an vzduchotěsný Taška bez filtry. • Šek nádech a výdech ventily a udržet jim čisté, bez všeho zkreslení. • Dělá súry že elasticita popruhů nesnižuje se. • Zkontrolujte stav a polohu těsnění na filtru držák a přední část. • Dělá súry že polomaska je v perfektním stavu stav, bez známek špíny, natržení Nebo praskliny v některém z nich díly. • Pokud kterýkoli z jeho komponenty vykazují jakékoli deformace, polomaska by měly být vyměněny a/ nebo házet pryč.

Informace o datu výroby najdete na polomasce díly. Stůl níže ukazuje který díly mít rande razítko.

Náhradní díly	Číslo dílu	Označení data výroby	Vyměnitelné oprávněným uživatelem
Obličejový uzávěr (pro velikost S)	TPR601	Ano	Ale
Obličejový uzávěr (pro velikost M)	TPR602	Ano	Ale
Obličejový uzávěr (pro velikost L)	TPR603	Ano	Ale
Víko ventilu / York	TPR604	Ano	Ale
Sestava hlavového postroje	HMS709	Ale	Ano
Hlava Zástrčka postroje	HMS710	Ale	Ano
Popruh	HMS711	Ale	Ano
Vlevo, odjet Přezka	HMS712	Ale	Ano
Pravá spona	HMS713	Ale	Ano
Výdech Ventily	HMS606	Ale	Ano
Inhalace Ventily	FFP615	Ale	Ano

NÁVOD NA VÝMĚNU.

Postroj a ventil Oxyline X6 Pokrýt montáž: 1. Odstranit Hlava Sestava svazku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref. TPR604) umístěním palec pod ventily kryt a prsty Nahoře. Zatáhněte za ventil Pokrýt dno palcem pryč od obličejové části a pak nahoru k uvolnění ventilu Pokrýt. 2. Vyměňte Hlava Sestava svazku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref. TPR604) umístěním kolíku na lícnici do zářezu v horní části ventilu Pokrýt. Stiskněte spodní část ventilu Pokrýt do obličejové masky. Když správně zasnoubený, an slyšitelný snap by mělo být slyšet.

Výdech Ventily Výměna: 1. Odstranit Hlava Oxyline X6 Sestava svazku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref. TPR604) zatažením daleko od obličejového těsnění. 2. Odstraňte Oxyline X6 Výdech Ventil (ref. HMS606) ze sedla ventilu uchopením ventilu a tahem každý ventily dřík ven ze sedla ventilu. 3. Zkontrolujte sedlo ventilu, výroba určitý to Shoo! čisté a v dobrém stavu stav. 4. Vyměňte Oxyline X6 Výdech Ventil (ref. HMS606) vložením stonky do dvou díry až do ony jsou viditelné zevnitř obličejové části a poté tahání stonků přes až do ony jsou usazené a zajištěné. 5. Vyměňte Hlava Oxyline X6 Sestava svazku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref.TPR604) umístěním kolíku na lícnici do zářezu v horní části ventilu Pokrýt.. Stiskněte spodní část ventilu Pokrýt do obličejové masky. Když správně zasnoubený, an slyšitelný snap by mělo být slyšet. Poznámky: Proveďte negativ tlak zapečetěno zkontrolujte, abyste zajistili výdech ventily Shoo! fungování správně. (Přečtěte si, jak to udělat v IFU).

Inhalace Ventily Náhrada: Inhalace ventily jsou umístěné na vnitřní straně obličejové části inhalace porty. Tyto ventily by měl být zkontrolován před při každém použití respirátoru a během něj čištění. Nahradit kdykoli ventily stát se poškozené Nebo Ztracený. 1. Odstraňte existující ventil (y) (ref. FFP615) uchopením ventil a tahání ventil ze středového sloupku. 2. Vyměňte ventil (y) stisknutím otvoru ventilu přes středový sloupek na sedle ventilu. Buďte si jisti ventil (y) je plně zasnoubený přes ventilové sloupky a kladky byt.

DOBA **POUŽITÍ:** Polomasky řady Oxyline X6 jsou vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů. Nicméně díly jako jsou ventily, výztuhy, popruhy Nebo jiný díly že vyžadovat inspekce musí být vyměněny, jakmile nějaké vykazují změna Nebo zkreslení. Skladovatelnost polomasky řady Oxyline X6: 5 let od výroby daný vyznačeno na polomasce.

OMEZENÍ POUŽITÍ. Použití tohoto maska musí dodržovat platné zákony, předpisy a normy o ochraně dýchacích cest země úřady.

OZNAČENÍ A SYMBOLY. PIKT: 1. Viz informace poskytnutý výrobcem. 2. Rozsah skladovacích teplot. 3. Maximální skladovací relativní vlhkost. 4. Datum expirace rok/měsíc. 5. datum razítko = datum výroby rok a měsíc.

Notifikovaná osoba odpovědná za typ EU vyšetření a pro výrobu podle modulu C2 nařízení (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francie. **Pro EU prohlášení o shodě proti nařízení OOP (EU) 2016/425 viz www.oxyline.eu**

(DA) Halvmaske Oxyline X6- serien OxyPro

med en bajonet passende, genanvendelig lavet af termoplast gummi TPR

Fremstilling: OXYLINE Sp. z o. o., Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PPE kategori III; Teknisk reference i brug: EN 140:1998. Størrelse S - reference X6-S, str. M - reference X6-M, str. L - reference X6-L.

KONSTRUKTION AF MASKEN. GRAPH: 1. Ansigtsforsegling: størrelser S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Indånding Ventiler. (ref. FFP615). 3. Udånding Ventil (ref. HMS606). 4. Hoved stropper tilsluttes kroppen justerbar og lynes ud (ref. HS709).

MÆRKNINGER PÅ HALVMASKEN. PHOTO: 1. størrelse mærkning (S, M, L). 2. markering på masken ventil, CE- mærkning og bemyndiget organ nummer 0082. 3. mærkning på masken ventiler Europæisk standard nummer EN 140:1998. 4. mærkning af produktet navn OXYLINE X6.

BRUGSANVISNING: Halvt ansigtsmaske gas maske lavet af termoplast gummi TPR Oxyline X6 serie til brug med to luft rensende komponenter. Oxyline X6 genanvendelig halvmaske har to bajonet forbindelser. Giver åndedrætsbeskyttelse, beskytter mod en bred række af gasser, dampe og støv. Dens monteret ergonomisk form sikrer optimal vision og er kompatibel med øjet beskyttelse udstyr. det er præget af stort modstand og holdbarhed. Jævnt fordelt vægt på brugerens ansigt sikrer komfort og stram pasform, takket være hvilken halvmasken perfekt beholder dens position i løbet af forskellige aktiviteter. Oxyline X6 halvmaskerne er fås i tre størrelser: Small (X6-S), Medium (X6-M) og Large (X6-L). At bruge masken ordentligt, tak Læs denne manual omhyggeligt Før bruge og opbevare det til senere konsultation.

ADVARSLER: 1. Denne halvmaske leverer ikke ilt (O_2) og skal bruges i et ventileret arbejdsmiljø, hvor ilten indhold Shoo lig med eller større end 19,5 volumenprocent. **2.** I hver sag, det passende type filter skal vælges afhængig af koncentration og type. Af forurenende stoffer. Brug ikke åndedrætsværnet i miljøer hvor koncentrationen værdien af forurenende stoffer. Shoo ukendt skabe en umiddelbar livsfare eller sundhed. **3.** Hvornår ved at bruge halvmasken, dig skal altid have på to filtrering stykker. **4.** Under ingen omstændigheder bør det vil blive brugt til beskyttelse mod kulstof monoxid. **5.** Masken må ikke ændres Eller Brugt hvornår beskadiget. **6.** Det her filter åndedrætsværn kan ikke bruges i beholdere, brønde, kloakker eller indespærret mellemrum uden ventilation. **7.** Halvmasken må ikke bruges af personer med skæg Eller Andet ansigtsbehandling hår at kan forhindre ansigtsmasken i at forsegle. **8.** Forlad arbejdspladsen hvis respiratoren er beskadiget, vejrtrækning Shoo svært og/ eller svimmelhed Eller kvalme. **9.** Må ikke anvendes i en eksplosivt miljø. **10.** Ører kun i forbindelse med CE godkendt filtre i henhold til EN 143:2000 + A1:2006 og/ eller med patron filtre i henhold til EN 14387:2004 + A1:2008 standard. De gældende landebestemmelser skal følges. For at få retningslinjer EN529: 2005 standard (anbefalinger for valg, brug, pleje og vedligeholdelse) er ledig). **11.** Må ikke bruges i en ilt beriget atmosfære eller i en ilt beriget atmosfære..

FØR BRUG: 1. Lav sikker på, at Oxyline X6 - seriens åndedrætsværn har alle dele: sele og stropper, indånding ventiler og udstødning, tætninger mm. **2.** gør suras at Oxyline X6 - seriens halvmaske er perfekt stand, viser ikke tegn på snavs, revner, skader, stød ; **3.** på nogen af sine elementer. Hvis det ikke, stoppe med at bruge det. **4.** gør suras at den valgte filter, filterabsorber eller absorber er velegnet til dens tilsigtet bruge i din arbejde. **5.** gør suras at de to ledig luftrensende komponenter er af samme type.

MONTERINGSVEJLEDNING FOR LUFTRENSENDE KOMPONENTER TIL HALVMASKEN I OXYLINE X6-SERIEN. Juster plastikfilteradapteren med filteret holder på masken (Fig.1). Tryk og drej filter helt til højre (Fig.2). Gentag proceduren for den anden filter.

MONTERINGSVEJLEDNING: 1. Juster plastdelen af pandebåndet (vugge) så at det passer komfortabelt rundt om din hovedet. 2. Placer plastikholderen over din hoved salt at pilen Shoo ved siden af ansigtstegningen (på vuggen) var vendt opad. 3. Hold i enderne af den nederste elastik bånd med den ene hånd og med den anden hånd skub masken over dit ansigt, der dækker det mund og næse (Fig.3). 4. Tag fat i enderne af stropperne, læg dem på ryggen hals og forbinde dem sammen. (Fig.4) Juster stropspændingen ved at trække i enderne af stropperne indtil en sikker og behagelig passe Shoo opnået. Remspænding kan reduceres ved at skubbe spændet ud af ryggen.

KONTROL AF OXYLINE X6 HALFMASKENS TÆTNING OG TILPASNING

Positiv Tryk Ansigtsløftning Tjek: Brug af filtre, absorbere og filtre absorbere til halvmasken. Dæk udåndingen ventil med din hånd, udånder forsigtigt at bygge jfr positiv tryk og lav suras at ingen luft utætheder var opdaget. (Fig.5) Hvis der er ingen lækage og korrekt passe har været opnået.

Negativer Tryk Ansigtsløftning Kontroller: • Hvornår brug med filtre X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD dækker hullerne i absorbenterne med din hænder og indånder (Fig.6). Hvis der er ingen luft lækage en ordentlig passe har været opnået. • Hvornår ved hjælp af X793 P3 R, X793C P3 R filter absorbere, klem filteret dække med din fingre at holde det forsegle, indånde (Fig.7). Hvis der er ingen luft

lækage en ordentlig passe har været opnået. • Hvornår ved hjælp af X2000- filtrene skal du placere din tommelfingre i midten placering af filtrene og indånding (Fig.8). Hvis der er ingen luft lækage en ordentlig passe har været opnået. • Hvis du opdage en luft lækage i nogle af testene, har respiratoren ikke været ordentligt monteret i ansigtet. Hvis det her er tilfældet, dig skal omjustere elastikken stropper og gentag stramhedstesten. • Hvis du er ude af stand til at opnå den korrekte ansigtsforsegling, træde ikke ind forurenet areal. • Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en sikkerhedstjeneste inspektør. • For at fjerne masken skal du løsne elastikken stropper, løsne den nederste stropper og tag det af din hovedet.

OPBEVARING: Halvmaskerne i Oxyline X6 - serien skal opbevares uden luftrensende komponenter, i en hermetisk forseglet taske, kl værelse temperatur på et tørt sted, væk fra forurening. Udsæt ikke masken for varme over 50°C og udsæt den ikke for direkte sollys sollys.

RENGØRING OG DESINFEKTION: • Afmonter filtre / absorbere / filter absorbere Før rengøring af halvmasken • Rengør halvmasken med en våd klud og nedsænk den det i en opløsning af varm vand ved en temperatur på ikke over 50 °C, med et neutralt rengøringsmiddel, hvis nødvendigt. • Skyl med varmt vand og luft tørre i et forureningsfrit miljø. • RENGØR IKKE MED OPLØSNINGSMIDLER, HØJTE VASKEMIDLER ELLER OLIEBASEREDE PRODUKTER.

VEDLIGEHOLDELSE: For at holde åndedrætsværnet i den bedste stand tilstand, udfør følgende trin efter hver brug: • Rengør og opbevar fuldstændigt tørt sted i et lufttæt taske uden filtre. • Kontrollere ind- og udånding ventiler og hold dem ren, fri for noget forvrængning. • Gør suras at stroppernes elasticitet falder ikke. • Kontroller tilstanden og placeringen af tætningerne på filteret holder og frontsektionen. • Gør suras at halvmasken er perfekt stand, uden spor af snavs, revner Eller revner i noget af det dele. • Hvis noget af det komponenter viser evt deformation, halvmasken skal udskiftes og / eller kaste væk.

Oplysninger om fremstillingsdato kan findes på halvmasken dele. Bordet under viser sig hvilken dele har en date frimærke.

Reservedele dele	Varenummer	Angivelse af produktionsdato	Kan udskiftes af autoriseret bruger
Ansigtsforsegling (til størrelse S)	TPR601	Ja	Men
Ansigtsforsegling (til størrelse M)	TPR602	Ja	Men
Ansigtsforsegling (til størrelse L)	TPR603	Ja	Men
Ventildæksel / York	TPR604	Ja	Men
Hovedselesamling	HMS709	Men	Ja
Hoved Selestik	HMS710	Men	Ja
Rem	HMS711	Men	Ja
Venstre Spænde	HMS712	Men	Ja
Højre spænde	HMS713	Men	Ja
Udånding Ventiler	HMS606	Men	Ja
Indånding Ventiler	FFP615	Men	Ja

UDSKIFTNINGSINSTRUKTIONER.

Oxyline X6 sele og ventil dække over samling: 1. Fjerne Hoved Selesamling (ref. HMS709) & ventil Dæk (ref. TPR604) ved at placere tommelfinger under ventiler dæksel og fingre på toppen. Træk i ventilen dække over bund væk fra ansigtsmasken med tommelfingeren og derefter op for at frigøre ventilen dække over. 2. Udskift Hoved Selesamling (ref. HMS709) & ventil Dæk til (ref. TPR604) ved at placere stiften på ansigtsstykket ind i hakket i toppen af ventilen dække over. Tryk på bunden af ventilen dække over ind i ansigtsmasken. Hvornår ordentligt forlovet, en hørbar snap skal høres.

Udånding Ventiler Udskiftning: 1. Fjerne Oxyline X6 hoved Selesamling (ref. HMS709) & ventil Dæk (ref. TPR604) ved at trække væk fra ansigtsforsegling. 2. Fjern Oxyline X6 udånding Ventil (ref. HMS606) fra ventilsædet ved at tage fat i ventilen og trække hver ventiler stamme ud fra ventilsædet. 3. Efterse ventilsæde, gør bestemte det Shoo ren og i god stand tilstand. 4. Udskift Oxyline X6 udånding Ventil (ref. HMS606) ved at indsætte stængler ind i de to huller indtil de er synlig inde fra ansigtsmasken og derefter trækker i stilkene igennem indtil de er siddende og sikret. 5. Udskift Oxyline X6 hoved Selesamling (ref. HMS709) & ventil Dæk til (ref.TPR604) ved at placere stiften på ansigtsstykket ind i hakket i toppen af ventilen dække over.. Tryk på bunden af ventilen dække over ind i ansigtsmasken. Hvornår ordentligt forlovet, en hørbar snap skal høres. Bemærkninger: Udfør en negativ tryk forseglet kontrollere for at sikre udånding ventiler Shoo fungerer ordentligt. (Læs hvordan du gør i IFU).

Indånding Ventiler Udskiftning: Indånding ventiler er placeret på indersiden af ansigtsmasken indånding havne. Disse ventiler skal efterses Før hver respiratorbrug og under rengøring. Erstatte hver gang ventiler blive beskadiget Eller Faret vild. 1. Fjern eksisterende ventil (er) (ref. FFP615) ved at tage fat ventil og træk ventil fra midterstolpen. 2. Udskift ventil (er) ved at trykke på ventilens hul over midterstolpen på ventilsædet. Vær sikker ventil (er) er fuldt ud beskæftiget igennem ventilstolpe (r) og lægger fladt.

ANVENDELSESTID: Oxyline X6 - seriens halvmasker er lavet af materialer af høj kvalitet. Dog dele såsom ventiler, seler, stropper Eller Andet dele

at kræve inspektion skal udskiftes, så snart de viser nogen ændring Eller forvrængning. Holdbarhed af Oxyline X6 - seriens halvmaske: 5 år fra produktion givet markeret på halvmasken.

BRUGSBEGRÆNSNINGER. Brugen af dette maske skal overholde gældende love, regler og standarder om åndedrætsværn i landet myndigheder.

MÆRKNINGER OG SYMBOLER. PIKT: 1. Se Information leveret af producenten. 2. Opbevaringstemperaturområde. 3. Maksimal opbevarings relative fugtighed. 4. Udløbsdato år/ måned. 5. datoen stempel = produktionsdato år og måned.

Bemyndiget organ med ansvar for EU -typen undersøgelse og til produktion i henhold til modul C2 i forordning (EU) 2016/425: Apave Udnyttelse Frankrig SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Frankrig. **Til EU - overensstemmelseserklæring mod PPE- forordning (EU) 2016/425 henvises til www.oxyline.eu**

(DE) Halbmaske Oxyline X6 -Serie OxyPro

mit einem Bajonett passend, wiederverwendbar Hergestellt aus thermoplastischem Kunststoff Gummi TPR

Hersteller: OXYLINE Sp. z o.o. z oo, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PSA- Kategorie III; Technische Referenz im Einsatz: EN 140:1998. Größe S – Referenz X6-S, Größe M – Referenz X6-M, Größe L – Referenz X6-L.

KONSTRUKTION DER MASKE. GRAPH: 1. Gesichtsabdichtung: Größen S (Ref. TPR601), M (Ref. TPR602), L (Ref. PR603). 2. Einatmen Ventile. (Ref. FFP615). 3. Ausatmen Ventil (Ref. HMS606). 4. Kopf Riemen Mit dem Körper verbunden, verstellbar und abnehmbar (Ref. HS709).

MARKIERUNGEN AUF DER HALBMASKE. PHOTO: 1. Größe Markierung (S,M,L). 2. Markierung auf der Maske Ventil, CE- Kennzeichnung und Benannte Stellennummer 0082. 3. Kennzeichnung auf der Maske Ventil Europäische Normnummer EN 140: 1998. 4. Kennzeichnung des Produkts Name OXYLINE X6.

GEBRAUCHSANWEISUNG: Halbgesichtsmaske Gas Maske Hergestellt aus thermoplastischem Kunststoff Gummi TPR Oxyline X6 -Serie zur Verwendung mit zwei Luft reinigend Komponenten. Die wiederverwendbare Halbmaske Oxyline X6 hat zwei Bajonett Verbindungen. Bietet Atemschutz und schützt gegen eine breite Bereich von Gasen, Dämpfen und Stäuben. Es ist tailliert ergonomisch Form stellt sicher optimal Vision und ist kompatibel mit dem Auge Schutz Ausrüstung. Es ist gekennzeichnet durch große Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Gleichmäßig verteilt Gewicht auf dem Gesicht des Benutzers gewährleistet Komfort und eng Passform, dank der die Halbmaske perfekt behält es ist Position während verschieden Aktivitäten. Die Oxyline X6 Halbmasken Sind in drei Varianten erhältlich Größen: Klein (X6-S), Mittel (X6-M) und Groß (X6-L). Um die Maske zu verwenden richtig, bitte lesen Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch Vor verwenden und behalten es für später Beratung.

WARNHINWEISE: 1. Diese Halbmaske liefert nicht Sauerstoff (O_2) und muss in einem belüfteten Raum verwendet werden Arbeitsumgebung, in der der Sauerstoff vorhanden ist Inhalt Ist gleich oder größer als 19,5 Vol.-%. **2.** In jedem Fall, das entsprechende Art des Filters ausgewählt werden soll je nach Konzentration und Art. Von Schadstoffen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät nicht in Umgebungen wo die Konzentration Wert der Schadstoffe. Ist Unbekannt Erstellen eine unmittelbare Gefahr für das Leben oder Gesundheit. **3.** Wann mit der Halbmaske, du muss stets tragen zwei Filterung Stücke. **4.** Unter keinen Umständen sollen Es dient dem Schutz gegen Kohlenstoff Kohlenmonoxid. **5.** Die Maske darf nicht verändert werden oder gebraucht Wann beschädigt. **6.** Das Filter- Atemschutzgeräte können nicht in Behältern, Brunnen und Abwasserkanälen verwendet werden oder in geschlossenen Räumen Räume ohne Belüftung. **7.** Die Halbmaske darf nicht von Personen mit Bart verwendet werden oder andere Gesichts- Haar Das Mai verhindern, dass die Gesichtsmaske abdichtet. **8.** Verlassen Sie den Arbeitsplatz wenn die Atemschutzmaske ist beschädigt, atmend Ist schwierig und/ oder Schwindel oder Brechreiz. **9.** Nicht in einem verwenden explosive Umgebung. **10.** Verwenden Nur in Verbindung mit CE- Zulassung Filter nach EN 143:2000 + A1:2006 und / oder mit Kartusche Filter gemäß der Norm EN 14387:2004 + A1:2008. Es gelten die jeweils geltenden Landesvorschriften müssen befolgt werden. Um zu bekommen Richtlinien EN529:2005 Norm (Empfehlungen für Auswahl, Verwendung, Pflege und Wartung) ist verfügbar). **11.** Nicht in einem verwenden Sauerstoff angereichert Atmosphäre oder in einem Sauerstoff angereichert Atmosphäre..

VOR DER VERWENDUNG: 1. Machen sicher, dass die Atemschutzmaske der Oxyline X6- Serie das hat alle Teile: Geschirr und Gurte, Inhalation Ventile und Auspuff, Dichtungen usw. **2.** Machen Sicher dass die Halbmaske der Oxyline X6 - Serie ist perfekt Zustand, weist keine Anzeichen von Schmutz, Rissen, Beschädigungen oder Stößen auf ; **3.** auf einem seiner Elemente. Wenn Es nicht, hören Sie auf zu verwenden Es. **4.** Machen Sicher dass die ausgewählten Filter, Filterabsorber oder Absorber ist geeignet für seine beabsichtigt Verwendung in Ihrem arbeiten. **5.** Machen Sicher dass die beiden verfügbar Luftreinigend Komponenten sind vom gleichen Typ.

MONTAGEANLEITUNG FÜR LUFTREINIGENDE KOMPONENTEN FÜR DIE HALBMASKE DER OXYLINE X6-SERIE. Richten Sie den Kunststofffilteradapter am Filter aus Halterung an der Maske (Fig.1). Drücken und drehen Filter ganz nach rechts (Fig.2). Wiederholen Sie den Vorgang für den anderen filtern.

MONTAGEANLEITUNG: 1. Passen Sie den Kunststoffteil des Kopfbügels (Halterung) so an Das Es passt bequem um dein Kopf. 2. Platzieren Sie die Kunststoffhalterung über dein Kopf Also dass der Pfeil Ist neben der Gesichtszeichnung (auf der Wiege) lag die Vorderseite nach oben. 3. Halten Sie die Enden des Unterteils fest elastisch Bänder mit einer Hand und mit der anderen Hand Schieben Sie die Maske über Dein Gesicht, bedeckend Es Mund und Nase (Fig.3). 4. Fassen Sie die Enden der Gurte und legen Sie sie auf den Rücken Ihres Hals und verbinden ihnen zusammen. (Fig.4) Passen Sie die Riemenspannung an, indem Sie an den Enden der Riemen ziehen bis eine sichere und komfortable fit Ist erreicht. Riemenspannung kann reduziert werden, indem man die Schnalle nach hinten herausdrückt.

PRÜFUNG DER DICHTUNG UND PASSFORM DER OXYLINE X6 HALBMASKE

Positiv Druck Facelift Prüfen: Verwendung von Filtern, Absorbern und Filtern Absorber für die Halbmaske. Decken Sie die Ausatmung ab Ventil mit Ihrem Hand, ausatmen sanft aufbauen hoch positiv Druck, und machen Sicher dass keine Luft Lecks war erkannt. (Fig.5) Wenn Dort ist keine Leckage ein richtiger fit hat gewesen erreicht.

Negativ Druck Facelift Überprüfen Sie: • Wann Bei Verwendung mit den Filtern X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, Hände und atme ein (Fig.6). Wenn Dort ist keine Luft Leckage ein ordentliches fit hat gewesen erreicht. • Wann Verwendung des Filters X793 P3 R, X793C P3 R Absorber, drücken Sie den Filter zusammen mit deinem bedecken Finger zum Halten Es versiegeln, einatmen (Fig.7). Wenn Dort ist keine Luft Leckage ein ordentliches fit hat gewesen erreicht. • Wann Platzieren Sie mithilfe der X2000- Filter Ihre Daumen in der Mitte Position der Filter und inhalieren Sie (Fig.8). Wenn Dort ist keine Luft Leckage ein ordentliches fit hat gewesen erreicht. • Wenn Du eine Luft erkennen Bei einigen Tests war die Atemschutzmaske nicht undicht richtig im Gesicht angebracht. Wenn Das ist der Fall, Sie sollte das Gummiband neu einstellen Spanngurte und wiederholen Sie die Dichtheitsprüfung. • Wenn Du Sind Wenn Sie keine ordnungsgemäße Gesichtsabdichtung erhalten, treten Sie nicht kontaminiert ein Bereich. • Im Zweifelsfall einen Sicherheitsberater konsultieren Inspektor. • Um die Maske zu entfernen, lösen Sie das Gummiband Riemen, unten lösen Riemen und nehmen es aus deinem Kopf.

LAGERUNG: Die Halbmasken der Oxyline X6- Serie gespeichert werden sollten ohne Luftreinigend Komponenten, in einem hermetisch versiegelt Tasche, bei Zimmer Temperatur an einem trockenen Ort, fern von Verunreinigungen. Setzen Sie die Maske keiner Hitze aus über 50°C und setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung aus Sonnenlicht.

REINIGUNG UND DESINFEKTION: • Filter / Absorber / Filter abnehmen Absorber Vor Reinigung der Halbmaske • Reinigen Sie die Halbmaske mit einem feuchten Tuch und tauchen Sie sie ein es in einer warmen Lösung Wasser bei einer Temperatur von nicht mehr als 50 °C, gegebenenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel notwendig. • Mit warmem Wasser abspülen Wasser und Luft in einer kontaminationsfreien Umgebung trocknen. • NICHT MIT LÖSUNGSMITTELN, REINIGUNGSMITTELN ODER PRODUKTEN AUF ÖLBASIS REINIGEN.

WARTUNG: Damit die Atemschutzmaske optimal funktioniert Bedingung, führen Sie Folgendes aus Schritte nach jede Verwendung: • Reinigen und vollständig aufbewahren trockenen Ort an einem luftdicht Tasche ohne Filter. • Überprüfen Ein- und Ausatmen Ventile und halten ihnen sauber, frei von jeglichem Verzerrung. • Machen Sicher dass die Elastizität der Riemen nimmt nicht ab. • Überprüfen Sie den Zustand und die Position der Dichtungen am Filter Halterung und Vorderteil. • Machen Sicher dass die Halbmaske ist perfekt Zustand, ohne Schmutzspuren, Risse oder Risse in irgendeinem davon Teile. • Wenn irgendetwas davon Komponenten zeigen alle Verformung, die Halbmaske ersetzt werden sollten und/ oder werfen weg.

Angaben zum Herstellungsdatum finden Sie auf der Halbmaske Teile. Der Tisch unten zeigt an welche Teile ein Date haben Briefmarke.

Ersatzteil Teile	Artikelnummer	Angabe des Produktionsdatums	Durch autorisierten Benutzer austauschbar
Gesichtsabdichtung (für Größe S)	TPR601	Ja	NEIN
Gesichtsabdichtung (für Größe M)	TPR602	Ja	NEIN
Gesichtsabdichtung (für Größe L)	TPR603	Ja	NEIN
Ventildeckel / York	TPR604	Ja	NEIN
Kopfgurtbaugruppe	HMS709	NEIN	Ja
Kopf Kabelbaumstecker	HMS710	NEIN	Ja
Gurt	HMS711	NEIN	Ja
Links Schnalle	HMS712	NEIN	Ja
Rechte Schnalle	HMS713	NEIN	Ja
Ausatmung Ventil	HMS606	NEIN	Ja
Inhalation Ventil	FFP615	NEIN	Ja

AUSTAUSCHANLEITUNG.

Oxyline X6- Kabelbaum und Ventil Abdeckung Montage: 1. Entfernen Kopf Kabelbaumbaugruppe (Ref. HMS709) und Ventil Abdeckung (Ref. TPR604) durch Platzieren Daumen darunter Ventil Abdeckung und Finger oben. Ziehen Sie das Ventil Abdeckung unten mit dem Daumen vom Gesichtsteil weg und dann nach oben, um das Ventil freizugeben Abdeckung. 2. Ersetzen Kopf Kabelbaumbaugruppe (Ref. HMS709) und Ventil Abdeckung (Ref. TPR604), indem Sie den Stift auf der Gesichtsmaske positionieren in die Kerbe oben am Ventil Abdeckung. Drücken Sie auf die Unterseite des Ventils Abdeckung in die Gesichtsmaske. Wann richtig verlobt, ein hörbar Schnapp sollte gehört werden.

Ausatmung Ventil Ersatz: 1. Entfernen Oxyline X6 Kopf Kabelbaumbaugruppe (Ref. HMS709) und Ventil Abdeckung (Ref. TPR604) durch Ziehen weg von Faceseal. 2. Entfernen Oxyline X6 Ausatmung Lösen Sie das Ventil (Ref. HMS606) vom Ventilsitz, indem Sie das Ventil greifen und ziehen jede Ventil Schaft aus dem Ventilsitz herausziehen. 3. Inspizieren Ventilsitz, Herstellung bestimmt Es Ist sauber und in gutem Zustand Zustand. 4. Ersetzen Oxyline X6 Ausatmung Ventil (Ref. HMS606) durch Einsetzen Stiele in die beiden Löcher bis Sie Sind sichtbar von der Innenseite des Gesichtsteils und dann die Stiele ziehen durch bis Sie Sind sitzend und gesichert. 5. Ersetzen Oxyline X6 Kopf Kabelbaumbaugruppe (Ref. HMS709) und Ventil Abdeckung (Ref. TPR604), indem Sie den Stift auf der Gesichtsmaske positionieren in die Kerbe oben am Ventil Abdeckung.. Drücken Sie auf die Unterseite des Ventils Abdeckung in die Gesichtsmaske. Wann richtig verlobt, ein hörbar Schnapp sollte gehört werden. Hinweis: Führen Sie ein Negativ durch Druck Siegel überprüfen, um sicherzustellen Ausatmung Ventil Ist Funktion richtig. (Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung, wie es geht).

Inhalation Ventil Ersatz: Inhalation Ventile Sind befindet sich auf der Innenseite der Gesichtsmaske Inhalation Häfen. Diese Ventile sollte inspiziert werden Vor bei jedem Atemschutzgebrauch und während Reinigung. Ersetzen wann immer Ventile werden beschädigt oder verloren. 1. Entfernen bestehende Ventil (e) (Art.-Nr. FFP615) durch Anfassen festziehen Ventil und ziehen Ventil vom Mittelpfosten abnehmen. 2. Ersetzen Ventil (e) durch Drücken auf das Loch des Ventils über den Mittelpfosten am Ventilsitz. Sicher sein Ventil (e) ist völlig beschäftigt durch Ventilpfosten und -lagen Wohnung.

VERWENDUNGSDAUER: Die Halbmasken der Oxyline X6 - Serie Sind Hergestellt aus hochwertigen Materialien. Allerdings Teile wie Ventile, Hosenträger, Gurte oder andere Teile Das erfordern Inspektion müssen ersetzt werden, sobald sie welche zeigen Änderung oder Verzerrung. Haltbarkeit der Halbmaske der Oxyline X6 -Serie: 5 Jahre ab Produktion Datum auf der Halbmaske markiert.

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN. Die Verwendung davon Maske muss den geltenden Vorschriften entsprechen Gesetze, Vorschriften und Normen bezüglich des Atemschutzes des Landes Behörden.

MARKIERUNGEN UND SYMBOLE. PIKT: 1. Siehe Information vom Hersteller bereitgestellt. 2. Lagertemperaturbereich. 3. Maximale relative Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung. 4. Ablaufdatum Jahr/Monat. 5. das Datum Stempel = Produktionsdaten Jahr und Monat.

Benannte Stelle, die für den EU- Typ verantwortlich ist Prüfung und für die Produktion gemäß Modul C2 der Verordnung (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran – 92412 COURBEVOIE cedex – Frankreich. **Zur EU - Konformitätserklärung gegen PSA- Verordnung (EU) 2016/425 siehe www.oxyline.eu**

(EL) Μισή μάσκα Σειρά Oxyline X6 OxyPro

με μια ξιφολόγχη προσαρμογή, επαναχρησιμοποιήσιμη κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό καουτσούκ TPR

Κατασκευαστής: OXYLINE Sp. z oo, Poland, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

ΜΑΠ κατηγορίας III; Τεχνική αναφορά σε χρήση: EN 140:1998. Μέγεθος S – αναφορά X6-S, μέγεθος M – αναφορά X6-M, μέγεθος L – αναφορά X6-L.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ. GRAPH: 1. Πρόσωπο: μεγέθη S (αναφ. TPR601), M (αναφ. TPR602), L (αναφ. PR603). 2. Εισπνοή Βαλβίδες. (σχετ. FFP615). 3. Εκπνοή Βαλβίδα (κωδ. HMS606). 4. Κεφάλι ιμάντες συνδεδεμένο με το σώμα ρυθμιζόμενο και αποσυμπιέζεται (αναφ. HS709).

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΜΙΣΜΑΣΚΑ. PHOTO: 1. Μέγεθος σήμανση (S,M,L). 2. σήμανση στη μάσκα βαλβίδα, σήμανση CE και αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού 0082. 3. σήμανση στη μάσκα βαλβίδα Ευρωπαϊκός πρότυπος αριθμός EN 140:1998. 4. σήμανση του προϊόντος όνομα OXYLINE X6.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Μισή όψη αέριο μάσκα κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό καουτσούκ σειρά TPR Oxyline X6 για χρήση με δύο αέρας καθαρισμός συστατικά. Η επαναχρησιμοποιήσιμη μισή μάσκα Oxyline X6 έχει δύο ξιφολόγχη συνδέσεις. Παρέχει αναπνευστική προστασία, προστασία έναντι μιας ευρείας φάσμα αερίων, ατμών και σκόνης. Του τοποθετημένος εργονομικό σχήμα εξασφαλίζει άριστο όραμα και είναι συμβατό με το μάτι ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ εξοπλισμός. είναι χαρακτηρίζεται από μεγάλο αντοχή και αντοχή. Εξίσου διανέμονται βάρος στο πρόσωπο του χρήστη εξασφαλίζει άνεση και σφιχτό fit, χάρη στην οποία η μισή μάσκα τέλεια διατηρεί του θέση στη διάρκεια διάφορος δραστηριότητες. Οι μισές μάσκες Oxyline X6 είναι διαθέσιμο σε τρία μεγέθη: Small (X6-S), Medium (X6-M) και Large (X6-L). Για να χρησιμοποιήσετε τη μάσκα σωστά, παρακαλώ ανάγνωση αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρήση και διατήρηση το για αργότερα διαβούλευση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: 1. Αυτή η μισή μάσκα δεν προμηθεύει οξυγόνο (O_2) και πρέπει να χρησιμοποιείται σε αεριζόμενο περιβάλλον εργασίας στο οποίο το οξυγόνο περιεχόμενο είναι ίσο με ή μεγαλύτερη από 19,5% κατ' όγκο. **2.** Σε κάθε περίπτωση, το κατάλληλο τύπος φίλτρου πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τη συγκέντρωση και τον τύπο. Από ρύπους. Μη χρησιμοποιείτε τον αναπνευστήρα σε περιβάλλοντα όπου η συγκέντρωση αξία των ρύπων. Είναι άγνωστος δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή υγεία. **3.** Οταν χρησιμοποιώντας την μισή μάσκα, εσείς πρέπει πάντα φορούν δύο φιλτράρισμα κομμάτια. **4.** Σε καμία περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί για προστασία κατά άνθρακας μονοξείδιο. **5.** Η μάσκα δεν πρέπει να τροποποιηθεί ή μεταχειρισμένος πότε κατεστραμμένο. **6.** Αυτό ο αναπνευστήρας φίλτρου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δοχεία, πηγάδια, υπονόμους ή σε περιορισμένο χώρους χωρίς εξαερισμός. **7.** Η μισή μάσκα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με γένια ή άλλα προσώπου μαλλιά ότι ενδέχεται αποτρέψτε τη σφράγιση της μάσκας προσώπου. **8.** Αφήστε το χώρο εργασίας εάν ο αναπνευστήρας είναι κατεστραμμένο, αναπνοή είναι δύσκολο και/ ή ζάλη ή ναυτία. **9.** Μην χρησιμοποιείτε σε ένα εκρηκτικό περιβάλλον. **10.** Χρήση μόνο σε συνδυασμό με εγκεκριμένο CE φίλτρα σύμφωνα με το EN 143:2000 + A1:2006 ή/ και με φυσίγγιο φίλτρα σύμφωνα με το πρότυπο EN 14387:2004 + A1:2008. Οι ισχύοντες κανονισμοί της χώρας πρέπει να ακολουθηθούν. Για να πάρει οδηγίες EN529: Το πρότυπο 2005 (συστάσεις για επιλογή, χρήση, φροντίδα και συντήρηση) είναι διαθέσιμος). **11.** Μην χρησιμοποιείτε σε ένα οξυγόνο εμπλουτισμένος ατμόσφαιρα ή σε μια οξυγόνο εμπλουτισμένος ατμόσφαιρα..

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΗ: 1. Φτιάξτε βεβαιωθείτε ότι η αναπνευστική συσκευή της σειράς Oxyline X6 έχει όλα μέρη: λουριά και ιμάντες, εισπνοή βαλβίδες και εξάτμιση, τσιμούχες κ.λπ. **2.** Φτιαχνω, κανω σίγουρος ότι η μισή μάσκα της σειράς Oxyline X6 είναι σε τέλεια κατάσταση, δεν παρουσιάζει σημάδια βρωμιάς, ρωγμών, ζημιών, κρούσεων. **3.** σε οποιοδήποτε από αυτά στοιχεία. Αν το όχι, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το. **4.** Φτιαχνω, κανω σίγουρος ότι το επιλεγμένο φίλτρο, φίλτρο απορροφητής ή απορροφητής είναι κατάλληλο για αυτό προορίζονται χρήση σε σας δουλειά. **5.** Φτιαχνω, κανω σίγουρος ότι οι δύο διαθέσιμος καθαρισμός του αέρα συστατικά είναι του ίδιου τύπου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΗ ΜΑΣΚΑ ΣΕΙΡΑΣ OXYLINE X6. Ευθυγραμμίστε τον προσαρμογέα πλαστικού φίλτρου με το φίλτρο θήκη στη μάσκα (Fig.1). Πατήστε και γυρίστε φίλτρο μέχρι τα δεξιά (Fig.2). Επαναλάβετε τη διαδικασία για το άλλο φίλτρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: 1. Ρυθμίστε το πλαστικό μέρος του κεφαλόδεσμου (κούνια) έτσι ότι το ταιριάζει αναπαυτικά περίπου τα δικα σου κεφάλι. 2. Τοποθετήστε την πλαστική βάση πάνω από τα δικα σου κεφάλι Έτσι ότι το βέλος είναι δίπλα στο σχέδιο προσώπου (στην κούνια) ήταν στραμμένο προς τα πάνω. 3. Κρατήστε τα άκρα του κάτω ελαστικό μπάντες με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι σύρετε τη μάσκα πάνω από το πρόσωπό σου, που καλύπτει το στόμα και μύτη (Fig.3). 4. Πιάστε τα άκρα των ιμάντων, τοποθετήστε τα στο πίσω μέρος του λαιμό και σύνδεση τους μαζί. (Fig.4) Ρυθμίστε την τάση του ιμάντα, τραβώντας τα άκρα των ιμάντων μέχρι ένα ασφαλές και άνετο κατάλληλος είναι επιτεύχθηκε. Τάση του ιμάντα μπορεί να μειωθεί σπρώχνοντας την πόρπη έξω από την πλάτη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΗΜΙΜΑΣΚΑΣ OXYLINE X6

Θετικός Πίεση Lifting προσώπου Έλεγχος: Χρησιμοποιώντας φίλτρα, απορροφητές και φίλτρο απορροφητές για την μισή μάσκα. Καλύψτε την εκπνοή βαλβίδα με σας χέρι, εκπνοή απαλά να χτίσει πάνω θετικός πίεση, και κάνουν σίγουρος ότι δεν υπάρχει αέρας διαρροές ήταν εντοπίστηκε. (Fig.5) Αν εκεί δεν είναι σωστή διαρροή κατάλληλος έχει ήταν επιτεύχθηκε.

Αρνητικός Πίεση Lifting προσώπου Ελέγξτε: • Πότε χρησιμοποιώντας με φίλτρα X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD καλύψτε τις τρύπες των απορροφητών με χέρια και εισπνεύστε (Fig.6). Αν εκεί δεν είναι αέρας διαρροή μια σωστή κατάλληλος έχει ήταν επιτεύχθηκε. • Οταν χρησιμοποιώντας το φίλτρο X793 P3 R, X793C P3 R απορροφητές, τσιμπήστε το φίλτρο καλύψτε με το δικό σας δάχτυλα για να κρατήσετε το σφραγίδα, εισπνεύστε (Fig.7). Αν εκεί δεν είναι αέρας διαρροή μια σωστή κατάλληλος έχει ήταν επιτεύχθηκε. • Οταν χρησιμοποιώντας τα φίλτρα X2000, τοποθετήστε το αντίχειρες στη μέση θέση των φίλτρων και εισπνεύστε (Fig.8). Αν εκεί δεν είναι αέρας διαρροή μια σωστή κατάλληλος έχει ήταν επιτεύχθηκε. • Αν εσείς εντοπίστε έναν αέρα διαρροή σε ορισμένες από τις δοκιμές, ο αναπνευστήρας δεν ήταν δεόντως εφαρμοστεί στο πρόσωπο. Αν Αυτό είναι η περίπτωση, εσύ πρέπει να ρυθμίσετε ξανά το λάστιχο ιμάντες και επαναλάβετε τη δοκιμή στεγανότητας. • Αν εσείς είναι δεν μπορείτε να αποκτήσετε τη σωστή σφράγιση προσώπου, μην εισέλθετε μολυσμένα περιοχή. • Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε μια ασφάλεια επιθεωρητής. • Για να αφαιρέσετε τη μάσκα, χαλαρώστε το λάστιχο ιμάντες, ξεβιδώστε το κάτω ιμάντες και πάρτε το από πάνω σου κεφάλι.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Οι μισές μάσκες της σειράς Oxyline X6 πρέπει να αποθηκευτεί χωρίς καθαρισμός του αέρα εξαρτήματα, σε ερμητικά σφραγισμένο τσάντα, στο δωμάτιο θερμοκρασία σε ξηρό μέρος, μακριά από μόλυνση. Μην εκθέτετε τη μάσκα σε θερμότητα πάνω από 50° C και μην το εκθέτετε απευθείας ηλιακό φως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ: • Αφαιρέστε τα φίλτρα / απορροφητές / φίλτρο απορροφητές πριν καθαρισμός της μισής μάσκας • Καθαρίστε τη μισή μάσκα με ένα βρεγμένο πανί και βυθίστε το σε διάλυμα ζεστού νερό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 50 °C, χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό εάν απαραίτητη. • Ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και αέρα στεγνώσει σε περιβάλλον χωρίς μόλυνση. • ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΔΙΑΛΥΤΕΣ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΥΨΗΛΗΣ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΛΑΔΙ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Για να διατηρείτε τον αναπνευστήρα στο καλύτερο δυνατό επίπεδο κατάσταση, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα μετά καθε χρήση: • Καθαρίστε και αποθηκεύστε πλήρως ξηρό μέρος σε ένα αεροστεγής τσάντα χωρίς φίλτρα. • Έλεγχος εισπνοή και εκπνοή βαλβίδες και κρατήστε τους καθαρό, απαλλαγμένο από κανένα παραμόρφωση. • Φτιαχνω, κανω σίγουρος ότι η ελαστικότητα των ιμάντων δεν μειώνεται. • Ελέγξτε την κατάσταση και τη θέση των στεγανοποιήσεων στο φίλτρο θήκη και το μπροστινό τμήμα. • Φτιαχνω, κανω σίγουρος ότι η μισή μάσκα είναι σε τέλεια κατάσταση, χωρίς ίχνη βρωμιάς, σκισίματα ή ρωγμές σε οποιοδήποτε από αυτά μέρη. • Αν οποιοδήποτε από αυτά εξαρτήματα δείχνουν οποιαδήποτε παραμόρφωση, η μισή μάσκα πρέπει να αντικατασταθεί και/ ή βολή Μακριά.

Πληροφορίες για την ημερομηνία κατασκευής μπορεί να βρεθεί στη μισή μάσκα μέρη. Το τραπέζι παρακάτω δείχνει οι οποίες εξαρτήματα έχω ραντεβού γραμματόσημο.

Εφεδρικός εξαρτήματα	Αριθμός ανταλλακτικού	Ένδειξη της ημερομηνίας παραγωγής	Αντικατάσταση από εξουσιοδοτημένο χρήστη
Faceseal (για το μέγεθος S)	TPR601	Ναί	Οχι
Σφραγίδα προσώπου (για μέγεθος M)	TPR602	Ναί	Οχι
Σφραγίδα προσώπου (για μέγεθος L)	TPR603	Ναί	Οχι
Κάλυμμα βαλβίδας / York	TPR604	Ναί	Οχι
Συναρμολόγηση πλεξούδας κεφαλής	HMS709	Οχι	Ναί
Κεφάλι Βύσμα καλωδίωσης	HMS710	Οχι	Ναί
Λουρί	HMS711	Οχι	Ναί
Αριστερά Πόρπη	HMS712	Οχι	Ναί
Δεξιά πόρπη	HMS713	Οχι	Ναί
Απόπνοια Βαλβίδα	HMS606	Οχι	Ναί
Εισπνοή Βαλβίδα	FFP615	Οχι	Ναί

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Πλεξούδα και βαλβίδα Oxyline X6 κάλυμμα συναρμολόγηση: 1. Αφαιρώ Κεφάλι Συναρμολόγηση πλεξούδας (κωδ. HMS709) & Βαλβ Καλύψτε (αναφ. TPR604) τοποθετώντας αντίχειρας κάτω από βαλβίδα κάλυμμα και τα δάχτυλα στην κορυφή. Τραβήξτε τη βαλβίδα κάλυμμα κάτω μέρος μακριά από το πρόσωπο με τον αντίχειρα και μετά μέχρι να απελευθερωθεί η βαλβίδα κάλυμμα. 2. Αντικαταστήστε Κεφάλι Συναρμολόγηση πλεξούδας (κωδ. HMS709) & Βαλβ Καλύψτε (αναφ. TPR604) τοποθετώντας το μανταλάκι στην πρόσοψη στην εγκοπή στην κορυφή της βαλβίδας κάλυμμα. Πιέστε το κάτω μέρος της βαλβίδας κάλυμμα στο πρόσωπο. Οταν δεόντως αρραβωνιασμένος, an ακουστός θραύση πρέπει να ακουστεί.

Απόπνοια Βαλβίδα Αντικατάσταση: 1. Αφαιρώ Κεφαλή Oxyline X6 Συναρμολόγηση πλεξούδας (κωδ. HMS709) & Βαλβ Καλύψτε (αναφ. TPR604) τραβώντας μακριά από στεγανοποίηση προσώπου. 2. Αφαιρέστε Oxyline X6 Εκπνοή Βαλβίδα (αναφ. HMS606) από την έδρα της βαλβίδας πιάνοντας τη βαλβίδα και τραβώντας καθε βαλβίδα βγαίνουν από την έδρα της βαλβίδας. 3. Επιθεωρήστε έδρα βαλβίδας, κατασκευή βέβαιος το είναι καθαρό και σε καλό κατάσταση. 4. Αντικαταστήστε Oxyline X6 Εκπνοή Βαλβίδα (αναφ. HMS606) με εισαγωγή στελέχη στα δύο τρύπες μέχρι αυτοί είναι ορατό από το εσωτερικό της πρόσοψης και μετά τραβώντας τα στελέχη διά μέσου μέχρι αυτοί είναι καθισμένος και ασφαλισμένος. 5. Αντικαταστήστε Κεφαλή Oxyline X6 Συναρμολόγηση πλεξούδας (κωδ. HMS709) & Βαλβ Καλύψτε (αναφ.TPR604) τοποθετώντας το μανταλάκι στην πρόσοψη στην εγκοπή στην κορυφή της βαλβίδας κάλυμμα.. Πιέστε το κάτω μέρος της βαλβίδας κάλυμμα στο πρόσωπο. Οταν δεόντως αρραβωνιασμένος, an ακουστός θραύση πρέπει να ακουστεί. Σημείωση: Πραγματοποιήστε μια αρνητική πίεση σφραγίδα ελέγξτε για να διασφαλίσετε απόπνοια βαλβίδα είναι λειτουργία δεόντως. (Διαβάστε πώς να το κάνετε στο IFU).

Εισπνοή Βαλβίδα Αντικατάσταση: Εισπνοή βαλβίδες είναι που βρίσκεται στο εσωτερικό της πρόσοψης εισπνοή λιμάνια. Αυτά τα βαλβίδες θα πρέπει να επιθεωρηθεί πριν κάθε χρήση αναπνευστήρα και κατά τη διάρκεια καθαρισμός. Αντικαθιστώ Οποτεδήποτε βαλβίδες γίνομαι σκάρτος ή χαμένος. 1. Αφαιρέστε υπάρχον βαλβίδα (ες) (αναφ. FFP615) με λαβή βαλβίδα και τράβηγμα βαλβίδα από τον κεντρικό στύλο. 2. Αντικαταστήστε βαλβίδα (ες) πιέζοντας την οπή της βαλβίδας πάνω από τον κεντρικό στύλο στην έδρα της βαλβίδας. Να είσαι σίγουρος βαλβίδα (ες) είναι πλήρως αρραβωνιασμένος διά μέσου στύλος(οι) βαλβίδας και στρώσεις διαμέρισμα.

ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ: Οι μισές μάσκες της σειράς Oxyline X6 είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά. Ωστόσο, ανταλλακτικά όπως βαλβίδες, τιράντες, ιμάντες ή άλλα εξαρτήματα ότι απαιτώ επιθεώρηση πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως μόλις εμφανιστούν μεταβολή ή παραμόρφωση. Διάρκεια ζωής της μισής μάσκας της σειράς Oxyline X6: 5 χρόνια από την παραγωγή ημερομηνία σημειώνεται στη μισή μάσκα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Η χρήση αυτού μάσκα πρέπει συμμορφώνονται με τις ισχύουσες νόμους, κανονισμούς και πρότυπα σχετικά με την αναπνευστική προστασία της χώρας

αρχές.

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ. PIKT: 1. Βλ πληροφορίες παρέχεται από τον κατασκευαστή. 2. Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης. 3. Μέγιστη σχετική υγρασία αποθήκευσης. 4. Ημερομηνία λήξης έτος/ μήνας. 5. η ημερομηνία γραμματόσημο = στοιχεία παραγωγής έτος και μήνα.

Κοινοποιημένος οργανισμός υπεύθυνος για τον τύπο ΕΕ εξέταση και για παραγωγή σύμφωνα με την Ενότητα Γ2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425: Απαβ Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Γαλλία. Για **τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ κατά του Κανονισμού ΜΑΠ (ΕΕ) 2016/425, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.oxyline.eu**

(ES) Media máscara Serie Oxyline X6 OxyPro

con una bayoneta apropiado, reutilizable hecho de termoplástico caucho TPR

Fabricante: OXYLINE Sp. z o.o. z oo, Polonia, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

EPI categoría III; Referencia técnica en uso: EN 140:1998. Talla S – referencia X6-S, talla M – referencia X6-M, talla L – referencia X6-L.

CONSTRUCCIÓN DE LA MÁSCARA. GRAPH: 1. Sello facial: tallas S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inhalación Válvulas. (ref.FFP615). 3. Exhalación Válvula (ref. HMS606). 4. cabeza correas acoplado al cuerpo regulable y con cremallera (ref. HS709).

MARCAS EN LA MEDIA MÁSCARA. PHOTO: 1. tamaño marcado (S,M,L). 2. marcado en la máscara válvula, marcado CE y número de organismo notificado 0082. 3. marcado en la mascarilla válvula Número de norma europea EN 140:1998. 4. marcado del producto nombre OXYLINE X6.

INSTRUCCIONES DE USO: Media máscara gas mascarilla hecho de termoplástico Goma TPR serie Oxyline X6 para uso con dos aire purificación componentes. La media mascarilla reutilizable Oxyline X6 tiene dos bayoneta conexiones. Proporciona protección respiratoria, protegiendo contra una amplia gama de gases, vapores y polvo. Es equipado ergonómico forma asegura óptimo visión y es compatible con el ojo proteccion equipo. Es caracterizado por grandes resistencia y durabilidad. Igualmente repartido El peso en la cara del usuario garantiza comodidad y ajuste ajuste, gracias a lo cual la media máscara perfectamente retiene es posición durante varios actividades. Las medias máscaras Oxyline X6 son disponible en tres Tamaños: Pequeño (X6-S), Mediano (X6-M) y Grande (X6-L). Para usar la mascarilla correctamente, por favor leer este manual cuidadosamente antes usar y mantener eso para mas tarde consulta.

ADVERTENCIAS: 1. Esta media máscara no suministra oxígeno (O_2) y debe usarse en un lugar ventilado. ambiente de trabajo en el que el oxígeno contenido es igual a o mayor que del 19,5% en volumen. **2.** En cada caso, el apropiado tipo de filtro debe ser seleccionado dependiendo de la concentración y el tipo. De contaminantes. No utilice el respirador en ambientes donde la concentración valor de los contaminantes. Es desconocido creando un peligro inmediato para la vida o salud. **3.** Cuando usando la media máscara, usted debe siempre tener puesto dos filtración piezas. **4.** Bajo ninguna circunstancia debería se utilizará para protección contra carbón monóxido. **5.** La máscara no debe ser modificado o usado cuando dañado. **6.** Este El respirador con filtro no se puede utilizar en contenedores, pozos, alcantarillas. o en confinamiento espacios sin ventilación. **7.** La media máscara No debe ser utilizado por personas con barba. o otro facial cabello eso puede Evita que la mascarilla se selle. **8.** dejar el lugar de trabajo si el respirador es dañado, respirando es difícil y/ o mareo o náuseas. **9.** No lo use en un ambiente explosivo. **10.** Usar sólo en combinación con homologación CE Filtros según EN 143:2000 + A1:2006 y/ o con cartucho. Filtros según norma EN 14387:2004 + A1:2008. La normativa aplicable del país. hay que seguirlo. Para obtener directrices EN529: 2005 estándar (recomendaciones para la selección, uso, cuidado y mantenimiento) es disponible). **11.** No lo use en un oxígeno enriquecido atmósfera o en un oxígeno enriquecido atmósfera..

ANTES DE USAR: 1. Haga Asegúrese de que el respirador serie Oxyline X6 tenga todo partes: arnés y correas, inhalación válvulas y escape, sellos, etc. **2.** Hacer seguro que la media máscara de la serie Oxyline X6 esta en perfecto condición, no presenta signos de suciedad, grietas, daños, impactos ; **3.** en cualquiera de sus elementos. Si él no lo hace, deja de usarlo él. **4.** Hacer seguro que el seleccionado filtro, filtro absorbente o absorbente es adecuado para su destinado utilizar en su trabajar. **5.** Hacer seguro que los dos disponible purificador de aire componentes son del mismo tipo.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE COMPONENTES PURIFICADORES DE AIRE PARA LA MEDIA MÁSCARA SERIE OXYLINE X6. Alinee el adaptador del filtro de plástico con el filtro. soporte en la máscara (Fig.1). Presione y gire filtrar todo el camino hacia la derecha (Fig.2). Repita el procedimiento para el otro. filtrar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: 1. Ajuste la parte plástica de la diadema (soporte) de modo que eso él encaja cómodamente alrededor su cabeza. 2. Coloque la base de plástico encima su cabeza entonces que la flecha es Al lado del dibujo de la cara (en la cuna) estaba mirando hacia arriba. 3. Sostenga los extremos de la parte inferior elástico bandas con una mano y con la otra mano desliza la máscara encima tu cara, cubriendo él boca y nariz (Fig.3). 4. Agarre los extremos de las correas, colóquelas en la parte posterior de su cuello y conectar a ellos juntos. (Fig.4) Ajustar la tensión de las correas, tirando de los extremos de las correas. hasta un lugar seguro y cómodo adaptar es logrado. Tensión de la correa Se puede reducir empujando la hebilla hacia afuera de la parte posterior.

COMPROBACIÓN DEL APRIETE Y AJUSTE DE LA MEDIA MÁSCARA OXYLINE X6

Positivo Presión Estiramiento facial Verificar: Uso de filtros, absorbentes y filtro. absorbentes para la media máscara. Cubrir la exhalación válvula con su mano, exhala suavemente para construir arriba positivo presión y hacer seguro que no hay aire fugas eran detectado. (Fig.5) Si allá ¿ No hay fugas ? adaptar tiene estado logrado.

Negativo Presión Estiramiento facial Verificar: • Cuándo usando con filtros X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD cubra los orificios de los absorbentes con sus manos e inhalar (Fig.6). Si allá no hay aire fuga adecuada adaptar tiene estado logrado. • Cuando utilizando el filtro X793 P3 R, X793C P3 R absorbentes, pellizcar el filtro cubre con tu dedos para sostener él sellar, inhalar (Fig.7). Si allá no hay aire fuga adecuada adaptar tiene estado logrado. • Cuando Usando los filtros X2000, coloque su pulgares en el medio posición de los filtros e inhalar (Fig.8). Si allá no hay aire fuga adecuada adaptar tiene estado logrado. • Si tú detectar un aire fuga en algunas de las pruebas, el respirador no ha sido adecuadamente ajustado en la cara. Si este es el caso, tu debe reajustar el elástico correas y repita la prueba de apriete. • Si tú son Si no puede obtener el sello facial adecuado, no entre en zonas contaminadas. área. • En caso de duda, consulte a un especialista en seguridad. inspector. • Para quitarse la mascarilla, afloje el elástico. correas, desabroche la parte inferior correas y tomar fuera de tu cabeza.

ALMACENAMIENTO: Las medias máscaras de la serie Oxyline X6 debe ser almacenado sin purificador de aire componentes, de forma hermética sellado bolsa, en habitación temperatura en un lugar seco, lejos de la contaminación. No exponer la mascarilla al calor. por encima de 50 °C y no lo exponga a la luz directa. luz de sol.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN: • Quitar los filtros / absorbedores / filtro absorbentes antes limpieza de la media máscara • Limpie la media máscara con un paño húmedo y sumérjala en una solución tibia agua a una temperatura no superior a 50 °C, utilizando un detergente neutro si necesario. • Enjuague con agua tibia agua y aire secar en un ambiente libre de contaminación. • NO LIMPIAR CON SOLVENTES, DETERGENTES ALTOS O PRODUCTOS A BASE DE ACEITE.

MANTENIMIENTO: Para mantener el respirador en las mejores condiciones condición, realice lo siguiente pasos después cada uso: • Limpiar y almacenar en un lugar completamente lugar seco en un hermético bolsa sin filtros. • Controlar inhalación y exhalación válvulas y mantener a ellos limpio, libre de cualquier distorsión. • Hacer seguro que la elasticidad de las correas no disminuye. • Comprobar el estado y posición de las juntas del filtro. soporte y la sección frontal. • Hacer seguro que la media mascara esta en perfecto Estado, sin rastros de suciedad, lágrimas. o grietas en cualquiera de sus partes. • Si cualquiera de sus Los componentes muestran cualquier deformación, la media máscara debe ser reemplazado y/ o tirar lejos.

Información sobre la fecha de fabricación. se puede encontrar en la media máscara partes. La mesa abajo muestra cual partes tener una cita estampilla.

Repuesto partes	Número de pieza	Indicación de la fecha de producción	Reemplazable por usuario autorizado
Sello facial (para talla S)	TPR601	Sí	No
Sello facial (para talla M)	TPR602	Sí	No
Sello facial (para talla L)	TPR603	Sí	No
Tapa de válvula / York	TPR604	Sí	No
Conjunto de arnés para la cabeza	HMS709	No	Sí
Cabeza Enchufe del arnés	HMS710	No	Sí
Correa	HMS711	No	Sí
Izquierda Hebilla	HMS712	No	Sí
Hebilla derecha	HMS713	No	Sí
Exhalación Válvula	HMS606	No	Sí
Inhalación Válvula	FFP615	No	Sí

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO.

Arnés y válvula Oxyline X6 cubrir montaje: 1. Eliminar Cabeza Conjunto de arnés (ref. HMS709) y válvula Tapa (ref. TPR604) colocando pulgar bajo válvula tapa y dedos en la cima. Tirar de la válvula cubrir abajo lejos de la máscara con el pulgar y luego hasta liberar la válvula cubrir. 2. Reemplazar Cabeza Conjunto de arnés (ref. HMS709) y válvula Funda (ref. TPR604) colocando la clavija en la máscara en la muesca en la parte superior de la válvula cubrir. Presione la parte inferior de la válvula. cubrir en la pieza facial. Cuando adecuadamente comprometido, un audible quebrar debe ser escuchado.

Exhalación Válvula Reemplazo: 1. Eliminar Cabezal Oxyline X6 Conjunto de arnés (ref. HMS709) y válvula Tapa (ref. TPR604) tirando lejos del sello facial. 2. Quitar Exhalación de oxilina X6 Válvula (ref. HMS606) del asiento de la válvula agarrando la válvula y tirando cada válvula salga del asiento de la válvula. 3. inspeccionar asiento de válvula, haciendo cierto él es limpio y en buen estado condición. 4. Reemplazar Exhalación de oxilina X6 Válvula (ref. HMS606) introduciendo tallos en los dos agujeros hasta ellos son visible desde el interior de la máscara y luego tirando de los tallos a través de hasta ellos son sentado y asegurado. 5. Reemplazar Cabezal Oxyline X6 Conjunto de arnés (ref. HMS709) y válvula Funda (ref.TPR604) colocando la clavija en la máscara en la muesca en la parte superior de la válvula cubrir.. Presione la parte inferior de la válvula. cubrir en la pieza facial. Cuando adecuadamente comprometido, un audible quebrar debe ser escuchado. Nota: Realizar una negativa. presión sello comprobar para asegurar exhalación válvula es marcha adecuadamente. (Lea cómo hacerlo en las IFU).

Inhalación Válvula Reemplazo: Inhalación valvulas son ubicado en el interior de la máscara inhalación puertos. Estos valvulas debe ser inspeccionado antes cada uso del respirador y durante limpieza. Reemplazar cuando sea valvulas convertirse dañado o perdido. 1. Quitar existente válvula (s) (ref. FFP615) agarrando válvula y tirando válvula fuera del poste central. 2. Reemplazar válvula (s) presionando el orificio de la válvula sobre el poste central en el asiento de la válvula. Estar seguro válvula (s) es completamente comprometido a través de poste(s) de válvula y tendidos departamento.

TIEMPO DE USO: Las medias mascarillas serie Oxyline X6 son fabricado con materiales de alta calidad. Sin embargo, partes como válvulas, tirantes, correas o otro partes eso requerir inspección deben ser reemplazados tan pronto como muestren cualquier modificación o distorsión. Vida útil de la media máscara de la serie Oxyline X6: 5 años desde la producción. fecha marcado en la media máscara.

RESTRICCIONES DE USO. El uso de este mascarilla debe cumplir con lo aplicable leyes, reglamentos y normas sobre protección respiratoria del país

autoridades.

MARCAS Y SÍMBOLOS. PIKT: 1. Ver información proporcionada por el fabricante. 2. Rango de temperatura de almacenamiento. 3. Humedad relativa máxima de almacenamiento. 4. Fecha de caducidad año/mes. 5. la fecha sello = datos de producción año y mes.

Organismo notificado responsable del tipo UE examen y para la producción según Módulo C2 del Reglamento (UE) 2016/425: Apave Explotación Francia SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francia. **Para la declaración de conformidad de la UE contra el Reglamento EPI (UE) 2016/425, consulte www.oxyline.eu**

(ET) Poolmask Oxyline X6 seeria OxyPro

bajonetiga kinnitus, korduvkasutatav valmistatud termoplastist kummist TPR

Tootja: OXYLINE Sp. z oo, Poola, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

kategooria isikukaitsevahendid ; Kasutusel olevad tehnilised andmed: EN 140:1998. Suurus S – viide X6-S, suurus M – viide X6-M, suurus L – viide X6-L.

MASKI KONSTRUKTSIOON. GRAPH: 1. Näokate: suurused S (viide TPR601), M (viide TPR602), L (viide PR603). 2. Sissehingamine Klapid. (viide FFP615). 3. Väljahingamine Klapp (viide HMS606). 4. Pea rihmad korpusega ühendatud reguleeritav ja lahtivõetav (viide HS709).

MÄRGISTUSED POOLMASKIL. PHOTO: 1. suurus märgistus (S,M,L). 2. märgistus maskil ventiil, CE- märgis ja teavitatud asutuse number 0082. 3. märgistus maskil ventiil Euroopa standardi number EN 140:1998. 4. toote märgistus nimi OXYLINE X6.

KASUTUSJUHEND: Pool näokate gaas mask valmistatud termoplastist kummist TPR Oxyline X6 seeria kasutamiseks kahega õhku puhastav komponendid. Oxyline X6 korduvkasutatav poolmask on kaks bajonett ühendused. Pakub hingamisteede kaitset, kaitseb laia vastu gaaside, aurude ja tolmu hulk. Selle paigaldatud ergonoomiline kuju tagab optimaalne nägemus ja on sobib silmaga kaitse varustus. see on iseloomustavad suured vastupidavus ja vastupidavus. Ühtlaselt jaotatud kaal kasutaja näol tagab mugav ja tihe sobivad, tänu millele poolmask täiuslikult säilitab selle positsiooni ajal mitmesugused tegevused. Oxyline X6 poolmaskid on saadaval kolmes suurused: väike (X6-S), keskmine (X6-M) ja suur (X6-L). Maski kasutamiseks korralikult, palun lugeda seda juhendit hoolikalt enne kasutada ja hoida seda hilisemaks konsultatsioon.

HOIATUSED: 1. See poolmask ei paku hapnikku (O_2) ja seda tuleb kasutada ventileeritavas töökeskkond, kus hapnik sisu on võrdne või suurem kui 19,5 mahuprotsenti. **2.** Igas juhul sobiv filtri tüüp tuleks valida olenevalt kontsentratsioonist ja tüübist. Saasteainetest. Ärge kasutage respiraatorit keskkonnas kus kontsentratsioon saasteainete väärtus. On teadmata loomine vahetu oht elule või tervis. **3.** Millal kasutades poolmaski, sina peab alati kandma kaks filtreerimine tükid. **4.** Mitte mingil juhul peaks seda kasutada kaitseks vastu süsinik monooksiid. **5.** Mask ei tohi muuta või kasutatud millal kahjustatud. **6.** See filtriga respiraatorit ei saa kasutada konteinerites, kaevudes, kanalisatsioonis või suletuna ruumid ilma ventilatsioon. **7.** Poolmask ei tohi kasutada habemega inimesed või muud näohooldus juuksed et võib vältida näomaski kinnitumist. **8.** Lahkuge töökohast kui respiraator on kahjustatud, hingab on raske ja/ või pearinglus või iiveldus. **9.** Ärge kasutage an plahvatusohtlik keskkond. **10.** Kasuta ainult koos CE heakskiiduga filtrid vastavalt standardile EN 143:2000 + A1:2006 ja / või kassetiga filtrid vastavalt standardile EN 14387:2004 + A1:2008. Kohaldatavad riigi eeskirjad tuleb järgida. Selleks, et saada juhised EN529: 2005 standard (soovitused valikuks, kasutamiseks, hooldamiseks ja hooldamiseks). saadaval). **11.** Ärge kasutage an hapnikku rikastatud õhkkond või an hapnikku rikastatud atmosfäär..

ENNE KASUTAMIST: 1. Valmistage kindlasti on Oxyline X6 seeria respiraatoril kõik osad: rakmed ja rihmad, sissehingamine ventiilid ja väljalasketorud, tihendid jne **2.** Tegema kindlasti et Oxyline X6 seeria poolmask on ideaalses korras seisukorras, ei esine mustuse, pragude, vigastuste, löökide märke ; **3.** mis tahes selle elemendid. Kui seda ei, lõpetage kasutamine see. **4.** Tegema kindlasti et valitud filter, filtri absorber või absorber on selle jaoks sobiv mõeldud kasutada oma töö. **5.** Tegema kindlasti et need kaks saadaval õhku puhastav komponendid on sama tüüpi.

OXYLINE X6 SEERIA POOLMASKI ÕHU PUHASTAMISE KOMPONENTIDE KOOSTAMISE JUHISED. Joondage plastfiltri adapter filtriga hoidik maskil (Fig.1). Vajutage ja keerake filter kuni paremale (Fig.2). Korrake protseduuri teise jaoks filter.

PAIGALDAMISJUHEND: 1. Reguleerige peapaela plastosa (häll) nii et seda sobib mugavalt ümber sinu pea. 2. Asetage plastikust hoidik läbi sinu pea nii et nool on näo kõrval oli joonistus (hällil) ülespoole. 3. Hoidke alumise otsast kinni elastne rihmad ühe ja teise käega käsi libistage mask läbi teie nägu, kate seda suu ja nina (Fig.3). 4. Haarake rihmade otstest kinni ja asetage need oma tagaküljele kaela ja ühenda neid koos. (Fig.4) Reguleerige rihmade pinget, tõmmates rihmade otsast kuni turvaline ja mugav sobima on saavutatud. Rihma pinge saab vähendada, lükates pandla seljast välja.

OXYLINE X6 POOLMASKI KINNITUSE JA SOBIVUSE KONTROLLIMINE

Positiivne Surve Facelift Kontrollige: kasutage filtreid, absorbeerijaid ja filtrit poolmaski absorbendid. Katke väljahingamine klapp sinuga käsi, hinga välja õrnalt ehitada üles positiivne surve, ja teha kindlasti et õhku pole lekib olid tuvastatud. (Fig.5) Kui seal kas leke pole õige sobima on olnud saavutatud.

Negatiivne Surve Facelift Kontrollige: • Millal kasutades filtritega X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD, katke neeldurite augud oma käed ja hingata (Fig.6). Kui seal pole õhku leke korralik sobima on olnud saavutatud. • Millal kasutades X793 P3 R, X793C P3 R filtrit absorbendid, pigistage filtrit katta omaga sõrmed hoidmiseks seda pitsat, sisse hingata (Fig.7). Kui seal pole õhku leke korralik sobima on olnud saavutatud. • Millal kasutades X2000 filtreid, asetage oma pöidlad keskel filtrite asend ja sissehingamine (Fig.8). Kui seal pole õhku leke korralik sobima on olnud saavutatud. • Kui sina tuvastada õhku leke mõnes testis, respiraatorit pole olnud korralikult näole kinnitatud. Kui see on nii, sina peaks elastsust uuesti reguleerima rihmad ja korrake tiheduse testi. • Kui sina on Kui te ei saa õiget näo tihendit, ärge astuge saastunud sisse ala. • Kahtluse korral konsulteerige turvatöötajaga inspektor. • Maski eemaldamiseks vabastage elastik rihmad, keera alumine lahti rihmad ja võta see sinult ära pea.

SÄILITAMINE: Oxyline X6 seeria poolmaskid tuleks säilitada ilma õhku puhastav komponendid, hermeetiliselt pitseeritud kott, kl tuba temperatuuril kuivas kohas, eemal saastumisest. Ärge jätke maski kuumuse kätte temperatuuril üle 50°C ja ärge jätke seda otseseks kokkupuuteks päikesevalgus.

PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE: • Eemaldage filtrid / absorberid / filter absorbendid enne poolmaski puhastamine • Puhastage poolmaski märja lapiga ja kastke seda soojas lahuses vesi temperatuuril mitte üle 50 ° C, kasutades neutraalset pesuainet, kui vajalik. • Loputa soojaga vesi ja õhk kuivatada saastevabas keskkonnas. • ÄRGE PUHASTAGE LAHUSTITE, RÕHKE PESUVAHENDITE VÕI ÕLIPÕHISTE TOODETEGA.

HOOLDUS: et hoida respiraatorit parimas korras tingimusel, tehke järgmist sammud pärast iga kasutamine: • Puhastage ja säilitage täielikult kuivas kohas an õhukindel kott ilma filtrid. • Kontrollima sisse- ja väljahingamine klapid ja hoida neid puhas, vaba igasugustest moonutus. • Tegema kindlasti et rihmade elastsus ei vähene. • Kontrollige filtri tihendite seisukorda ja asendit hoidik ja esiosa. • Tegema kindlasti et poolmask on ideaalses korras seisukord, mustuse, pisarate jälgedeta või mis tahes selle praod osad. • Kui ükskõik milline selle komponendid näitavad mis tahes deformatsioon, poolmask tuleks asendada ja / või viskama ära.

Teave valmistamiskuupäeva kohta võib leida poolmaskilt osad. Laud allpool näitab mis osad mine kohtingule tempel.

Varu osad	Osa number	Tootmiskuupäeva märge	Asendatav volitatud kasutaja poolt
Näo tihend (suurusele S)	TPR601	Jah	Ei
Näo tihend (suurusele M)	TPR602	Jah	Ei
Näo tihend (suurusele L)	TPR603	Jah	Ei
Klapi kate / York	TPR604	Jah	Ei
Pea rakmete komplekt	HMS709	Ei	Jah
Pea Rakmete pistik	HMS710	Ei	Jah
Rihm	HMS711	Ei	Jah
Vasakule Lukk	HMS712	Ei	Jah
Parem Lukk	HMS713	Ei	Jah
Väljahingamine Klapp	HMS606	Ei	Jah
Sissehingamine Klapp	FFP615	Ei	Jah

VAHETAMISJUHEND.

Oxyline X6 rakmed ja klapp kaas kokkupanek: 1. Eemalda Pea Rakmete komplekt (viide HMS709) ja klapp Katke (viide TPR604) asetades pöial all ventiil kate ja sõrmed tipus. Tõmmake ventiil kaas põhja pöidlaga näokaitsest eemale ja seejärel üles, et klapp vabastada kate. 2. Vahetage Pea Rakmete komplekt (viide HMS709) ja klapp Katke (viide TPR604), asetades tihvti näokatte külge sälku sisse klapi ülaosas kate. Vajutage klapi põhja kaas näokatte sisse. Millal korralikult kihlatud, an kuuldav klõps tuleks ära kuulata.

Väljahingamine Klapp Asendus: 1. Eemalda Oxyline X6 pea Rakmete komplekt (viide HMS709) ja klapp Katke (viide TPR604) tõmmates näotihendist eemal. 2. Eemalda Oxyline X6 väljahingamine Klapp (viide HMS606) klapipesast, haarates klapist ja tõmmates iga ventiil vars klapipesast välja. 3. Kontrollige klapipesa, valmistamine teatud seda on puhas ja korralik seisund. 4. Vahetage Oxyline X6 väljahingamine Klapp (viide HMS606) sisestades varred kahe sisse augud kuni nad on nähtav näokatte seest ja seejärel varte tõmbamine läbi kuni nad on istuvad ja turvatud. 5. Vahetage Oxyline X6 pea Rakmete komplekt (viide HMS709) ja klapp Katke (viide TPR604), asetades tihvti näokatte külge sälku sisse klapi ülaosas kate.. Vajutage klapi põhja kaas näokatte sisse. Millal korralikult kihlatud, an kuuldav klõps tuleks ära kuulata. Märkus: viige läbi negatiivne survet pitsat veendumiseks kontrollige väljahingamine ventiil on toimiv korralikult. (Lugege, kuidas seda teha IFU-st).

Sissehingamine Klapp Asendamine: Sissehingamine klapid on asub näokatte siseküljel sissehingamine sadamad. Need klapid tuleks üle vaadata enne iga respiraatori kasutamise ja selle ajal puhastamine. Asenda millal iganes klapid muutuda kahjustatud või kadunud. 1. Eemalda olemasolevad klapi (d) (viide FFP615) haarates ventiil ja tõmbamine ventiil keskposti küljest ära. 2. Vahetage klapi (d), vajutades klapi ava üle klapipesa keskmise posti. Ole kindel ventiil (id) on täielikult kihlatud läbi ventiilipost (id) ja paigaldused tasane.

KASUTUSAEG: Oxyline X6 seeria poolmaskid on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest. Siiski osad nagu klapid, traksid, rihmad või muud osad et nõuda ülevaatus tuleb asendada niipea, kui need ilmuvad muutmine või moonutus. Oxyline X6 seeria poolmaski säilivusaeg: 5 aastat alates tootmisest kuupäev märgitud poolmaskile.

KASUTAMISE PIIRANGUD. Selle kasutamine mask peab järgima kehtivaid seadused, määrused ja standardid riigi hingamisteede kaitse kohta
ametiasutused.

MÄRGISTUSED JA SYMBOLID. PIKT: 1. Vt teavet tootja poolt ette nähtud. 2. Säilitustemperatuuri vahemik. 3. Maksimaalne ladustamise suhteline õhuniiskus. 4. Aegumiskuupäev aasta/kuu. 5. kuupäev tempel = tootmisandmed aasta ja kuu.

ELi tüübi eest vastutav **teavitatud asutus** läbivaatamiseks ja tootmiseks vastavalt määruse (EL) 2016/425 moodulile C2: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Prantsusmaa. EL **- i vastavusdeklaratsiooni jaoks isikukaitsevahendite määruse (EL) 2016/425 vastaselt vaadake veebisaiti www.oxyline.eu**

(FA) نیم ماسک سری Oxyline X٦ OxyPro

لاستیکی TPR با سرنیزه مناسب ، قابل استفاده مجدد ساخته شده از ترموپلاستیک

سازنده: OXYLINE Sp. z oo, Poland, ٢٠٠-٩٥ Pabianice, ul. Piłsudskiego ٢٣, oxyline@oxyline.eu

PPE دسته III; مرجع فنی در حال استفاده: EN ١٤٠:١٩٩٨. سایز S – مرجع X-٦S، سایز M – مرجع X-٦M، سایز L – مرجع X-٦L.

ساخت ماسک. GRAPH: اندازه های مهر و موم صورت: ١ S (مرجع TPR٦٠١)، M (مرجع TPR٦٠٢)، L (مرجع PR٦٠٣). ٢. استنشاق سوپاپ ها (رجوع کنید به FFP٦١٥). ٣. بازدم شیر (مراجعه HMS٦٠٦). ٤. سر تسمه ها متصل به بدنه قابل تنظیم و باز کردن زیپ (مرجع HS٧٠٩).

علامت گذاری روی نیمه ماسک. PHOTO: ١. اندازه علامت گذاری (S، M، L). ٢. علامت گذاری روی ماسک دریچه ، علامت CE و شماره بدنه ٠٠٨٢. ٣. علامت گذاری روی ماسک شیر فلکه استاندارد اروپایی شماره EN ١٤٠:١٩٩٨. ٤. علامت گذاری محصول نام OXYLINE X٦.

دستورالعمل استفاده: نیم رخ گاز ماسک ساخته شده از ترموپلاستیک لاستیک سری TPR Oxyline X٦ برای استفاده با دو هوا تصفیه کننده اجزاء. نیم ماسک قابل استفاده مجدد Oxyline X٦ دارد دو سرنیزه اتصالات. حفاظت تنفسی را فراهم می کند ، محافظت می کند در برابر گسترده طیف وسیعی از گازها ، بخارات و گرد و غبار. آن نصب شده ارگونومیک شکل تضمین می کند بهینه بینایی و هست سازگار با چشم حفاظت تجهیزات. این است مشخصه بزرگ مقاومت و دوام. به طور مساوی توزیع شده است وزن روی صورت کاربر تضمین می کند راحت و محکم مناسب ، به لطف آن نیمه ماسک کاملا حفظ می کند آن موقعیت در حین مختلف فعالیت ها. نیم ماسک Oxyline X٦ هستند موجود در سه اندازه: کوچک (X-٦S)، متوسط (X-٦M) و بزرگ (X-٦L). برای استفاده از ماسک به درستی لطفا خواندن این راهنما را با دقت قبل از استفاده و نگهداری کنید آن را برای بعد مشاوره.

هشدارها: ١. این نیمه ماسک عرضه نمی کند اکسیژن (O_2) و باید در یک تهویه استفاده شود محیط کاری که در آن اکسیژن وجود دارد محتوا است برابر یا بزرگتر از ١٩,٥ درصد حجمی. **٢.** در هر کدام مورد ، مناسب نوع فیلتر باید انتخاب شود بسته به غلظت و نوع. از آلاینده ها از ماسک تنفسی در محیط استفاده نکنید جایی که غلظت ارزش آلاینده ها است ناشناخته پدید آوردن یک خطر فوری برای زندگی یا سلامتی. **٣.** چه زمانی با استفاده از نیم ماسک ، شما باید همیشه پوشیدن دو فیلتر کردن قطعات. **٤.** تحت هیچ شرایطی باید برای حفاظت استفاده شود در برابر کربن مونوکسید. **٥.** ماسک نباید اصلاح شود یا استفاده شده چه زمانی آسیب دیده. **٦.** این فیلتر تنفسی را نمی توان در ظروف ، چاه ، فاضلاب استفاده کرد یا در محدود فضاها بدون تهویه. **٧.** نیمه ماسک افراد دارای ریش نباید از آن استفاده کنند یا دیگر صورت مو که ممکن است جلوگیری از بسته شدن ماسک صورت **٨.** محل کار را ترک کنید اگر ماسک تنفسی باشد آسیب دیده ، تنفس است دشوار و / یا سرگیجه یا حالت تهوع. **٩.** در یک استفاده نکنید محیط انفجاری **١٠.** استفاده کنید فقط در رابطه با CE تایید شده است فیلتر مطابق با استاندارد EN ١٤٣:٢٠٠٠ + A١:٢٠٠٦ و / یا با کارتریج فیلتر مطابق با EN ١٤٣٨٧:٢٠٠٤ + A١:٢٠٠٨. مقررات کشور قابل اجرا باید دنبال شود. برای گرفتن دستورالعمل EN٥٢٩: استاندارد ٢٠٠٥ (توصیه هایی برای انتخاب ، استفاده ، مراقبت و نگهداری) در دسترس). **١١.** در یک استفاده نکنید اکسیژن غنی شده است جو یا در یک اکسیژن غنی شده است جو..

قبل از استفاده: ١. درست کنید مطمئن شوید که ماسک تنفسی سری Oxyline X٦ دارد همه قطعات: مهار و تسمه ، استنشاق سوپاپ ها و اگزوز ، مهر و موم و غیره **٢.** بسازید مطمئن که نیم ماسک سری Oxyline X٦ در حالت کامل است وضعیت ، علائم کثیفی ، ترک ، آسیب ، ضربه را نشان نمی دهد. **٣.** در هر یک از آن عناصر. اگر آی تی نمی کند ، استفاده را متوقف کنید آی تی. **٤.** بسازید مطمئن که انتخاب شده است فیلتر ، جاذب فیلتر یا جاذب است مناسب برای آن مورد نظر در خود استفاده کنید کار. **٥.** بسازید مطمئن که آن دو در دسترس تصفیه کننده هوا اجزاء از همین نوع هستند.

دستورالعمل های مونتاژ اجزای تصفیه کننده هوا برای نیم ماسک سری OXYLINE X٦. آداپتور فیلتر پلاستیکی را با فیلتر تراز کنید نگهدارنده روی ماسک (Fig. ١). فشار دهید و بچرخانید فیلتر تمام راه به سمت راست (Fig. ٢). این روش را برای دیگری تکرار کنید فیلتر.

دستورالعمل نصب: ١. قسمت پلاستیکی هدبند (گهواره) را طوری تنظیم کنید که آی تی مناسب است راحت دور و بر شما سر. ٢. گهواره پلاستیکی را قرار دهید بر فراز شما سر بنابراین که فلش است در کنار نقاشی صورت (روی گهواره) رو به بالا بود. ٣. انتهای قسمت پایینی را نگه دارید کشسان باندها با یک دست و با دست دیگر ماسک را بلغزانید بر فراز صورت شما ، پوشاندن آی تی دهان و بینی (Fig. ٣). ٤. انتهای تسمه ها را بگیرید ، آنها را در پشت بند خود قرار دهید گردن و وصل کنید آنها با یکدیگر (Fig. ٤). کشش تسمه را تنظیم کنید ، انتهای تسمه ها را بکشید تا زمانی که امن و راحت باشد مناسب است به دست آورد. کشش تسمه می توان با فشار دادن سگک از پشت آن را کاهش داد.

بررسی سفتی و تناسب نیم ماسک OXYLINE X٦

مثبت فشار لیفت صورت بررسی کنید: استفاده از فیلتر ، جاذب و فیلتر جاذب برای نیم ماسک. بازدم را بپوشانید دریچه با شما دست ، بازدم به آرامی برای ساختن بالا مثبت فشار ، و ساخت مطمئن که بدون هوا نشت می کند بود شناسایی شده (Fig. ٥) اگر آنجا بدون نشتی مناسب است مناسب دارد بوده به دست آورد.

منفی فشار لیفت صورت بررسی کنید: • چه زمانی با استفاده از فیلترهای X٧٠١ A١, X٧٠٢ A١E١, X٧٠٣ ABEK١, X٧٠٩٢٣ A١E١P٣ RD, X٧٠٩٢٦ ABEK١P٣ RD, X٧٠٥٢٣ A٢P٣ RD سوراخ جذب کننده ها را با خود بپوشانید. دست و دم (Fig. ٦). اگر آنجا هوا نیست نشت یک مناسب مناسب دارد بوده به دست آورد. • چه زمانی با استفاده از فیلتر X٧٩٣ P٣ R, X٧٩٣C P٣ R جذب کننده ها ، فیلتر را فشار دهید با خودت بپوش انگشتان برای نگه داشتن آی تی مهر و موم ، استنشاق (Fig. ٧). اگر آنجا هوا نیست نشت یک مناسب مناسب دارد بوده به دست آورد. • چه زمانی با استفاده از فیلترهای X٢٠٠٠ ، خود را قرار دهید شست در وسط موقعیت فیلترها و استنشاق (Fig. ٨). اگر آنجا هوا نیست نشت یک مناسب مناسب دارد بوده به دست آورد. • اگر شما یک هوا را تشخیص دهد نشت در برخی از آزمایشات ، ماسک تنفسی نشده است به درستی بر روی صورت نصب شده است اگر این این مورد است ، شما باید کش را دوباره تنظیم کنید تسمه بزنید و تست سفتی را تکرار کنید. • اگر شما هستند قادر به به دست آوردن مهر و موم صورت مناسب ، در آلوده قدم نگذارید حوزه. • در صورت شک ، با یک ایمنی مشورت کنید بازرس. • برای برداشتن ماسک ، کش را شل کنید تسمه ، پایین را باز کنید تسمه بزنید و بگیرید آن را از شما سر.

ذخیره سازی: نیم ماسک های سری Oxyline X٦ باید ذخیره شود بدون تصفیه کننده هوا اجزاء ، به صورت هرمتیک مهر و موم شده کیف ، در اتاق درجه حرارت در جای خشک و دور از آلودگی. ماسک را در معرض حرارت قرار ندهید بالاتر از ٥٠ درجه سانتیگراد و در معرض مستقیم قرار ندهید نور خورشید.

تمیز کردن و ضد عفونی کردن: • فیلترها / جاذب / فیلتر را جدا کنید جاذب ها قبل از تمیز کردن نیم ماسک • نیم ماسک را با یک پارچه مرطوب تمیز کرده و غوطه ور کنید آن را در محلول گرم اب در دمایی که بیش از ٥٠ درجه سانتیگراد نباشد ، از مواد شوینده خنثی استفاده کنید لازم. • با گرم بشویید آب و هوا در محیطی بدون آلودگی خشک شود. • با حلال ها، مواد شوینده بالا یا محصولات مبتنی بر روغن تمیز نکنید. **نگهداری:** برای حفظ بهترین حالت تنفس شرط ، موارد زیر را انجام دهید مراحل بعد از هر یک استفاده کنید: • به طور کامل تمیز و نگهداری کنید جای خشک در یک هواگیر کیسه بدون فیلترها. • بررسی دم و بازدم دریچه ها و نگه داشتن آنها تمیز ، عاری از هرگونه اعوجاج. • بسازید مطمئن که خاصیت ارتجاعی تسمه ها کاهش نمی یابد. • وضعیت و موقعیت آب بندی ها را روی فیلتر بررسی کنید نگهدارنده و قسمت جلو. • بسازید مطمئن که نیمه ماسک در حالت کامل است شرایط ، بدون هیچ اثری از خاک ، پارگی یا ترک در هر یک از آن قطعات. • اگر هر کدام از آن اجزاء هر کدام را نشان می دهند تغییر شکل ، نیمه ماسک باید جایگزین شود و/ یا پرت کردن دور.

اطلاعات مربوط به تاریخ ساخت را می توان روی نیم ماسک پیدا کرد قطعات. میز زیر نشان می دهد که قطعات تاریخ داشته باشد مهر.

یدکی قطعات	شماره قطعه	ذکر تاریخ تولید	قابل تعویض توسط کاربر مجاز
صورت (برای سایز S)	TPR٦٠١	آره	خیر
فیس سیل (برای سایز M)	TPR٦٠٢	آره	خیر
فیس سیل (برای سایز L)	TPR٦٠٣	آره	خیر
پوشش سوپاپ / یورک	TPR٦٠٤	آره	خیر
مجموعه مهار سر	HMS٧٠٩	خیر	آره
سر پلاگین مهار	HMS٧١٠	خیر	آره
بند	HMS٧١١	خیر	آره
ترک کرد سگک	HMS٧١٢	خیر	آره
سگک راست	HMS٧١٣	خیر	آره
بازدم شیر فلکه	HMS٦٠٦	خیر	آره
استنشاق شیر فلکه	FFP٦١٥	خیر	آره

دستورالعمل های تعویض.

شیر اکسی لاین X٦ دسته و پوشش مونتاژ: ١. برداشتن سر مجموعه مهار (مرجع HMS٧٠٩) و شیر پوشش (رجوع TPR٦٠٤) با قرار دادن شست در زیر شیر فلکه پوشش و انگشتان در بالا دریچه را بکشید پوشش پایین دور از صورت با انگشت شست و سپس تا دریچه آزاد شود پوشش. ٢. جایگزین کنید سر مجموعه مهار (مرجع HMS٧٠٩) و شیر با قرار دادن میخ بر روی صفحه ، پوشش (مرجع TPR٦٠٤). به شکاف در بالای شیر پوشش. پایین شیر را فشار دهید پوشش به صورت. چه زمانی به درستی نامزد ، یک قابل شنیدن ضربه محکم و ناگهانی باید شنید.

شیر اکسی لاین X٦ بازدم شیر فلکه جایگزینی: ١. برداشتن سر اکسی لاین X٦ مجموعه مهار (مرجع HMS٧٠٩) و شیر با کشیدن پوشش (مرجع TPR٦٠٤). دور از مهر و موم صورت. ٢. حذف کنید اکسیلین X٦ بازدم سوپاپ (مرجع HMS٦٠٦) از نشیمنگاه سوپاپ با گرفتن سوپاپ و کشیدن هر یک شیر فلکه از نشیمنگاه سوپاپ خارج شود. ٣. بازرسی کنید نشیمن سوپاپ، ساخت مسلم - قطعی آی تی است تمیز و خوب وضعیت. ٤. جایگزین کنید اکسیلین X٦ بازدم شیر (مرجع HMS٦٠٦) با قرار دادن ساقه ها به این دو سوراخ ها تا زمان آنها هستند از داخل صورت و سپس قابل مشاهده است کشیدن ساقه ها از طریق تا زمان آنها هستند نشسته و محفوظ. ٥. جایگزین کنید سر اکسی لاین X٦ مجموعه مهار (مرجع HMS٧٠٩) و شیر با قرار دادن میخ بر روی صفحه، پوشش (ref.TPR٦٠٤). به شکاف در بالای دریچه پوشش.. پایین شیر را فشار دهید پوشش به صورت. چه زمانی به درستی نامزد ، یک قابل شنیدن ضربه محکم و ناگهانی باید شنید. توجه: منفی انجام دهید فشار مهر برای اطمینان بررسی کنید بازدم شیر فلکه است عملکرد به درستی. (نحوه انجام این کار را در IFU بخوانید).

استنشاق شیر فلکه جایگزینی: استنشاقی دریچه ها هستند در قسمت داخلی صفحه قرار دارد استنشاق پورت ها اینها دریچه ها باید بازرسی شود قبل از هر استفاده از ماسک تنفسی و در طول تمیز کردن. جایگزین کردن هر زمان که دریچه ها تبدیل شود آسیب دیده یا گمشده. ١. حذف کنید موجود سوپاپ (ها) (مرجع FFP٦١٥) با گرفتن دریچه و کشیدن دریچه را از پست مرکزی جدا کنید. ٢. جایگزین کنید شیر (ها) با فشار دادن سوراخ سوپاپ بالای پست مرکزی روی نشیمنگاه سوپاپ. مطمئن باش دریچه (ها) است به طور کامل نامزد شده از طریق پست (ها) شیر و می گذارد تخت.

زمان استفاده: نیم ماسک های سری Oxyline X٦ هستند ساخته شده از مواد با کیفیت بالا. با این حال ، قطعات مانند دریچه ها ، بریس ها ، تسمه ها یا دیگر قطعات که نیاز بازرسی به محض نشان دادن آنها باید جایگزین شوند تغییر یا اعوجاج. ماندگاری نیم ماسک سری اکسی لاین X٦: ٥ سال از زمان تولید تاریخ روی نیم نقاب مشخص شده.

محدودیت های استفاده. استفاده از این ماسک باید مطابق با قابل اجرا باشد قوانین ، مقررات و استانداردها در مورد حفاظت تنفسی کشور مسئولین.

نشانه ها و نمادها. PIKT: ١. بنگرید اطلاعات توسط سازنده ارائه شده است. ٢. محدوده دمای ذخیره سازی. ٣. حداکثر رطوبت نسبی ذخیره سازی. ٤. تاریخ انقضا سال/ماه. ٥. تاریخ تمبر = داده های تولید سال و ماه.

سازمان آگاه مسئول نوع اتحادیه اروپا معاینه و برای تولید مطابق ماژول C٢ مقررات (EU) ٤٢٥/٢٠١٦: Apave Exploitation France SAS (n° ٠٠٨٢) - ٦ Rue du General Audran - ٩٢٤١٢ COURBEVOIE cedex - فرانسه. **برای اعلامیه انطباق اتحادیه اروپا در برابر مقررات PPE (EU) ٤٢٥/٢٠١٦ به www.oxyline.eu مراجعه کنید**

(FI) Puolinaamari Oxyline X6 sarja OxyPro

bajonetin kanssa sovitus, uudelleenkäytettävä valmistettu termoplastista kumi TPR

Valmistaja: OXYLINE Sp. z oo, Puola, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

Henkilönsuojaimet luokka III; Tekniset tiedot käytössä: EN 140: 1998. Koko S – viite X6-S, koko M – viite X6-M, koko L – viite X6-L.

MASKIN RAKENNE. GRAPH: 1. Kasvotiiviste: koot S (viite TPR601), M (viite TPR602), L (viite PR603). 2. Hengitys Venttiilit. (viite FFP615). 3. Uloshengitys Venttiili (viite HMS606). 4. Pää hihnat liitetty runkoon säädettävä ja avattava vetoketju (viite HS709).

MERKINNÄT PUOLIMASKISSA. PHOTO: 1. koko merkintä (S,M,L). 2. merkintä maskiin venttiili, CE- merkintä ja ilmoitetun laitoksen numero 0082. 3. merkintä maskissa venttiili Eurooppalainen standardinumero EN 140: 1998. 4. tuotteen merkintä nimi OXYLINE X6.

KÄYTTÖOHJEET: Puolikasvopuoli kaasua naamio valmistettu termoplastista kumi TPR Oxyline X6 sarja käytettäväksi kahdella ilmaa puhdistava komponentit. Oxyline X6 uudelleenkäytettävä puolinaamari on kaksi pistin liitännät. Tarjoaa hengityssuojan, suojaa leveää vastaan erilaisia kaasuja, höyryjä ja pölyä. Sen asennettu ergonominen muoto takaa optimaalinen visio ja on yhteensopiva silmän kanssa suojaa varusteet. se on ominaista suuri kestävyys ja kestävyys. Tasaisesti hajautettu käyttäjän kasvoilla oleva paino varmistaa mukava ja tiukka sovi, jonka ansiosta puolinaamari täydellisesti säilyttää sen asema aikana eri toimintaa. Oxyline X6 puolinaamarit ovat saatavilla kolmessa koot: Pieni (X6-S), Medium (X6-M) ja Large (X6-L). Maskin käyttöön oikein, kiitos lukea tätä ohjetta huolellisesti ennen käyttää ja säilyttää sitä myöhempään konsultointi.

VAROITUKSET: **1.** Tämä puolinaamari ei toimita happea (O_2) ja sitä on käytettävä tuuletetussa tilassa työympäristö, jossa happea sisältö On yhtä suuri kuin tai suurempi yli 19,5 tilavuusprosenttia. **2.** Jokaisessa tapaus, sopiva suodattimen tyyppi pitäisi valita pitoisuudesta ja tyypistä riippuen. Epäpuhtauksista. Älä käytä hengityssuojainta ympäristöissä missä keskittyminen epäpuhtauksien arvo. On tuntematon luominen välitön hengenvaara tai terveys. **3.** Kun käyttämällä puolinaamaria, sinä on pakko aina pitää päällä kaksi suodatus kappaletta. **4.** Ei missään olosuhteissa pitäisi sitä käytetään suojana vastaan hiili monooksidi. **5.** Naamio ei saa muokata tai käytetty kun vaurioitunut. **6.** Tämä suodattavaa hengityssuojainta ei saa käyttää säiliöissä, kaivoissa, viemärissä tai suljetussa tilat ilman ilmanvaihto. **7.** Puolinaamari henkilöt, joilla on parta, eivät saa käyttää sitä tai muu kasvohoito hiukset että saattaa estää kasvonaamion tiivistyminen. **8.** Poistu työpaikalta jos hengityssuojain on vahingoittunut, hengittää On vaikeaa ja/ tai huimaus tai pahoinvointia. **9.** Älä käytä laitteessa räjähdysaltis ympäristö. **10.** Käyttää vain yhdessä CE- hyväksyttyjen kanssa EN 143: 2000 + A1:2006 mukaiset suodattimet ja / tai patruunalla EN 14387:2004 + A1:2008 standardin mukaiset suodattimet. Maakohtaiset määräykset on seurattava. Saadakseen ohjeet EN529: 2005 standardi (valintaa, käyttöä, hoitoa ja huoltoa koskevat suositukset) on saatavilla). **11.** Älä käytä laitteessa happi rikastettu tunnelmaa tai an happi rikastettu tunnelmaa..

ENNEN KÄYTTÖÄ: 1. Valmista että Oxyline X6 -sarjan hengityssuojaimessa on kaikki osat: valjaat ja hihnat, hengitys venttiilit ja pakoputket, tiivisteet jne. **2.** Tehdä varma että Oxyline X6 -sarjan puolinaamari on täydellisessä kunnossa kunto, ei merkkejä liasta, halkeamia, vaurioita, iskuja ; **3.** missä tahansa sen elementtejä. Jos se ei, lopeta käyttö se. **4.** Tehdä varma että valitut suodatin, suodattimen vaimennin tai vaimennin on sopiva sille tarkoitettu käytä omassasi tehdä työtä. **5.** Tehdä varma että ne kaksi saatavilla ilmaa puhdistava komponentit ovat samaa tyyppiä.

OXYLINE X6 -SARJAN PUOLIMASKIN ILMANPUHDISTUSOSIEN ASENNUSOHJEET. Kohdista muovinen suodatinsovitin suodattimen kanssa pidike maskissa (Fig.1). Paina ja käännä suodattaa aina oikealle (Fig.2). Toista toimenpide toiselle suodatin.

ASENNUSOHJEET: 1. Säädä päänauhan muoviosa (teline) niin että se sopii mukavasti noin sinun pää. 2. Aseta muoviteline yli sinun pää niin että nuoli On kasvojen vieressä oleva piirros (telineessä) oli ylöspäin. 3. Pidä kiinni alaosan päistä elastinen nauhat yhdellä ja toisella kädellä käsi liu'uta maskia yli kasvosi, peitto se suu ja nenä (Fig.3). 4. Tartu hihnojen päihin ja aseta ne takaosasi kaula ja yhdistä niitä yhdessä. (Fig.4) Säädä hihnan kireyttä vetämällä hihnojen päistä kunnes se on turvallinen ja mukava sovi On saavutettu. Hihnan kireys voidaan pienentää työntämällä solki ulos selästä.

OXYLINE X6 -PUOLMASKIN TIIVYYDEN JA SOVITUKSEN TARKISTAMINEN

Positiivista Paine Facelift Tarkista: Käytä suodattimia, vaimentimia ja suodatinta puolinaamion vaimentimet. Peitä uloshengitys venttiili sinun kanssasi käsi, hengitä varovasti rakentaa ylös positiivinen paineita ja tehdä varma ettei ilmaa vuotoja olivat havaittu. (Fig.5) Jos siellä eikö vuoto ole oikea sovi on ollut saavutettu.

Negatiivinen Paine Facelift Tarkista: • Milloin käyttämällä suodattimia X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD peitä vaimentimien reiät kädet ja hengitä sisään (Fig.6). Jos siellä ei ole ilmaa vuoto oikea sovi on ollut saavutettu. • Kun käyttämällä X793 P3 R-, X793C P3 R -suodatinta vaimentimet, purista suodatinta peitä sinun sormet pitämään se sinetti, hengitä (Fig.7). Jos siellä ei ole ilmaa vuoto on oikea sovi on ollut saavutettu. • Kun käyttämällä X2000- suodattimia, aseta peukalot keskellä suodattimien asento ja sisäänhengitys (Fig.8). Jos siellä ei ole ilmaa vuoto on oikea sovi on ollut saavutettu. • Jos sinä havaita ilma vuoto joissakin testeissä, hengityssuojainta ei ole ollut asianmukaisesti asennettu kasvoille. Jos Tämä on asia, sinä pitäisi säätää kuminauha uudelleen hihnat ja toista kireyskoe. • Jos sinä ovat Jos et saa oikeaa kasvotiivistettä, älä astu kontaminoituneena alue. • Jos olet epävarma, ota yhteyttä turvaliikkeeseen tarkastaja. • Irrota maski löysäämällä kuminauhaa hihnat, irrota alempi hihnat ja ota se pois sinun pää.

SÄILYTYS: Oxyline X6 -sarjan puolinaamarit tulee säilyttää ilman ilmaa puhdistava komponentit, hermeettisesti sinetöity laukku, klo huone lämpötila kuivassa paikassa, suojassa saastumiselta. Älä altista maskia kuumuudelle yli 50°C, äläkä altista sitä suoralle auringonvalo.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI: • Irrota suodattimet / vaimentimet / suodatin absorboijat ennen puolinaamarin puhdistaminen • Puhdista puolinaamari kostealla liinalla ja upota se se lämpimässä liuoksessa vettä enintään 50 ° C: n lämpötilassa neutraalilla pesuaineella, jos tarpeellista. • Huuhtele lämpimällä vettä ja ilmaa kuivata saastumattomassa ympäristössä. • ÄLÄ PUHDISTA LIUOTTEILLA, ROHKAILLA PUHDISTUSAINEILLA TAI ÖLJYPOHJAISILLA TUOTTEITA.

HUOLTO: Jotta hengityssuojain pysyy parhaassa kunnossa tilassa, suorita seuraavat toimet askeleet jälkeen jokainen käyttö: • Puhdista ja säilytä kokonaan kuivassa paikassa ilmatiivis laukku ilman suodattimet. • Tarkistaa sisään- ja uloshengitys venttiilit ja pidä niitä puhdas, vapaa kaikista vääristymä. • Valmista varma että hihnojen joustavuus ei vähene. • Tarkista suodattimen tiivisteiden kunto ja asento pidike ja etuosa. • Valmista varma että puolinaamari on täydellisessä kunnossa kunto, ei likaa, repeämiä tai halkeamia siinä osat. • Jos mikä tahansa sen komponentit näyttävät mitä tahansa muodonmuutos, puolinaamari tulee vaihtaa ja / tai heittää pois.

Tiedot valmistuspäivämäärästä löytyy puolinaamarista osat. Pöytä alla näyttää joka osat pitää treffit leima.

Varaosat osat	Osa numero	Ilmoitus valmistuspäivämäärästä	Valtuutetun käyttäjän vaihdettavissa
Kasvotiiviste (koko S)	TPR601	Joo	Ei
Kasvotiiviste (koko M)	TPR602	Joo	Ei
Kasvotiiviste (koko L)	TPR603	Joo	Ei
Venttiilin kansi / York	TPR604	Joo	Ei
Päävaljaiden kokoonpano	HMS709	Ei	Joo
Pää Johdon pistoke	HMS710	Ei	Joo
Hihna	HMS711	Ei	Joo
Vasen Solki	HMS712	Ei	Joo
Oikea solki	HMS713	Ei	Joo
Uloshengitys Venttiili	HMS606	Ei	Joo
Hengitys Venttiili	FFP615	Ei	Joo

VAIHTO-OHJEET.

Oxyline X6 valjaat ja venttiili peite kokoonpano: 1. Poista Pää Johtosarja (viite HMS709) ja venttiili Peitä (viite TPR604) asettamalla peukalo alla venttiili kansi ja sormet huipulla. Vedä venttiili peite pohja poispäin kasvokappaleesta peukalolla ja sitten ylös vapauttaaksesi venttiilin peite. 2. Vaihda Pää Johtosarja (viite HMS709) ja venttiili Peitä (viite TPR604) asettamalla tappi kasvokappaleeseen loveen venttiilin yläosassa peite. Paina venttiilin pohjaa peite kasvonaamioon. Kun asianmukaisesti kihloissa, an kuultavissa napsahtaa pitäisi kuulla.

Uloshengitys Venttiili Vaihto: 1. Poista Oxyline X6 -pää Johtosarja (viite HMS709) ja venttiili Kansi (viite TPR604) vetämällä pois kasvotiivisteestä. 2. Poista Oxyline X6 Uloshengitys Venttiili (viite HMS606) irtoaa venttiilin istukasta tarttumalla venttiiliin ja vetämällä jokainen venttiili varsi ulos venttiilin istukasta. 3. Tarkasta venttiilin istukka, valmistus varma se On siisti ja hyvässä kunnossa kunto. 4. Vaihda Oxyline X6 Uloshengitys Venttiili (viite HMS606) työntämällä varret kahteen reikiä siihen asti kun ne ovat näkyy kasvokappaleen sisältä ja sitten vetämällä varret kautta siihen asti kun ne ovat istuva ja suojattu. 5. Vaihda Oxyline X6 -pää Johtosarja (viite HMS709) ja venttiili Peitä (ref.TPR604) asettamalla tappi kasvokappaleeseen loveen venttiilin yläosassa peite.. Paina venttiilin pohjaa peite kasvonaamioon. Kun asianmukaisesti kihloissa, an kuultavissa napsahtaa pitäisi kuulla. Huomautus: Suorita negatiivinen paine tiiviste tarkista varmistaaksesi uloshengitys venttiili On toiminta kunnolla. (Lue ohjeet IFU:sta).

Hengitys Venttiili Korvaaminen: Hengitys venttiilit ovat sijaitsee kasvoosan sisäpuolella hengitettynä portit. Nämä venttiilit pitäisi tarkastaa ennen jokaisen hengityssuojaimen käytön aikana ja sen aikana puhdistusta. Korvata milloin tahansa venttiilit tulla vaurioitunut tai hukassa. 1. Poista nykyinen venttiili (t) (viite FFP615) tarttumalla venttiili ja vetäminen venttiili pois keskitolpasta. 2. Vaihda venttiili (t) painamalla venttiilin reikää venttiilin istukan keskitolpan päälle. Ole varma venttiili (t) on täysin kihloissa kautta venttiilitolppa (t) ja -asennukset tasainen.

KÄYTTÖAIKA: Oxyline X6 -sarjan puolinaamarit ovat valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Kuitenkin osat kuten venttiilit, kannattimet, hihnat tai muu osat että vaatia tarkastus on vaihdettava heti, kun niissä näkyy muutosta tai vääristymä. Oxyline X6 -sarjan puolinaamarin säilyvyys: 5 vuotta valmistuksesta Päivämäärä merkitty puolinaamariin.

KÄYTTÖRAJOITUKSET. Tämän käyttö naamio on pakko noudattaa sovellettavia lait, määräykset ja standardit koskien maan hengityssuojainta
viranomaiset.

MERKINNÄT JA SYMBOLIT. PIKT: 1. Katso tiedot valmistajan toimittama. 2. Varastointilämpötila-alue. 3. Suurin säilytystilan suhteellinen kosteus. 4. Viimeinen käyttöpäivä vuosi/kuukausi. 5. päivämäärä leima = tuotantotiedot vuosi ja kuukausi.

EU- tyypistä vastaava **ilmoitettu laitos** tutkimusta ja tuotantoa varten asetuksen (EU) 2016/425 moduulin C2 mukaisesti: Apave Exploitation France SAS (nro 0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Ranska. **EU - vaatimustenmukaisuusvakuutusta varten PPE-asetuksen (EU) 2016/425 vastaisesti katso www.oxyline.eu**

(FR) Demi- masque Série Oxyline X6 OxyPro

avec une baïonnette ajusté, réutilisable en thermoplastique caoutchouc TPR

Fabrication: OXYLINE Sp. z o.o. z oo, Pologne, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

EPI catégorie III ; Référentiel technique en vigueur: EN 140:1998. Taille S – référence X6-S, taille M – référence X6-M, taille L – référence X6-L.

CONSTRUCTION DU MASQUE. GRAPH: 1. Faceseal: tailles S (réf. TPR601), M (réf. TPR602), L (réf. PR603). 2. Inhalation Vannes. (réf. FFP615). 3. Expiration Vanne (réf. HMS606). 4. Tête les bretelles relié au corps réglable et dézippé (réf. HS709).

MARQUAGES SUR LE DEMI-MASQUE. PHOTO : 1. taille marquage (S,M,L). 2. marquage sur le masque valve, marquage CE et numéro d'organisme notifié 0082. 3. marquage sur le masque soupape Numéro de norme européenne EN 140:1998. 4. marquage du produit nom OXYLINE X6.

MODE D'EMPLOI: Demi- masque gaz masque en thermoplastique caoutchouc TPR série Oxyline X6 à utiliser avec deux air purification Composants. Le demi- masque réutilisable Oxyline X6 a deux baïonnette Connexions. Fournit une protection respiratoire, protégeant contre un large gamme de gaz, vapeurs et poussières. C'est équipé ergonomique forme assure optimal vision et est compatible avec les yeux protection équipement. C'est caractérisé par de grandes résistance et durabilité. Uniformément distribué le poids sur le visage de l'utilisateur garantit confort et serré ajustement, grâce à quoi le demi- masque à la perfection conserve c'est position pendant divers activités. Les demi- masques Oxyline X6 sont disponible en trois tailles: Small (X6-S), Medium (X6-M) et Large (X6-L). Pour utiliser le masque correctement, s'il vous plaît lire attentivement ce manuel avant utiliser et conserver c'est pour plus tard consultation.

AVERTISSEMENTS : 1. Ce demi- masque ne fournit pas oxygène (O_2) et doit être utilisé dans un endroit ventilé environnement de travail dans lequel l' oxygène contenu est égal ou plus grand que 19,5% en volume. **2.** Dans chaque cas, le approprié type de filtre devrait être sélectionné selon la concentration et le type. Des contaminants. N'utilisez pas le respirateur dans des environnements où la concentration valeur des contaminants. Est inconnu créer un danger immédiat pour la vie ou santé. **3.** Quand à l'aide du demi- masque, vous doit toujours porter deux filtration pièces. **4.** En aucun cas devrait il doit être utilisé pour la protection contre carbone monoxyde. **5.** Le masque ne doit pas être modifié ou utilisé quand endommagé. **6.** Ce le respirateur à filtre ne peut pas être utilisé dans les conteneurs, les puits et les égouts. ou en milieu confiné les espaces sans ventilation. **7.** Le demi- masque ne doit pas être utilisé par des personnes barbus ou autre soin du visage cheveux que peut empêcher le masque facial de se sceller. **8.** Quitter le lieu de travail si le respirateur est endommagé, respiration est difficile et/ ou vertiges ou nausée. **9.** Ne pas utiliser dans un environnement explosif. **dix.** Utiliser uniquement en combinaison avec l'homologation CE filtres conformes à la norme EN 143:2000 + A1:2006 et/ ou avec cartouche filtres conformes à la norme EN 14387:2004 + A1:2008. Les réglementations nationales applicables il faut suivre. Afin d' obtenir Les lignes directrices EN529 : 2005 (recommandations pour la sélection, l'utilisation, l'entretien et la maintenance) sont disponible). **11.** Ne pas utiliser dans un oxygène enrichi atmosphère ou dans un oxygène enrichi ambiance.

AVANT UTILISATION : 1. Assurez-vous assurez-vous que le respirateur de la série Oxyline X6 est tous parties: harnais et sangles, inhalation soupapes et échappement, joints, etc. **2.** Faire bien sûr que le demi- masque de la série Oxyline X6 est en parfait état, ne présente pas de signes de saleté, de fissures, de dommages, de chocs ; **3.** sur l'un de ses éléments. Si il ce n'est pas le cas, arrêtez d'utiliser il. **4.** Faire bien sûr que le sélectionné filtre, filtre- absorbeur ou absorbeur est adapté à son destiné utiliser dans votre travail. **5.** Faire bien sûr que les deux disponible purificateur d'air Composants sont du même type.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES COMPOSANTS DE PURIFICATION DE L'AIR POUR LE DEMI-MASQUE SÉRIE OXYLINE X6. Alignez l' adaptateur de filtre en plastique avec le filtre support sur le masque (Fig.1). Appuyez et tournez filtre tout à fait à droite (Fig.2). Répétez la procédure pour l' autre filtrer.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE : 1. Ajustez la partie en plastique du bandeau (berceau) de manière à que il convient confortablement autour ton tête. 2. Placez le berceau en plastique sur ton tête donc que la flèche est à côté du visage, le dessin (sur le berceau) était tourné vers le haut. 3. Tenez les extrémités du bas élastique bandes d'une main et de l' autre main faites glisser le masque sur ton visage, couvrant il bouche et nez (Fig.3). 4. Saisissez les extrémités des sangles, placez -les à l' arrière de votre cou et connecter eux ensemble. (Fig.4) Ajustez la tension des sangles en tirant sur les extrémités des sangles jusqu'à ce qu'un endroit sûr et confortable ajuster est atteint. Tension de la sangle peut être réduit en poussant la boucle hors de l' arrière.

CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ ET DE L'AJUSTEMENT DU DEMI-MASQUE OXYLINE X6

Positif Pression Lifting Vérifier: Utilisation des filtres, absorbeurs et filtre absorbeurs pour le demi- masque. Couvrir l' expiration valve avec votre main, expirez construire doucement en haut positif pression et faire bien sûr qu'il n'y a pas d'air fuites étaient détecté. (Fig.5) Si là l'absence de fuite est -elle correcte ajuster a a été atteint.

Négatif Pression Lifting Vérifiez: • Quand en utilisant avec les filtres X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD couvrez les trous des absorbeurs avec votre mains et inspirez (Fig.6). Si là il n'y a pas d'air fuite un bon ajuster a a été atteint. • Quand en utilisant le filtre X793 P3 R, X793C P3 R absorbeurs, pincer le filtre couvrir avec votre doigts à tenir il sceller, inspirer (Fig.7). Si là il n'y a pas d'air fuite un bon ajuster a a été atteint. • Quand à l'aide des filtres X2000, placez votre les pouces au milieu position des filtres et inspirez (Fig.8). Si là il n'y a pas d'air fuite un bon ajuster a a été atteint. • Si toi détecter un air fuite lors de certains tests, le respirateur n'a pas été correctement ajusté sur le visage. Si ce c'est le cas, vous il faudrait réajuster l' élastique sangles et répétez le test d'étanchéité. • Si toi sont incapable d' obtenir le joint facial approprié, n'entrez pas dans un endroit contaminé. zone. • En cas de doute, consultez un service de sécurité inspecteur. • Pour retirer le masque, desserrez l' élastique bretelles, défaire le bas sangles et prendre c'est hors de toi tête.

STOCKAGE: Les demi- masques de la série Oxyline X6 devrait être stocké sans purificateur d'air composants, de manière hermétique scellé sac, à chambre température dans un endroit sec, à l'abri de toute contamination. Ne pas exposer le masque à la chaleur au -dessus de 50°C et ne l' exposez pas directement lumière du soleil.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION: • Détacher les filtres / absorbeurs / filtre absorbeurs avant nettoyage du demi- masque • Nettoyer le demi- masque avec un chiffon humide et plonger dans une solution tiède eau à une température ne dépassant pas 50 °C, en utilisant un détergent neutre si nécessaire. • Rincer à l'eau tiède l'eau et l'air sécher dans un environnement sans contamination. • NE PAS NETTOYER AVEC DES SOLVANTS, DES DÉTERGENTS ÉLEVÉS OU DES PRODUITS À BASE D'HUILE.

ENTRETIEN: Pour garder le respirateur dans les meilleures conditions condition, effectuez les opérations suivantes pas après chaque utilisation: • Nettoyer et stocker dans un endroit complètement endroit sec dans un hermétique sac sans filtres. • Vérifier inspiration et expiration vannes et garder eux propre, exempt de tout Distorsion. • Faire bien sûr que l' élasticité des bretelles ne diminue pas. • Vérifier l' état et la position des joints sur le filtre support et la partie avant. • Faire bien sûr que le demi- masque est en parfait état, sans traces de salissures, déchirures ou des fissures dans l'un de ses les pièces. • Si n'importe lequel de ses les composants montrent tout déformation, le demi- masque doit être remplacé et/ ou lancer loin.

Informations sur la date de fabrication se trouve sur le demi - masque les pièces. La table ci-dessous montre lequel les pièces avoir un rendez-vous timbre.

De rechange les pièces	Numéro d'article	Indication de la date de fabrication	Remplaçable par un utilisateur autorisé
Joint facial (pour taille S)	TPR601	Oui	Non
Joint facial (pour taille M)	TPR602	Oui	Non
Joint facial (pour taille L)	TPR603	Oui	Non
Couvercle de soupape / York	TPR604	Oui	Non
Ensemble de harnais de tête	HMS709	Non	Oui
Tête Prise de harnais	HMS710	Non	Oui
Sangle	HMS711	Non	Oui
Gauche Boucle	HMS712	Non	Oui
Boucle droite	HMS713	Non	Oui
Exhalation Soupape	HMS606	Non	Oui
Inhalation Soupape	FFP615	Non	Oui

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT.

Harnais et valve Oxyline X6 couverture assemblage: 1. Retirer Tête Ensemble faisceau (réf. HMS709) et valve Couvrir (réf. TPR604) en plaçant pouce sous soupape couverture et doigts au sommet. Tirez sur la valve couverture bas loin du masque avec le pouce, puis jusqu'à libérer la valve couverture. 2. Remplacer Tête Ensemble faisceau (réf. HMS709) et valve Recouvrir (réf. TPR604) en positionnant le pion sur le masque dans l' encoche en haut de la valve couverture. Appuyez sur le bas de la valve couverture dans le masque. Quand correctement engagé, un audible instantané devrait être entendu.

Exhalation Soupape Remplacement: 1. Retirer Tête Oxyline X6 Ensemble faisceau (réf. HMS709) et valve Couvercle (réf. TPR604) en tirant loin du joint facial. 2. Supprimer Oxyline X6 Expiration Vanne (réf. HMS606) du siège de vanne en saisissant la vanne et en tirant chaque soupape tige sort du siège de soupape. 3. Inspecter siège de soupape, fabrication certain il est propre et en bon état condition. 4. Remplacer Oxyline X6 Expiration Vanne (réf. HMS606) en insérant tiges dans les deux des trous jusqu'à ils sont visible de l'intérieur du masque, puis tirer les tiges à travers jusqu'à ils sont assis et sécurisé. 5. Remplacer Tête Oxyline X6 Ensemble faisceau (réf. HMS709) et valve Couvrir (réf.TPR604) en positionnant le pion sur le masque dans l' encoche en haut de la valve couverture.. Appuyez sur le bas de la valve couverture dans le masque. Quand correctement engagé, un audible instantané devrait être entendu. Remarque: Effectuer une analyse négative pression joint vérifier pour s'assurer exhalation soupape est fonctionnement correctement. (Lisez comment faire dans IFU).

Inhalation Soupape Remplacement: Inhalation vannes sont situé à l' intérieur du masque inhalation ports. Ces vannes devrait être inspecté avant chaque utilisation du respirateur et pendant nettoyage. Remplacer chaque fois que vannes devenir endommagé ou perdu. 1. Supprimer existant vanne (s) (réf. FFP615) en saisissant valve et traction valve hors du poteau central. 2. Remplacer valve (s) en appuyant sur le trou de la valve sur le montant central du siège de soupape. Être certain la ou les vannes sont pleinement engagé à travers poteau (x) de vanne et pose plat.

DURÉE D'UTILISATION : Les demi- masques de la série Oxyline X6 sont fait de matériaux de haute qualité. Cependant, des pièces tels que valves, bretelles, sangles ou autre les pièces que exiger inspection doivent être remplacés dès qu'ils présentent des signes altération ou Distorsion. Durée de conservation du demi- masque série Oxyline X6: 5 ans à compter de la production date marqué sur le demi- masque.

RESTRICTIONS D'UTILISATION. L' utilisation de ceci masque doit se conformer aux lois, règlements et normes concernant la protection respiratoire du pays les autorités.

MARQUES ET SYMBOLES. PIKT : 1. Voir information fourni par le fabricant. 2. Plage de température de stockage. 3. Humidité relative maximale de stockage. 4. Date d'expiration année/ mois. 5. la date cachet = données de production année et mois.

Organisme notifié responsable du type UE examen et pour la production selon Module C2 du Règlement (UE) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – France. **Pour la déclaration de conformité UE contre le règlement EPI (UE) 2016/425, consulter www.oxyline.eu**

(HE) חצי מסכה סדרת Oxyline X6 OxyPro

TPR עם כידון מתאים, לשימוש חוזר עשוי תרמופלסטי גומי

ייצור: OXYLINE Sp. z oo, 95-200 פולין, Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PPE קטגוריה III; הפניה טכנית בשימוש: EN 140: 1998. מידה S – ייחוס X6-S, מידה M – ייחוס X6-M, מידה L – ייחוס X6-L.

בניית המסכה. GRAPH: 1. אטם פנים: גדלים S (ר' TPR601), M (ר' TPR602), L (ר' PR603). 2. אינהלציה שסתומים. (ר' FFP615). 3. נשיפה שסתום (ר' HMS606). 4. ראש רצועות מחובר לגוף מתכוונן ופתוח (רכסן HS709).

סימונים על חצי המסכה. PHOTO: 1. גודל סימון (S,M,L). 2. סימון על המסכה שסתום, סימון CE ומספר גוף מודיע 0082. 3. סימון על המסכה שסתום תקן אירופאי מספר EN 140:1998. 4. סימון המוצר שם OXYLINE X6.

הוראות שימוש: חצי פנים גז מסכה עשוי תרמופלסטי סדרת גומי TPR Oxyline X6 לשימוש עם שניים אוויר טִיהוּר רכיבים. חצי מסכת Oxyline X6 לשימוש חוזר יש ל שתיים כִּידוֹן קשרים. מספק הגנה על דרכי הנשימה, מגן כנגד רחב מגוון של גזים, אדים ואבק. שֶׁלָּה מְצוּיָד ארגונומי צוּרָה מבטיחה אוֹפְּטִימָלִי חזון והוא תואם לעין הֲגָנָה ציוד. זה מאופיין בגדול עמידות ועמידות. באופן שווה מופץ משקל על פני המשתמש מבטיח נוחות והדוק מתאים, שבזכותו חצי המסכה בצורה מושלמת שומרת שֶׁלָּה עמדה בְּמַהֲלָך שׁוֹנִים פעילויות. מסכות החצי Oxyline X6 הם זמין בשלושה גדלים: קטן (X6-S), בינוני (X6-M) וגדול (X6-L). בבקשה לקרוא מדריך זה כדי להשתמש במסכה כמו שצריך, בזהירות לפני להשתמש ולשמור את זה למאוחר יותר התייעצות.

אזהרות: 1. חצי מסכה זו אינו מספק חמצן (O_2) ויש להשתמש בו בחדר מאוורר סביבת עבודה בה החמצן תוֹכֶן הוא שווה ל- או גדול יותר מ 19.5%- בנפח. **2.** בכל אחד מקרה, המתאים סוג מסנן יש לבחור תלוי בריכוז ובסוג. של מזהמים. אין להשתמש במכונת הנשמה בסביבות איפה הריכוז ערך של מזהמים. האם לא ידוע יצירה סכנת חיים מיידית או בריאות. **3.** מתי באמצעות חצי המסכה, אתה צריך תמיד לְלבּוֹשׁ שתיים סִנּוּן חתיכות. **4.** בשום פנים ואופן צריך זה ישמש להגנה מול פַּחְמָן חד חמצני. **5.** המסכה אסור לשנות אוֹ בשימוש מתי פגום. **6.** זֶה לא ניתן להשתמש במסנן הנשמה במיכלים, בארות, ביוב או בגדר רווחים לְלֹא אוורור. **7.** חצי המסכה אסור להשתמש על ידי אנשים עם זקן אוֹ אַחֵר פַּרצוּפִי שיער זֶה מאי למנוע ממסכת הפנים לאטום. **8.** עזוב את מקום העבודה אם מכונת הנשמה כן פגום, נושם הוא קשה ו/ או סְחַרחוֹרֶת אוֹ בחילה. **9.** אין להשתמש ב- סביבה נפיצה. **10.** להשתמש רק בשילוב עם אישור CE מסננים בהתאם לתקן EN 143:2000 + A1:2006 ו/ או עם מחסנית מסננים בהתאם לתקן EN 14387:2004 + A1:2008. תקנות המדינה החלות יש לעקוב. בשביל לקבל הנחיות EN529: 2005 (המלצות לבחירה, שימוש, טיפול ותחזוקה) הוא זמין). **11.** אין להשתמש ב- חַמְצָן מועשר אַטְמוֹסְפֵרָה או ב- חַמְצָן מועשר אווירה..

לפני השימוש: 1. הכינו בטוח שיש למכונת הנשמה מסדרת Oxyline X6 את כל חלקים: רתמה ורצועות, שאיפה שסתומים ופליטה, אטמים וכו'. 2. עשה בטוח כי מסכת חצי מסדרת Oxyline X6 נמצא בצורה מושלמת מצב, אינו מראה סימני לכלוך, סדקים, נזקים, פגיעות ; **3.** על כל אחד מהם אלמנטים. אם זה לא, להפסיק להשתמש זה. **4.** עשה בטוח שהנבחר מסנן, בולם מסנן או בולם הוא מתאים לו התכוון להשתמש בכם עבודה. **5.** עשה בטוח שהשניים זמין טיהור אוויר רכיבים הם מאותו סוג.

הוראות הרכבה לרכיבים לטיהור אוויר למסכה למחצה מסדרת OXYLINE X6. יישר את מתאם המסנן הפלסטי עם המסנן מחזיק על המסכה (Fig.1). לחץ וסובב לְסַנֵן כל הדרך ימינה (Fig.2). חזור על ההליך עבור השני מסנן.

הוראות התאמה: 1. התאם את חלק הפלסטיק של סרט הראש (עריסה) כך זֶה זה מתאים בנוחות סְבִיב שֶׁלְךָ ראשׁ. 2. הנח את עריסת הפלסטיק על שֶׁלְךָ ראשׁ כך שהחץ הוא ליד ציור הפנים (על העריסה) היה פונה כלפי מעלה. 3. החזק את הקצוות של התחתון אֱלַסטִי להקות ביד אחת ובשנייה יד החלק את המסכה על שֶׁלְךָ פנים, מכסים זה הפה והאף (Fig.3). 4. תפוס את הקצוות של הרצועות, הנח אותם על הגב שלך צוואר ולחבר אוֹתָם ביחד (Fig.4). התאם את מתח הרצועה, מושך את הקצוות של הרצועות עד בטוח ונוח לְהַתְאִים הוא הושג. מתח רצועה ניתן להפחית על ידי דחיפת האבזם מהגב.

בדיקת אטימות והתאמה של מסכת החצי OXYLINE X6

חִיּוּבִי לַחַץ מתיחת פנים בדוק: שימוש במסננים, בולמים ומסנן סופגים לחצי המסכה. מכסים את הנשיפה שסתום עם שלך יד, נשוף בעדינות לבנות לְמַעלָה חִיּוּבִי לחץ, ועשה בטוח שאין אוויר דליפות היו זוהה (Fig.5). אם שם אין דליפה תקין לְהַתְאִים יש ל היה הושג.

שלילי לַחַץ מתיחת פנים סמן: • מתי באמצעות מסננים X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD מכסים את החורים של הבולמים עם ידיים ולשאוף (Fig.6). אם שם אין אוויר דליפה תקין לְהַתְאִים יש ל היה הושג. • מתי באמצעות מסנן X793 P3 R, X793C P3 R בולמים, צובטים את המסנן לכסות עם שלך אצבעות להחזיק זה חותם, שואף (Fig.7). אם שם אין אוויר דליפה תקין לְהַתְאִים יש ל היה הושג. • מתי באמצעות מסנני X2000, מקם את אגודלים באמצע מיקום המסננים ושאיפה (Fig.8). אם שם אין אוויר דליפה תקין לְהַתְאִים יש ל היה הושג. • אם אתה לזהות אוויר דליפה בחלק מהבדיקות, מכונת ההנשמה לא הייתה כמו שצריך מותאם על הפנים. אם זֶה זה המקרה, אתה צריך להתאים מחדש את הגומי רצועות וחזור על בדיקת ההידוק. • אם אתה הם לא מצליח להשיג את איטום הפנים המתאים, אל תיכנס מזוהם אזור. • כאשר יש ספק, התייעץ עם בטיחות מפקח. • כדי להסיר את המסכה, שחרר את הגומי רצועות, לשחרר את התחתון רצועות ולקחת זה ממך ראש.

אחסון: מסכות חצי מסדרת Oxyline X6 צריך להיות מאוחסן לְלֹא טיהור אוויר רכיבים, באופן הרמטי אָטוּם תיק, ב חֶדֶר טמפרטורה במקום יבש, הרחק מזיהום. אין לחשוף את המסכה לחום מעל 50° C ואל תחשוף אותו ישירות אור שמש.

ניקוי וחיטוי: • נתק את המסננים / בולמים / מסנן בולמים לפני ניקוי חצי המסכה • נקה את חצי המסכה במטלית רטובה וטבילה זה בתמיסה של חם מים בטמפרטורה שאינה עולה על 50 מעלות צלזיוס, באמצעות חומר ניקוי ניטרלי אם נחוץ. • לשטוף עם חם מים ואוויר יבש בסביבה נטולת זיהום. • אין לנקות עם ממיסים, חומרי ניקוי גבוהים או מוצרים מבוססי שמן.

תחזוקה: כדי לשמור על מכונת ההנשמה בצורה הטובה ביותר מצב, בצע את הפעולות הבאות צעדים לאחר כל אחד שימוש: • לנקות ולאחסן באופן מלא מקום יבש ב אטום תיק לְלֹא מסננים. • חשבון שאיפה ונשיפה שסתומים ולשמור אוֹתָם נקי, נקי מכל עיוות. • עשה בטוח שהאלסטיות של הרצועות לא יורד. • בדוק את מצב ומיקום האטמים על המסנן מחזיק והחלק הקדמי. • עשה בטוח שחצי המסכה נמצא בצורה מושלמת מצב, ללא עקבות של לכלוך, קרעים אוֹ סדקים בכל אחד מהם חלקים. • אם כל אחד ממנו רכיבים מראים כל דפורמציה, חצי המסכה יש להחליף ו / או לזרוק משם.

מידע על תאריך הייצור ניתן למצוא על חצי המסכה חלקים. השולחן לְהַלָּן מופעים איזה חלקים יש לי פגישה חותמת.

נוֹסָף חלקים	מספר חלק	ציון תאריך הייצור	ניתן להחלפה על ידי משתמש מורשה
איטום פנים (עבור מידה S)	TPR601	כן	לא
איטום פנים (עבור מידה M)	TPR602	כן	לא
איטום פנים (עבור מידה L)	TPR603	כן	לא
כיסוי שסתום / יורק	TPR604	כן	לא
מכלול רתמת ראש	HMS709	לא	כן
ראשׁ תקע לרתום	HMS710	לא	כן
רצועה	HMS711	לא	כן
שמאלה אַבזָם	HMS712	לא	כן
אבזם ימני	HMS713	לא	כן
נְשִׁיפָה שסתום	HMS606	לא	כן
שְׁאִיפָה שסתום	FFP615	לא	כן

הוראות החלפה.

Oxyline X6 רתמה ושסתום כיסוי הרכבה: 1. לְהָסִיר ראשׁ מכלול רתמה (רמז HMS709) ושסתום מכסה (ר' TPR604) על ידי מיקום אֲגוּדָל תַּחַת שסתום כיסוי ואצבעות בחלק העליון. משוך את השסתום כיסוי תַּחְתִּית הרחק מכיסוי הפנים עם האגודל ואז למעלה כדי לשחרר את השסתום כיסוי. 2. החלף ראשׁ מכלול רתמה (רמז HMS709) ושסתום מכסים (ר' TPR604) על ידי מיקום היתד על גבי הפנים לתוך החריץ בחלק העליון של השסתום כיסוי. לחץ על החלק התחתון של השסתום כיסוי לתוך כיסוי הפנים. מתי כמו שצריך מאורס, א נִשׁמָע לְצַלֵם צריך להישמע.

נְשִׁיפָה שסתום החלפה: 1. לְהָסִיר ראשׁ אוקסיליין X6 מכלול רתמה (רמז HMS709) ושסתום מכסה (ר' TPR604) על ידי משיכה הרחק מאטם הפנים. 2. הסר אוקסיליין X6 נשיפה שסתום (ר' HMS606) ממושב השסתום על ידי אחיזה של השסתום ומשיכת כל אחד שסתום נובע ממושב השסתום. 3. בדוק מושב שסתום, ביצוע מסוים זה הוא נקי וטוב מצב. 4. החלף אוקסיליין X6 נשיפה שסתום (ר' HMS606) על ידי הכנסת גבעולים לתוך השניים חורים עד הֵם הם גלוי מתוך הפנים ולאחר מכן משיכת הגבעולים דרך עד הֵם הם יושבים ומאובטחים. 5. החלף ראש אוקסיליין X6 מכלול רתמה (רמז HMS709) ושסתום מכסים (ref.TPR604) על ידי מיקום היתד על גבי הפנים לתוך החריץ בחלק העליון של השסתום כיסוי.. לחץ על החלק התחתון של השסתום כיסוי לתוך כיסוי הפנים. מתי כמו שצריך מאורס, א נִשׁמָע לְצַלֵם צריך להישמע. הערה: בצע שלילי לַחַץ חותם לבדוק כדי להבטיח נְשִׁיפָה שסתום הוא תִפקוּד כמו שצריך. (קרא כיצד לעשות ב-IFU).

שְׁאִיפָה שסתום החלפה: שאיפה שסתומים הם ממוקם בחלק הפנימי של כיסוי הפנים שְׁאִיפָה יציאות. אלה שסתומים צריך להיבדק לפני כל שימוש במכונות הנשמה ובמהלכו ניקוי. החלף בְּכָל פַּעַם שסתומים הפכו פגום אוֹ אבוד. 1. הסר קיים שסתום (ים) (ר' FFP615) על ידי אחיזה שסתום ומשיכה שסתום מחוץ לעמוד המרכזי. 2. החלף שסתום (ים) על ידי לחיצה על החור של השסתום מעל העמוד המרכזי במושב השסתום. היה בטוח שסתום (ים) הוא לְגַמרֵי מאורס דרך עמוד שסתום (ים) והנחת שטוח.

שימוש: מסכות חצי מסדרת Oxyline X6 הם עשוי מחומרים באיכות גבוהה. עם זאת, חלקים כגון שסתומים, פלטה, רצועות אוֹ אַחֵר חלקים זֶה לִדרוֹשׁ בְּדִיקָה יש להחליף ברגע שהם מראים כאלה שינוי אוֹ עיוות. חיי מדף של מסכת חצי מסדרת Oxyline X6: 5 שנים מהייצור תַּאֲרִיך מסומן על חצי המסכה.

הגבלות שימוש. השימוש בזה מסכה צריך לעמוד בתנאים הרלוונטיים חוקים, תקנות ותקנים בנוגע להגנה על דרכי הנשימה של המדינה
רשויות.

סימונים וסמלים. PIKT: 1. ראה מֵידָע מסופק על ידי היצרן. 2. טווח טמפרטורת אחסון. 3. לחות יחסית מרבית לאחסון. 4. תאריך תפוגה שנה/חודש. 5. התאריך חותמת = נתוני ייצור שנה וחודש.

גוף מודיע האחראי לסוג האיחוד האירופי בחינה ולייצור לפי מודול C2 של תקנה (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – צרפת. **להצהרת התאימות של האיחוד האירופי נגד תקנת PPE (EU) 2016/425 עיין בכתובת www.oxyline.eu**

(HR) Polumaska Oxyline X6 serija OxyPro

s bajunetom prikladan, za višekratnu upotrebu napravljen od termoplasta guma TPR

Proizvođač: OXYLINE Sp. z oo, Poljska, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

OZO kategorija III; Tehnička referenca u uporabi: EN 140:1998. Veličina S – referenca X6-S, veličina M – referenca X6-M, veličina L – referenca X6-L.

KONSTRUKCIJA MASKE. GRAPH: 1. Brtva za lice: veličine S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Udisanje Ventili. (ref. FFP615). 3. Izdisaj Ventil (ref. HMS606). 4. Glava remenje povezan s tijelom podesiv i otkopčan (ref. HS709).

OZNAKE NA POLUMASCI. PHOTO: 1. veličina označavanje (S,M,L). 2. oznaka na maski ventil, CE oznaka i broj prijavljenog tijela 0082. 3. oznaka na maski ventil Europska norma broj EN 140:1998. 4. označavanje proizvoda naziv OXYLINE X6.

UPUTE ZA UPORABU: Polu maska plin maska napravljen od termoplasta guma TPR Oxyline X6 serija za korištenje s dva zrak pročišćavajući komponente. Oxyline X6 višekratna polumaska ima dva bajonet veze. Pruža zaštitu dišnog sustava, štiti protiv širokog niz plinova, para i prašine. Njegovo pristaje ergonomski oblik osigurava optimalan vizija i je kompatibilan s okom zaštita oprema. to je karakteriziran velikim otpornost i trajnost. Ravnomjerno distribuiran težina na licu korisnika osigurava udoban i tijesan stane, zahvaljujući čemu polumaska savršeno zadržava njegov položaj tijekom razne aktivnosti. Polumaske Oxyline X6 su dostupno u tri veličine: mala (X6-S), srednja (X6-M) i velika (X6-L). Za korištenje maske ispravno, molim čitati ovaj priručnik pažljivo prije koristiti i čuvati to za kasnije konzultacija.

UPOZORENJA: **1.** Ova polumaska ne opskrbljuje kisik (O_2) i mora se koristiti u ventiliranom radna okolina u kojoj kisik sadržaj je jednako ili veća od 19,5% volumena. **2.** U svakom slučaju, odgovarajući vrsta filtera treba odabrati ovisno o koncentraciji i vrsti. Od zagađivača. Nemojte koristiti respirator u okolini gdje je koncentracija vrijednost kontaminanata. Je nepoznato stvaranje neposredna opasnost po život ili zdravlje. **3.** Kada koristeći polumasku, vi mora stalno nositi dva filtriranje komada. **4. Ni** pod kojim uvjetima trebao bi koristiti za zaštitu protiv ugljik monoksid. **5.** Maska ne smije se mijenjati ili koristi se kada oštećen. **6.** Ovaj filter respirator se ne može koristiti u kontejnerima, bunarima, kanalizaciji ili u ograničenom prostori bez ventilacija. **7.** Polumaska ne smiju koristiti osobe s bradom ili drugo lica dlaka da svibanj spriječiti brtvljenje maske za lice. **8.** Napustite radno mjesto ako je respirator oštećen, diše je teško i/ ili vrtoglavica ili mučnina. **9.** Nemojte koristiti u eksplozivno okruženje. **10.** Koristiti samo u kombinaciji s CE odobrenjem filteri u skladu s EN 143:2000 + A1:2006 i/ ili s uloškom filteri u skladu sa standardom EN 14387:2004 + A1:2008. Važeći državni propisi moraju se slijediti. Kako bi dobili smjernice EN529: 2005 standard (preporuke za odabir, korištenje, njegu i održavanje) je dostupno). **11.** Nemojte koristiti u kisik obogaćen atmosfera ili u kisik obogaćen atmosfera..

PRIJE UPOTREBE: 1. Napraviti sigurni da respirator serije Oxyline X6 ima svi dijelovi: pojas i trake, inhalacija ventili i ispušni ventili, brtve itd. **2.** Napraviti Naravno da polumaska serije Oxyline X6 je u savršenom stanju stanje, nema tragova prljavštine, pukotina, oštećenja, udaraca ; **3.** na bilo kojem svom elementi. Ako to ne, prestanite koristiti ono. **4.** Napraviti Naravno da odabrani filter, filter apsorber ili apsorber je pogodan za svoje namijenjeni koristiti u svom rad. **5.** Napraviti Naravno to dvoje dostupno pročišćavajući zrak komponente su iste vrste.

UPUTE ZA SASTAVLJANJE KOMPONENTI ZA PROČIŠĆAVANJE ZRAKA ZA POLUMASKE SERIJE OXYLINE X6. Poravnajte plastični adapter filtra s filtrom držač na maski (Fig.1). Pritisnite i okrenite filtar skroz udesno (Fig.2). Ponovite postupak za drugu filtar.

UPUTE ZA MONTAŽU: 1. Podesite plastični dio trake za glavu (kolijevka) tako da to odgovara udobno oko tvoje glava. 2. Postavite plastičnu podlogu nad tvoje glava tako da je strijela je uz lice crtež (na kolijevci) bio je okrenut prema gore. 3. Držite krajeve donjeg elastičan trake jednom i drugom rukom ruka povucite masku nad tvoje lice, pokrivanje to usta i nos (Fig.3). 4. Uhvatite krajeve remena i stavite ih na stražnju stranu vrat i spojiti ih zajedno. (Fig.4) Podesite napetost remena, povlačeći krajeve remena do sigurnog i udobnog odgovarati je postignut. Napetost trake može se smanjiti guranjem kopče sa stražnje strane.

PROVJERA NAPOMENE I PRIKLADNE POLUMASKE OXYLINE X6

Pozitivan Pritisak Facelifting Provjerite: pomoću filtara, apsorbera i filtra apsorberi za polumasku. Prekrijte izdah ventil sa svojim ruku, izdahnite nježno graditi gore pozitivan pritisak, i napraviti Naravno da nema zraka propuštanja bili otkriven. (Fig.5) Ako tamo nije curenje ispravno odgovarati ima bio postignut.

Negativan Pritisak Facelifting Provjerite: • Kada pomoću filtara X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD pokrijte rupe apsorbera svojim ruke i udahnite (Fig.6). Ako tamo nema zraka curenje a proper odgovarati ima bio postignut. • Kada pomoću filtra X793 P3 R, X793C P3 R apsorberi, stisnite filtar pokrijte svojim prste za držanje to zapečatiti, udahnuti (Fig.7). Ako tamo nema zraka curenje a proper odgovarati ima bio postignut. • Kada koristeći X2000 filtere, postavite svoje palčeve u sredini položaj filtara i udahnite (Fig.8). Ako tamo nema zraka curenje a proper odgovarati ima bio postignut. • Ako vas otkriti zrak curenja u nekim testovima, respirator nije bio ispravno namješten na lice. Ako ovaj je slučaj, ti treba ponovno namjestiti elastiku trake i ponovite test zategnutosti. • Ako vas su ne možete dobiti odgovarajuću pečat, nemojte ulaziti kontaminirani područje. • Ako ste u nedoumici, obratite se sigurnosnoj službi inspektor. • Za uklanjanje maske, olabavite elastiku naramenice, otkopčajte donji remenje i uzeti to s tvog glava.

SKLADIŠTENJE: polumaske serije Oxyline X6 treba pohraniti bez pročišćavajući zrak komponente, u hermetički zapečaćena torba, na soba temperaturi na suhom mjestu, daleko od kontaminacije. Ne izlažite masku toplini iznad 50°C i ne izlažite ga izravnom djelovanju sunčeva svjetlost.

ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA: • Odvojite filtre / apsorbere / filtar apsorberi prije čišćenje polumaske • Očistite polumasku mokrom krpom i uronite to u otopini tople voda na temperaturi ne višoj od 50 °C, koristeći neutralni deterdžent ako potrebno. • Isperite toplom vodu i zrak sušiti u okruženju bez kontaminacije. • NEMOJTE ČISTITI OTAPALIMA, DETERDŽENTIMA ILI PROIZVODIMA NA BAZI ULJA.

ODRŽAVANJE: Kako bi respirator bio u najboljem stanju stanje, izvršite sljedeće korake nakon svaki uporaba: • Očistite i pohranite u potpuno suho mjesto u an hermetičan vrećica bez filteri. • Ček udisaj i izdisaj ventile i zadržati ih čist, bez ikakvih iskrivljenje. • Napraviti Naravno da je elastičnost naramenica ne smanjuje se. • Provjerite stanje i položaj brtvi na filtru držač i prednji dio. • Napraviti Naravno da je polumaska je u savršenom stanju stanje, bez tragova prljavštine, poderotina ili pukotine u bilo kojoj od svojih dijelovi. • Ako bilo koji od njegovih komponente pokazuju bilo koji deformacija, polumaska treba zamijeniti i / ili bacanje daleko.

Podaci o datumu proizvodnje može se naći na polumaski dijelovi. Stol ispod pokazuje koji dijelovi Imati spoj markica.

Rezervni dijelovi	Broj dijela	Oznaka datuma proizvodnje	Zamjena od strane ovlaštenog korisnika
Štitnik za lice (za veličinu S)	TPR601	Da	Ne
Brtva za lice (za veličinu M)	TPR602	Da	Ne
Brtva za lice (za veličinu L)	TPR603	Da	Ne
Poklopac ventila / York	TPR604	Da	Ne
Sklop pojasa za glavu	HMS709	Ne	Da
glava Utikač kabelskog svežnja	HMS710	Ne	Da
Remen	HMS711	Ne	Da
Lijevo Kopča	HMS712	Ne	Da
Desna kopča	HMS713	Ne	Da
Izdisaj Ventil	HMS606	Ne	Da
Udisanje Ventil	FFP615	Ne	Da

UPUTE ZA ZAMJENU.

Oxyline X6 kabelski svežanj i ventil pokriti sklop: 1. Ukloniti glava Sklop kabelskog svežnja (ref. HMS709) i ventil Poklopac (ref. TPR604) postavljanjem palac ispod ventil poklopac i prste na vrhu. Povucite ventil pokriti dno palcem odmaknite masku za lice, a zatim do otpuštanja ventila pokriti. 2. Zamijenite glava Sklop kabelskog svežnja (ref. HMS709) i ventil Pokrijte (ref. TPR604) postavljanjem klina na dio za lice u usjek na vrhu ventila pokriti. Pritisnite donji dio ventila pokriti u masku za lice. Kada ispravno zaručen, an zvučni puknuti treba čuti.

Izdisaj Ventil Zamjena: 1. Ukloniti Glava Oxyline X6 Sklop kabelskog svežnja (ref. HMS709) i ventil Poklopac (ref. TPR604) povlačenjem daleko od faceseal. 2. Uklonite Oxyline X6 Izdisaj Ventil (ref. HMS606) iz sjedišta ventila hvatanjem ventila i povlačenjem svaki ventil izviru iz sjedišta ventila. 3. Pregledajte sjedište ventila, izrada određeni to je čist i u dobrom stanju stanje. 4. Zamijenite Oxyline X6 Izdisaj Ventil (ref. HMS606) umetanjem stabljike u dvoje rupe do oni su vidljivo s unutarnje strane maske za lice i zatim povlačeći stabljike kroz do oni su sjedi i osiguran. 5. Zamijenite Glava Oxyline X6 Sklop kabelskog svežnja (ref. HMS709) i ventil Pokrijte (ref.TPR604) postavljanjem klina na masku u usjek na vrhu ventila pokriti.. Pritisnite donji dio ventila pokriti u masku za lice. Kada ispravno zaručen, an zvučni puknuti treba čuti. Napomena: Provedite negativan pritisak pečat provjerite kako biste bili sigurni izdisaj ventil je funkcioniranje ispravno. (Pročitajte kako to učiniti u IFU).

Udisanje Ventil Zamjena: Udisanje ventili su nalazi se na unutarnjoj strani maske udisanje luke. ove ventili treba pregledati prije svake uporabe respiratora i tijekom čišćenje. Zamijeniti kad god ventili postati oštećena ili izgubljen. 1. Uklonite postojanje ventil (i) (ref. FFP615) hvatanjem ventil i povlačenje ventil sa središnjeg stupića. 2. Zamijenite ventil (e) pritiskom na rupu ventila preko središnjeg stupića na sjedištu ventila. Biti siguran ventil (i) je potpuno angažiran kroz stup(ovi) ventila i postavlja ravan.

VRIJEME UPOTREBE: polumaske serije Oxyline X6 su izrađena od visokokvalitetnih materijala. Međutim, dijelovi kao što su ventili, steznici, trake ili drugo dijelovi da zahtijevati inspekcija moraju se zamijeniti čim pokažu izmjena ili iskrivljenje. Rok trajanja polumaske serije Oxyline X6: 5 godina od proizvodnje datum označeno na polumaski.

OGRANIČENJA KORIŠTENJA. Upotreba ovoga maska mora u skladu s primjenjivim zakone, propise i standarde u pogledu respiratorne zaštite zemlje vlasti.

OZNAKE I SIMBOLI. PIKT: 1. Vidi informacija osigurava proizvođač. 2. Raspon temperature skladištenja. 3. Maksimalna relativna vlažnost za skladištenje. 4. Rok valjanosti godina/mjesec. 5. datum pečat = proizvodni podaci godina i mjesec.

Prijavljeno tijelo odgovorno za tip EU ispitivanje i za proizvodnju prema Modulu C2 Uredbe (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francuska. **Za EU deklaraciju o sukladnosti protiv Uredbe o osobnoj zaštitnoj opremi (EU) 2016/425 pogledajte www.oxyline.eu**

(HU) Félálarc Oxyline X6 sorozat OxyPro

bajonettel illeszkedő, újrafelhasználható hőre lágyuló műanyagból készült gumi TPR

Gyártó: OXYLINE Sp. z oo, Lengyelország, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PPE III. kategória ; Használt műszaki leírás: EN 140:1998. S méret – X6-S jelzet, M méret – X6 - M, L méret – X6-L jelzet.

A MASZK FELÉPÍTÉSE. GRAPH: 1. Arctömítés: S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603) méretek. 2. Belégzés Szelepek. (ref. FFP615). 3. Kilégzés Szelep (ref. HMS606). 4. Fej pántok a testhez csatlakoztatva állítható és kicipzározható (ref. HS709).

JELÖLÉSEK A FÉLMASZKON. PHOTO: 1. méret jelölés (S,M,L). 2. jelölés a maszkon szelep, CE- jelölés és a bejelentett szervezet száma 0082. 3. jelölés a maszkon szelep EN 140:1998 számú európai szabvány. 4. a termék jelölése név OXYLINE X6.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: Fél arcmaszk gáz maszk hőre lágyuló műanyagból készült gumi TPR Oxyline X6 sorozat kettővel való használatra levegő tisztítás alkatrészeket. Az Oxyline X6 újrafelhasználható félálarc van kettő bajonett kapcsolatokat. Légzésvédelmet biztosít, véd egy széles ellen gázok, gőzök és porok. Az szerelt ergonomikus alak biztosítja optimális látás és van szemmel kompatibilis védelem felszerelés. Ez jellemzi a nagy ellenállás és tartósság. Egyenletesen megosztott a felhasználó arcának súlya biztosítja kényelmes és feszes fit, melynek köszönhetően a félálarc tökéletesen megtartja annak pozíció alatt különféle tevékenységek. Az Oxyline X6 félálarcok vannak háromban kapható méretek: kicsi (X6-S), közepes (X6-M) és nagy (X6-L). A maszk használatához rendesen, kérem olvas ezt a kézikönyvet gondosan előtt használd és tartsd meg azt későbbre konzultáció.

FIGYELMEZTETÉSEK: 1. Ez a félmaszk nem szolgáltat oxigént (O_2), és szellőztetett helyiségben kell használni munkakörnyezet, amelyben az oxigén tartalom van egyenlő vagy nagyobb mint 19,5 térfogatszázalék. **2.** Mindegyikben esetben a megfelelő szűrő típusa kell kiválasztani koncentrációtól és típustól függően. A szennyeződésektől. Ne használja a légzőkészüléket olyan környezetben ahol a koncentráció szennyeződések értéke. Is ismeretlen létrehozása közvetlen életveszélyt vagy Egészség. **3.** Amikor a félmaszk használatával te kell mindig viselet kettő szűrő darabok. **4.** Semmilyen körülmények között kellene védelemre használják ellen szén monooxid. **5.** A maszk nem szabad módosítani vagy használt amikor sérült. **6.** Ez szűrőbetétes légzőkészülék nem használható tartályokban, kutakban, csatornákban vagy bezárva terek nélkül szellőztetés. **7.** A félálarc szakállas személyek nem használhatják vagy Egyéb arc haj hogy lehet megakadályozza az arcmaszk lezárását. **8.** Hagyja el a munkahelyet ha a légzőkészülék az sérült, lélegzik van nehéz és/ vagy szédülés vagy hányinger. **9.** Ne használja egy robbanásveszélyes környezet. **10.** Használat csak CE jóváhagyással együtt EN 143:2000 + A1:2006 szabványnak megfelelő szűrők és / vagy patronnal EN 14387:2004 + A1:2008 szabvány szerinti szűrők. Az ország vonatkozó szabályozása követni kell. Annak érdekében, hogy megkapja iránymutatások EN529: 2005 szabvány (ajánlások a kiválasztásra, használatra, gondozásra és karbantartásra) az elérhető). **11.** Ne használja egy oxigén gazdagodott légkör vagy egy oxigén gazdagodott hangulat..

HASZNÁLAT ELŐTT: 1. Készítse el biztos az Oxyline X6 sorozatú légzésvédő minden alkatrészek: hevederek és hevederek, belégzés szelepek és kipufogógázok, tömítések stb. **2.** Készíts biztos hogy az Oxyline X6 sorozatú félálarc tökéletesben van állapota, szennyeződés, repedések, sérülések, ütések nyomait nem mutatja ; **3.** bármelyikén elemek. Ha azt nem, hagyja abba a használatát azt. **4.** Készíts biztos hogy a kiválasztott szűrő, szűrőabszorber vagy abszorber az alkalmas arra szándékolt használja a tiédben munka. **5.** Készíts biztos hogy a két elérhető légtisztító alkatrészek azonos típusúak.

ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK AZ OXYLINE X6 SOROZATÚ FÉLMASZK LEVEGŐTISZTÍTÓ ALKATRÉSZEIHEZ. Igazítsa a műanyag szűrőadaptert a szűrőhöz tartó a maszkon (Fig.1). Nyomja meg és forgassa el szűrő egészen jobbra (Fig.2). Ismételje meg az eljárást a másikkal szűrő.

FELSZERELÉSI ÚTMUTATÓ: 1. Állítsa be a fejpánt műanyag részét (bölcsőt) úgy hogy azt illik kényelmesen körül a te fej. 2. Helyezze be a műanyag tartót felett a te fej így hogy a nyíl van az arc melletti rajz (a bölcsőn) felfelé nézett. 3. Fogja meg az alsó végeit rugalmas szalagok egyik kezével, a másikkal kéz csúsztassa el a maszkot felett az arcod, eltakarod azt száj és orr (Fig.3). 4. Fogja meg a hevederek végeit, és helyezze őket a hátára nyak és csatlakoztassa őket együtt. (Fig.4) Állítsa be a heveder feszességét, húzza meg a hevederek végeit amíg egy biztonságos és kényelmes elfér van elért. Szíj feszesség csökkenthető a csat hátulról történő kinyomásával.

AZ OXYLINE X6 FÉLMASZK TÖRÖSSÉGÉNEK ÉS ILLETŐSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

Pozitív Nyomás Arcplasztika Ellenőrzés: Szűrők, abszorberek és szűrő használata abszorberek a félmaszkhoz. Fedje le a kilégzést szelep a te kéz, kilégzés finoman építkezni fel pozitív nyomást, és készítsünk biztos hogy nincs levegő szivárog voltak észlelt. (Fig.5) Ha ott nem megfelelő- e a szivárgás elfér van volt elért.

Negatív Nyomás Arcplasztika Ellenőrizze: • Mikor X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD szűrőkkel használva fedje le az abszorberek furatait kezet és belélegezni (Fig.6). Ha ott nincs levegő szivárgás megfelelő elfér van volt elért. • Amikor X793 P3 R, X793C P3 R szűrővel abszorberek, csípje meg a szűrőt fedd le a tiéddel ujjait tartani azt pecsét, belégzés (Fig.7). Ha ott nincs levegő szivárgás megfelelő elfér van volt elért. • Amikor az X2000 szűrők segítségével helyezze el hüvelykujj a közepén a szűrők helyzetét és belégzést (Fig.8). Ha ott nincs levegő szivárgás megfelelő elfér van volt elért. • Ha te levegőt észlelni szivárgás egyes tesztek, a légzőkészülék nem volt megfelelően az arcra illesztve. Ha ez ez a helyzet, te újra be kell állítani a rugalmasságot hevedereket, és ismételje meg a szorossági tesztet. • Ha te vannak ha nem tudja megszerezni a megfelelő arctömítést, ne lépjen be szennyezetten terület. • Ha kétségei vannak, forduljon egy biztonsági szakemberhez felügyelő. • A maszk eltávolításához lazítsa meg a gumit pántok, lazítsa meg az alsót pántok és vegye le a tiédről fej.

TÁROLÁS: Az Oxyline X6 sorozatú félálarcok tárolni kell nélkül légtisztító alkatrészeket, hermetikusan zárt táska, at szoba hőmérséklet száraz helyen, szennyeződéstől védve. Ne tegye ki a maszkot hőhatásnak 50°C felett, és ne tegye ki közvetlen hatásnak napfény.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS: • Vegye le a szűrőket / elnyelőket / szűrőket abszorberek előtt a félálarc tisztítása • Tisztítsa meg a félálarcot egy nedves ruhával, és merítse bele meleg oldatban víz 50 °C- ot meg nem haladó hőmérsékleten, semleges tisztítószerrel, ha szükséges. • Öblítse le meleg vízzel víz és levegő szennyeződéstől mentes környezetben szárítjuk. • NE TISZTÍTSA OLDÓSZEREKKEL, MESŐTARTÁSÚ MOSÓSZEREKKEL VAGY OLAJALAPÚ TERMÉKEKKEL.

KARBANTARTÁS: Hogy a légzőkészüléket a legjobb állapotban tartsa állapot, hajtsa végre a következőket lépések után minden egyes használat: • Tisztítsa meg és tárolja teljesen száraz helyen egy légmentesen záródó táska nélkül szűrők. • Jelölje be belégzés és kilégzés szelepek és tartsa őket tiszta, mindentől mentes torzítás. • Készíts biztos hogy a hevederek rugalmassága nem csökken. • Ellenőrizze a szűrő tömítéseinek állapotát és helyzetét tartó és az elülső rész. • Készíts biztos hogy a félálarc tökéletesben van állapotú, szennyeződés, szakadás nyoma nélkül vagy repedések bármelyikén alkatrészek. • Ha bármelyikét komponensek mutatnak bármilyen deformáció, a félálarc ki kell cserélni és/ vagy dobás el.

Információ a gyártás dátumáról a félálarcon található alkatrészek. Az asztal lent mutatja melyik alkatrészek randevúja van bélyegző.

Tartalék alkatrészek	Cikkszám	A gyártás dátumának feltüntetése	Jogosult felhasználó által cserélhető
Arczár (S mérethez)	TPR601	Igen	Nem
Arczár (M-es mérethez)	TPR602	Igen	Nem
Arczár (L-es mérethez)	TPR603	Igen	Nem
Szelepfedél / York	TPR604	Igen	Nem
Fejheveder összeállítás	HMS709	Nem	Igen
Fej Kábelcsatlakozó	HMS710	Nem	Igen
Szíj	HMS711	Nem	Igen
Bal Csat	HMS712	Nem	Igen
Jobb csat	HMS713	Nem	Igen
Kilégzés Szelep	HMS606	Nem	Igen
Belélegzés Szelep	FFP615	Nem	Igen

CSERE UTASÍTÁSOK.

Oxyline X6 kábelköteg és szelep borító összeszerelés: 1. Távolítsa el Fej Kábelköteg- szerelvény (ref. HMS709) és szelep Fedje le (ref. TPR604) elhelyezésével hüvelykujj alatt szelep fedelet és ujjait a csúcson. Húzza meg a szelepet borító alsó hüvelykujjával távolítsa el az arcmaszkot, majd fel a szelep kioldásához borító. 2. Cserélje ki Fej Kábelköteg- szerelvény (ref. HMS709) és szelep Fedje le (ref. TPR604) úgy, hogy a csapot az arcmaszkra helyezi a bevágásba a szelep tetején borító. Nyomja meg a szelep alját borító az arcmaszkba. Amikor megfelelően jegyes, an hallható csattan meg kell hallgatni.

Kilégzés Szelep Csere: 1. Távolítsa el Oxyline X6 fej Kábelköteg- szerelvény (ref. HMS709) és szelep Fedjük le (ref. TPR604) húzással távol az arctömítéstől. 2. Távolítsa el Oxyline X6 Kilégzés Szelep (ref. HMS606) a szelepülékből a szelep megfogásával és meghúzásával minden egyes szelep szár ki a szelepülékből. 3. Vizsgálja meg szelepülés, készítés bizonyos azt van tiszta és jó állapotban feltétel. 4. Cserélje ki Oxyline X6 Kilégzés Szelep (ref. HMS606) behelyezéssel szára a kettőbe lyukakat amíg ők vannak látható az arcmaszk belsejéből, majd húzza a szárakat keresztül amíg ők vannak ülve és rögzítve. 5. Cserélje ki Oxyline X6 fej Kábelköteg- szerelvény (ref. HMS709) és szelep Fedje le (ref. TPR604) úgy, hogy a csapot az arcmaszkra helyezi a bevágásba a szelep tetején borító.. Nyomja meg a szelep alját borító az arcmaszkba. Amikor megfelelően jegyes, an hallható csattan meg kell hallgatni. Megjegyzés: Végezzen negatívat nyomás fóka ellenőrizze annak biztosítására kilégzés szelep van működőképes megfelelően. (Olvassa el, hogyan kell csinálni az IFU-ban).

Belélegzés Szelep Csere: Belégzés szelepek vannak az arcmaszk belső oldalán található belélegzés portok. Ezek szelepek meg kell vizsgálni előtt minden légzőkészülék használata és közben takarítás. Cserélje ki bármikor szelepek válik sérült vagy elveszett. 1. Távolítsa el létező szelep (ek) (ref. FFP615) megfogással szelep és húzás szelep le a középső oszlopról. 2. Cserélje ki szelep (ek) a szelep furatának megnyomásával a szelepülék középső oszlopa fölött. Biztosan szelep (ek) van teljesen elkötelezett keresztül szeleposzlop (ok) és fektetések lakás.

HASZNÁLATI IDŐ: Az Oxyline X6 sorozatú félálarcok vannak kiváló minőségű anyagokból készült. Azonban alkatrészek például szelepek, merevítők, hevederek vagy Egyéb alkatrészek

hogy igényelnek ellenőrzés azonnal ki kell cserélni, amint megjelennek módosítás vagy torzítás. Az Oxyline X6 sorozatú félmaszk eltarthatósága: a gyártástól számított 5 év dátum félálarcon jelölve.

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK. Ennek felhasználása maszk kell megfelelnek a vonatkozó törvények, rendeletek és szabványok az ország légzésvédelmével kapcsolatban hatóságok.

JELÖLÉSEK ÉS SZIMBÓLUMOK. PIKT: 1. Lásd információ a gyártó által biztosított. 2. Tárolási hőmérséklet tartomány. 3. Maximális tárolási relatív páratartalom. 4. Lejárati dátum év/hónap. 5. a dátum bélyegző = gyártási év és hónap.

Az EU- típusért felelős **bejelentett szervezet** vizsgálatra és gyártásra az (EU) 2016/425 rendelet C2. modulja szerint: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Franciaország. **Az EU megfelelőségi nyilatkozathoz az (EU) 2016/425 PPE- rendelet ellen lásd a www.oxyline.eu webhelyet**

(IT) Mezza maschera Serie Oxyline X6 OxyPro

con una baionetta raccordo, riutilizzabile realizzato in materiale termoplastico TPR in gomma

Produzione: OXYLINE Sp. z oo, Polonia, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

DPI categoria III; Riferimento tecnico in uso: EN 140:1998. Taglia S – riferimento X6-S, taglia M – riferimento X6-M, taglia L – riferimento X6-L.

COSTRUZIONE DELLA MASCHERA. GRAPH: 1. Guarnizione facciale: taglie S (rif. TPR601), M (rif. TPR602), L (rif. PR603). 2. Inalazione Valvole. (rif. FFP615). 3. Espirazione Valvola (rif. HMS606). 4. Testa cinghie collegato al corpo regolabile e apribile (rif. HS709).

MARCATURA SULLA SEMIMASCHERA. PHOTO: 1. misurare marcatura (S,M,L). 2. marcatura sulla maschera valvola, marcatura CE e numero di organismo notificato 0082. 3. marcatura sulla maschera valvola Numero della norma europea EN 140:1998. 4. marcatura del prodotto nome OXYLINE X6.

ISTRUZIONI PER L'USO: Mezzo facciale gas maschera realizzato in materiale termoplastico serie in gomma TPR Oxyline X6 da utilizzare con due aria purificante componenti. La semimaschera riutilizzabile Oxyline X6 ha due baionetta connessioni. Fornisce protezione respiratoria, proteggendo contro un ampio gamma di gas, vapori e polveri. Suo montato ergonomico forma assicura ottimale visione ed è compatibile con l'occhio protezione attrezzatura. È caratterizzato da grandi resistenza e durevolezza. In modo uniforme distribuito garantisce il peso sul viso dell'utente comodo e stretto vestibilità, grazie alla quale la semimaschera perfettamente mantiene suo posizione durante vari attività. Le semimaschere Oxyline X6 Sono disponibile in tre taglie: piccola (X6-S), media (X6-M) e grande (X6-L). Per usare la maschera correttamente, per favore Leggere attentamente questo manuale Prima utilizzare e conservare per dopo consultazione.

AVVERTENZE: 1. Questa semimaschera non fornisce ossigeno (O_2) e deve essere utilizzato in ambiente ventilato ambiente di lavoro in cui l' ossigeno contenuto È uguale a o maggiore superiore al 19,5% in volume. **2.** In ciascuno caso, quello appropriato tipo di filtro dovrebbe essere selezionato a seconda della concentrazione e del tipo. Di contaminanti. Non utilizzare il respiratore in ambienti dove la concentrazione valore dei contaminanti. È sconosciuto creando un pericolo immediato per la vita o salute. **3.** Quando usando la semimaschera, tu dovere Sempre Indossare due filtraggio pezzi. **4.** In nessun caso Dovrebbe essere usato per la protezione contro carbonio monossido. **5.** La maschera non deve essere modificato O usato Quando danneggiato. **6.** Questo il respiratore con filtro non può essere utilizzato in contenitori, pozzi, fogne o in confinato spazi senza ventilazione. **7.** La semimaschera non deve essere utilizzato da persone con la barba O altro facciale capelli Quello Maggio evitare che la maschera facciale si chiuda. **8.** Lascia il posto di lavoro se il respiratore lo è danneggiato, respira È difficile e/ o vertigini O nausea. **9.** Non utilizzare in un ambiente esplosivo. **10.** Utilizzo solo in combinazione con approvazione CE filtri conformi alla norma EN 143:2000 + A1:2006 e/ o con cartuccia filtri conformi alla norma EN 14387:2004 + A1:2008. Le normative nazionali applicabili devono essere seguiti. Per ottenere linee guida EN529: norma 2005 (raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione). disponibile). **11.** Non utilizzare in un ossigeno arricchito atmosfera o in un ossigeno arricchito atmosfera..

PRIMA DELL'USO: 1. Preparare sicuramente il respiratore della serie Oxyline X6 lo ha Tutto parti: imbracatura e cinghie, inalazione valvole e scarico, guarnizioni ecc. **2.** Fare Sicuro che la semimaschera della serie Oxyline X6 è perfetto condizioni, non presenta segni di sporco, crepe, danni, urti ; **3.** su uno qualsiasi dei suoi elementi. Se Esso non lo fa, smetti di usarlo Esso. **4.** Fare Sicuro quello selezionato filtro, filtro assorbitore o assorbitore è adatto al suo destinato utilizzare nel tuo lavoro. **5.** Fare Sicuro che i due disponibile purificatore dell'aria componenti sono dello stesso tipo.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DEI COMPONENTI DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA PER LA SEMIMASCHERA SERIE OXYLINE X6. Allineare l' adattatore del filtro in plastica al filtro supporto sulla maschera (Fig.1). Premere e girare filtro tutto a destra (Fig.2). Ripeti la procedura per l' altro filtro.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO: 1. Regolare la parte in plastica dell'archetto (supporto) in questo modo Quello Esso si adatta comodamente in giro tuo Testa. 2. Posizionare il supporto di plastica Sopra tuo Testa COSÌ quella freccia È accanto al disegno del viso (sulla culla) era rivolto verso l'alto. 3. Tenere le estremità della parte inferiore elastico fasce con una mano e con l' altra mano far scorrere la maschera Sopra il tuo viso, coprendolo Esso bocca e naso (Fig.3). 4. Afferra le estremità delle cinghie e posizionale sul retro del tuo collo e connettersi loro insieme. (Fig.4) Regolare la tensione delle cinghie, tirando le estremità delle cinghie fino a quando un sicuro e confortevole adatto È raggiunto. Tensione della cinghia può essere ridotto spingendo la fibbia fuori dalla parte posteriore.

VERIFICA DELLA TENUTA E DELL'ADESIONE DELLA SEMIMASCHERA OXYLINE X6

Positivo Pressione Lifting Controllare: Utilizzo di filtri, assorbitori e filtro assorbitori per la semimaschera. Coprire l' espirazione valvola con il tuo mano, espira delicatamente per costruire su positivo pressione e fare Sicuro che non c'è aria perdite erano rilevato. (Fig.5) Se Là non vi è alcuna perdita corretta adatto ha stato raggiunto.

Negativo Pressione Lifting Controllare: • Quando utilizzando con i filtri X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD coprire i fori degli assorbitori con il vostro mani e inspirare (Fig.6). Se Là non c'è aria perdita corretta adatto ha stato raggiunto. • Quando utilizzando il filtro X793 P3 R, X793C P3 R assorbitori, pizzicare il filtro copri con il tuo dita da tenere Esso sigillare, inalare (Fig.7). Se Là non c'è aria perdita corretta adatto ha stato raggiunto. • Quando utilizzando i filtri X2000, posiziona il tuo pollici al centro posizione dei filtri ed inalare (Fig.8). Se Là non c'è aria perdita corretta adatto ha stato raggiunto. • Se Voi rilevare un'aria perdita in alcuni dei test, il respiratore non è stato correttamente adattato al viso. Se Questo è il caso, tu dovrebbe regolare nuovamente l' elastico cinghie e ripetere la prova di tenuta. • Se Voi Sono se non si riesce a ottenere la corretta tenuta facciale, non entrare nell'area contaminata la zona. • In caso di dubbio, consultare un servizio di sicurezza ispettore. • Per rimuovere la maschera, allentare l' elastico cinghie, slacciare la parte inferiore cinghie e prendere toglilo dal tuo Testa.

CONSERVAZIONE: Le semimaschere della serie Oxyline X6 dovrebbe essere memorizzato senza purificatore dell'aria componenti, in modo ermetico sigillato borsa, a camera temperatura in un luogo asciutto, lontano da contaminazioni. Non esporre la maschera al calore superiore a 50°C e non esporlo alla luce diretta luce del sole.

PULIZIA E DISINFEZIONE: • Staccare i filtri / assorbitori / filtro assorbitori Prima pulizia della semimaschera • Pulire la semimaschera con un panno umido e immergerla in una soluzione calda acqua ad una temperatura non superiore a 50 °C, utilizzando eventualmente un detergente neutro necessario. • Risciacquare con acqua tiepida acqua e aria asciugare in un ambiente privo di contaminazioni. • NON PULIRE CON SOLVENTI, DETERGENTI ALTI O PRODOTTI A BASE DI OLIO.

MANUTENZIONE: Per mantenere al meglio il respiratore condizione, eseguire quanto segue passi Dopo ogni utilizzo: • Pulire e conservare in luogo completamente luogo asciutto in un ermetico borsa senza filtri. • Controllo inspirazione ed espirazione valvole e mantenere loro pulito, libero da ogni cosa distorsione. • Fare Sicuro che l' elasticità delle cinghie non diminuisce. • Controllare lo stato e la posizione delle guarnizioni del filtro supporto e la sezione anteriore. • Fare Sicuro che la semimaschera è perfetto condizioni, senza tracce di sporco, strappi O crepe in nessuno dei suoi parti. • Se nessuno dei suoi i componenti ne mostrano uno deformazione, la semimaschera dovrebbe essere sostituito e/ o gettare lontano.

Informazioni sulla data di produzione si trova sulla semimaschera parti. La tavola sotto Spettacoli Quale parti avere un appuntamento francobollo.

Ricambio parti	Numero di parte	Indicazione della data di produzione	Sostituibile dall'utente autorizzato
Guarnizione facciale (per la taglia S)	TPR601	SÌ	NO
Guarnizione facciale (per la taglia M)	TPR602	SÌ	NO
Guarnizione facciale (per la taglia L)	TPR603	SÌ	NO
Coperchio valvola / York	TPR604	SÌ	NO
Assemblaggio del cablaggio della testa	HMS709	NO	SÌ
Testa Spina del cablaggio	HMS710	NO	SÌ
Cinghia	HMS711	NO	SÌ
Sinistra Fibbia	HMS712	NO	SÌ
Fibbia destra	HMS713	NO	SÌ
Espirazione Valvola	HMS606	NO	SÌ
Inalazione Valvola	FFP615	NO	SÌ

ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE.

Cablaggio e valvola Oxyline X6 copertina montaggio: 1. Rimuovere Testa Gruppo cablaggio (rif. HMS709) e valvola Copertura (rif. TPR604) mediante posizionamento pollice sotto valvola copertina e dita in cima. Tirare la valvola copertina metter il fondo a lontano dal facciale con il pollice e poi fino a rilasciare la valvola copertina. 2. Sostituire Testa Gruppo cablaggio (rif. HMS709) e valvola Coprire (rif. TPR604) posizionando il piolo sul facciale nella tacca nella parte superiore della valvola copertina. Premere la parte inferiore della valvola copertina nel facciale. Quando correttamente fidanzato, an udibile affrettato dovrebbe essere ascoltato.

Espirazione Valvola Sostituzione: 1. Rimuovere Testa Oxyline X6 Gruppo cablaggio (rif. HMS709) e valvola Coperchio (rif. TPR604) tirando lontano dalla guarnizione facciale. 2. Rimuovere Espirazione Oxyline X6 Valvola (rif. HMS606) dalla sede della valvola afferrando la valvola e tirando ogni valvola fuoriuscire dalla sede della valvola. 3. Ispezionare sede della valvola, realizzazione certo Esso È pulito e in buone condizioni condizione. 4. Sostituisci Espirazione Oxyline X6 Valvola (rif. HMS606) mediante inserimento steli nei due buchi Fino a Essi Sono visibile dall'interno del facciale e poi tirando gli steli Attraverso Fino a Essi Sono seduto e assicurato. 5. Sostituisci Testa Oxyline X6 Gruppo cablaggio (rif. HMS709) e valvola Coprire (rif.TPR604) posizionando il piolo sul facciale nella tacca nella parte superiore della valvola copertina.. Premere la parte inferiore della valvola copertina nel facciale. Quando correttamente fidanzato, an udibile affrettato dovrebbe essere ascoltato. Nota: eseguire un negativo pressione foca controllare per garantire espirazione valvola È funzionamento correttamente. (Leggi come fare nelle IFU).

Inalazione Valvola Sostituzione: Inalazione valvole Sono situato all'interno del facciale inalazione porti. Questi valvole dovrebbe essere ispezionato Prima ogni utilizzo del respiratore e durante pulizia. Sostituire ogni volta valvole diventare danneggiato O perduto. 1. Rimuovere esistente valvola /e (rif. FFP615) afferrandola valvola e tirando valvola dal montante centrale. 2. Sostituire valvola (i) premendo il foro della valvola sopra il perno centrale sulla sede della valvola. Sta certo la valvola (e) è completamente impegnato Attraverso montante(i) e posa (i) della valvola Piatto.

TEMPO DI UTILIZZO: Le semimaschere della serie Oxyline X6 Sono realizzato con materiali di alta qualità. Tuttavia, parti come valvole, bretelle, cinghie O altro partii Quello richiedere ispezione devono essere sostituiti non appena appaiono alterazione O distorsione. Durata di conservazione della semimaschera serie Oxyline X6: 5 anni dalla produzione data contrassegnato sulla semimaschera.

RESTRIZIONI D'USO. L' uso di questo maschera dovere rispettare le norme applicabili leggi, regolamenti e norme per quanto riguarda la protezione respiratoria del paese autorità.

MARCATURA E SIMBOLI. PIKT: 1. Vedi informazione fornito dal produttore. 2. Intervallo di temperatura di conservazione. 3. Umidità relativa massima di stoccaggio. 4. Data di scadenza anno/mese. 5. la data timbro = dati di produzione anno e mese.

Organismo notificato responsabile del tipo UE esame e per la produzione secondo il Modulo C2 del Regolamento (UE) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francia. **Per la dichiarazione di conformità UE contro il Regolamento DPI (UE) 2016/425 fare riferimento a www.oxyline.eu**

(LT) Puskaukė Oxyline X6 serija OxyPro

su durtuvu montavimo, daugkartinio naudojimo pagamintas iš termoplastiko guma TPR

Gamintojas: OXYLINE Sp. z oo, Lenkija, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

AAP III kategorija ; Naudojama techninė nuoroda: EN 140:1998. S dydis – nuoroda X6-S, M dydis – X6 - M, L dydis – X6 -L.

KAUKĖS KONSTRUKCIJA. GRAPH: 1. Veido apdangalas: dydžiai S (nuoroda TPR601), M (nuoroda TPR602), L (nuoroda PR603). 2. Įkvėpimas Vožtuvai. (žr. FFP615). 3. Iškvėpimas Vožtuvas (nuoroda HMS606). 4. Galva dirželiai prijungtas prie korpuso reguliuojamas ir atsegamas (žr. HS709).

ŽYMĖJIMAI ANT PUSUKUKĖS. PHOTO: 1. dydis žymėjimas (S,M,L). 2. žymėjimas ant kaukės vožtuvas, CE ženklas ir notifikuotosios įstaigos numeris 0082. 3. žymėjimas ant kaukės vožtuvas Europos standarto numeris EN 140:1998. 4. gaminio žymėjimas pavadinimas OXYLINE X6.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: Pusinė veido dalis dujų kaukė pagamintas iš termoplastiko guma TPR Oxyline X6 serija skirta naudoti su dviem oro valantis komponentai. Daugkartinio naudojimo puskaukė Oxyline X6 turi du durtuvas jungtys. Užtikrina kvėpavimo takų apsaugą, apsaugo prieš platų dujų, garų ir dulkių diapazonas. Jo įrengtas ergonomiškas figūra užtikrina optimalus vizija ir yra suderinamas su akimis apsauga įranga. tai yra pasižymi dideliu atsparumas ir ilgaamžiškumas. Tolygiai platinami svoris ant vartotojo veido užtikrina patogus ir tvirtas tinka, kurio dėka puskaukė tobulai išlaiko jos padėtis metu įvairių veikla. Puskaukės Oxyline X6 yra galima įsigyti trimis dydžiai: mažas (X6-S), vidutinis (X6-M) ir didelis (X6-L). Norėdami naudoti kaukę tinkamai, prašau skaityti atidžiai šį vadovą prieš naudoti ir laikyti tai vėliau konsultacija.

ĮSPĖJIMAI: **1.** Ši puskaukė nepateikia deguonies (O_2) ir turi būti naudojamas vėdinamoje patalpoje darbo aplinka, kurioje deguonis turinys yra lygus arba didesnis daugiau nei 19,5 % tūrio. **2.** Kiekviename atvejis, tinkamas filtro tipas turėtų būti pasirinkta priklausomai nuo koncentracijos ir tipo. Iš teršalų. Nenaudokite respiratoriaus aplinkoje kur koncentracija teršalų vertė. Is nežinomas kuriant tiesioginis pavojus gyvybei arba sveikata. **3.** Kada naudojant puskaukę, tu privalo visada dėvėti du filtravimas gabalai. **4.** Jokiomis aplinkybėmis turėtų jis bus naudojamas apsaugai prieš anglies monoksidas. **5.** Kaukė neturi būti modifikuotas arba naudotas kada sugadintas. **6.** Tai respiratoriaus su filtru negalima naudoti konteineriuose, šuliniuose, kanalizacijose arba uždaroje erdvės be ventiliacija. **7.** Puskaukė neturi naudoti asmenys su barzda arba kitas veido plaukai kad Gegužė neleiskite veido kaukei užsisandarinti. **8.** Palikite darbo vietą jei respiratorius yra pažeistas, kvėpuoja yra sunkus ir/ ar galvos svaigimas arba pykinimas. **9.** Nenaudokite sprogi aplinka. **10.** Naudokite tik kartu su CE patvirtintu filtrai pagal EN 143:2000 + A1:2006 ir (arba) su kasete filtrai pagal EN 14387:2004 + A1:2008 standartą. Taikomos šalies taisyklės reikia sekti. Norint gauti gairės EN529: 2005 standartas (rekomendacijos dėl pasirinkimo, naudojimo, priežiūros ir priežiūros). prieinama). **11.** Nenaudokite deguonies praturtintas atmosfera arba an deguonies praturtintas atmosfera..

PRIEŠ NAUDOJANT: 1. Padarykite tikrai turi Oxyline X6 serijos respiratorius visi dalys: diržai ir dirželiai, įkvėpimas vožtuvai ir išmetimas, sandarikliai ir kt. **2.** Padaryti tikrai kad Oxyline X6 serijos puskaukė yra tobula būklė, neturi nešvarumų, įtrūkimų, pažeidimų, smūgių žymių ; **3.** ant bet kurio jo elementai. Jeigu tai ne, nustokite naudoti tai. **4.** Padaryti tikrai kad pasirinktas filtras, filtro absorberis arba absorberis yra tinka jai skirta naudoti savo darbas. **5.** Padaryti tikrai kad tie du prieinama oro valymas komponentai yra to paties tipo.

OXYLINE X6 SERIJOS PUSKAUKĖS ORO VALYMO KOMPONENTŲ MONTAVIMO INSTRUKCIJOS. Sulygiuokite plastikinį filtro adapterį su filtru laikiklis ant kaukės (Fig.1). Paspauskite ir pasukite filtras iki pat dešinės pusės (Fig.2). Pakartokite procedūrą kitam filtras.

MONTAVIMO INSTRUKCIJOS: 1. Sureguliuokite plastikinę galvos juostos dalį (lopšį) taip kad tai tinka patogiai aplinkui tavo galva. 2. Padėkite plastikinį laikiklį baigta tavo galva taip kad rodyklė yra šalia veido piešinys (ant lopšio) buvo nukreiptas į viršų. 3. Laikykite už apatinės galų elastinga juostos viena ranka ir kita ranka pastumkite kaukę baigta tavo veidą, dengiančią tai burna ir nosis (Fig.3). 4. Suimkite dirželių galus ir uždėkite juos ant nugaros kaklą ir prijunkite juos kartu. (Fig.4) Sureguliuokite dirželio įtempimą traukdami juostelių galus kol bus saugus ir patogus tinka yra pasiektas. Dirželio įtempimas galima sumažinti išstumiant sagtį iš nugaros.

OXYLINE X6 puskaukės TARPUMO IR TINKAMUMO TIKRINIMAS

Teigiamas Spaudimas Veido patempimas Patikrinkite: naudokite filtrus, absorberius ir filtrą puskaukės sugėrikliai. Uždenkite iškvėpimą vožtuvas su savo ranka, iškvėpkite švelniai statyti aukštyn teigiamas spausti ir padaryti tikrai kad nėra oro nesandariai buvo aptikta. (Fig.5) Jeigu ten ar nuotėkis nėra tinkamas tinka turi buvo pasiektas.

Neigiamas Spaudimas Veido patempimas Patikrinkite: • Kada naudojant su filtrais X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD uždenkite absorberių skyles rankas ir įkvėpti (Fig.6). Jeigu ten nėra oro tinkamas nuotėkis tinka turi buvo pasiektas. • Kada naudojant X793 P3 R, X793C P3 R filtrą sugėriklius, suimkite filtrą padengti savo pirštais laikyti tai plomba, įkvėpti (Fig.7). Jeigu ten nėra oro tinkamas nuotėkis tinka turi buvo pasiektas. • Kada naudodami X2000 filtrus, įdėkite savo nykščiai viduryje filtrų padėtį ir įkvėpkite (Fig.8). Jeigu ten nėra oro tinkamas nuotėkis tinka turi buvo pasiektas. • Jei tu aptikti orą Kai kuriuose tyrimuose nėra nuotėkio, respiratoriaus nebuvo tinkamai pritvirtintas prie veido. Jeigu tai taip yra, tu turėtų iš naujo sureguliuoti elastingumą dirželius ir pakartokite sandarumo testą. • Jei tu yra negalite gauti tinkamo veido sandariklio, nelipkite užterštos plotas. • Jei kyla abejonių, kreipkitės į saugos specialistą inspektorius. • Norėdami nuimti kaukę, atlaisvinkite tamprę dirželiai, atsukite apatinius dirželiai ir paimti tai nuo tavo galva.

LAIKYMAS: Oxyline X6 serijos puskaukės turėtų būti saugomi be oro valymas komponentai, hermetiškai užantspauduotas krepšys, at kambarys temperatūra sausoje vietoje, atokiau nuo užteršimo. Nelaikykite kaukės nuo karščio aukštesnėje nei 50 °C temperatūroje ir nelaikykite tiesioginių saulės šviesa.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA: • Nuimkite filtrus / absorberius / filtrą sugėrikliai prieš puskaukės valymas • Nuvalykite puskaukę drėgna šluoste ir panardinkite jį šiltame tirpale vandens ne aukštesnėje kaip 50 °C temperatūroje, naudojant neutralų ploviklį, jei būtinas. • Nuplaukite šiltu vanduo ir oras išdžiovinkite neužterštoje aplinkoje. • NEVALYKITE TIRPIKLIAIS, DAUGIAI PLOVIKLIAIS ARBA ALIEJUS PAGRINDINIAIS PRODUKTAIS.

PRIEŽIŪRA: Kad respiratorius būtų kuo geriau sąlyga, atlikite šiuos veiksmus žingsniai po to kiekviena Naudojimas: • Išvalykite ir laikykite visiškai sausoje vietoje an sandarus maišas be filtrai. • Patikrinti įkvėpimas ir iškvėpimas vožtuvus ir laikyti juos švarus, be jokių iškraipymas. • Padaryti tikrai kad dirželių elastingumas nesumažėja. • Patikrinkite filtro sandariklių būklę ir padėtį laikiklis ir priekinė dalis. • Padaryti tikrai kad puskaukė yra tobula būklės, be nešvarumų pėdsakų, plyšimų arba įtrūkimai bet kuriame iš jo dalys. • Jei bet kuris jo komponentai rodo bet kokius deformacija, puskaukė turėtų būti pakeistas ir/ arba mesti toli.

Informacija apie pagaminimo datą galima rasti ant puskaukės dalys. Stalas žemiau rodo kurios dalys turėti pasimatyma antspaudas.

Atsarginis dalys	Dalies numeris	Gamybos datos nurodymas	Keičiamas įgalioto vartotojo
Veido apdangalas (S dydžiui)	TPR601	Taip	Nr
Veido apdangalas (M dydžiui)	TPR602	Taip	Nr
Veido apdangalas (L dydžiui)	TPR603	Taip	Nr
Vožtuvo dangtis / York	TPR604	Taip	Nr
Galvos diržų surinkimas	HMS709	Nr	Taip
Galva Laidų kištukas	HMS710	Nr	Taip
Dirželis	HMS711	Nr	Taip
Kairė Sagtis	HMS712	Nr	Taip
Dešinė sagtis	HMS713	Nr	Taip
Iškvėpimas Vožtuvas	HMS606	Nr	Taip
Įkvėpimas Vožtuvas	FFP615	Nr	Taip

PAKEITIMO INSTRUKCIJOS.

Oxyline X6 diržai ir vožtuvas viršelis surinkimas: 1. Pašalinti Galva Laidų komplektas (nuoroda HMS709) ir vožtuvas Uždenkite (nuoroda TPR604) uždėdami nykštys apačioje vožtuvas dangtelis ir pirštai viršuje. Patraukite vožtuvą viršelis apačioje nykščiu atitraukite veido apdangalą ir tada aukštyn, kad atlaisvintumėte vožtuvą viršelis. 2. Pakeiskite Galva Laidų komplektas (nuoroda HMS709) ir vožtuvas Uždenkite (nuoroda. TPR604) uždėję kaištį ant veido dalies į įpjovą vožtuvo viršuje viršelis. Paspauskite vožtuvo apačią viršelis į veido apdangalą. Kada tinkamai susižadėjęs, an girdimas spragtelėti turėtų būti išgirstas.

Iškvėpimas Vožtuvas Pakeitimas: 1. Pašalinti Oxyline X6 galvutė Laidų komplektas (nuoroda HMS709) ir vožtuvas Uždenkite (žr. TPR604) traukdami toliau nuo veido sandariklio. 2. Pašalinti Oxyline X6 Iškvėpimas Vožtuvas (nuoroda HMS606) iš vožtuvo lizdo, suėmus už vožtuvo ir traukiant kiekviena vožtuvas stiebas iš vožtuvo lizdo. 3. Apžiūrėkite vožtuvo lizdas, gamyba tam tikras tai yra švarus ir tvarkingas sąlyga. 4. Pakeiskite Oxyline X6 Iškvėpimas Vožtuvas (nuoroda HMS606) įdedant stiebai į du skyles iki jie yra matomas iš veido apdangalo vidaus ir tada traukiant stiebus per iki jie yra sėdima ir apsaugota. 5. Pakeiskite Oxyline X6 galvutė Laidų komplektas (nuoroda HMS709) ir vožtuvas Uždenkite (nuoroda TPR604) uždėję kaištį ant veido dalies į įpjovą vožtuvo viršuje viršelis.. Paspauskite vožtuvo apačią viršelis į veido apdangalą. Kada tinkamai susižadėjęs, an girdimas spragtelėti turėtų būti išgirstas. Pastaba: atlikite negatyvą spaudimas antspaudas patikrinkite, kad įsitikintumėte iškvėpimas vožtuvas yra veikiantis tinkamai. (Kaip tai padaryti, skaitykite IFU).

Įkvėpimas Vožtuvas Pakeitimas: Įkvėpus vožtuvai yra esantis veido apdangalo vidinėje pusėje įkvėpus prievadai. Šie vožtuvai reikėtų apžiūrėti prieš kiekvieną kartą naudojant respiratorių ir jo metu valymas. Pakeiskite kada nors vožtuvai tapti sugadintas arba prarado. 1. Pašalinti esamas vožtuvą (-ius) (nuoroda FFP615) suėmę vožtuvas ir traukimas vožtuvas nuo centrinio stulpo. 2. Pakeiskite vožtuvą (-us), paspausdami vožtuvo angą virš centrinio stulpelio ant vožtuvo lizdo. Būti užtikrintu vožtuvas (-ai) yra pilnai susižadėjęs per vožtuvo stulpas (-iai) ir klojimai butas.

NAUDOJIMO **LAIKAS:** Oxyline X6 serijos puskaukės yra pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų. Tačiau dalys pvz., vožtuvai, petnešos, dirželiai arba kitas dalys kad reikalauti inspekcija turi būti pakeistos, kai tik jos pasirodys pakeitimas arba iškraipymas. Oxyline X6 serijos puskaukės tinkamumo laikas: 5 metai nuo pagaminimo data pažymėta ant puskaukės.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI. Šio panaudojimas kaukė privalo laikytis taikomų įstatymus, reglamentus ir standartus apie šalies kvėpavimo takų apsaugąautoritetai.

ŽENKLAI IR SIMBOLIAI. PIKT: 1. Žr informacija pateikė gamintojas. 2. Laikymo temperatūros diapazonas. 3. Maksimali laikymo santykinė drėgmė. 4. Galiojimo pabaigos data metai/mėnuo. 5. data antspaudas = gamybos metai ir mėnuo.

Notifikuotoji įstaiga, atsakinga už ES tipą tyrimui ir gamybai pagal Reglamento (ES) 2016/425 C2 modulį: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Prancūzija. **Dėl ES atitikties deklaracijos prieš AAP reglamentą (ES) 2016/425, žr. www.oxyline.eu**

(LV) Pusmaska Oxyline X6 sērija OxyPro

ar bajoneti montāža, atkārtoti lietojama izgatavots no termoplastmasas gumijas TPR

Ražošana: OXYLINE Sp. z oo, Polija, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

IAL III kategorija ; Izmantotā tehniskā atsauce: EN 140:1998. S izmērs – norāde X6-S, M izmērs – norāde X6-M, L izmērs – norāde X6-L.

MASKAS KONSTRUKCIJA. GRAPH: 1. Sejas pārklājums: izmēri S (atsauce TPR601), M (atsauce TPR602), L (atsauce PR603). 2. Ieelpošana Vārsti. (atsauce. FFP615). 3. Izelpošana Vārsts (atsauce HMS606). 4. Galva siksnas savienots ar korpusu regulējams un attaisāms (atsauce HS709).

MARĶĒJUMI UZ PUSMASKAS. PHOTO: 1. Izmērs marķējums (S,M,L). 2. marķējums uz maskas vārsts, CE marķējums un paziņotās iestādes numurs 0082. 3. marķējums uz maskas vārsts Eiropas standarta numurs EN 140:1998. 4. preces marķējums nosaukums OXYLINE X6.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: puse sejas gāze maska izgatavots no termoplastmasas gumijas TPR Oxyline X6 sērija lietošanai ar diviem gaiss attīrīšana sastāvdaļas. Oxyline X6 atkārtoti lietojamā pusmaska ir divi bajonete savienojumi. Nodrošina elpceļu aizsardzību, aizsargā pret platu gāzu, tvaiku un putekļu klāsts. Tās aprīkots ergonomisks forma nodrošina optimāls redze un ir saderīgs ar aci aizsardzību aprīkojums. Tas ir raksturojas ar lieliem pretestība un izturība. Vienmērīgi izplatīts svars uz lietotāja sejas nodrošina komfortabli un cieši fit, pateicoties kam pusmaska perfekti saglabā tā pozīciju laikā dažādi aktivitātes. Oxyline X6 pusmaskas ir pieejams trīs izmēri: mazs (X6-S), vidējs (X6-M) un liels (X6-L). Lai lietotu masku pareizi, lūdzu lasīt uzmanīgi šo rokasgrāmatu pirms tam izmantot un paturēt to vēlākam laikam konsultācija.

BRĪDINĀJUMI: **1.** Šī pusmaska nepiegādā skābekļa (O_2) un jāizmanto ventilējamā darba vide, kurā skābeklis saturu ir vienāds ar vai lielāks vairāk nekā 19,5% pēc tilpuma. **2.** Katrā gadījums, atbilstošs filtra veids būtu jāizvēlas atkarībā no koncentrācijas un veida. No piesārņotājiem. Nelietojiet respiratoru vidē kur koncentrācija piesārņotāju vērtība. Ir nezināms veidojot tūlītējas briesmas dzīvībai vai veselība. **3.** Kad izmantojot pusmasku, jūs obligāti vienmēr valkāt divi filtrēšana gabali. **4.** Nekādā gadījumā vajadzētu to var izmantot aizsardzībai pret ogleklis monoksīds. **5.** Maska nedrīkst mainīt vai lietots kad bojāts. **6.** Šis respiratoru ar filtru nevar izmantot konteineros, akās, kanalizācijā vai norobežotā atstarpes bez ventilācija. **7.** Pusmaska nedrīkst lietot personas ar bārdu vai cits sejas mati ka var neļaujiet sejas maskai noblīvēt. **8.** Atstāj darba vietu ja respirators ir bojāts, elpošana ir grūti un/ vai reibonis vai slikta dūša. **9.** Nelietot in sprādzienbīstama vide. **10.** Izmantot tikai kopā ar CE apstiprinātu filtri saskaņā ar EN 143:2000 + A1:2006 un/ vai ar kārtridžu filtri saskaņā ar EN 14387:2004 + A1:2008 standartu. Piemērojamie valsts noteikumi ir jāievēro. Lai iegūtu vadlīnijas EN529: 2005 standarts (ieteikumi izvēlei, lietošanai, kopšanai un apkopei) ir pieejams). **11.** Nelietot in skābeklis bagātināts atmosfēra vai kādā skābeklis bagātināts atmosfēra..

PIRMS LIETOŠANAS: 1. Pagatavojiet noteikti Oxyline X6 sērijas respiratoram ir visi daļas: siksnas un siksnas, ieelpošana vārsti un izplūde, blīves utt. **2.** Veidot protams ka Oxyline X6 sērijas pusmaska ir ideālā stāvoklī stāvoklis, nav netīrumu, plaisu, bojājumu, triecienu pazīmju ; **3.** uz jebkura no tā elementi. Ja to nav, pārtrauciet lietot tas. **4.** Veidot protams ka izvēlētais filtrs, filtra absorbētājs vai absorbētājs ir piemērots tam paredzēts izmantot savā darbs. **5.** Veidot protams ka abi pieejams gaisa attīrīšana sastāvdaļas ir viena veida.

OXYLINE X6 SĒRIJAS PUSMASKAS GAISA ATTĪRĪŠANAS KOMPONENTU MONTĀŽAS INSTRUKCIJAS. Izlīdziniet plastmasas filtra adapteri ar filtru turētājs uz maskas (Fig.1). Nospiediet un pagrieziet filtru visu ceļu pa labi (Fig.2). Atkārtojiet procedūru otram filtrs.

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS: 1. Noregulējiet galvas lentes plastmasas daļu (šūpuļa) tā ka to der ērti apkārt jūsu galva. 2. Novietojiet plastmasas paliktni beidzies jūsu galvu tātad ka bulta ir blakus sejai zīmējums (uz šūpuļa) bija vērsts uz augšu. 3. Turiet apakšējās daļas galus elastīgs lentes ar vienu un ar otru roku roka pabīdiet masku beidzies tavu seju, segumu to mute un deguns (Fig.3). 4. Satveriet siksnu galus un novietojiet tos siksnu aizmugurē kaklu un savienojiet viņiem kopā. (Fig.4) Noregulējiet siksnas spriegojumu, pavelkot siksnu galus līdz drošai un ērtai der ir sasniegts. Siksnas spriegojums var samazināt, izspiežot sprādzi no aizmugures.

OXYLINE X6 pusmaskas CILVĒKU UN PIEDERĪBAS PĀRBAUDE

Pozitīvi Spiediens Sejas liftings Pārbaudiet: izmantojiet filtrus, absorbētājus un filtru absorbētāji pusmaskai. Nosedziet izelpu vārsts ar savu roku, izelpot maigi būvēt uz augšu pozitīvs spiedienu, un padarit protams ka nav gaisa noplūdes bija konstatēts. (Fig.5) Ja tur vai noplūde nav pareiza der ir bijis sasniegts.

Negatīvs Spiediens Sejas liftings Pārbaudiet: • Kad izmantojot ar filtriem X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD, pārklājiet absorbētāju caurumus ar savu rokas un ieelpot (Fig.6). Ja tur nav gaisa noplūde ir pareiza der ir bijis sasniegts. • Kad izmantojot X793 P3 R, X793C P3 R filtru absorbētāji, saspiediet filtru pārklāj ar savu pirksti turēt to zīmogs, ieelpot (Fig.7). Ja tur nav gaisa noplūde ir pareiza der ir bijis sasniegts. • Kad izmantojot X2000 filtrus, novietojiet savu īkšķi pa vidu filtru novietojums un ieelpošana (Fig.8). Ja tur nav gaisa noplūde ir pareiza der ir bijis sasniegts. • Ja tu atklāt gaisu dažos testos ir noplūde, respirators nav bijis pareizi uzlikts uz sejas. Ja šis tas ir gadījums, jūs vajadzētu atkārtoti noregulēt elastību siksnas un atkārtojiet hermētiskuma pārbaudi. • Ja tu ir Ja nevarat iegūt pareizu sejas blīvējumu, neiekāpjiet piesārņotā vietā apgabals. • Ja rodas šaubas, konsultējieties ar drošības dienestu inspektors. • Lai noņemtu masku, atlaidiet gumiju siksnas, atskrūvējiet apakšējo siksnas un ņem tas nost tavu galva.

UZGLABĀŠANA: Oxyline X6 sērijas pusmaskas būtu jāuzglabā bez gaisa attīrīšana komponenti, hermētiski aizzīmogots soma, plkst telpa temperatūra sausā vietā, prom no piesārņojuma. Nepakļaujiet masku karstuma iedarbībai virs 50°C un nepakļaujiet to tiešai iedarbībai saules gaisma.

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA: • Noņemiet filtrus / absorbētājus / filtrus absorbētāji pirms tam pusmaskas tīrīšana • Notīriet pusmasku ar mitru drānu un iemērciet to siltā šķīdumā ūdens temperatūrā, kas nepārsniedz 50 °C, izmantojot neitrālu mazgāšanas līdzekli, ja nepieciešams. • Noskalo ar siltu ūdens un gaiss žāvē nepiesārņotā vidē. • NETIRIET AR ŠĪDINĀTĀJIEM, AUGŠU MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻIEM VAI UZ EĻĻAS BĀZES PRODUKTIEM.

APKOPE: lai respirators būtu vislabākajā stāvoklī stāvoklī, veiciet tālāk norādītās darbības soļi pēc katrs lietošana: • Notīriet un uzglabājiet pilnībā sausā vietā an hermētisks soma bez filtri. • Pārbaudiet ieelpošana un izelpošana vārsti un turēt viņiem tīrs, bez jebkādiem kropļojums. • Veidot protams ka siksnu elastība nesamazinās. • Pārbaudiet filtra blīvējumu stāvokli un novietojumu turētājs un priekšējā daļa. • Veidot protams ka pusmaska ir ideālā stāvoklī stāvoklī, bez netīrumu pēdām, asarām vai plaisas jebkurā no tā daļas. • Ja kāds no tā komponenti parāda jebkuru deformācija, pusmaska jānomaina un / vai mest prom.

Informācija par izgatavošanas datumu var atrast uz pusmaskas daļas. Galds zemāk rāda kuras daļas ir randiņš zīmogs.

Rezerves daļas	Daļas numurs	Ražošanas datuma norāde	Nomaināms autorizētam lietotājam
Sejas blīvējums (S izmēram)	TPR601	Jā	Nē
Sejas blīvējums (M izmēram)	TPR602	Jā	Nē
Sejas blīvējums (L izmēram)	TPR603	Jā	Nē
Vārsta vāks / York	TPR604	Jā	Nē
Galvas siksnu komplekts	HMS709	Nē	Jā
Galva Instalācijas spraudnis	HMS710	Nē	Jā
Siksna	HMS711	Nē	Jā
Pa kreisi Sprādze	HMS712	Nē	Jā
Labā sprādze	HMS713	Nē	Jā
Izelpošana Vārsts	HMS606	Nē	Jā
Ieelpošana Vārsts	FFP615	Nē	Jā

NOMAIŅAS INSTRUKCIJAS.

Oxyline X6 siksna un vārsts piesegt montāža: 1. Noņemt Galva Instalācijas komplekts (atsauce HMS709) un vārsts Nosedziet (atsauce. TPR604), novietojot īkšķis apakšā vārsts vāks un pirksti virsotnē. Pavelciet vārstu piesegt apakšā ar īkšķi noņemiet sejas aizsargu un pēc tam uz augšu, lai atbrīvotu vārstu piesegt. 2. Nomainiet Galva Instalācijas komplekts (atsauce HMS709) un vārsts Nosedziet (atsauce TPR604), novietojot knaģi uz sejas iecirtumā vārsta augšpusē piesegt. Nospiediet vārsta apakšdaļu piesegt sejas apvalkā. Kad pareizi saderināts, an dzirdams snap būtu jāuzklausa.

Izelpošana Vārsts Aizstāšana: 1. Noņemt Oxyline X6 galva Instalācijas komplekts (atsauce HMS709) un vārsts Nosedziet (atsauce TPR604), velkot prom no sejas blīvējuma. 2. Noņemt Oxyline X6 izelpošana Vārsts (atsauce HMS606) no vārsta ligzdas, satverot vārstu un velkot katrs vārsts kāts ārā no vārsta ligzdas. 3. Pārbaudiet vārstu ligzda, izgatavošana noteikti to ir tīrs un labā kārtībā stāvoklis. 4. Nomainiet Oxyline X6 izelpošana Vārsts (atsauce HMS606), ievietojot kātiem divos caurumiem līdz viņi ir redzams no sejas aizsarga iekšpuses un pēc tam velkot kātus cauri līdz viņi ir sēdus un nostiprināts. 5. Nomainiet Oxyline X6 galva Instalācijas komplekts (atsauce HMS709) un vārsts Nosedziet (atsauce TPR604), novietojot knaģi uz sejas iecirtumā vārsta augšpusē piesegt.. Nospiediet vārsta apakšdaļu piesegt sejas apvalkā. Kad pareizi saderināts, an dzirdams snap būtu jāuzklausa. Piezīme: veiciet negatīvu spiedienu Ronis pārbaudiet, lai pārliecinātos izelpa vārsts ir funkcionēšanu pareizi. (Izlasiet, kā to izdarīt IFU).

Ieelpošana Vārsts Aizstāšana: Ieelpošana vārsti ir atrodas sejas aizsarga iekšpusē ieelpošana ostas. Šie vārsti būtu jāpārbauda pirms tam katras respiratora lietošanas laikā un laikā tīrīšana. Aizvietot kad vien vārsti kļūt bojāts vai zaudēja. 1. Noņemiet esošo vārstu (-us) (atsauce FFP615), satverot vārsts un vilkšana vārsts no centrālā statņa. 2. Nomainiet vārstu (-us), nospiežot vārsta atveri virs vārsta ligzdas centrālā statņa. Esiet pārliecināts vārsts (-i) ir pilnībā saderinājies cauri vārstu stabs(-i) un klājumi plakans.

LIETOŠANAS **LAIKS:** Oxyline X6 sērijas pusmaskas ir izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem. Tomēr daļas piemēram, vārsti, breketes, siksnas vai cits daļas ka pieprasīt pārbaude ir jānomaina, tiklīdz tie parādās izmaiņas vai kropļojums. Oxyline X6 sērijas pusmaskas glabāšanas laiks: 5 gadi no izgatavošanas datums atzīmēts uz pusmaskas.

LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI. Šī izmantošana maska obligāti atbilst piemērojamajiem likumi, noteikumi un standarti par valsts elpceļu aizsardzību iestādes.

MARĶĒJUMI UN SIMBOLI. PIKT: 1. Skat informāciju nodrošina ražotājs. 2. Uzglabāšanas temperatūras diapazons. 3. Maksimālais uzglabāšanas relatīvais mitrums. 4. Derīguma termiņš gads/mēnesis. 5. datums zīmogs = ražošanas dati gads un mēnesis.

Pilnvarotā iestāde, kas atbild par ES tipu pārbaudei un ražošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 C2 moduli: Apave Ekspluatācija France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francija. **ES atbilstības deklarācijai pret IAL regulu (ES) 2016/425 skatiet www.oxyline.eu**

(MK) Половина маска Oxyline X6 серија OxyPro

со бајонет фитинг, повеќекратна употреба направени од термопластика гума TPR

Производител: OXYLINE Sp. z oo, Полска, 95-200 Pabianice, ул. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

ОЛЗ категорија III; Техничка референца во употреба: EN 140:1998. Големина S – референца X6-S, големина M – референца X6-M, големина L – референца X6-L.

ИЗГРАДБА НА МАСКАТА. GRAPH: 1. Лице: големини S (реф. TPR601), M (реф. TPR602), L (реф. PR603). 2. Вдишување Вентили. (уп. FFP615). 3. Издишување Вентил (реф. HMS606). 4. Глава ремени поврзан со телото приспособливо и отпакувано (реф. HS709).

ОЗНАКИ НА ПОЛУМАСКАТА. PHOTO: 1. големина означување (S, M, L). 2. означување на маската вентил, CE ознака и нотифицирано тело број 0082. 3. ознака на маската вентил Европски стандард број EN 140:1998. 4. означување на производот име OXYLINE X6.

УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА: Половина лице гас маска направени од термопластика гума TPR Oxyline X6 серија за употреба со две воздухот прочистување компоненти. Полумаска за повеќекратна употреба Oxyline X6 има два бајонет врски. Обезбедува респираторна заштита, заштита против широк опсег на гасови, пареи и прашина. Нејзините опремени ергономски обликот обезбедува оптимална визија и е компатибилен со окото заштита опрема. Е се карактеризира со големи отпорност и издржливост. Рамномерно дистрибуирани тежина на лицето на корисникот обезбедува удобност и затегнатост одговара, благодарение на што полу- маската совршено задржува нејзиниот позиција за време на различни активности. Полумаските Oxyline X6 се достапни во три големини: Мали (X6-S), средни (X6-M) и големи (X6-L). За користење на маската правилно, те молам читаат овој прирачник внимателно пред користете и чувајте тоа за подоцна консултација.

ПРЕДУПРЕДУВАЊА: 1. Оваа полумаска не снабдува кислород (O_2) и мора да се користи во вентилирана работна средина во која кислородот содржина е еднакво на или поголемо од 19,5% по волумен. **2.** Во секој случај, соодветно тип на филтер треба да бидат избрани во зависност од концентрацијата и видот. Од загадувачи. Не користете го респираторот во околина каде што концентрацијата вредност на загадувачи. Е непознат создавање непосредна опасност по животот или здравје. **3.** Кога користејќи ја полу- маската, вие мора секогаш носат два филтрирање парчиња. **4.** Под никакви околности треба да да се користи за заштита против јаглерод моноксид. **5.** Маската не смее да се менува или користени кога оштетен. **6.** Ова филтер респиратор не може да се користи во контејнери, бунари, канализација или во затворен простори без вентилација. **7.** Полу- маската не смее да се користи од лица со брада или други лицето косата тоа може спречи запечатување на маската за лице. **8.** Напуштете го работното место ако респираторот е оштетени, дишење е тешко и/ или вртоглавица или гадење. **9.** Не користете во ан експлозивна средина. **10.** Користете само во врска со CE одобрени филтри во согласност со EN 143:2000 + A1:2006 и/ или со кертриџ филтри во согласност со EN 14387:2004 + A1:2008 стандард. Применливите регулативи на земјата треба да се следат. Со цел да се добие упатства EN529: 2005 стандард (препораки за избор, употреба, нега и одржување) е достапни). **11.** Не користете во ан кислород збогатена атмосфера или во ан кислород збогатена атмосфера..

ПРЕД УПОТРЕБА: 1. Направете сигурни дека респираторот од серијата Oxyline X6 има сите делови: ремен и ремени, вдишување вентили и издувни гасови, заптивки итн. **2.** Направете сигурно дека полумаската од серијата Oxyline X6 е во совршена состојба, не покажува знаци на нечистотија, пукнатини, оштетувања, удари ; **3.** на која било од неговите елементи. Ако тоа не, престанете да го користите тоа. **4.** Направете сигурно дека избраните филтер, филтер апсорбер или апсорбер е погоден за него наменети користат во вашиот работа. **5.** Направете сигурно дека двајцата достапни прочистување на воздухот компоненти се од ист тип.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СТАПУВАЊЕ ЗА КОМПОНЕНТИ ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХОТ ЗА ПОЛУМАСКАТА ОКСИЛИН X6 СЕРИЈАТА. Порамнете го пластичниот адаптер за филтер со филтерот држач на маската (Fig.1). Притиснете и свртете филтер сè надесно (Fig.2). Повторете ја постапката за другиот филтер.

УПАТСТВА ЗА МОНТУВАЊЕ: 1. Прилагодете го пластичниот дел од лентата за глава (лулка) така тоа тоа одговара удобно наоколу вашиот глава. 2. Ставете ја пластичната лулка над вашиот главата така дека стрелката е до цртежот на лицето (на лулката) беше свртен нагоре. 3. Држете ги краевите на долниот дел еластична ленти со едната и со другата рака рака лизгајте ја маската над твоето лице, покривање тоа устата и носот (Fig.3). 4. Фатете ги краевите на ремените, поставете ги на задниот дел од вашиот вратот и поврзете нив заедно. (Fig.4) Прилагодете го затегнатоста на ременот, повлекувајќи ги краевите на ремените до сигурно и удобно се вклопуваат е постигне. Затегнување на ременот може да се намали со туркање на бравата од задниот дел.

ПРОВЕРКА НА ЗАТЕГНАТА И НАДОЛЖУВАЊЕТО НА ПОЛУМАСКАТА OXYLINE X6

Позитивни Притисок Подигнување на лицето Проверете: Користење на филтри, апсорбери и филтер апсорбери за полу- маска. Покријте го издишувањето вентил со вашиот рака, издишување нежно да се изгради нагоре позитивен притисок и направи сигурно дека нема воздух протекување беа откриени. (Fig.5) Доколку таму дали нема истекување правилно се вклопуваат има бил постигне.

Негативни Притисок Подигнување на лицето Проверете: • Кога користење со филтри X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD покријте ги дупките на абсорберите со вашиот рацете и вдишуваат (Fig.6). Ако таму нема воздух истекување на соодветна се вклопуваат има бил постигне. • Кога користејќи го филтерот X793 P3 R, X793C P3 R апсорбери, штипнете го филтерот покријте со вашите прсти за држење тоа печат, вдишете (Fig.7). Ако таму нема воздух истекување на соодветна се вклопуваат има бил постигне. • Кога користејќи ги филтрите X2000, поставете го вашиот палците во средината позиција на филтрите и вдишете (Fig.8). Ако таму нема воздух истекување на соодветна се вклопуваат има бил постигне. • Ако ти открие воздух истекување во некои од тестовите, респираторот не е правилно наместена на лицето. Ако ова е случајот, ти треба повторно да ја прилагодите еластиката ремени и повторете го тестот за затегнатост. • Ако ти се не може да се добие соодветна заптивка на лицето, не влегувајте контаминирани област. • Кога се двоумите, консултирајте се со безбедносна служба инспектор. • За да ја отстраните маската, олабавете го ластикот ремени, одвртете го долниот дел ремени и земете тоа надвор од твоето глава.

СКЛАДИРАЊЕ: Полумаски од серијата Oxyline X6 треба да се складира без прочистување на воздухот компоненти, во херметички запечатени торба, на соба температура на суво место, подалеку од контаминација. Не ја изложувајте маската на топлина над 50° C и не го изложувајте директно сончева светлина.

ЧИСТЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА: • Откачете ги филтрите / абсорберите / филтерот апсорбери пред чистење на половина маска • Исчистете ја половината маска со влажна крпа и потопете ја тоа во раствор на топла вода на температура не поголема од 50 °C, користејќи неутрален детергент ако неопходно. • Исплакнете со топло вода и воздух се суши во средина без контаминација. • НЕ ЧИСТЕТЕ СО РАСТВАРУВАЧИ, ВИСОКИ ДЕТЕРГЕНТИ ИЛИ ПРОИЗВОДИ ЗАСНОВАНИ НА МАСЛА.

ОДРЖУВАЊЕ: За да го одржите респираторот во најдобар ред состојба, направете го следново чекори после секој користете: • Исчистете го и чувајте го целосно суво место во ан херметички торба без филтри. • Проверете вдишување и издишување вентили и чувајте нив чисто, без никакви дисторзија. • Направете сигурно дека еластичноста на ремените не се намалува. • Проверете ја состојбата и положбата на заптивките на филтерот држачот и предниот дел. • Направете сигурно дека полу- маската е во совршена состојба, без траги од нечистотија, солзи или пукнатини во која било од неговите Делови. • Ако било кој од неговите компонентите покажуваат какви било деформација, половина маска треба да се заменат и/ или фрли далеку.

Информации за датумот на производство може да се најде на полумаската Делови. Масата подолу покажува кои Делови имаат датум печат.

Резервни Делови	Број на дел	Означување на датумот на производство	Може да се замени од овластен корисник
Лице (за големина S)	TPR601	Да	Бр
Лице (за големина M)	TPR602	Да	Бр
Лице (за големина L)	TPR603	Да	Бр
Покривка на вентилот / Јорк	TPR604	Да	Бр
Собрание на појас на главата	HMS709	Бр	Да
Глава Приклучок за прицврстување	HMS710	Бр	Да
Ремен	HMS711	Бр	Да
Лево Тока	HMS712	Бр	Да
Десна тока	HMS713	Бр	Да
Издишување Вентил	HMS606	Бр	Да
Вдишување Вентил	FFP615	Бр	Да

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАМЕНА.

Оксилин X6 појас и вентил покритие склопување: 1. Отстрани Глава Склоп на појас (реф. HMS709) и вентил Покријте (реф. TPR604) со ставање палецот под вентил капакот и прстите на врвот. Повлечете го вентилот покритие дното подалеку од лицето со палецот и потоа до ослободување на вентилот покритие. 2. Заменете Глава Склоп на појас (реф. HMS709) и вентил Покријте (реф. TPR604) со позиционирање на колче на лицето во засекот на врвот на вентилот покритие. Притиснете го дното на вентилот покритие во лицето. Кога правилно ангажиран, ан звучен прилепување треба да се слушне.

Издишување Вентил Замена: 1. Отстрани Глава оксилин X6 Склоп на појас (реф. HMS709) и вентил Покријте (реф. TPR604) со влечење подалеку од заптивка за лице. 2. Отстрани Oxyline X6 Издишување Вентил (реф. HMS606) од седиштето на вентилот со фаќање на вентилот и повлекување секој вентил излегуваат од седиштето на вентилот. 3. Проверете вентил седиште, изработка одредени тоа е чисто и добро состојба. 4. Заменете Oxyline X6 Издишување Вентил (реф. HMS606) со вметнување стебла во двете дупки додека тие се видливи од внатрешноста на лицето и потоа влечење на стеблата преку додека тие се седнати и обезбедени. 5. Заменете Глава оксилин X6 Склоп на појас (реф. HMS709) и вентил Покријте (ref.TPR604) со позиционирање на клинчето на лицето во засекот на врвот на вентилот покритие.. Притиснете го дното на вентилот покритие во лицето. Кога правилно ангажиран, ан звучен прилепување треба да се слушне. Забелешка: Спроведете негатива притисок печат проверете за да се осигурате издишување вентил е функционирање правилно. (Прочитајте како да направите во IFU).

Вдишување Вентил Замена: Вдишување вентили се се наоѓа на внатрешната страна на лицето вдишување пристаништа. Овие вентили треба да се прегледа пред секоја употреба на респиратор и за време на чистење. Заменете секогаш кога вентили стане оштетени или изгубени. 1. Отстрани постоечки вентил (и) (реф. FFP615) со фаќање вентил и влечење вентил од централниот столб. 2. Заменете вентил (и) со притискање на дупката на вентилот над централниот столб на седиштето на вентилот. Бидете сигурни вентил (и) е полно верен преку вентил (и) и лежи рамен.

НА **КОРИСТЕЊЕ:** Полумаски од серијата Oxyline X6 се изработени од висококвалитетни материјали. Сепак, делови како што се вентили, протези, ремени или други Делови

тоа бараат инспекција мора да се заменат веднаш штом ќе покажат измена или дисторзија. Рок на траење на полумаската од серијата Oxyline X6: 5 години од производството датум означено на полумаската.

ОГРАНИЧУВАЊА НА УПОТРЕБА. Употребата на ова маска мора во согласност со применливите закони, регулативи и стандарди во однос на респираторната заштита на земјата власти.

ОЗНАКИ И СИМБОЛИ. PIKT: 1. Види информации обезбедени од производителот. 2. Температурен опсег на складирање. 3. Максимална релативна влажност на складирање. 4. Датум на истекување година/месец. 5. датумот печат = податоци за производство година и месец.

Нотификувано тело одговорно за типот на ЕУ испитување и за производство според Модул В2 од Регулатива (ЕУ) 2016/425: Апаве Експлоатација Франција SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Франција. **За декларација за усогласеност на ЕУ против PPE Регулативата (ЕУ) 2016/425 погледнете на www.oxyline.eu**

(NL) Halfgelaatsmasker Oxyline X6- serie OxyPro

met een bajonet passend, herbruikbaar gemaakt van thermoplastisch rubberen TPR

Fabricage: OXYLINE Sp. z oo, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PBM categorie III; Technisch referentienummer in gebruik: EN 140:1998. Maat S – referentie X6-S, maat M – referentie X6-M, maat L – referentie X6-L.

BOUW VAN HET MASKER. GRAPH: 1. Gezichtsafdichting: maten S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inhalatie Kleppen. (referentieFFP615). 3. Uitademen Ventiel (ref. HMS606). 4. Hoofd riemen verbonden met het lichaam verstelbaar en opengeritst (ref. HS709).

MARKERINGEN OP HET HALVE MASKER. PHOTO: 1. maat markering (S,M,L). 2. markering op het masker klep, CE- markering en nummer van aangemelde instantie 0082. 3. markering op het masker ventiel Europees normnummer EN 140: 1998. 4. markering van het product naam OXYLINE X6.

GEBRUIKSAANWIJZING: Halfgelaatsstuk gas masker gemaakt van thermoplastisch rubber TPR Oxyline X6 serie voor gebruik met twee lucht zuiverend componenten. Het Oxyline X6 herbruikbare halfgelaatsmasker heeft twee bajonet verbindingen. Biedt ademhalingsbescherming, beschermt tegen een breed scala aan gassen, dampen en stof. Zijn gemonteerd ergonomisch vorm waarborgt optimaal visie en is compatibel met oog bescherming apparatuur. Het is gekenmerkt door grote weerstand en duurzaamheid. Gelijkmatig gedistribueerd gewicht op het gezicht van de gebruiker zorgt ervoor comfortabel en strak pasvorm, dankzij het halfgelaatsmasker perfect behoudt zijn positie tijdens verscheidene activiteiten. De Oxyline X6 halfgelaatsmaskers Zijn verkrijgbaar in drie maten: Klein (X6-S), Medium (X6-M) en Groot (X6-L). Om het masker te gebruiken goed, alstublieft lezen deze handleiding zorgvuldig door voor gebruiken en bewaren het voor later overleg.

WAARSCHUWINGEN: **1.** Dit halfgelaatsmasker levert niet zuurstof (O_2) en moet in een geventileerde ruimte worden gebruikt werkomgeving waarin de zuurstof inhoud is gelijk aan of groter dan 19,5% per volume. **2.** In elk geval, de juiste soort filter moet worden geselecteerd afhankelijk van de concentratie en het type. Van verontreinigende stoffen. Gebruik het gasmasker niet in omgevingen waar de concentratie waarde van verontreinigende stoffen. Is onbekend creëren een onmiddellijk levensgevaar of gezondheid. **3.** Wanneer met behulp van het halfmasker, jij moeten altijd dragen twee filteren stukken. **4.** Onder geen beding zou moeten het wordt gebruikt ter bescherming tegen koolstof koolmonoxide. **5.** Het masker mag niet worden gewijzigd of gebruikt wanneer beschadigd. **6.** Dit filtermasker kan niet worden gebruikt in containers, putten, riolen of in beslotenheid ruimtes zonder ventilatie. **7.** Het halfmasker mag niet worden gebruikt door personen met baarden of ander gezichtsbehandeling haar Dat kunnen voorkomen dat het gezichtsmasker afdicht. **8.** Verlaat de werkplek als het ademhalingsapparaat dat is beschadigd, ademend is moeilijk en/ of duizeligheid of misselijkheid. **9.** Niet gebruiken in een explosieve omgeving. **10.** Gebruik alleen in combinatie met CE- goedgekeurd filters conform EN 143: 2000 + A1:2006 en/ of met patroon filters in overeenstemming met EN 14387:2004 + A1:2008 norm. De toepasselijke landvoorschriften gevolgd moeten worden. Om te krijgen richtlijnen EN529: 2005 standaard (aanbevelingen voor selectie, gebruik, verzorging en onderhoud) is beschikbaar). **11.** Niet gebruiken in een zuurstof verrijkt atmosfeer of in een zuurstof verrijkt atmosfeer..

VOOR GEBRUIK: 1. Maken zeker dat het ademhalingstoestel uit de Oxyline X6- serie dat heeft alle onderdelen: harnas en riemen, inhalatie kleppen en uitlaat, afdichtingen enz. **2.** Maken Zeker dat het halfgelaatsmasker uit de Oxyline X6- serie is perfect staat, vertoont geen tekenen van vuil, scheuren, beschadigingen, stoten ; **3.** op een van zijn elementen. Als Het niet, stop met het gebruik Het. **4.** Maken Zeker dat de geselecteerde filter, filterabsorber of absorber is geschikt voor zijn bedoeld gebruiken in uw werk. **5.** Maken Zeker dat de twee beschikbaar luchtzuiverend componenten zijn van hetzelfde type.

MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR LUCHTREINIGENDE COMPONENTEN VOOR HET OXYLINE X6 SERIES HALFMASKER. Lijn de plastic filteradapter uit met het filter houder op het masker (Fig.1). Druk en draai filter helemaal naar rechts (Fig.2). Herhaal de procedure voor de andere filteren.

MONTAGE-INSTRUCTIES: 1. **Pas** het plastic gedeelte van de hoofdband (houder) zo aan Dat Het past bij comfortabel rondom jouw hoofd. 2. Plaats de plastic houder over jouw hoofd Dus dat de pijl is naast de gezichttekening (op de wieg) was deze naar boven gericht. 3. Houd de uiteinden van de onderbroek vast elastisch banden met de ene hand en met de andere hand schuif het masker over je gezicht, bedekkend Het mond en neus (Fig.3). 4. Pak de uiteinden van de banden vast en plaats ze op de achterkant van je lichaam nek en verbinden hen samen. (Fig.4) Pas de riemspanning aan door aan de uiteinden van de riempjes te trekken tot een veilig en comfortabel fit is bereikt. Bandspanning kan worden verkleind door de gesp uit de rug te duwen.

CONTROLEREN VAN DE DICHTHEID EN PASVORM VAN HET OXYLINE X6-HALFMASKER

Positief Druk Facelift Controle: gebruik van filters, absorbers en filter absorbers voor het halfgelaatsmasker. Bedek de uitademing klep met uw hand, adem uit zachtjes op te bouwen omhoog positief druk en maak Zeker dat er geen lucht is lekt waren gedetecteerd. (Fig.5) Als daar is geen lekkage een goede fit heeft geweest bereikt.

Negatief Druk Facelift Controleer: • Wanneer gebruik met filters X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD bedek de gaten van de absorbers met uw handen en adem in (Fig.6). Als daar is geen lucht lekkage een goede fit heeft geweest bereikt. • Wanneer met behulp van het X793 P3 R-, X793C P3 R -filter absorbers, knijp in het filter bedek met uw vingers om vast te houden Het verzegelen, inhaleren (Fig.7). Als daar is geen lucht lekkage een goede fit heeft geweest bereikt. • Wanneer gebruik de X2000- filters en plaats uw duimen in het midden positie van de filters en inhaleer (Fig.8). Als daar is geen lucht lekkage een goede fit heeft geweest bereikt. • Als Jij een lucht detecteren lek in sommige van de tests, het gasmasker is dat niet geweest op de juiste manier op het gezicht aangebracht. Als dit is het geval, jij moet het elastiek opnieuw afstellen riemen en herhaal de dichtheidstest. • Als Jij Zijn Als u de juiste gelaatsafdichting niet kunt verkrijgen, stap dan niet besmet in gebied. • Raadpleeg bij twijfel een veiligheidsdienst inspecteur. • Om het masker te verwijderen, maakt u het elastiek los riemen, maak de onderste los riemen en nemen het van je af hoofd.

OPSLAG: De halfgelaatsmaskers uit de Oxyline X6- serie moet worden opgeslagen zonder luchtzuiverend componenten, hermetisch verpakt verzegeld tas, op kamer temperatuur op een droge plaats, uit de buurt van vervuiling. Stel het masker niet bloot aan hitte boven 50°C en stel het niet bloot aan direct zonlicht zonlicht.

REINIGING EN DESINFECTIE: • Maak de filters / absorbers / filter los absorbers voor reinigen van het halfgelaatsmasker • Maak het halfgelaatsmasker schoon met een natte doek en dompel het onder het in een oplossing van warm water bij een temperatuur van maximaal 50 °C, eventueel met een neutraal schoonmaakmiddel nodig. • Spoelen met warm water water en lucht drogen in een contaminatievrije omgeving. • NIET REINIGEN MET OPLOSMIDDELEN, HOGE REINIGINGSMIDDELEN OF PRODUCTEN OP OLIEBASIS.

ONDERHOUD: Om het masker in de beste staat te houden toestand, voer dan het volgende uit stappen na elk gebruik: • Schoonmaken en volledig opbergen droge plaats in een luchtdicht tas zonder filters. • Rekening inademing en uitademing kleppen en houden hen schoon, vrij van alles vervorming. • Maken Zeker dat de elasticiteit van de banden neemt niet af. • Controleer de staat en positie van de afdichtingen op het filter houder en het voorste gedeelte. • Maken Zeker dat het halfmasker is perfect staat, zonder sporen van vuil, tranen of scheuren in een van zijn onderdelen. • Als een van zijn componenten vertonen er geen vervorming, het halfmasker vervangen moet worden en/ of gooien weg.

Informatie over de productiedatum vind je op het halfgelaatsmasker onderdelen. De tafel onderstaand shows welke onderdelen een date hebben stempel.

Reserve onderdelen	Onderdeel nummer	Vermelding van de productiedatum	Vervangbaar door geautoriseerde gebruiker
Gelaatsafdichting (voor maat S)	TPR601	Ja	Nee
Gelaatsafdichting (voor maat M)	TPR602	Ja	Nee
Gelaatsafdichting (voor maat L)	TPR603	Ja	Nee
Kleppendeksel / York	TPR604	Ja	Nee
Hoofdharnas montage	HMS709	Nee	Ja
Hoofd Kabelboomstekker	HMS710	Nee	Ja
Band	HMS711	Nee	Ja
Links Gesp	HMS712	Nee	Ja
Rechter gesp	HMS713	Nee	Ja
Uitademing Ventiel	HMS606	Nee	Ja
Inademing Ventiel	FFP615	Nee	Ja

VERVANGINGSINSTRUCTIES.

Oxyline X6 harnas en ventiel omslag montage: 1. Verwijderen Hoofd Harnasconstructie (ref. HMS709) en ventiel Dek af (ref. TPR604) door plaatsing duim onder ventiel dekking en vingers op de top. Trek aan het ventiel omslag onderkant weg van het gelaatsstuk met de duim en vervolgens omhoog om de klep vrij te geven omslag. 2. Vervangen Hoofd Harnasconstructie (ref. HMS709) en ventiel Bedek (ref. TPR604) door de pin op het gelaatsstuk te plaatsen in de inkeping bovenaan de klep omslag. Druk op de onderkant van het ventiel omslag in het gezichtsstuk. Wanneer op de juiste manier verloofd, een hoorbaar snap gehoord moeten worden.

Uitademing Ventiel Vervanging: 1. Verwijderen Oxyline X6- kop Harnasconstructie (ref. HMS709) en ventiel Bedek (ref. TPR604) door eraan te trekken weg van de gezichtsafdichting. 2. Verwijderen Oxyline X6 Uitademing Klep (ref. HMS606) van de klepzitting door de klep vast te pakken en eraan te trekken elk ventiel komt uit de klepzitting. 3. Inspecteer klepzitting, vervaardiging zeker Het is schoon en in goede staat voorwaarde. 4. Vervangen Oxyline X6 Uitademing Ventiel (ref. HMS606) door inbrengen stengels in de twee gaten tot zij Zijn zichtbaar vanaf de binnenkant van het gelaatsstuk en vervolgens het trekken van de stengels door tot zij Zijn gezeten en beveiligd. 5. Vervangen Oxyline X6- kop Harnasconstructie (ref. HMS709) en ventiel Bedek (ref.TPR604) door de pin op het gelaatsstuk te plaatsen in de inkeping bovenaan de klep omslag.. Druk op de onderkant van het ventiel omslag in het gezichtsstuk. Wanneer op de juiste manier verloofd, een hoorbaar snap gehoord moeten worden. Opmerking: Voer een negatief uit druk zegel controleren om er zeker van te zijn uitademing ventiel is functioneren op de juiste manier. (Lees hoe u dit moet doen in de gebruiksaanwijzing).

Inademing Ventiel Vervanging: Inhalatie kleppen Zijn bevindt zich aan de binnenkant van het gelaatsstuk inademing poorten. Deze kleppen geïnspecteerd moeten worden voor elk maskergebruik en tijdens schoonmaak. Vervangen wanneer dan ook kleppen worden beschadigd of kwijt. 1. Verwijderen bestaande klep (pen) (ref. FFP615) door deze vast te pakken klep en trekken klep van de middenstijl. 2. Vervangen klep (pen) door op het gat van de klep te drukken over de middenstijl op de klepzitting. Zeker zijn ventiel (en) is geheel betrokken door kleppost (en) en -platen vlak.

GEBRUIKSTIJD: De halfgelaatsmaskers uit de Oxyline X6 -serie Zijn gemaakt van hoogwaardige materialen. Echter onderdelen zoals kleppen, beugels, riemen of ander onderdelen

Dat vereisen inspectie moeten worden vervangen zodra deze zichtbaar zijn wijziging of vervorming. Houdbaarheid van het halfgelaatsmasker uit de Oxyline X6 - serie: 5 jaar vanaf de productie datum gemarkeerd op het halfmasker.

GEBRUIKSBEPERKINGEN. Het gebruik hiervan masker moeten voldoen aan de toepasselijke wetten, voorschriften en normen met betrekking tot de ademhalingsbescherming van het land autoriteiten.

MARKERINGEN EN SYMBOLEN. PIKT: 1. Zie informatie geleverd door de fabrikant. 2. Bereik opslagtemperatuur. 3. Maximale relatieve vochtigheid bij opslag. 4. Vervaldatum jaar/maand. 5. de datum stempel = productiegegevens jaar en maand

Aangemelde instantie verantwoordelijk voor het EU- type onderzoek en voor productie volgens Module C2 van Verordening (EU) 2016/425: Apave Exploitatie Frankrijk SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Frankrijk. **Voor EU - conformiteitsverklaring tegen PBM- verordening (EU) 2016/425 zie www.oxyline.eu**

(NO) Halvmaske Oxyline X6- serien OxyPro

med en bajonett passende, gjenbrukbar laget av termoplast gummi TPR

Produksjon: OXYLINE Sp. z oo, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PPE kategori III; Teknisk referanse i bruk: EN 140:1998. Størrelse S – referanse X6-S, størrelse M – referanse X6-M, størrelse L – referanse X6-L.

KONSTRUKSJON AV MASKEN. GRAPH: 1. Ansiktsforsegling: størrelser S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Innånding Ventiler. (ref. FFP615). 3. Utpust Ventil (ref. HMS606). 4. Hode stropper koblet til kroppen justerbar og løsnet (ref. HS709).

MERKER PÅ HALVMASKEN. PHOTO: 1. størrelse merking (S,M,L). 2. merking på masken ventil, CE- merking og meldt organnummer 0082. 3. merking på masken ventil Europeisk standard nummer EN 140:1998. 4. merking av produktet navn OXYLINE X6.

BRUKSANVISNING: Halv ansiktsmaske gass maske laget av termoplast gummi TPR Oxyline X6 -serien for bruk med to luft rensende komponenter. Oxyline X6 gjenbrukbar halvmaske har to bajonett tilkoblinger. Gir åndedrettsvern, beskytter mot en bred utvalg av gasser, damper og støv. Det er montert ergonomisk form sikrer optimal visjon og er kompatibel med øyet beskyttelse utstyr. Det er preget av store motstand og holdbarhet. Jevnt distribuert vekt på brukerens ansikt sikrer komfort og stramt passform, takket være hvilken halvmasken perfekt beholder det er posisjon i løpet av diverse aktiviteter. Oxyline X6 halvmasker er tilgjengelig i tre størrelser: Small (X6-S), Medium (X6-M) og Large (X6-L). For å bruke masken skikkelig, vær så snill lese denne håndboken nøye før bruke og beholde det til senere konsultasjon.

ADVARSLER: **1.** Denne halvmasken leverer ikke oksygen (O_2) og må brukes i et ventilert arbeidsmiljø der oksygenet innhold er lik eller større enn 19,5 volumprosent. **2.** I hver tilfelle, det passende type filter bør velges avhengig av konsentrasjon og type. Av forurensninger. Ikke bruk åndedrettsvernet i miljøer hvor konsentrasjonen verdien av forurensninger. Er ukjent skaper en umiddelbar fare for liv eller Helse. **3.** Når ved å bruke halvmasken, du må alltid ha på to filtrering stykker. **4.** Under ingen omstendigheter bør den brukes til beskyttelse imot karbon monoksid. **5.** Masken må ikke endres eller brukt når skadet. **6.** Dette filtermaske kan ikke brukes i beholdere, brønner, kloakk eller innesperret mellomrom uten ventilasjon. **7.** Halvmasken må ikke brukes av personer med skjegg eller annen ansiktsbehandling hår at kan forhindre at ansiktsmasken tetter seg. **8.** Forlat arbeidsplassen hvis respiratoren er skadet, puster er vanskelig og/ eller svimmelhet eller kvalme. **9.** Ikke bruk i en eksplosivt miljø. **10.** Bruk kun i forbindelse med CE- godkjent filtre i henhold til EN 143:2000 + A1:2006 og/ eller med patron filtre i henhold til EN 14387:2004 + A1:2008 standard. Gjeldende lands forskrifter må følges. For å få retningslinjer EN529: 2005-standarden (anbefalinger for valg, bruk, stell og vedlikehold) er tilgjengelig). **11.** Ikke bruk i en oksygen beriket atmosfære eller i en oksygen beriket atmosfære..

FØR BRUK: 1. Lag at åndedrettsvernet i Oxyline X6 -serien har alle deler: sele og stropper, innånding ventiler og eksos, tetninger etc. **2.** Gjøre sikker at Oxyline X6 - seriens halvmaske er perfekt tilstand, viser ikke tegn til smuss, sprekker, skader, støt ; **3.** på noen av sine elementer. Hvis den ikke, slutte å bruke det. **4.** Gjøre sikker at den valgte filter, filterabsorber eller absorber er egnet for sitt tiltenkt bruk i din arbeid. **5.** Gjøre sikker at de to tilgjengelig luftrensende komponenter er av samme type.

MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR LUFTRENSENDE KOMPONENTER FOR HALVMASKEN I OXYLINE X6-SERIEN. Juster plastfilteradapteren med filteret holder på masken (Fig.1). Trykk og vri filter helt til høyre (Fig.2). Gjenta prosedyren for den andre filter.

MONTERINGSINSTRUKSJONER: 1. Juster plastdelen av pannebåndet (vuggen) slik at den passer inn komfortabelt rundt din hode. 2. Plasser plastholderen over din hode så at pilen er ved siden av ansiktstegningen (på vuggen) var vendt opp. 3. Hold i endene av den nedre elastisk bånd med den ene hånden og med den andre hånd skyv masken over ansiktet ditt, dekker den munn og nese (Fig.3). 4. Ta tak i endene av stroppene, plasser dem på baksiden av din nakke og koble til dem sammen. (Fig.4) Juster stroppspenningen ved å dra i endene av stroppene til en sikker og komfortabel passe er oppnådd. Stroppspenning kan reduseres ved å skyve spennen ut av ryggen.

KONTROLLER TETTHETEN OG PASSFORMEN PÅ OXYLINE X6 HALVMASKEN

Positivt Press Ansiktsløft Sjekk: Bruk av filtre, absorbere og filter absorbere for halvmasken. Dekk til utpusten ventil med din hånd, pust ut forsiktig å bygge opp positivt press, og gjør sikker at ingen luft lekkasjer var oppdaget. (Fig.5) Hvis der er ingen lekkasje en skikkelig passe har vært oppnådd.

Negativ Press Ansiktsløft Sjekk: • Når bruk med filtre X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD dekker hullene til absorbentene med hender og pust inn (Fig.6). Hvis der er ingen luft lekkasje en skikkelig passe har vært oppnådd. • Når ved å bruke X793 P3 R, X793C P3 R -filteret absorbere, klem filteret dekke med din fingrene å holde den sel, inhalere (Fig.7). Hvis der er ingen luft lekkasje en skikkelig passe har vært oppnådd. • Når ved hjelp av X2000- filtrene, plasser din tommelen i midten plassering av filtrene og pust inn (Fig.8). Hvis der er ingen luft lekkasje en skikkelig passe har vært oppnådd. • Hvis du oppdage en luft lekkasje i noen av testene, respiratoren har ikke vært skikkelig montert i ansiktet. Hvis dette er tilfelle, du bør justere strikken på nytt stropper og gjenta tetthetstesten. • Hvis du er ikke i stand til å oppnå riktig ansiktsforsegling, ikke gå inn forurenset område. • Hvis du er i tvil, kontakt en sikkerhetsvakt inspektør. • For å fjerne masken, løsne strikken stropper, løsne den nedre stropper og ta det av din hode.

OPPBEVARING: Halvmaskene i Oxyline X6 - serien bør lagres uten luftrensende komponenter, i en hermetisk forseglet bag, kl rom temperatur på et tørt sted, vekk fra forurensning. Ikke utsett masken for varme over 50°C og ikke utsett den for direkte sollys.

RENGJØRING OG DESINFISERING: • Ta av filtre / absorbere / filter absorbere før rengjøring av halvmasken • Rengjør halvmasken med en våt klut og dypp den ned det i en løsning av varm vann ved en temperatur som ikke overstiger 50 °C, bruk et nøytralt vaskemiddel hvis nødvendig. • Skyll med varmt vann og luft tørk i et forurensningsfritt miljø. • IKKE RENGJØR MED LØSNINGSMIDLER, HØYE VASKEMIDLER ELLER OLJEBASERTE PRODUKTER.

VEDLIKEHOLD: For å holde åndedrettsvernet best mulig tilstand, utfør følgende trinn etter Hver bruk: • Rengjør og oppbevar i en fullstendig tørt sted i en luft tett bag uten filtre. • Kryss av inn- og utpust ventiler og hold dem ren, fri for evt forvrengning. • Gjøre sikker at elastisiteten til stroppene reduseres ikke. • Kontroller tilstanden og plasseringen av tetningene på filteret holderen og frontdelen. • Gjøre sikker at halvmasken er perfekt tilstand, uten spor av skitt, rifter eller sprekker i noen av dens deler. • Hvis noe av det komponenter viser evt deformasjon, halvmasken bør erstattes og / eller kaste bort.

Informasjon om produksjonsdato finnes på halvmasken deler. Bordet under viser hvilken deler ha et stevnemøte stempel.

Reserve deler	Delenummer	Angivelse av produksjonsdato	Kan skiftes ut av autorisert bruker
Ansiktsforsegling (for størrelse S)	TPR601	Ja	Nei
Ansiktsforsegling (for størrelse M)	TPR602	Ja	Nei
Ansiktsforsegling (for størrelse L)	TPR603	Ja	Nei
Ventildeksel / York	TPR604	Ja	Nei
Hodeseleenhet	HMS709	Nei	Ja
Hode Seleplugg	HMS710	Nei	Ja
Stropp	HMS711	Nei	Ja
Venstre Spenne	HMS712	Nei	Ja
Høyre spenne	HMS713	Nei	Ja
Utpust Ventil	HMS606	Nei	Ja
Innånding Ventil	FFP615	Nei	Ja

ERSTATNINGSINSTRUKSJONER.

Oxyline X6 sele og ventil dekke montering: 1. Fjerne Hode Seleenhet (ref. HMS709) & ventil Dekk til (ref. TPR604) ved å plassere tommel under ventil deksel og fingre på toppen. Trekk i ventilen dekke bunn vekk fra ansiktsmasken med tommelen og deretter opp for å frigjøre ventilen dekke. 2. Bytt ut Hode Seleenhet (ref. HMS709) & ventil Dekk til (ref. TPR604) ved å plassere pinnen på ansiktsmasken inn i hakket på toppen av ventilen dekke. Trykk på bunnen av ventilen dekke inn i ansiktsmasken. Når skikkelig forlovet, en hørbar snapp bør høres.

Utpust Ventil Erstatning: 1. Fjerne Oxyline X6 hode Seleenhet (ref. HMS709) & ventil Dekk til (ref. TPR604) ved å trekke vekk fra ansiktsforseglingen. 2. Fjern Oxyline X6 utånding Ventil (ref. HMS606) fra ventilsetet ved å ta tak i ventilen og dra Hver ventil stamme ut fra ventilsetet. 3. Inspiser ventilsete, gjør sikker den er rent og i god stand betingelse. 4. Bytt ut Oxyline X6 utånding Ventil (ref. HMS606) ved å sette inn stengler inn i de to hull før de er synlig fra innsiden av ansiktsmasken og deretter trekker stilkene gjennom før de er sittende og sikret. 5. Bytt ut Oxyline X6 hode Seleenhet (ref. HMS709) & ventil Dekk til (ref.TPR604) ved å plassere tappen på ansiktsmasken inn i hakket på toppen av ventilen dekke.. Trykk på bunnen av ventilen dekke inn i ansiktsmasken. Når skikkelig forlovet, en hørbar snapp bør høres. Merk: Utfør en negativ press Tetning sjekk for å sikre utånding ventil er fungerer skikkelig. (Les hvordan du gjør i IFU).

Innånding Ventil Erstatning: Innånding ventiler er plassert på innsiden av ansiktsmasken innånding porter. Disse ventiler bør inspiseres før hver respiratorbruk og under rengjøring. Erstatte når som helst ventiler bli skadet eller tapt. 1. Fjern eksisterende ventil (er) (ref. FFP615) ved å gripe ventil og trekking ventil av midtstolpen. 2. Bytt ut ventil (er) ved å trykke på hullet på ventilen over midtstolpen på ventilsetet. Vær sikker ventil (er) er fullt forlovet gjennom ventilstolpe (r) og legger flat.

BRUKSTID: Halvmaskene i Oxyline X6 - serien er laget av materialer av høy kvalitet. Imidlertid deler som ventiler, seler, stropper eller annen deler

at krever undersøkelse må skiftes ut så snart de viser noen forandring eller forvrengning. Holdbarhet for halvmasken i Oxyline X6 - serien: 5 år fra produksjon Dato markert på halvmasken.

BRUKSBEGRENSNINGER. Bruken av dette maske må overholde gjeldende lover, forskrifter og standarder angående åndedrettsvern av landet

myndigheter.

MERKER OG SYMBOLER. PIKT: 1. Se informasjon levert av produsenten. 2. Lagringstemperaturområde. 3. Maksimal lagrings relativ fuktighet. 4. Utløpsdato år/måned. 5. datoen stempel = produksjonsdata år og måned.

Meldt organ ansvarlig for EU- typen undersøkelse og for produksjon i henhold til modul C2 i forordning (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Frankrike. **For EU - samsvarserklæring mot PPE- forordningen (EU) 2016/425, se www.oxyline.eu**

(PT) Meia máscara Série Oxyline X6 OxiPro

com uma baioneta adequado, reutilizável feito de termoplástico borracha TPR

Fabricação: OXYLINE Sp. z oo, Polônia, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

EPI categoria III; Referencial técnico em uso: EN 140:1998. Tamanho S – referência X6-S, tamanho M – referência X6-M, tamanho L – referência X6-L.

CONSTRUÇÃO DA MÁSCARA. GRAPH: 1. Vedação facial: tamanhos S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inalação Válvulas. (ref. FFP615). 3. Expiração Válvula (ref. HMS606). 4. Cabeça alças conectado ao corpo ajustável e descompactado (ref. HS709).

MARCAÇÕES NA MEIA MÁSCARA. PHOTO: 1. tamanho marcação (S,M,L). 2. marcação na máscara válvula, marcação CE e número do órgão notificado 0082. 3. marcação na máscara válvula Número padrão europeu EN 140:1998. 4. marcação do produto nome OXYLINE X6.

INSTRUÇÕES DE USO: Meia peça facial gás mascarar feito de termoplástico borracha TPR série Oxyline X6 para uso com dois ar purificando componentes. Meia máscara reutilizável Oxyline X6 tem dois baioneta conexões. Fornece proteção respiratória, protegendo contra uma ampla gama de gases, vapores e poeiras. Isso é equipado ergonômico forma Garantir ótimo visão e é compatível com o olho proteção equipamento. Isso é caracterizado por grandes resistência e durabilidade. Uniformemente distribuído peso no rosto do usuário garante conforto e apertado ajuste, graças ao qual a meia máscara perfeitamente retém isso é posição durante vários Atividades. As meias máscaras Oxyline X6 são disponível em três tamanhos: Pequeno (X6-S), Médio (X6-M) e Grande (X6-L). Para usar a máscara corretamente, por favor ler este manual cuidadosamente antes use e guarde isso para mais tarde consulta.

ADVERTÊNCIAS: 1. Esta meia máscara não fornece oxigênio (O_2) e deve ser usado em ambiente ventilado ambiente de trabalho em que o oxigênio contente é igual a ou maior superior a 19,5% em volume. **2.** Em cada caso, o apropriado tipo de filtro deve ser selecionado dependendo da concentração e do tipo. De contaminantes. Não use o respirador em ambientes onde a concentração valor dos contaminantes. É desconhecido criando um perigo imediato para a vida ou saúde. **3.** Quando usando a meia máscara, você deve sempre vestir dois filtragem peças. **4.** Sob nenhuma circunstância deve ser usado para proteção contra carbono monóxido. **5.** A máscara não deve ser modificado ou usado quando danificado. **6.** Esse respirador com filtro não pode ser usado em recipientes, poços, esgotos ou em confinamento espaços sem ventilação. **7.** A meia máscara não deve ser usado por pessoas com barba ou outro facial cabelo que poderia evitar que a máscara facial sele. **8.** Deixe o local de trabalho se o respirador estiver danificado, respirando é difícil e/ ou tontura ou náusea. **9.** Não use em um ambiente explosivo. **10.** Usar somente em conjunto com aprovação CE filtros de acordo com EN 143:2000 + A1:2006 e/ ou com cartucho filtros de acordo com a norma EN 14387:2004 + A1:2008. Os regulamentos aplicáveis do país tem que ser seguido. Para conseguir diretrizes EN529: padrão 2005 (recomendações para seleção, uso, cuidado e manutenção) é disponível). **11.** Não use em oxigênio enriquecido atmosfera ou em um oxigênio enriquecido atmosfera..

ANTES DE USAR: 1. Faça certifique-se de que o respirador da série Oxyline X6 tenha todos peças: arnês e correias, inalação válvulas e escape, vedações, etc. Fazer claro que a meia máscara da série Oxyline X6 está em perfeito estado, não apresenta sinais de sujeira, rachaduras, danos, impactos ; **3.** em qualquer um dos seus elementos. Se isto não, pare de usar isto. **4.** Fazer claro que o selecionado filtro, absorvedor de filtro ou absorvedor é adequado para o seu pretendido use em seu trabalhar. **5.** Fazer claro que os dois disponível purificador de ar componentes são do mesmo tipo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DOS COMPONENTES PURIFICADORES DO AR DA MEIA MÁSCARA OXYLINE SÉRIE X6. Alinhe o adaptador de filtro de plástico com o filtro suporte na máscara (Fig.1). Pressione e gire filtro totalmente para a direita (Fig.2). Repita o procedimento para o outro filtro

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: 1. Ajuste a parte plástica da faixa de cabeça (suporte) para que isto encaixa confortavelmente em volta seu cabeça. 2. Coloque o suporte de plástico sobre seu cabeça então que a flecha é ao lado do desenho do rosto (no berço) estava voltado para cima. 3. Segure as pontas da parte inferior elástico bandas com uma mão e com a outra mão deslize a máscara sobre seu rosto, cobrindo isto boca e nariz (Fig.3). 4. Pegue as pontas das alças e coloque -as na parte de trás do seu pescoço e conecte eles junto. (Fig.4) Ajuste a tensão da cinta, puxando as pontas das cintas até um ambiente seguro e confortável ajustar é alcançou. Tensão da cinta pode ser reduzido empurrando a fivela para fora das costas.

VERIFICAÇÃO DO APERTO E AJUSTE DA MEIA MÁSCARA OXYLINE X6

Positivo Pressão Lifting facial Verifique: Usando filtros, absorvedores e filtro absorventes para a meia máscara. Cubra a expiração válvula com o seu mão, expire suavemente para construir acima positivo pressão e faça claro que não há ar vazamentos eram detectou. (Fig.5) Se lá nenhum vazamento é adequado ajustar tem estive alcançou.

Negativo Pressão Lifting facial Verifique: • Quando usando com filtros X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD cubra os orifícios dos absorvedores com seu mãos e inspire (Fig.6). Se lá não há ar vazamento um adequado ajustar tem estive alcançou. • Quando usando o filtro X793 P3 R, X793C P3 R absorventes, aperte o filtro cubra com o seu dedos para segurar isto selar, inspirar (Fig.7). Se lá não há ar vazamento um adequado ajustar tem estive alcançou. • Quando usando os Filtros X2000, coloque seu polegares no meio posição dos filtros e inspire (Fig.8). Se lá não há ar vazamento um adequado ajustar tem estive alcançou. • Se você detectar um ar vazamento em alguns dos testes, o respirador não foi apropriadamente ajustado no rosto. Se esse é o caso, você deve reajustar o elástico correias e repita o teste de aperto. • Se você são incapaz de obter a vedação facial adequada, não pise em áreas contaminadas área. • Em caso de dúvida, consulte um segurança inspetor. • Para retirar a máscara, afrouxe o elástico tiras, desfaça a parte inferior alças e leve isso fora do seu cabeça.

ARMAZENAMENTO: Meias máscaras da série Oxyline X6 deve ser armazenado sem purificador de ar componentes, de forma hermeticamente selado bolsa, em sala temperatura em local seco, longe de contaminação. Não exponha a máscara ao calor acima de 50°C e não o exponha à luz direta luz solar.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO: • Retire os filtros / absorvedores / filtro absorventes antes limpeza da meia máscara • Limpe a meia máscara com um pano úmido e mergulhe em uma solução morna água a uma temperatura não superior a 50 °C, utilizando um detergente neutro se necessário. • Enxágue com água morna água e ar secar em um ambiente livre de contaminação. • NÃO LIMPE COM SOLVENTES, DETERGENTES ALTOS OU PRODUTOS À BASE DE ÓLEO.

MANUTENÇÃO: Para manter o respirador na melhor condição, execute o seguinte passos depois cada utilização: • Limpar e armazenar em local completamente local seco em um hermético bolsa sem filtros. • Verificar inspiração e expiração válvulas e manter eles limpo, livre de qualquer distorção. • Fazer claro que a elasticidade das tiras não diminui. • Verifique a condição e posição das vedações no filtro suporte e a seção frontal. • Fazer claro que a meia máscara está em perfeito estado, sem vestígios de sujeira, lágrimas ou rachaduras em qualquer um de seus peças. • Se qualquer um dos seus componentes mostram qualquer deformação, a meia máscara deve ser substituído e/ ou lançar ausente.

Informações sobre a data de fabricação pode ser encontrado na meia máscara peças. A mesa abaixo mostra qual peças tenho um encontro carimbo.

Poupar peças	Número da peça	Indicação da data de produção	Substituível por usuário autorizado
Vedação facial (para tamanho S)	TPR601	Sim	Não
Vedação facial (para tamanho M)	TPR602	Sim	Não
Vedação facial (para tamanho L)	TPR603	Sim	Não
Tampa da Válvula / York	TPR604	Sim	Não
Conjunto de arnês de cabeça	HMS709	Não	Sim
Cabeça Plugue do chicote de fios	HMS710	Não	Sim
Alça	HMS711	Não	Sim
Esquerda Fivela	HMS712	Não	Sim
Fivela Direita	HMS713	Não	Sim
Exalação Válvula	HMS606	Não	Sim
Inalação Válvula	FFP615	Não	Sim

INSTRUÇÕES DE SUBSTITUIÇÃO.

Chicote e válvula Oxyline X6 cobrir montagem: 1. Remover Cabeça Conjunto de chicote (ref. HMS709) e válvula Cubra (ref. TPR604) colocando dedão abaixo válvula capa e dedos no topo. Puxe a válvula cobrir fundo longe da peça facial com o polegar e depois até liberar a válvula cobrir. 2. Substitua Cabeça Conjunto de chicote (ref. HMS709) e válvula Cubra (ref. TPR604) posicionando o pino na peça facial no entalhe no topo da válvula cobrir. Pressione a parte inferior da válvula cobrir na peça facial. Quando apropriadamente engajado, um audível foto deveria ser ouvido.

Exalação Válvula Substituição: 1. Remover Cabeça Oxilina X6 Conjunto de chicote (ref. HMS709) e válvula Tampa (ref. TPR604) puxando longe da vedação facial. 2. Remover Exalação de Oxilina X6 Válvula (ref. HMS606) da sede da válvula segurando a válvula e puxando cada válvula saia da sede da válvula. 3. Inspecione assento de válvula, fazendo certo isto é limpo e em bom estado doença. 4. Substitua Exalação de Oxilina X6 Válvula (ref. HMS606) inserindo caules nos dois buracos até eles são visível de dentro da peça facial e depois puxando as hastes através até eles são sentado e seguro. 5. Substitua Cabeça Oxilina X6 Conjunto de chicote (ref. HMS709) e válvula Cubra (ref.TPR604) posicionando o pino na peça facial no entalhe no topo da válvula cobrir.. Pressione a parte inferior da válvula cobrir na peça facial. Quando apropriadamente engajado, um audível foto deveria ser ouvido. Nota: Conduza um negativo pressão selo verifique para garantir exalação válvula é funcionando apropriadamente. (Leia como fazer no IFU).

Inalação Válvula Substituição: Inalação válvulas são localizado na parte interna da peça facial inalação portos. Esses válvulas deve ser inspecionado antes cada uso do respirador e durante limpeza. Substituir em qualquer momento válvulas tornar-se danificado ou perdido. 1. Remover existir válvula (s) (ref. FFP615) agarrando válvula e puxando válvula fora do poste central. 2. Substitua válvula (s) pressionando o orifício da válvula sobre o poste central na sede da válvula. Esteja certo válvula (s) é (s) completamente noivo através postes e configurações da válvula plano.

TEMPO DE USO: Meias máscaras da série Oxyline X6 são feito de materiais de alta qualidade. Porém, peças como válvulas, cintas, tiras ou outro peças que exigir inspeção devem ser substituídos assim que apresentarem qualquer alteração ou distorção. Prazo de validade da meia máscara da série Oxyline X6: 5 anos a partir da produção data marcado na meia máscara.

RESTRIÇÕES DE USO. O uso deste mascarar deve cumprir com aplicável leis, regulamentos e normas em relação à proteção respiratória do país

autoridades.

MARCAÇÕES E SÍMBOLOS. PIKT: 1. Veja Informação fornecido pelo fabricante. 2. Faixa de temperatura de armazenamento. 3. Umidade relativa máxima de armazenamento. 4. Data de validade ano/mês. 5. a data carimbo = dados de produção ano e mês.

Organismo Notificado responsável pelo tipo UE exame e para produção de acordo com o Módulo C2 do Regulamento (UE) 2016/425: Apav Exploração França SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – França. **Para Declaração de Conformidade da UE contra o Regulamento EPI (UE) 2016/425, consulte www.oxyline.eu**

(RO) Jumătate de mască Seria Oxyline X6 OxyPro

cu baionetă montaj, reutilizabil fabricat din termoplastic cauciuc TPR

Producție: OXYLINE Sp. z oo, Polonia, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

EIP categoria III; Referenţial tehnic în utilizare: EN 140:1998. Marimea S – referinta X6-S, marimea M – referinta X6-M, marimea L – referinta X6-L.

CONSTRUCȚIA MȘTII. GRAPH: 1. Faceseal: mărimi S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inhalare Supape. (ref. FFP615). 3. Expirație Supapă (ref. HMS606). 4. Cap curele conectat la corp reglabil si desfacut (ref. HS709).

MARCAJE PE JUMĂTAȚĂ DE MASTĂ. PHOTO: 1. mărimea marcaj (S,M,L). 2. marcaj pe mască supapă, marcaj CE și numărul organismului notificat 0082. 3. marcaj pe mască supapă Numărul standardului european EN 140:1998. 4. marcarea produsului denumirea OXYLINE X6.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE: jumatate de piesa faciala gaz masca fabricat din termoplastic cauciuc TPR Oxyline X6 seria pentru utilizare cu două aer purificare componente. Semi - mască reutilizabilă Oxyline X6 are Două baionetă conexiuni. Ofera protectie respiratorie, protectie împotriva unei largi gama de gaze, vapori si praf. Este montate ergonomic formă asigură optim viziune și este compatibil cu ochiul protecţie echipamente. Este caracterizat prin mare rezistenta si durabilitate. uniform distribuite greutatea pe fata utilizatorului asigura confort și strâns se potrivește, datorită căruia semi - mască perfect retine este poziţie pe parcursul variat Activități. Semimăștile Oxyline X6 sunt disponibil în trei dimensiuni: Mic (X6-S), Mediu (X6-M) și Mari (X6-L). Pentru a folosi masca corect, te rog citit acest manual cu atenție inainte de utilizați și păstrați asta pentru mai târziu consultatie.

AVERTIZARE: 1. Această jumătate de mască nu furnizează oxigen (O_2) și trebuie utilizat într-un loc ventilat mediu de lucru în care oxigenul conţinut este egal cu sau mai mare peste 19,5% din volum. **2.** În fiecare caz, potrivit tip de filtru ar trebui selectat in functie de concentratie si tip. De contaminanți. Nu utilizați aparatul respirator în medii unde concentrarea valoarea contaminanților. Este necunoscut crearea un pericol imediat pentru viață sau sanatate. **3.** Când folosind semi- mască, tu trebuie sa mereu purta Două filtrare piese. **4.** Sub nicio formă ar trebui să sa fie folosit pentru protectie împotriva carbon monoxid. **5.** Masca nu trebuie modificate sau folosit când deteriorat. **6.** Acest Respiratorul cu filtru nu poate fi folosit în containere, puțuri, canalizare sau în închisoare spatii fără ventilatie. **7.** Semi- mască nu trebuie folosit de persoanele cu barbă sau alte facial păr acea Mai preveniți sigilarea măștii de fața. **8.** Părăsiți locul de muncă dacă aparatul respirator este deteriorat, respirație este dificil și/ sau amețeală sau greață. **9.** Nu utilizați într- un mediu exploziv. **10.** Utilizare numai împreună cu certificat CE filtre conform EN 143:2000 + A1:2006 si / sau cu cartus filtre în conformitate cu standardul EN 14387:2004 + A1:2008. Reglementările aplicabile ale țării trebuie urmate. Pentru a primi standardul EN529: 2005 (recomandări pentru selecție, utilizare, îngrijire și întreținere) este disponibil). **11.** Nu utilizați într- un oxigen îmbogățit atmosfera sau într- un oxigen îmbogățit atmosfera..

ÎNAINTE DE UTILIZARE: 1. Realizați sigur că aparatul respirator din seria Oxyline X6 are toate părți: ham și curele, inhalare supape și evacuare, etanșări etc. **2.** Face sigur că jumătate de mască din seria Oxyline X6 este în perfectă stare, nu prezinta urme de murdarie, fisuri, deteriorari, impacturi ; **3.** pe oricare dintre ei elemente. Dacă aceasta nu, nu mai folosiți aceasta. **4.** Face sigur că cel selectat filtru, filtru absorbant sau absorbant este potrivit pentru ea destinat utilizați în dvs muncă. **5.** Face sigur că cei doi disponibil purificarea aerului componente sunt de acelasi tip.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ PENTRU COMPONENTE DE PURIFICARE A AERULUI PENTRU SEMI-MASTĂ OXYLINE SERIA X6. Aliniați adaptorul filtrului din plastic cu filtrul suport pe mască (Fig.1). Apăsați și întoarceți filtru tot drumul spre dreapta (Fig.2). Repetați procedura pentru celălalt filtru.

INSTRUCȚIUNI DE MONTARE: 1. Reglați partea de plastic a benzii (leagăn) astfel acea aceasta se potrivește confortabil în jurul ta cap. 2. Așezați suportul de plastic peste ta cap asa de că săgeata este lângă desenul feței (pe leagăn) era cu fața în sus. 3. Țineți capetele inferior elastic benzi cu o mână și cu cealaltă mână glisați masca peste fața ta, acoperire aceasta gura și nasul (Fig.3). 4. Prinde capetele curelelor, așezați - le pe spatele dumneavoastră gât și conectați lor împreună. (Fig.4) Reglați tensiunea curelei, trăgând de capetele curelelor până la un sigur și confortabil potrivi este realizat. Tensiunea curelei poate fi redus prin împingerea cataramei din spate.

VERIFICAREA ETANCHEITĂȚII ȘI A POSIBILITĂȚII SEMIMAȘTII OXYLINE X6

Pozitiv Presiune Lifting facial Verificare: Utilizarea filtrelor, absorbantelor și filtrului absorbante pentru semi- mască. Acoperiți expirația supapa cu dvs mână, expiră blând să construiască sus pozitiv presiune și face sigur că fără aer scurgeri au fost detectat. (Fig.5) Dacă Acolo nicio scurgere nu este corectă potrivi are fost realizat.

Negativ Presiune Lifting facial Verificați: • Când folosind cu filtre X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD acoperiți orificiile absorbantelor cu dvs. mâinile și inspiră (Fig.6). Dacă Acolo nu este aer scurgerea a corespunzătoare potrivi are fost realizat. • Când folosind filtrul X793 P3 R, X793C P3 R absorbante, strângeți filtrul acoperi cu dvs degete de ținut aceasta sigiliu, inspirați (Fig.7). Dacă Acolo nu este aer scurgerea a corespunzătoare potrivi are fost realizat. • Când folosind filtrele X2000, plasați dvs degetele mari la mijloc poziţia filtrelor şi inhalaţi (Fig.8). Dacă Acolo nu este aer scurgerea a corespunzătoare potrivi are fost realizat. • Dacă tu detectează un aer scurgeri în unele dintre teste, respirator nu a fost în mod corespunzător montat pe față. Dacă acest este cazul, tu ar trebui să reajusteze elasticul curelele și repetați testul de etanșeitate. • Dacă tu sunt incapabil să obțineți etanșarea corectă a feței, nu pășiți contaminat zona. • Dacă aveți îndoieli, consultați un serviciu de siguranță inspector. • Pentru a îndepărta masca, slăbiți elasticul curele, desfaceți partea de jos curele și luați este de pe tine cap.

DEPOZITARE: Semimăștile din seria Oxyline X6 ar trebui depozitat fără purificarea aerului componente, într-un mod ermetic sigilat geanta, la cameră temperatura într-un loc uscat, ferit de contaminare. Nu expuneți masca la căldură peste 50°C și nu- l expuneți direct lumina soarelui.

CURĂȚARE ȘI DEZINFECȚIE: • Detașați filtrele / absorbantele / filtrul absorbante inainte de curățarea semi- mască • Curățați semi- mască cu o cârpă umedă și scufundați-o acesta într-o soluție de cald apă la o temperatură care să nu depășească 50 °C, folosind un detergent neutru dacă necesar. • Clătiți cu căldură apa si aerul uscat într-un mediu fără contaminare. • NU CURAȚI CU SOLVENTI, DETERGENȚI SAU PRODUSE PE BAZĂ DE ULEI.

ÎNTREȚINERE: Pentru a menține aparatul respirator în cea mai bună stare stare, efectuați următoarele trepte după fiecare utilizare: • Curăţaţi și depozitaţi complet loc uscat într- un ermetic sac fără filtre. • Verifica inhalare și expirare supape și păstrați lor curat, lipsit de orice deformare. • Face sigur că elasticitatea curelelor nu scade. • Verificaţi starea şi poziţia garniturilor de pe filtru suport și secțiunea frontală. • Face sigur că semi- mască este în perfectă stare, fără urme de murdărie, lacrimi sau fisuri în oricare dintre ele părți. • Dacă oricare dintre ei componentele arată orice deformare, semi- mască ar trebui înlocuit și/ sau arunca departe.

Informații despre data fabricației poate fi găsit pe semi- mască părți. Masa de mai jos spectacole care părți a avea o intalnire timbru.

De rezervă părți	Numărul piesei	Indicarea datei de producție	Înlocuit de utilizator autorizat
Sigiliu facial (pentru mărimea S)	TPR601	da	Nu
Sigiliu facial (pentru mărimea M)	TPR602	da	Nu
Sigiliu facial (pentru mărimea L)	TPR603	da	Nu
Capac supape / York	TPR604	da	Nu
Ansamblu ham pentru cap	HMS709	Nu	da
Cap Mufă pentru cablaj	HMS710	Nu	da
Curea	HMS711	Nu	da
Stânga Catarамă	HMS712	Nu	da
Catarama dreapta	HMS713	Nu	da
Expirație Supapă	HMS606	Nu	da
Inhalare Supapă	FFP615	Nu	da

INSTRUCȚIUNI DE ÎNLOCUIRE.

Ham și supapă Oxyline X6 acoperi asamblare: 1. Elimina Cap Ansamblu cablaj (ref. HMS709) și supapă Capac (ref. TPR604) prin plasare deget mare sub supapă capac și degete în vârf. Trageți supapa acoperi fund departe de piesa facială cu degetul mare și apoi până la eliberarea supapei acoperi. 2. Înlocuiți Cap Ansamblu cablaj (ref. HMS709) și supapă Acoperire (ref. TPR604) prin poziționarea cuierului pe piesa facială în crestătură în partea de sus a supapei acoperi. Apăsați partea de jos a supapei acoperi în piesa facială. Când în mod corespunzător logodit, an perceptibil snap ar trebui auzit.

Expirație Supapă Înlocuire: 1. Elimina Cap Oxyline X6 Ansamblu cablaj (ref. HMS709) și supapă Capac (ref. TPR604) prin tragere departe de sigiliul facial. 2. Scoateți Oxyline X6 Expirație Supapă (ref. HMS606) de la scaunul supapei prin prinderea supapei și trăgând fiecare supapă ies din scaunul supapei. 3. Inspectați scaun supapă, confecţionare anumit aceasta este curat și în stare bună condiție. 4. Înlocuiți Oxyline X6 Expirație Supapă (ref. HMS606) prin introducere tulpini în cele două găuri pana cand ei sunt vizibil din interiorul piesei faciale și apoi trăgând de tulpini prin pana cand ei sunt asezat si asigurat. 5. Înlocuiți Cap Oxyline X6 Ansamblu cablaj (ref. HMS709) și supapă Acoperire (ref.TPR604) prin poziționarea cuierului pe piesa facială în crestătură în partea de sus a supapei acoperi.. Apăsați partea de jos a supapei acoperi în piesa facială. Când în mod corespunzător logodit, an perceptibil snap ar trebui auzit. Notă: Efectuați un negativ presiune sigiliu verifica pentru a se asigura expiraţie supapă este functionare în mod corespunzător. (Citiți cum se face în IFU).

Inhalare Supapă Înlocuire: Inhalare supape sunt situat pe interiorul piesei faciale inhalare porturi. Aceste supape ar trebui inspectat inainte de fiecare utilizare respiratorie și în timpul curatenie. A inlocui oricând supape deveni deteriorat sau pierdut. 1. Scoateți existent supapă (e) (ref. FFP615) prin apucare supapă și tragere supapa de pe stâlpul central. 2. Înlocuiți supapă (e) prin apăsarea orificiului supapei peste stâlpul central de pe scaunul supapei. Fii sigur supapa (e) este complet logodit prin stâlp (ele) supapei și poză apartament.

DE **UTILIZARE:** Semimăștile din seria Oxyline X6 sunt realizate din materiale de înaltă calitate. Cu toate acestea, piese cum ar fi supape, bretele, curele sau alte părți

acea cere inspecţie trebuie înlocuite de îndată ce apar modificare sau deformare. Perioada de valabilitate a semi - măștii din seria Oxyline X6: 5 ani de la producție Data marcat pe semimasca.

RESTRICȚII DE UTILIZARE. Utilizarea acestui masca trebuie sa conform cu aplicabile legi, reglementări și standarde privind protecția respiratorie a țării Autoritățile.

MARCAJE ȘI SIMBOLULE. PIKT: 1. Vezi informație furnizate de producator. 2. Interval de temperatură de depozitare. 3. Umiditate relativă maximă de depozitare. 4. Data expirării an/lună. 5. data ștampila = date de producție an și luna.

Organism notificat responsabil pentru tipul UE examinare și pentru producție conform Modulului C2 din Regulamentul (UE) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Franta. Pentru **Declarația de conformitate UE împotriva Regulamentului EIP (UE) 2016/425 consultați www.oxyline.eu**

(RU) Полумаска Серия Оксилин X6 ОксиПро

со штыком примерочный, многоразовый изготовлен из термопластика резина ТПР

Производитель: OXYLINE Sp. z oo, Польша, 95-200 Пабянице, ул. Пилсудского 23, oxyline@oxyline.eu

СИЗ III категории ; Используемая техническая справка: EN 140:1998. Размер S – артикул X6-S, размер M – артикул X6-M, размер L – артикул X6-L.

КОНСТРУКЦИЯ МАСКИ. GRAPH: 1. Лицевое уплотнение: размеры S (арт. TPR601), M (арт. TPR602), L (арт. PR603). 2. Вдох Клапаны. (код FFP615). 3. Выдох Клапан (арт. HMS606). 4. Голова ремни крепится к телу, регулируется и расстегивается (арт. HS709).

МАРКИРОВКА НА ПОЛУМАСКЕ. PHOTO: 1. размер маркировка (S,M,L). 2. маркировка на маске клапан, маркировка CE и номер уполномоченного органа 0082. 3. маркировка на маске. клапан Номер европейского стандарта EN 140:1998. 4. маркировка товара название OXYLINE X6.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Полумаска. газ маска изготовлен из термопластика резина TPR серии Oxyline X6 для использования с двумя воздух очищающий компоненты. Многоразовая полумаска Oxyline X6. имеет два штык связи. Обеспечивает защиту органов дыхания, защищая против широкого спектр газов, паров и пыли. Его установленный эргономичный форма обеспечивает оптимальный видение и является совместим с глазами защита оборудование. Это характеризуется большим устойчивость и долговечность. Равномерно распределенный вес на лице пользователя обеспечивает комфорт и герметичность подходят, благодаря чему полумаска в совершенстве сохраняет его позиция в течение различный деятельность. Полумаски Oxyline X6. являются доступен в трех вариантах размеры: Маленький (X6-S), Средний (X6-M) и Большой (X6-L). Чтобы использовать маску как следует, пожалуйста читать данное руководство внимательно до использовать и хранить это на потом консультация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: **1.** Эта полумаска не поставляет кислорода (O_2) и должен использоваться в вентилируемом помещении. рабочая среда, в которой кислород содержание является равный или больший более 19,5% по объему. **2.** В каждом случай, соответствующий тип фильтра должен быть выбран в зависимости от концентрации и типа. О загрязнениях. Не используйте респиратор в средах где концентрация стоимость примесей. Является неизвестный создание непосредственную опасность для жизни или здоровье. **3.** Когда используя полумаску, вы должен всегда носить два фильтрация куски. **4.** Ни при каких обстоятельствах должен его можно использовать для защиты против углерод монооксид. **5.** Маска не должен быть изменен или использовал когда поврежден. **6.** Этот Фильтрующий респиратор нельзя использовать в ёмкостях, колодцах, канализации. или в замкнутом пространстве пространства без вентиляция. **7.** Полумаска не должен использоваться людьми с бородой или другой уход за лицом волосы что может предотвратить запечатывание маски для лица. **8.** Покинуть рабочее место если респиратор поврежден, дышит является сложно и/ или головокружение или тошнота. **9.** Не используйте в взрывоопасная среда. **10.** Использовать только в сочетании с одобренным CE фильтры в соответствии с EN 143:2000 + A1:2006 и/ или с картриджем фильтры в соответствии со стандартом EN 14387:2004 + A1:2008. Действующие национальные правила надо следовать. Чтобы получить Рекомендации EN529: Стандарт 2005 года (рекомендации по выбору, использованию, уходу и техническому обслуживанию) доступный). **11.** Не используйте в кислород обогащенный атмосфера или в кислород обогащенный атмосфера..

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ: 1. Приготовьте убедитесь, что респиратор серии Oxyline X6 имеет все части: шлейка и лямки, ингаляция. клапаны и выпуск, сальники и т. д. **2.** Делать конечно что полумаска серии Oxyline X6 находится в идеальном состоянии состояние, без признаков загрязнений, трещин, повреждений, ударов ; **3.** на любом из своих элементы. Если это нет, прекратите использовать это. **4.** Делать конечно что выбранный фильтр, фильтр - поглотитель или поглотитель подходит для своего намеревался использовать в своем работа. **5.** Делать конечно что эти двое доступный воздухоочистительный компоненты относятся к одному типу.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПОЛУМАСКИ СЕРИИ OXYLINE X6. Совместите пластиковый адаптер фильтра с фильтром. держатель на маску (Fig.1). Нажмите и поверните фильтр до упора вправо (Fig.2). Повторите процедуру для другого фильтр.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ: 1. Отрегулируйте пластиковую часть оголовья (подставку) так, чтобы что это подходит комфортно вокруг твой голова. 2. Установите пластиковую подставку. над твой голова так что стрелка является рядом рисунок лица (на колыбели) был обращен вверх. 3. Возьмитесь за концы нижней эластичный ленты одной рукой и другой рука сдвинь маску над твое лицо, закрывающее это рот и нос (Fig.3). 4. Возьмите концы лямок и поместите их на спину шею и соединить их вместе. (Fig.4) Отрегулируйте натяжение ремня, потянув за концы ремней. до безопасного и комфортного соответствовать является достигнуто. Натяжение ремня можно уменьшить, вытолкнув пряжку сзади.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ И ПРИГЛАЖЕНИЯ ПОЛУМАСКИ OXYLINE X6

Позитивный Давление Подтяжка лица Проверка: Использование фильтров, поглотителей и фильтра. поглотители для полумаски. Прикрывайте выдох клапан с твоим рука, выдох аккуратно строить вверх позитивный давление и сделать конечно что нет воздуха утечки были обнаружен. (Fig.5) Если там отсутствие утечек - это нормально соответствовать имеет был достигнуто.

Отрицательный Давление Подтяжка лица Проверьте: • Когда при использовании с фильтрами X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD закройте отверстия поглотителей руки и вдох (Fig.6). Если там нет воздуха утечка правильная соответствовать имеет был достигнуто. • Когда с помощью фильтра X793 P3 R, X793C P3 R поглотители, пережать фильтр накрой своим пальцы, чтобы держать это запечатать, вдохнуть (Fig.7). Если там нет воздуха

утечка правильная соответствовать имеет был достигнуто. • Когда используя фильтры X2000, поместите большие пальцы посередине положение фильтров и вдоха (Fig.8). Если там нет воздуха утечка правильная соответствовать имеет был достигнуто. • Если ты обнаружить воздух утечка в некоторых тестах, респиратор не был правильно прилегает к лицу. Если этот дело в том, что ты следует заново отрегулировать резинку ремни и повторите проверку на герметичность. • Если ты являются Невозможно получить надлежащее лицевое уплотнение, не входите в загрязненную область. • В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по технике безопасности. инспектор. • Чтобы снять маску, ослабьте резинку. лямки, расстегнуть нижнюю ремни и возьмите это от твоего голова.

ХРАНЕНИЕ: Полумаски серии Oxyline X6. следует хранить без воздухоочистительный компоненты в герметичном запечатанный сумка, в комната температуре в сухом месте, вдали от загрязнений. Не подвергайте маску воздействию тепла выше 50°C и не подвергайте его прямому воздействию Солнечный лучик.

ОЧИСТКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ: • Снимите фильтры / поглотители / фильтр. поглотители до очистка полумаски • Очистите полумаску влажной тряпкой и погрузите это в растворе теплого вода при температуре не выше 50 °C, используя нейтральное моющее средство, если необходимый. • Промойте теплой вода и воздух сушить в свободной от загрязнений среде. • НЕ ЧИСТИТЕ РАСТВОРИТЕЛЯМИ, МОЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ СРЕДСТВАМИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ.

ОБСЛУЖИВАНИЕ: Для поддержания респиратора в наилучшем состоянии. условие, выполните следующие действия шаги после каждый использование: • Очистите и храните в полностью сухом месте в воздухонепроницаемый сумка без фильтры. • Проверять вдох и выдох клапаны и держать их чистый, свободный от каких-либо искажение. • Делать конечно что эластичность лямок не уменьшается. • Проверьте состояние и положение уплотнений на фильтре. держатель и передняя часть. • Делать конечно что полумаска находится в идеальном состоянии состояние, без следов грязи и потертостей. или трещины в любом из его части. • Если любой из его компоненты показывают какие-либо деформация, полумаска следует заменить и / или бросать прочь.

Информация о дате изготовления можно найти на полумаске части. Стол ниже шоу который части Назначить свидание печать.

Запасной части	Номер части	Указание даты производства	Заменяется авторизованным пользователем
Лицевое уплотнение (для размера S)	ТПР601	Да	Нет
Лицевое уплотнение (для размера M)	ТПР602	Да	Нет
Лицевое уплотнение (для размера L)	ТПР603	Да	Нет
Крышка клапана / Йорк	ТПР604	Да	Нет
Головной ремень в сборе	HMS709	Нет	Да
Голова Разъем жгута проводов	HMS710	Нет	Да
Ремень	HMS711	Нет	Да
Левый Пряжка	HMS712	Нет	Да
Правая пряжка	HMS713	Нет	Да
Выдох Клапан	ХМС606	Нет	Да
Вдыхание Клапан	ФФП615	Нет	Да

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ.

Жгут проводов и клапан Oxyline X6 крышка сборка: 1. Удалять Голова Жгут проводов в сборе (арт. HMS709) и клапан Накройте (арт. TPR604), поместив большой палец под клапан обложка и пальцы на вершине. Потяните клапан крышка нижний от лицевой маски большим пальцем, а затем вверх, чтобы освободить клапан крышка. 2. Заменить Голова Жгут проводов в сборе (арт. HMS709) и клапан Накройте (арт. TPR604), установив штифт на лицевую часть. в вырез в верхней части клапана крышка. Нажмите на нижнюю часть клапана крышка в лицевую часть. Когда правильно помолвлен, слышимый щелчок должно быть услышано.

Выдох Клапан Замена: 1. Удалять Оксилин X6 Головка Жгут проводов в сборе (арт. HMS709) и клапан Крышку (арт. TPR604), потянув вдали от лицевого уплотнения. 2. Удалить Оксилин X6 Выдох Клапан (арт. HMS606) из седла клапана, взявшись за клапан и потянув каждый клапан шток выходит из седла клапана. 3. Осмотрите седло клапана, изготовление определенный это является чистый и в хорошем состоянии состояние. 4. Заменить Оксилин X6 Выдох Клапан (арт. HMS606), вставив стебли в два дыры до они являются виден изнутри лицевой части, а затем вытягивание стеблей через до они являются сидел и фиксировался. 5. Заменить Оксилин X6 Головка Жгут проводов в сборе (арт. HMS709) и клапан Накройте (арт. TPR604), установив штифт на лицевую часть. в вырез в верхней части клапана крышка.. Нажмите на нижнюю часть клапана крышка в лицевую часть. Когда правильно помолвлен, слышимый щелчок должно быть услышано. Примечание: Проведите отрицательный давление тюлень проверьте, чтобы убедиться выдох клапан является функционирование правильно. (Как это сделать, читайте в IFU).

Вдыхание Клапан Замена: Ингаляция клапаны являются расположен на внутренней стороне лицевой части ингаляция порты. Эти клапаны должен быть проверен до при каждом использовании респиратора и во время уборка. Заменять в любое время клапаны становиться поврежден или потерянный. 1. Удалить существующий клапан (ы) (арт. FFP615), взявшись за клапан и вытягивание клапан от центральной стойки. 2. Заменить клапан (ы) путем нажатия на отверстие клапана над центральной стойкой седла клапана. Быть уверенным клапан (ы) есть в полной мере помолвлен через Клапанные стойки и прокладки плоский.

ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Полумаски серии Oxyline X6. являются изготовлен из высококачественных материалов. Однако части такие как клапаны, подтяжки, ремни или другой части

что требовать инспекция должны быть заменены, как только они проявят какие-либо внесение изменений или искажение. Срок годности полумаски серии Oxyline X6: 5 лет с момента производства. дата отмечено на полумаске.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Использование этого маска должен соблюдать применимые законы, правила и стандарты относительно респираторной защиты страны

власти.

МАРКИРОВКА И СИМВОЛЫ. PIKT: 1. См. информация предоставлено производителем. 2. Диапазон температур хранения. 3. Максимальная относительная влажность при хранении. 4. Срок годности год/месяц. 5. дата штамп = данные о производстве год и месяц.

Уполномоченный орган, ответственный за тип ЕС экспертизу и на производство согласно Модулю C2 Регламента (ЕС) 2016/425: Apave Эксплуатация France SAS (n°0082) — 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Франция. **Для декларации соответствия ЕС в соответствии с Регламентом по средствам индивидуальной защиты (ЕС) 2016/425, см. www.oxyline.eu.**

(SK) Polomaska Séria Oxyline X6 OxyPro

s bajonetom montáž, opakovane použiteľná vyrobené z termoplastu gumené TPR

Výrobca: OXYLINE Sp. z oo, Poľsko, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

OOP kategórie III; Technický odkaz pri používaní: EN 140:1998. Veľkosť S – označenie X6-S, veľkosť M – označenie X6-M, veľkosť L – označenie X6-L.

KONŠTRUKCIA MASKY. GRAPH: 1. Tvárový uzáver: veľkosti S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inhalácia Ventily. (ref. FFP615). 3. Výdych Ventil (ref. HMS606). 4. Hlava popruhy spojené s telom nastaviteľné a rozopínateľné (ref. HS709).

OZNAČENIA NA POLMAŠKE. PHOTO: 1. veľkosť označenie (S,M,L). 2. označenie na maske ventil, označenie CE a číslo notifikovaného orgánu 0082. 3. označenie na maske ventil Číslo európskej normy EN 140:1998. 4. označenie výrobku názov OXYLINE X6.

NÁVOD NA POUŽITIE: Polovičná lícnica plynu maska vyrobené z termoplastu gumený TPR Oxyline X6 séria pre použitie s dvoma vzduchu očisťujúci komponenty. Polomaska Oxyline X6 na opakované použitie má dva bajonet spojenia. Poskytuje ochranu dýchacích ciest, chráni proti širokému rozsah plynov, pár a prachu. Jeho vybavené ergonomický tvar zabezpečuje optimálne vízia a je kompatibilný s okom ochranu vybavenie. to je vyznačujúce sa veľkými odolnosť a trvanlivosť. Rovnomerne distribuované hmotnosť na tvári užívateľa zaisťuje pohodlie a tesnosť fit, vďaka čomu polomaska dokonale zachováva jeho pozíciu počas rôzne činnosti. Polomasky Oxyline X6 sú dostupné v troch veľkosti: Small (X6-S), Medium (X6-M) a Large (X6-L). Na použitie masky poriadne, prosím čítať tento návod pozorne predtým používať a uchovávať to na neskôr konzultácia.

UPOZORNENIA: 1. Táto polomaska nedodáva kyslík (O_2) a musí sa používať vo vetranom priestore pracovné prostredie, v ktorom je kyslík obsahu je rovná alebo väčší viac ako 19,5 % objemu. **2.** V každom prípad, vhodný typ filtra by sa malo vybrať v závislosti od koncentrácie a typu. Z kontaminantov. Respirátor nepoužívajte v prostredí kde je koncentrácia hodnota kontaminantov. Je neznámy vytváranie bezprostredné ohrozenie života resp zdravie. **3.** Kedy pomocou polomasky, vy musieť vždy nosiť dva filtrovanie kusy. **4.** V žiadnom prípade by mal použiť na ochranu proti uhlíka oxid monoxid. **5.** Maska sa nesmie upravovať alebo použité kedy poškodený. **6.** Toto filtračný respirátor nemožno použiť v nádobách, studniach, kanalizácii alebo v obmedzenom režime priestory bez vetranie. **7.** Polomaska nesmú používať osoby s bradou alebo iné tvárový vlasy že smieť zabráňte utesneniu tvárovej masky. **8.** Opustite pracovisko ak je respirátor poškodené, dýchanie je ťažké a / alebo závraty alebo nevoľnosť. **9.** Nepoužívajte v an výbušné prostredie. **10.** Použite len v spojení so schváleným CE filtre v súlade s EN 143:2000 + A1:2006 a / alebo s kazetou filtre v súlade s normou EN 14387:2004 + A1:2008. Platné predpisy krajiny treba dodržiavať. Za účelom získania smernice EN529: 2005 norma (odporúčania pre výber, používanie, starostlivosť a údržbu). k dispozícii). **11.** Nepoužívajte v an kyslík obohatený atmosféru alebo v an kyslík obohatený atmosféra..

PRED POUŽITÍM: 1. Vyrobte uistite sa, že respirátor série Oxyline X6 má všetky časti: postroj a popruhy, inhalácia ventily a výfuky, tesnenia atď. **2.** Urobiť samozrejme že polomaska radu Oxyline X6 je v perfektnom stave stav, nejaví známky znečistenia, praskliny, poškodenia, nárazy ; **3.** na ktoromkoľvek zo svojich prvky. Ak to nie, prestaňte používať to. **4.** Urobiť samozrejme že vybraný filter, filter absorber alebo absorber is vhodné pre jeho zamýšľané použiť vo svojom práca. **5.** Urobiť samozrejme že tí dvaja k dispozícii čistenie vzduchu komponentov sú rovnakého typu.

NÁVOD NA MONTÁŽ KOMPONENTOV NA ČISTENIE VZDUCHU POLOMASKY OXYLINE SÉRIE X6. Zarovnajte plastový adaptér filtra s filtrom držiak na masku (Fig.1). Stlačte a otočte filter úplne vpravo (Fig.2). Postup zopakujte aj pre druhú filter.

NÁVOD NA MONTÁŽ: 1. Upravte plastovú časť čelenky (kolísky) tak že to pasuje pohodlne okolo tvoj hlava. 2. Umiestnite plastovú kolísku cez tvoj hlavu tak že šípka je vedľa kresby tváre (na kolíske) smerovala nahor. 3. Držte konce spodnej časti elastické kapely jednou rukou a druhou rukou ruka posuňte masku cez tvoja tvár, pokrývajúca to ústa a nos (Fig.3). 4. Uchopte konce popruhov a položte ich na zadnú stranu krku a pripojiť ich spolu. (Fig.4) Upravte napnutie popruhu potiahnutím za konce popruhov kým nebude bezpečný a pohodlný fit je dosiahnuté. Napnutie popruhu možno zmenšiť vytlačením pracky zo zadnej strany.

KONTROLA NAPÁJANIA A VHODNOSTI POLMASKY OXYLINE X6

Pozitívny Tlak Facelift Kontrola: Pomocou filtrov, absorbérov a filtra absorbéry pre polomasku. Zakryte výdych ventil s vašou ruka, výdych jemne stavať hore pozitívne tlak a robiť samozrejme že žiadny vzduch úniky boli zistené. (Fig.5) Ak tam nie je žiadny únik správny fit má Bol dosiahnuté.

Negatívne Tlak Facelift Skontrolujte: • Kedy použitie s filtrami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD zakryte otvory absorbérov svojim ruky a nádych (Fig.6). Ak tam nie je vzduch únik riadne fit má Bol dosiahnuté. • Kedy pomocou filtra X793 P3 R, X793C P3 R absorbéry, pritlačte filter zakryť svojim prsty držať to utesniť, nadýchnuť sa (Fig.7). Ak tam nie je vzduch únik riadne fit má Bol dosiahnuté. • Kedy pomocou filtrov X2000 umiestnite svoj palce v strede polohu filtrov a nadýchnite sa (Fig.8). Ak tam nie je vzduch únik riadne fit má Bol dosiahnuté. • Ak vy detekovať vzduch netesnosť v niektorých testoch, respirátor nebol riadne nasadené na tvár. Ak toto je to váš prípad by mala znovu nastaviť elastické popruhy a zopakujte skúšku tesnosti. • Ak vy sú nedokážete získať správne utesnenie tváre, nevstupujte kontaminované oblasť. • V prípade pochybností sa poraďte s pracovníkom bezpečnosti inšpektor. • Ak chcete masku odstrániť, uvoľnite gumičku popruhy, rozopnite spodnú časť popruhy a vziať to z tvojho hlava.

SKLADOVANIE: Polomasky série Oxyline X6 by mali byť uložené bez čistenie vzduchu komponentov v hermeticky zapečatené taška, at miestnosť teplote na suchom mieste, mimo dosahu kontaminácie. Nevystavujte masku teplu nad 50 °C a nevystavujte ho priamemu pôsobeniu slnečné svetlo.

ČISTENIE A DEZINFEKCIA: • Odpojte filtre / absorbéry / filter absorbéry predtým čistenie polomasky • Polomasku očistite vlhkou handričkou a ponorte to v roztoku teplej voda pri teplote neprevyšujúcej 50 °C s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku, ak potrebné. • Opláchnite teplým voda a vzduch suché v prostredí bez kontaminácie. • NEČISTITE S ROZPÚŠŤADLAMI, S VYSOKÝM DETERGENTOM ANI PRODUKTMI NA OLEJOVEJ BÁZE.

ÚDRŽBA: Aby bol respirátor v čo najlepšom stave stave, vykonajte nasledovné kroky po každý použitie: • Vyčistite a uskladnite v úplne suchom mieste v an vzduchotesné taška bez filtre. • Skontrolujte nádych a výdych ventily a udržať ich čisté, bez akýchkoľvek skreslenie. • Urobiť samozrejme že elasticita popruhov neznižuje sa. • Skontrolujte stav a polohu tesnení na filtri držiak a predná časť. • Urobiť samozrejme že polomaska je v perfektnom stave stav, bez stôp špiny, roztrhnutie alebo praskliny v ktorejkoľvek z nich časti. • Ak ktorýkoľvek z jeho komponenty vykazujú akékoľvek deformácia, polomaska treba vymeniť a / alebo hodiť preč.

Informácie o dátume výroby nájdete na polomaske časti. Stôl nižšie relácie ktoré časti mať rande pečiatka.

Rezervný časti	Číslo dielu	Označenie dátumu výroby	Vymeniteľné oprávneným používateľom
Tvárový uzáver (pre veľkosť S)	TPR601	Áno	Nie
Tvárový uzáver (pre veľkosť M)	TPR602	Áno	Nie
Tvárový uzáver (pre veľkosť L)	TPR603	Áno	Nie
Ventilový kryt / York	TPR604	Áno	Nie
Zostava hlavového postroja	HMS709	Nie	Áno
Hlava Zástrčka postroja	HMS710	Nie	Áno
Popruh	HMS711	Nie	Áno
Vľavo Spona	HMS712	Nie	Áno
Pravá spona	HMS713	Nie	Áno
Výdych Ventil	HMS606	Nie	Áno
Inhalácia Ventil	FFP615	Nie	Áno

NÁVOD NA VÝMENU.

Postroj a ventil Oxyline X6 kryt montáž: 1. Odstrániť Hlava Zostava zväzku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref. TPR604) umiestnením palec pod ventil kryt a prsty na vrchu. Potiahnite ventil kryt dno palcom smerom od lícnice a potom až na uvoľnenie ventilu kryt. 2. Vymeňte Hlava Zostava zväzku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref. TPR604) umiestnením kolíka na lícnicu do zárezu v hornej časti ventilu kryt. Stlačte spodnú časť ventilu kryt do lícnice. Kedy riadne zasnúbený, an počuteľný zaklapnúť malo by byť vypočuté.

Výdych Ventil Výmena: 1. Odstrániť Hlava Oxyline X6 Zostava zväzku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref. TPR604) potiahnutím ďaleko od tvárového tesnenia. 2. Odstráňte Oxyline X6 výdych Ventil (ref. HMS606) zo sedla ventilu uchopením ventilu a potiahnutím každý ventil driek von zo sedla ventilu. 3. Skontrolujte sedlo ventilu, tvorba istý to je čisté a v dobrom stav. 4. Vymeňte Oxyline X6 výdych Ventil (ref. HMS606) vložením stonky do dvoch diery kým oni sú viditeľné zvnútra lícnice a potom ťahanie stoniek cez kým oni sú usadený a zaistený. 5. Vymeňte Hlava Oxyline X6 Zostava zväzku (ref. HMS709) a ventil Kryt (ref.TPR604) umiestnením kolíka na lícnicu do zárezu v hornej časti ventilu kryt.. Stlačte spodnú časť ventilu kryt do lícnice. Kedy riadne zasnúbený, an počuteľný zaklapnúť malo by byť vypočuté. Poznámka: Správajte sa negatívne tlak tuleň skontrolujte, aby ste sa uistili výdych ventil je fungovanie riadne. (Prečítajte si, ako postupovať v IFU).

Inhalácia Ventil Náhrada: Inhalácia ventily sú umiestnený na vnútornej strane lícnice inhalácia porty. Títo ventily by mali byť kontrolované predtým pri každom použití respirátora a počas neho čistenie. Nahradiť kedykoľvek ventily stať sa poškodené alebo stratený. 1. Odstráňte existujúce ventil (y) (ref. FFP615) uchopením ventilom a ťahaním ventil zo stredového stĺpika. 2. Vymeňte ventil (y) stlačením otvoru ventilu cez stredný stĺpik na sedle ventilu. Byť si istý ventil (y) je plne zasnúbený cez ventilový (é) post(y) a kladky plochý.

DOBA **POUŽITIA:** Polomasky série Oxyline X6 sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Avšak, diely ako sú ventily, výstuhy, popruhy alebo iné časti

že vyžadovať inšpekcia musia byť vymenené hneď, ako sa objavia zmena alebo skreslenie. Čas použiteľnosti polomasky Oxyline X6: 5 rokov od výroby dátum vyznačené na polomaske.

OBMEDZENIA POUŽÍVANIA. Použitie tohto maska musieť dodržiavať platné zákony, predpisy a normy o ochrane dýchacích ciest krajiny orgány.

OZNAČENIA A SYMBOLY. PIKT: 1. Pozri informácie poskytnutý výrobcom. 2. Rozsah skladovacích teplôt. 3. Maximálna skladovacia relatívna vlhkosť. 4. Dátum expirácie rok/mesiac. 5. dátum pečiatka = údaje o výrobe rok a mesiac.

Notifikovaný orgán zodpovedný za typ EÚ skúška a na výrobu podľa modulu C2 nariadenia (EÚ) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francúzsko. Pre **vyhlásenie o zhode EÚ proti Nariadeniu OOP (EÚ) 2016/425 nájdete na www.oxyline.eu**

(SL) Polmaska Serija Oxyline X6 OxyPro

z bajonetom prilegajoča se, za večkratno uporabo izdelan iz termoplasta guma TPR

Proizvajalec: OXYLINE Sp. z oo, Poljska, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

OZO kategorije III; Tehnična referenca v uporabi: EN 140:1998. Velikost S – referenca X6-S, velikost M – referenca X6-M, velikost L – referenca X6-L.

IZDELAVA MASKE. GRAPH: 1. Tesnilo za obraz: velikosti S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Vdihavanje Ventili. (ref. FFP615). 3. Izdih Ventil (ref. HMS606). 4. Glava trakovi povezan s telesom, nastavljiv in brez zadrge (ref. HS709).

OZNAKE NA POLMASKI. PHOTO: 1. velikost oznake (S,M,L). 2. oznaka na maski ventil, oznaka CE in številka priglašenega organa 0082. 3. oznaka na maski ventil Evropski standard številka EN 140:1998. 4. označevanje izdelka ime OXYLINE X6.

NAVODILA ZA UPORABO: Polobrazni nastavek plin maska izdelan iz termoplasta guma TPR Oxyline X6 serija za uporabo z dvema zrak očiščevalna komponente. Polmaska Oxyline X6 za večkratno uporabo ima dva bajonet povezave. Zagotavlja zaščito dihal, zaščito proti širokemu niz plinov, hlapov in prahu. Njegovo opremljeno ergonomsko oblika zagotavlja optimalen vizija in je združljiv z očmi zaščito oprema. je značilna velika odpornost in vzdržljivost. Enakomerno razdeljen teža na uporabnikovem obrazu zagotavlja udobno in tesno fit, zahvaljujoč kateremu polmaska popolno obdrži njegov položaj med različno aktivnosti. Polmaske Oxyline X6 so na voljo v treh velikosti: majhna (X6-S), srednja (X6-M) in velika (X6-L). Za uporabo maske pravilno, prosim prebrati ta priročnik skrbno prej uporabljati in hraniti to za pozneje posvetovanje.

OPOZORILA: 1. Ta polmaska ne dobavlja kisik (O_2) in ga je treba uporabljati v prezračevanem prostoru delovno okolje, v katerem je kisik vsebino je enako oz večji kot 19,5 % prostornine. **2.** V vsakem primer, ustrezen vrsto filtra je treba izbrati odvisno od koncentracije in vrste. Od onesnaževalcev. Ne uporabljajte respiratorja v okolju kjer je koncentracija vrednost kontaminantov. je neznano ustvarjanje neposredna življenjska nevarnost oz zdravje. **3.** Kdaj z uporabo polmaske, vi mora nenehno nositi dva filtriranje kosov. **4.** Pod nobenim pogojem naj naj se uporablja za zaščito proti ogljik monoksid. **5.** Maska se ne sme spreminjati oz rabljeno kdaj poškodovan. **6.** to Respiratorja s filtrom ni mogoče uporabljati v posodah, vodnjakih, kanalizaciji ali v zaprtem prostori brez prezračevanje. **7.** Polmaska ne smejo uporabljati osebe z brado oz drugo obraza lase to maj preprečite tesnjenje obrazne maske. **8.** Zapustite delovno mesto če je respirator poškodovan, diha je težko in/ ali omotica oz slabost **9.** Ne uporabljajte v eksplozivno okolje. **10.** Uporaba samo v povezavi s CE odobrenim filtri v skladu z EN 143:2000 + A1:2006 in/ ali s kartušo filtri v skladu s standardom EN 14387:2004 + A1:2008. Veljavni državni predpisi je treba slediti. Da bi dobili smernice EN529: standard 2005 (priporočila za izbiro, uporabo, nego in vzdrževanje) je na voljo). **11.** Ne uporabljajte v kisik obogaten vzdušje ali v kisik obogaten vzdušje..

PRED UPORABO: 1. Naredite prepričan, da ima respirator serije Oxyline X6 vse deli: pasovi in trakovi, vdihavanje ventili in izpušni ventili, tesnila itd. **2.** Naredi seveda da je polmaska serije Oxyline X6 je v popolnosti stanje, ne kaže znakov umazanije, razpok, poškodb, udarcev ; **3.** na katerem koli od svojih elementi. če to ne, prenehajte uporabljati to. **4.** Naredi seveda da izbrani filter, filter absorber ali absorber je primeren za svoje namenjeno uporabite v svojem delo **5.** Naredi seveda da sta dva na voljo čiščenje zraka komponente so iste vrste.

NAVODILA ZA SESTAVLJANJE KOMPONENT ZA ČIŠČENJE ZRAKA ZA POLMASKO SERIJE OXYLINE X6. Poravnajte plastični adapter filtra s filtrom držalo na maski (Fig.1). Pritisnite in obrnite filter povsem desno (Fig.2). Ponovite postopek za drugega filter.

NAVODILA ZA MONTAŽO: 1. Prilagodite plastični del naglavnega traku (zibelko) tako to to ustreza udobno okoli tvoje glava. 2. Namestite plastično podstavek čez tvoje glavo torej da puščica je ob obrazu je bila risba (na zibelki) obrnjena navzgor. 3. Držite konce spodnjega dela elastična trakovi z eno in z drugo roko roka potisnite masko čez tvoj obraz, pokrivanje to usta in nos (Fig.3). 4. Zgrabite konce trakov in jih položite na hrbtno stran vratu in povežite njim skupaj (Fig.4) Prilagodite napetost traku tako, da povlečete konce trakov do varnega in udobnega fit je dosežen. Napetost traku lahko zmanjšate tako, da potisnete zaponko iz hrbta.

PREVERJANJE TESNOSTI IN PRIGODNOSTI POLMASKE OXYLINE X6

Pozitivno Pritisk Facelift Preverite: z uporabo filtrov, absorberjev in filtra absorberji za polmasko. Pokrijte izdih ventil z vašim roko, izdihnite nežno graditi gor pozitivno pritisk in naredite seveda da ni zraka puščanje bili odkrito. (Fig.5) Če tam ni puščanja pravilno fit ima bil dosežen.

Negativno Pritisk Facelift Preverite: • Kdaj s filtri X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD pokrijte luknje absorberjev z roke in vdihnite (Fig.6). če tam ni zraka puščanje pravilno fit ima bil dosežen. • Kdaj z uporabo filtra X793 P3 R, X793C P3 R absorberji, stisnite filter pokrijte s svojim prste za držanje to pečat, vdihniti (Fig.7). če tam ni zraka

puščanje pravilno fit ima bil dosežen. • Kdaj z uporabo filtrov X2000 postavite svoj palce na sredini položaj filtrov in vdihnite (Fig.8). če tam ni zraka puščanje pravilno fit ima bil dosežen. • Če ti zaznati zrak puščanje v nekaterih testih, respirator ni bilo pravilno nameščen na obrazu. če to je tako, ti ponovno prilagoditi elastiko trakove in ponovite test tesnosti. • Če ti so ne morete pridobiti ustreznega obraznega tesnila, ne vstopajte kontaminirani območje. • Če ste v dvomih, se posvetujte z varnostnim strokovnjakom inšpektor. • Za odstranitev maske zrahljajte elastiko trakovi, odpnite spodnji jermene in vzemite to stran od tebe glava.

SHRANJEVANJE: Polmaske serije Oxyline X6 je treba shraniti brez čiščenje zraka komponente, v hermetično zapečateno torba, pri soba temperaturi na suhem mestu, stran od kontaminacije. Maske ne izpostavljajte vročini nad 50°C in ga ne izpostavljajte neposrednim vplivom sončna svetloba.

ČIŠČENJE IN RAZKUŽEVANJE: • Odstranite filtre / absorberje / filter absorberji prej čiščenje polmaske • Polmasko očistite z mokro krpo in potopite ga v raztopini toplega vodo pri temperaturi, ki ne presega 50 °C, z uporabo nevtralnega detergenta, če potrebno. • Izperite s toplo voda in zrak posušite v okolju brez kontaminacije. • NE ČISTITE S TOPILI, DETERGENTI Z VISOKO VSEBNOSTJO ALI IZDELKI NA OSNOVI OLJA.

VZDRŽEVANJE: Da bo respirator čim boljši stanje, izvedite naslednje koraki po vsak uporaba: • Očistite in shranite v popolnoma suhem mestu v an nepredušna torba brez filtri. • Preverite vdih in izdih ventile in obdržite njim čist, brez kakršnega koli popačenje. • Naredite seveda da elastičnost trakov se ne zmanjša. • Preverite stanje in položaj tesnil na filtru držalo in sprednji del. • Naredite seveda da je polmaska je v popolnosti stanje, brez sledi umazanije, raztrganin oz razpoke v katerem koli njegovem deli. • Če katerega koli od njegovih komponente kažejo kakršno koli deformacija, polmaska je treba zamenjati in / ali metati proč

Podatek o datumu izdelave najdete na polmaski deli. Miza spodaj kaže ki deli imeti zmenek žig.

Rezervni deli	Številka dela	Navedba datuma proizvodnje	Možnost zamenjave s strani pooblaščenega uporabnika
Tesnilo za obraz (za velikost S)	TPR601	ja	št
Tesnilo za obraz (za velikost M)	TPR602	ja	št
Tesnilo za obraz (za velikost L)	TPR603	ja	št
Pokrov ventila / York	TPR604	ja	št
Sklop naglavnega pasu	HMS709	št	ja
glava Vtič kabelskega snopa	HMS710	št	ja
Trak	HMS711	št	ja
levo Zaponka	HMS712	št	ja
Desna zaponka	HMS713	št	ja
Izdih Ventil	HMS606	št	ja
Vdihavanje Ventil	FFP615	št	ja

NAVODILA ZA ZAMENJAVO.

Oxyline X6 pas in ventil pokrov sestavljanje: 1. Odstrani glava Sklop kabelskega snopa (ref. HMS709) in ventil Pokrov (ref. TPR604) z namestitvijo palec spodaj ventil pokrov in prste na vrhu. Potegnite ventil pokrov dno stran od obraza s palcem in nato do sprostitve ventila pokrov. 2. Zamenjajte glava Sklop kabelskega snopa (ref. HMS709) in ventil Pokrijte (ref. TPR604) tako, da zatič namestite na obraz v zarezo na vrhu ventila pokrov. Pritisnite spodnji del ventila pokrov v obrazni del. Kdaj pravilno zaročen, an slišno snap je treba slišati.

Izdih Ventil Zamenjava: 1. Odstrani Glava Oxyline X6 Sklop kabelskega snopa (ref. HMS709) in ventil Pokrov (ref. TPR604) s potegom stran od obraznega tesnila. 2. Odstranite Oxyline X6 Izdih Ventil (ref. HMS606) iz sedeža ventila tako, da ga primete in povlečete vsak ventil izvirajo iz sedeža ventila. 3. Preglejte sedež ventila, izdelava določene to je čist in v dobrem stanju stanje. 4. Zamenjajte Oxyline X6 Izdih Ventil (ref. HMS606) z vstavljanjem stebla v dvoje luknje dokler oni so viden z notranje strani obraznega dela in nato vlečenje stebel skozi dokler oni so sedi in zavarovan. 5. Zamenjajte Glava Oxyline X6 Sklop kabelskega snopa (ref. HMS709) in ventil Pokrijte (ref.TPR604) tako, da zatič namestite na obraz v zarezo na vrhu ventila pokrov.. Pritisnite spodnji del ventila pokrov v obrazni del. Kdaj pravilno zaročen, an slišno snap je treba slišati. Opomba: Izvedite negativno pritisk pečat preverite, da zagotovite izdih ventil je delovanje pravilno (Preberite, kako to storiti v IFU).

Vdihavanje Ventil Zamenjava: Vdihavanje ventili so ki se nahaja na notranji strani obraza vdihavanje pristanišča. te ventili je treba pregledati prej vsaki uporabi respiratorja in med čiščenje. Zamenjati kadarkoli ventili postati poškodovana oz izgubljen. 1. Odstranite obstoječih ventil (-e) (ref. FFP615) z prijemom ventil in vlečenje ventil s sredinskega droga. 2. Zamenjajte ventil (e) s pritiskom na luknjo ventila nad sredinsko stebričko na sedežu ventila. Bodite prepričani ventil (i) je v celoti angažiran skozi opor(-a) ventila in nastavki stanovanje.

ČAS UPORABE: Polmaske serije Oxyline X6 so iz visoko kakovostnih materialov. Vendar deli kot so ventili, naramnice, trakovi oz drugo deli

to zahtevati pregled jih je treba zamenjati takoj, ko se pokažejo sprememba oz popačenje. Rok uporabnosti polmaske serije Oxyline X6: 5 let od proizvodnje datum označeno na polmaski.

OMEJITVE UPORABE. Uporaba tega maska mora v skladu z veljavnimi zakoni, predpisi in standardi glede zaščite dihal države oblasti.

OZNAKE IN SIMBOLI. PIKT: 1. Glej informacije zagotavlja proizvajalec. 2. Temperaturno območje shranjevanja. 3. Največja relativna vlažnost pri skladiščenju. 4. Rok uporabnosti leto/mesec. 5. datum žig = proizvodni podatki leto in mesec.

Priglašeni organ, odgovoren za tip EU pregled in za proizvodnjo po modulu C2 Uredbe (EU) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francija. **Za izjavo EU o skladnosti proti Uredbi OZO (EU) 2016/425 glejte www.oxyline.eu**

(SQ) Gjysmë maskë Seria Oxyline X6 OxyPro

me një bajonetë i përshtatshëm, i ripërdorshëm bërë nga termoplastika TPR gome

Prodhimi: OXYLINE Sp. z oo, Poloni, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PPE kategoria III; Referenca teknike në përdorim: EN 140:1998. Madhësia S – referenca X6-S, madhësia M – referenca X6-M, madhësia L – referenca X6-L.

NDËRTIMI I MASKËS. GRAPH: 1. Fytyra: përmasat S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Thithja Valvulat. (ref. FFP615). 3. Nxjerrja Valvula (ref. HMS606). 4. Koka rripat i lidhur me trupin i rregullueshëm dhe i zbërthyer (ref. HS709).

SHËNIMET NË GJYSMËMASKËN. PHOTO: 1. madhësia shënimi (S,M,L). 2. shënimi në maskë valvula, marka CE dhe numri i trupit të njoftuar 0082. 3. shënimi në maskë valvul Numri standard evropian EN 140:1998. 4. shënimi i produktit emri OXYLINE X6.

UDHËZIME PËR PËRDORIM: Gjysmë fytyrë gazit maskë bërë nga termoplastika Seria e gomës TPR Oxyline X6 për përdorim me dy ajri pastruese komponentët. Gjysmë maskë e ripërdorshme Oxyline X6 ka dy bajonetë lidhjet. Ofron mbrojtje të frymëmarrjes, mbrojtje kundër një të gjerë varg i gazrave, avujve dhe pluhurit. E saj të pajisura ergonomike formë siguron optimale vizion dhe është i pajtueshëm me syrin mbrojtjes pajisje. Eshte karakterizohet nga të mëdha rezistencë dhe qëndrueshmëri. Në mënyrë të barabartë të shpërndara pesha në fytyrën e përdoruesit siguron rehati dhe e ngushtë fit, në sajë të së cilës gjysmë- maskë në mënyrë të përkryer ruan e saj pozicion gjatë të ndryshme aktivitetet. Gjysma e maskave Oxyline X6 janë në dispozicion në tre përmasat: E vogla (X6-S), e mesme (X6-M) dhe e madhe (X6-L). Për të përdorur maskën siç duhet, ju lutem lexoni këtë manual me kujdes përpara përdorni dhe mbani atë për më vonë konsultim.

PARALAJMËRIME: 1. Kjo gjysmë maskë nuk furnizon oksigjen (O_2) dhe duhet të përdoret në një ventilim mjedisi i punës në të cilin ndodhet oksigjeni përmbajtjen është e barabartë me ose më i madh se 19.5% në vëllim. **2.** Në secilin rasti, i duhuri lloji i filtrit duhet të zgjidhen në varësi të përqendrimit dhe llojit. E ndotësve. Mos e përdorni respiratorin në mjedise ku përqendrimi vlera e ndotësve. Është i panjohur duke krijuar rrezik i menjëhershëm për jetën ose shëndeti. **3.** Kur duke përdorur gjysmë maskën, ju duhet gjithmonë veshin dy filtrim copa. **4.** Në asnjë rrethanë duhet të përdoret për mbrojtje kundër karbonit monoksid. **5.** Maska nuk duhet modifikuar ose të përdorura kur i dëmtuar. **6.** Kjo respiratori i filtrit nuk mund të përdoret në kontejnerë, puse, kanalizime ose i mbyllur hapësirat pa ventilim. **7.** Gjysma maskë nuk duhet të përdoret nga personat me mjekër ose tjera i fytyrës flokët se mund parandaloni mbylljen e maskës së fytyrës. **8.** Largohu nga vendi i punës nëse respiratori është i dëmtuar, duke marrë frymë është e vështirë dhe/ ose marramendje ose nauze. **9.** Mos përdorni në një mjedis shpërthyes. **10.** Përdorni vetëm në lidhje me miratimin CE filtra në përputhje me EN 143:2000 + A1:2006 dhe / ose me fishek filtra në përputhje me standardin EN 14387:2004 + A1:2008. Rregulloret e aplikueshme të vendit duhet të ndiqen. Për të marrë udhëzimet EN529: Standardi 2005 (rekomandime për përzgjedhjen, përdorimin, kujdesin dhe mirëmbajtjen) është në dispozicion). **11.** Mos përdorni në një oksigjen pasuruar Atmosferë ose në një oksigjen pasuruar Atmosferë..

PARA PËRDORIMI: 1. Bëni i sigurt që ka respiratori i serisë Oxyline X6 të gjitha pjesë: parzmore dhe rripa, inhalim valvulat dhe shkarkimet, vulat etj. **2.** Bëni me siguri se gjysmë maska e serisë Oxyline X6 është në perfekt gjendje, nuk shfaq shenja papastërtie, çarje, dëmtime, goditje ; **3.** në ndonjë prej saj elementet. Nëse atë jo, ndaloni përdorimin atë. **4.** Bëni me siguri që të përzgjedhurit filtër, absorbues filtri ose absorbues është të përshtatshme për të synuar përdorni në tuaj punë. **5.** Bëni me siguri që të dy në dispozicion pastrimi i ajrit komponentët janë të të njëjtit lloj.

UDHËZIME TË MONTIMIT PËR KOMPONENTET TË PASTRIMIN E AJRIT PËR GJYSMËMASKËN E SERISË OXYLINE X6. Lidhni përshtatësin e filtrit plastik me filtrin mbajtës në maskë (Fig.1). Shtypni dhe kthejeni filtër deri në të djathtë (Fig.2). Përsëriteni procedurën për tjetrin filtër.

UDHËZIME PËR MONTIM: 1. Rregulloni pjesën plastike të shiritit të kokës (djepi) kështu se atë përshtatet të qetë përreth juaja kokë. 2. Vendosni djepin plastik gjatë juaja kokë kështu që se shigjeta është pranë vizatimit të fytyrës (në djep) ishte me fytyrë lart. 3. Mbani skajet e poshtme elastike shiritat me njërën dorë dhe me tjetrën dorë rrëshqisni maskën gjatë fytyrën tuaj, duke mbuluar atë goja dhe hunda (Fig.3). 4. Kapni skajet e rripave, vendosini në pjesën e pasme të saj qafën dhe lidhni ato së bashku. (Fig.4) Rregulloni tensionin e rripit, duke tërhequr skajet e rripave deri në një siguri dhe rehati përshtatet është arritur. Tensioni i rripit mund të zvogëlohet duke e shtyrë shtrëngimin nga pjesa e pasme.

KONTROLLI I NGURTËSISË DHE TË PËRSHTATJES SË GJYSMËMASKËS OXYLINE X6

Pozitive Presioni Liftim i fytyrës Kontrolloni: Përdorimi i filtrave, absorbuesve dhe filtrit absorbues për gjysmë maskën. Mbuloni nxjerrjen valvul me tuajin dorë, nxjerr butësisht për të ndërtuar lart pozitive presion, dhe të bëjë me siguri se nuk ka ajër rrjedhjet ishin zbuluar. (Fig.5) Nëse atje nuk është një rrjedhje e duhur përshtatet ka qenë arritur.

Negativ Presioni Liftim i fytyrës Kontrolloni: • Kur duke përdorur me filtra X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD mbuloni vrimat e amortizatorëve me duart dhe thithni (Fig.6). Nëse atje nuk ka ajër rrjedhje a e duhur përshtatet ka qenë arritur. • Kur duke përdorur filtrin X793 P3 R, X793C P3 R amortizues, kapni filtrin mbulojeni me tuajën gishtat për të mbajtur atë vulë, thith (Fig.7). Nëse atje nuk ka ajer rrjedhje a e duhur përshtatet ka qenë arritur. • Kur duke përdorur filtrat X2000, vendosni tuajin gishtat e mëdhenj në mes pozicioni i filtrave dhe thithja (Fig.8). Nëse atje nuk ka ajër rrjedhje a e duhur përshtatet ka qenë arritur. • Nëse ju zbuloni një ajër rrjedhje në disa nga testet, respirator nuk ka qenë siç duhet të vendosura në fytyrë. Nëse kjo është rasti, ju duhet të ri - rregullojë elastikun rripat dhe përsëriteni testin e ngushtësisë. • Nëse ju janë në pamundësi për të marrë vulën e duhur të fytyrës, mos u futni i kontaminuar zonë. • Kur keni dyshime, konsultohuni me një siguri inspektor. • Për të hequr maskën, lironi llastikun rripat, zgjidh pjesën e poshtme rripat dhe merrni është jashtë e juaja kokë.

RUAJTJA: Gjysmë maskat e serisë Oxyline X6 duhet të ruhen pa pastrimi i ajrit komponentët, në mënyrë hermetike vulosur çantë, në dhomë temperatura në një vend të thatë, larg ndotjes. Mos e ekspozoni maskën në nxehtësi mbi 50° C dhe mos e ekspozoni direkt rrezet e diellit.

PASTRIMI DHE DEZINFEKTIMI: • Shkëputni filtrat / absorbuesit / filtrin absorbues përpara pastrimi i gjysmëmaskës • Pastrojeni gjysmë maskën me një leckë të lagur dhe zhytni atë në një zgjidhje të ngrohtë ujë në një temperaturë jo më të madhe se 50 °C, duke përdorur një detergjent neutral nëse e nevojshme. • Shpëlajeni me të ngrohtë uji dhe ajri thahen në një mjedis pa ndotje. • MOS PASTRONI ME TRETËS, DETERGJENT TË LARTË APO PRODUKTE ME BAZË VAJ.

MIRËMBAJTJA: Për ta mbajtur respiratorin në mënyrën më të mirë kusht, kryeni sa vijon hapat pas secili përdorni: • Pastroni dhe ruani plotësisht vend të thatë në një hermetik çantë pa filtra. • Kontrollo thithja dhe nxjerrja valvulave dhe të mbajë ato e pastër, pa asnjë shtrembërim. • Bëni me siguri që elasticiteti i rripave nuk ulet. • Kontrolloni gjendjen dhe pozicionin e vulave në filtër mbajtësja dhe pjesa e përparme. • Bëni me siguri se gjysmë- maskë është në perfekt gjendje, pa gjurmë pisllëku, lot ose çarje në ndonjë prej saj pjesë. • Nëse ndonjë prej saj komponentët tregojnë ndonjë deformim, gjysmë maskë duhet të zëvendësohet dhe/ ose hedhin larg.

Informacion mbi datën e prodhimit mund të gjendet në gjysmë maskë pjesë. Tavolina më poshtë tregon e cila pjesët keni një datë pullë.

rezervë pjesët	Numri i pjesës	Tregimi i datës së prodhimit	E zëvendësueshme nga përdoruesi i autorizuar
Fytyrë (për madhësinë S)	TPR601	po	Nr
Fytyrë (për madhësinë M)	TPR602	po	Nr
Fytyrë (për madhësinë L)	TPR603	po	Nr
Mbulesa e valvulave / York	TPR604	po	Nr
Asambleja e parzmores së kokës	HMS709	Nr	po
kokë Priza e parzmores	HMS710	Nr	po
Rrip	HMS711	Nr	po
Majtas shtrëngoj	HMS712	Nr	po
Prapa e djathtë	HMS713	Nr	po
Nxjerrja Valvula	HMS606	Nr	po
Inhalimi Valvula	FFP615	Nr	po

UDHËZIMET E ZËVENDËSIMIT.

Parzmore dhe valvul Oxyline X6 mbulesë montimi: 1. Hiq kokë Montim parzmore (ref. HMS709) & Valvul Mbuloni (ref. TPR604) duke vendosur gishtin e madh poshtë valvul mbulesa dhe gishtat në krye. Tërhiqeni valvulën mbulesë fund larg fytyrës me gishtin e madh dhe më pas deri në lëshimin e valvulës mbuloj. 2. Zëvendësoni kokë Montim parzmore (ref. HMS709) & Valvul Mbulojeni (ref. TPR604) duke e vendosur kunjin në pjesën e fytyrës në nivel në krye të valvulës mbuloj. Shtypni pjesën e poshtme të valvulës mbulesë në fytyrë. Kur siç duhet i fejuar, një të dëgjueshme këputje duhet dëgjuar.

Nxjerrja Valvula Zëvendësimi: 1. Hiq Koka Oxyline X6 Montim parzmore (ref. HMS709) & Valvul Mbulojeni (ref. TPR604) duke e tërhequr larg fytyrës. 2. Hiq Oksiline X6 Nxjerrja Valvula (ref. HMS606) nga sedilja e valvulës duke kapur valvulën dhe duke tërhequr secili valvul dalin nga sedilja e valvulës. 3. Inspektoni sedilja e valvulës, duke bërë të caktuara atë është pastër dhe në gjendje të mirë kusht. 4. Zëvendësoni Oksiline X6 Nxjerrja Valvula (ref. HMS606) duke futur rrjedhin në të dy vrima deri sa ata janë të dukshme nga brenda pjesës së fytyrës dhe më pas duke tërhequr kërcellet përmes deri sa ata janë ulur dhe siguruar. 5. Zëvendësoni Koka Oxyline X6 Montim parzmore (ref. HMS709) & Valvul Mbulojeni (ref.TPR604) duke e vendosur kunjin në pjesën e fytyrës në nivel në krye të valvulës mbuloj.. Shtypni pjesën e poshtme të valvulës mbulesë në fytyrë. Kur siç duhet i fejuar, një të dëgjueshme këputje duhet dëgjuar. Shënim: Kryeni një negativ presioni vulë kontrolloni për të siguruar nxjerrje valvul është funksionimin siç duhet. (Lexoni si të bëni në IFU).

Inhalimi Valvula Zëvendësimi: Inhalimi valvulave janë të vendosura në pjesën e brendshme të pjesës së fytyrës inhalimi portet. Këto valvulave duhet të inspektohen përpara çdo përdorim të respiratorit dhe gjatë pastrim. Zëvendësoni kurdoherë valvulave bëhet të dëmtuara ose i humbur. 1. Hiq ekzistuese valvula (et) (ref. FFP615) me kapje valvula dhe tërheqja valvula jashtë shtyllës qendrore. 2. Zëvendësoni valvula (t) duke shtypur vrimën e valvulës mbi shtyllën qendrore në sediljen e valvulës. Ji i sigurt valvula (t) është plotësisht të angazhuar përmes shtylla(et) e valvulave dhe vendoset banesë.

KOHA E PËRDORIMIT: Gjysmë maskat e serisë Oxyline X6 janë e punuar nga materiale të cilësisë së lartë. Megjithatë, pjesët të tilla si valvola, mbajtëse, rripa ose tjera pjesët

se kërkojnë inspektimi duhet të zëvendësohen sapo të shfaqin ndonjë ndryshim ose shtrembërim. Jetëgjatësia e gjysmëmaskës së serisë Oxyline X6: 5 vjet nga prodhimi datë shënuar në gjysmë maskë.

KUFIZIMET E PËRDORIMIT. Përdorimi i kësaj maskë duhet në përputhje me të zbatueshme ligjet, rregulloret dhe standardet në lidhje me mbrojtjen respiratore të vendit autoritetet.

SHËNIME DHE SIMBOLE. PIKT: 1. Shih informacion dhënë nga prodhuesi. 2. Gama e temperaturës së ruajtjes. 3. Lagështia relative maksimale e ruajtjes. 4. Data e skadencës vit/muaj. 5. datën stampa = të dhënat e prodhimit viti dhe muaji.

Organi i Njoftuar përgjegjës për llojin e BE-së ekzaminim dhe për prodhim sipas Modulit C2 të Rregullores (BE) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Francë. **Për Deklaratën e Konformitetit të BE-së kundër Rregullores PPE (BE) 2016/425 referojuni www.oxyline.eu**

(SR) Полумаска Окилине Кс6 серија ОкиПро

са бајонетом прикладан, за вишекратну употребу направљен од термопласта гуме ТПР

Произвођач: ОКСИЛИНЕ Сп. з оо, Пољска, 95-200 Пабианице, ул. Пиłсудскиего 23, окилине@окилине.еу

ЛЗО категорија ИИИ; Техничка референца у употреби: ЕН 140:1998. Величина С – референца Кс6-С, величина М – референца Кс6-М, величина Л – референца Кс6-Л.

КОНСТРУКЦИЈА МАСКЕ. КСКСКСКСКС: 1. Заптивка за лице: величине С (реф. ТПР601), М (реф. ТПР602), Л (реф. ПР603). 2. Удисање Вентили. (реф. ФФП615). 3. Издисање Вентил (реф. ХМС606). 4. Глава траке спојен на тело подесив и откопчан (реф. ХС709).

ОЗНАКЕ НА ПОЛУМАСКИ. РНОТО: 1. величина обележавање (С,М,Л). 2. ознака на маски вентил, ЦЕ ознака и број нотификованог тела 0082. 3. ознака на маски вентил Европски стандард број ЕН 140:1998. 4. означавање производа назив ОКСИЛИНЕ Кс6.

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ: Полу лице гасни маска направљен од термопласта гумени ТПР Окилине Кс6 серија за употребу са двоје ваздух прочишћавајући компоненте. Окилине Кс6 полумаска за вишекратну употребу има два бајонет везе. Пружа респираторну заштиту, штити против широког распон гасова, пара и прашине. Његово опремљен ергономски облик осигурава оптимално визија и јесте компатибилан са оком заштите опрема. То је карактерише велика отпорност и издржљивост. Равномерно дистрибуиран тежина на лицу корисника осигурава удобност и чврсто фит, захваљујући чему је полумаска савршено задржава његово положај у току разне активности. Полумаске Окилине Кс6 су доступан у три величине: мала (Кс6-С), средња (Кс6-М) и велика (Кс6-Л). Да користите маску како треба, молим читати пажљиво овај приручник пре него што користите и чувајте то за касније консултације.

УПОЗОРЕЊА: 1. Ова полумаска не снабдева кисеоника (O_2) и мора се користити у вентилираној радна средина у којој је кисеоник садржаја је једнак или већи од 19,5% запремине. **2.** У сваком случај, одговарајући тип филтера треба изабрати у зависности од концентрације и врсте. Од загађивача. Не користите респиратор у околини где је концентрација вредност загађивача. Ис непознат стварајући непосредну опасност по живот или здравље. **3.** Када користећи полумаску, ти мора увек носити два филтрирање комада. **4.** Ни под којим условима требало би да се користи за заштиту против угљеник моноксид. **5.** Маска не сме се мењати или коришћени када оштећена. **6.** Ово филтер респиратор се не може користити у контејнерима, бунарима, канализацији или у затвореном простори без вентилација. **7.** Полумаска не смеју да га користе особе са брадом или друго лица коса то може спречити заптивање маске за лице. **8.** Напустите радно место ако је респиратор оштећено, дисање је тешко и/ или вртоглавица или мучнина. **9.** Не користите у експлозивно окружење. **10.** Користите само у комбинацији са ЦЕ одобреним филтери у складу са ЕН 143:2000 + А1:2006 и/ или са кертрицом филтери у складу са стандардом ЕН 14387:2004 + А1:2008. Важећи прописи земље морају се пратити. Да би се добило смернице ЕН529: стандард 2005 (препоруке за избор, употребу, негу и одржавање) је доступан). **11.** Не користите у кисеоник обогаћен атмосфера или у ан кисеоник обогаћен атмосфера..

ПРЕ УПОТРЕБЕ: 1. Направите сигуран да респиратор серије Окилине Кс6 има све делови: упртачи и каишеви, инхалација вентили и издувни гасови, заптивке итд. **2.** Направити сигурно да је полумаска серије Окилине Кс6 је у савршеном стању, не показује трагове прљавштине, пукотине, оштећења, ударце ; **3.** на било којој својој елементи. Ако то не, престаните да користите то. **4.** Направити сигурно да изабрани филтер, филтер апсорбер или апсорбер је погодан за своје намењен користите у свом рад. **5.** Направити сигурно да је двоје доступан пречишћавање ваздуха компоненте су истог типа.

УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ КОМПОНЕНТА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВАЗДУХА ЗА ПОЛУМАСКУ ОКСИЛИНЕ Кс6 СЕРИЈЕ. Поравнајте пластични адаптер филтера са филтером држач на маски (Fig.1). Притисните и окрените филтер скроз удесно (Fig.2). Поновите поступак за другу филтер.

УПУТСТВО ЗА МОНТАЖУ: 1. Подесите пластични део траке за главу (колевка) тако то то одговара удобно око твој глава. 2. Поставите пластичну постоље преко твој глава тако да је стрела је поред лица цртеж (на колевци) је био окренут нагоре. 3. Држите крајеве доњег еластичан траке једном и другом руком руку гурните маску преко твоје лице, покривање то уста и нос (Fig.3). 4. Ухватите крајеве каишева, ставите их на полеђину врат и повежите њих заједно. (Fig.4) Подесите затегнутост каиша, повлачећи крајеве каишева до безбедног и удобног фит је постићи. Затегнутост траке може се смањити гурањем копче са леђа.

ПРОВЕРА ЗАШТИТНОСТИ И УПОТРЕБЕ ПОЛУМАСКЕ ОКСИЛИНЕ Кс6

Позитивно Притисак Фацелифт Проверите: Коришћење филтера, апсорбера и филтера апсорбери за полумаску. Покријте издах вентил са својим рука, издахни нежно градити горе позитивним притисак, и направити сигурно да нема ваздуха цурења су откривен. (Fig.5) Ако тамо да није цурење исправно фит има био постићи.

Негативно Притисак Фацелифт Проверите: • Када коришћење са филтерима Х701 А1, Х702 А1Е1, Х703 АБЕК1, Х70923 А1Е1Р3 R D, Х70926 АБЕК1Р3 R D, Кс70523 А2П3 РД покријте рупе апсорбера својим руке и удахните (Fig.6). Ако тамо нема ваздуха цурење а прописно фит има био постићи. • Када користећи Кс793 П3 Р, Кс793Ц П3 Р филтер апсорбера, стисните филтер покрити са својим прсте за држање то печат, удахните (Fig.7). Ако тамо нема ваздуха цурење а прописно фит има био постићи. • Када користећи Кс2000 филтере, поставите своје палчеви у средини положај филтера и удахните (Fig.8). Ако тамо нема ваздуха цурење а прописно фит има био постићи. • Ако ти открити ваздух цурење у неким од тестова, респиратор није био прописно постављен на лицу. Ако ово то је случај, ти треба поново подесити еластику траке и поновите тест затегнутости. • Ако ти су не можете да добијете одговарајућу заптивку лица, не улазите контаминирано област. • Када сте у недоумици, обратите се сигурносном лицу инспектор. • Да бисте уклонили маску, олабавите еластику траке, откопчајте доњи траке и узми то офф иоур глава.

СКЛАДИШТЕЊЕ: Полумаске серије Окилине Кс6 треба чувати без пречишћавање ваздуха компоненте, у херметички запечаћена торба, ат соба температура на сувом месту, даље од контаминације. Не излажите маску топлоти изнад 50°Ц и не излажите га директном утицају сунчева светлост.

ЧИШЋЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА: • Одвојите филтере / апсорбере / филтер апсорбери пре него што чишћење полумаске • Очистите полумаску мокром крпом и уроните то у раствору топлог вода на температури не већој од 50 °Ц, коришћењем неутралног детерџента ако неопходно. • Исперите топлим воде и ваздуха осушити у окружењу без контаминације. • НЕМОЈТЕ ЧИСТИТИ РАСТВАЧИМА, ДЕТЕРЏЕНТИМА СА ВИСОКИМ ВИСОМ ИЛИ ПРОИЗВОДИМА НА БАЗИ УЉА.

ОДРЖАВАЊЕ: Да би респиратор био у најбољем стању услов, извршите следеће степенице после сваки употреба: • Очистите и складиштите у потпуности суво место у ан херметички кеса без филтери. • Проверавати удаха и издисаја вентили и чувају њих чист, без икаквих дисторзија. • Направити сигурно да је еластичност трака не смањује. • Проверите стање и положај заптивки на филтеру држач и предњи део. • Направити сигурно да је полумаска је у савршеном стању, без трагова прљавштине, суза или пукотине у било којој својој делови. • Ако било који од његових компоненте показују било које деформација, полумаска треба заменити и / или бацити далеко.

Подаци о датуму производње може се наћи на полумаски делови. Сто испод показује која делови имати састанак печат.

Резервни делови	Произвођачки број	Ознака датума производње	Може да замени овлашћени корисник
Заптивка за лице (за величину С)	ТПР601	да	Не
Заптивка за лице (за величину М)	ТПР602	да	Не
Заптивка за лице (за величину Л)	ТПР603	да	Не
Поклопац вентила / Иорк	ТПР604	да	Не
Склоп појаса за главу	ХМС709	Не	да
Глава Харнесс Плуг	ХМС710	Не	да
Каиш	ХМС711	Не	да
Лево Копча	ХМС712	Не	да
Десна копча	ХМС713	Не	да
Издисање Вентил	ХМС606	Не	да
Удисање Вентил	ФФП615	Не	да

УПУТСТВО ЗА ЗАМЕНУ.

Окилине Кс6 упртач и вентил поклопац монтажа: 1. Уклони Глава Склоп појаса (реф. ХМС709) и вентил Поклопац (реф. ТПР604) постављањем палац испод вентил поклопац и прсти на врху. Повуците вентил поклопац дно даље од маске палцем, а затим до отпуштања вентила поклопац. 2. Замените Глава Склоп појаса (реф. ХМС709) и вентил Покријте (реф. ТПР604) постављањем клина на маску за лице у зарез на врху вентила поклопац. Притисните дно вентила поклопац у маску за лице. Када прописно верен, ан звучни снап треба чути.

Издисање Вентил Замена: 1. Уклони Окилине Кс6 глава Склоп појаса (реф. ХМС709) и вентил Поклопац (реф. ТПР604) повлачењем далеко од печата за лице. 2. Уклоните Окилине Кс6 Издисање Вентил (реф. ХМС606) из седишта вентила хватањем вентила и повлачењем сваки вентил излази из седишта вентила. 3. Прегледајте седиште вентила, израда известан то је чисто и добро стање. 4. Замените Окилине Кс6 Издисање Вентил (реф. ХМС606) уметањем стабљике у двоје рупе све док они су видљиво из унутрашњости маске за лице, а затим вуче стабљике кроз све док они су седећи и обезбеђени. 5. Замените Окилине Кс6 глава Склоп појаса (реф. ХМС709) и вентил Покријте (реф.ТПР604) постављањем клина на маску за лице у зарез на врху вентила поклопац.. Притисните дно вентила поклопац у маску за лице. Када прописно верен, ан звучни снап треба чути. Напомена: Проведите негатив притисак печат проверите да бисте се уверили издисање вентил је функционисање прописно. (Прочитајте како то учинити у ИФУ).

Удисање Вентил Замена: Инхалација вентили су налази се на унутрашњој страни лица удисање луке. Ове вентили треба прегледати пре него што сваке употребе респиратора и током чишћење. Заменити било кад вентили постати оштећени или изгубљен. 1. Уклоните постојећи вентил (с) (реф. ФФП615) хватањем вентил и повлачење вентил са централног стуба. 2. Замените вентил (с) притиском на отвор вентила преко средишњег стуба на седишту вентила. Будите сигурни вентил (с) је потпуно ангажовани кроз стуб(и) вентила и полагања раван.

ВРЕМЕ **УПОТРЕБЕ:** Полумаске серије Окилине Кс6 су направљен од висококвалитетних материјала. Међутим, делови као што су вентили, нараменице, каишеви или друго делови

то захтевају инспекција морају бити замењени чим се појаве измена или дисторзија. Рок трајања полумаске серије Окилине Кс6: 5 година од производње датум означено на полумаски.

ОГРАНИЧЕЊА УПОТРЕБЕ. Употреба овога маска мора у складу са примењивим законе, прописе и стандарде у вези са респираторном заштитом земље власти

ОЗНАКЕ И СИМБОЛИ. PIKT: 1. Види информације обезбеђује произвођач. 2. Распон температуре складиштења. 3. Максимална релативна влажност складиштења. 4. Датум истека година/месец. 5. датум печат = подаци о производњи година и месец.

Нотификовано тело одговорно за тип ЕУ испитивање и за производњу према Модулу Ц2 Уредбе (ЕУ) 2016/425: Апаве Експлоатација Француска САС (н°0082) - 6 Руе ду Генерал Аудран - 92412 ЦОУРБЕВОИЕ цедек – Француска. **За Декларацију о усаглашености ЕУ против ЛЗО Уредбе (ЕУ) 2016/425 погледајте ввв.окилине.еу**

(SV) Halvmask Oxyline X6 -serien OxyPro

med bajonett passande, återanvändbar tillverkad av termoplast gummi TPR

Tillverkning: OXYLINE Sp. z oo, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

PPE kategori III; Teknisk referens som används: EN 140:1998. Storlek S – referens X6-S, storlek M – referens X6-M, storlek L – referens X6-L.

KONSTRUKTION AV MASKEN. GRAPH: 1. Ansiktstätning: storlekar S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Inandning Ventiler. (ref. FFP615). 3. Utandning Ventil (ref. HMS606). 4. Huvud remmar ansluten till kroppen justerbar och upplåst (ref. HS709).

MARKERINGAR PÅ HALVMASKEN. PHOTO: 1. storlek märkning (S,M,L). 2. markering på masken ventil, CE- märkning och anmält organ nummer 0082. 3. märkning på masken ventil Europeisk standard nummer EN 140:1998. 4. märkning av produkten namnet OXYLINE X6.

BRUKSANVISNING: Halv ansiktsmask gas mask tillverkad av termoplast gummi TPR Oxyline X6 -serien för användning med två luft renande komponenter. Oxyline X6 återanvändbar halvmask har två bajonett anslutningar. Ger andningsskydd, skyddar mot en bred utbud av gaser, ångor och damm. Dess inpassad ergonomisk form ser till optimal vision och är kompatibel med ögat skydd Utrustning. Det är kännetecknas av stora motstånd och hållbarhet. Jämnt distribuerad vikt på användarens ansikte säkerställer komfort och tätt passform, tack vare vilken halvmasken perfekt behåller dess placera under olika aktiviteter. Oxyline X6 halvmasker är finns i tre storlekar: Small (X6-S), Medium (X6-M) och Large (X6-L). Att använda masken ordentligt, snälla läsa denna manual noggrant innan använda och behålla det till senare samråd.

VARNINGAR: 1. Denna halvmask levererar inte syre (O_2) och måste användas i en ventilerad arbetsmiljö där syret innehåll är lika med eller större än 19,5 volymprocent. **2.** I varje fall, det lämpliga typ av filter bör väljas beroende på koncentration och typ. Av föroreningar. Använd inte andningsskyddet i miljöer där koncentrationen värdet av föroreningar. Är okänd skapande en omedelbar fara för liv eller hälsa. **3.** När med hjälp av halvmasken, du måste alltid ha på sig två filtrering bitar. **4.** Under inga omständigheter skall den ska användas som skydd mot kol monoxid. **5.** Masken får inte ändras eller Begagnade när skadad. **6.** Detta filterrespirator kan inte användas i behållare, brunnar, avlopp eller i instängd mellanrum utan ventilation. **7.** Halvmasken får inte användas av personer med skägg eller Övrig ansiktsbehandling hår den där Maj förhindra att ansiktsmasken tätar. **8.** Lämna arbetsplatsen om respiratorn är skadad, andas är svårt och/ eller yrsel eller illamående. **9.** Använd inte i en explosiv miljö. **10.** Använda sig av endast i kombination med CE -godkända filter i enlighet med EN 143:2000 + A1:2006 och/ eller med patron filter i enlighet med EN 14387:2004 + A1:2008 standard. Tillämpliga landsbestämmelser måste följas. För att få riktlinjer EN529: 2005 standard (rekommendationer för val, användning, skötsel och underhåll) är tillgängliga). **11.** Använd inte i en syre berikad atmosfär eller i en syre berikad atmosfär.

INNAN ANVÄNDNING: 1. Gör säker på att Oxyline X6 - seriens andningsskydd har Allt delar: sele och remmar, inandning ventiler och avgaser, tätningar etc. **2.** Göra Säker att Oxyline X6 - seriens halvmask är i perfekt skick, visar inga tecken på smuts, sprickor, skador, stötar ; **3.** på någon av dess element. Om Det inte, sluta använda Det. **4.** Göra Säker att den valda filter, filterabsorbator eller absorbator är lämplig för dess avsedd använda i din arbeta. **5.** Göra Säker att de två tillgängliga luftrenande komponenter är av samma typ.

MONTERINGSINSTRUKTIONER FÖR LUFTRENANDE KOMPONENTER FÖR HALVMASK I OXYLINE X6-SERIEN. Rikta in plastfilteradaptern med filtret hållare på masken (Fig.1). Tryck och vrid filtrera hela vägen till höger (Fig.2). Upprepa proceduren för den andra filter.

MONTERINGSINSTRUKTIONER: 1. Justera plastdelen av pannbandet (vaggan) så den där Det passar bekvämt runt din huvudet. 2. Placera plastvaggan över din huvud så att pilen är bredvid ansiktsritningen (på vaggan) var vänd uppåt. 3. Håll i ändarna på den nedre elastisk band med ena handen och med den andra hand skjut masken över ditt ansikte, täcker Det mun och näsa (Fig.3). 4. Ta tag i ändarna av remmarna, placera dem på baksidan av din hals och anslut dem tillsammans. (Fig.4) Justera remspänningen genom att dra i ändarna av remmarna tills en säker och bekväm passa är uppnått. Remspänning kan minskas genom att trycka ut spännet ur ryggen.

KONTROLLERA TÄTHETEN OCH PASSFORMEN PÅ OXYLINE X6 HALFMASK

Positiv Tryck Ansiktslyftning Kontrollera: Använda filter, absorbenter och filter absorbatorer för halvmasken. Täck utandningen ventil med din hand, andas ut försiktigt att bygga upp positiv tryck och gör Säker att ingen luft läckor var upptäckt. (Fig.5) Om där är inget läckage en riktig passa har varit uppnått.

Negativ Tryck Ansiktslyftning Kontrollera: • När använda med filter X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD täcka hålen på absorbenterna med din händer och andas in (Fig.6). Om där är ingen luft läckage en ordentlig passa har varit uppnått. • När med filtret X793 P3 R, X793C P3 R absorbenter, kläm ihop filtret täcka med din fingrar att hålla i Det försegla, andas in (Fig.7). Om där är ingen luft läckage en ordentlig passa har varit uppnått. • När använd X2000- filtren, placera din tummen i mitten placering av filtren och andas in (Fig.8). Om där är ingen luft läckage en ordentlig passa har varit uppnått. • Om du upptäcka en luft läcka i några av testerna har respiratorn inte varit ordentligt monteras i ansiktet. Om detta är fallet, du bör justera om resåren remmar och upprepa täthetstestet. • Om du är inte kan få rätt ansiktsförsegling, gå inte in förorenad område. • Vid tveksamhet, kontakta en säkerhetstjänst inspektör. • För att ta bort masken, lossa resåren remmar, lossa den nedre remmar och ta det av din huvudet.

FÖRVARING: Halvmaskerna i Oxyline X6 - serien bör förvaras utan luftrenande komponenter, i ett hermetiskt sluten väska, kl rum temperatur på en torr plats, borta från kontaminering. Utsätt inte masken för värme över 50°C och utsätt den inte för direkt solljus.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION: • Lossa filtren / absorbenterna / filtret absorbatorer innan rengöring av halvmasken • Rengör halvmasken med en våt trasa och sänk ned den det i en lösning av varm vatten vid en temperatur som inte överstiger 50 °C, med ett neutralt rengöringsmedel om nödvändigt. • Skölj med varmt vatten och luft torka i en föroreningsfri miljö. • RENGÖRA INTE MED LÖSNINGSMEDDEL, HÖGA RENGÖRINGSMEDEL ELLER OLJEBASERADE PRODUKTER.

UNDERHÅLL: För att hålla andningsskyddet på bästa sätt skick, utför följande steg efter varje användning: • Rengör och förvara helt torr plats i en lufttät väska utan filter. • Kolla upp inandning och utandning ventiler och hålla dem ren, fri från alla förvrängning. • Göra Säker att remmarnas elasticitet minskar inte. • Kontrollera tillståndet och placeringen av tätningarna på filtret hållaren och den främre delen. • Göra Säker att halvmasken är perfekt skick, utan spår av smuts, revor eller sprickor i någon av dess delar. • Om någon av dess komponenter visar någon deformation, halvmasken bör bytas ut och/ eller kasta bort.

Information om tillverkningsdatum finns på halvmasken delar. Bordet Nedan visar som delar ha en dejt stämpel.

Reserv delar	Artikel-nummer	Uppgift om produktionsdatum	Kan bytas ut av auktoriserad användare
Ansiktstätning (för storlek S)	TPR601	Ja	Nej
Ansiktstätning (för storlek M)	TPR602	Ja	Nej
Ansiktstätning (för storlek L)	TPR603	Ja	Nej
Ventilkåpa / York	TPR604	Ja	Nej
Huvudsele	HMS709	Nej	Ja
Huvud Nätkontakt	HMS710	Nej	Ja
Rem	HMS711	Nej	Ja
Vänster Spänne	HMS712	Nej	Ja
Höger spänne	HMS713	Nej	Ja
Utandning Ventil	HMS606	Nej	Ja
Inandning Ventil	FFP615	Nej	Ja

BYTEINSTRUKTIONER.

Oxyline X6 sele och ventil omslag montering: 1. Avlägsna Huvud Harness Montage (ref. HMS709) & ventil Täck (ref. TPR604) genom att placera tumme under ventil lock och fingrar på toppen. Dra i ventilen omslag botten bort från ansiktsmasken med tummen och sedan upp för att släppa ventilen omslag. 2. Byt ut Huvud Harness Montage (ref. HMS709) & ventil Täck (ref. TPR604) genom att placera pinnen på ansiktsmasken in i skåran på toppen av ventilen omslag. Tryck på botten av ventilen omslag in i ansiktsmasken. När ordentligt förlovad, en hörbar knäppa bör höras.

Utandning Ventil Byte: 1. Avlägsna Oxyline X6- huvud Harness Montage (ref. HMS709) & ventil Täck (ref. TPR604) genom att dra borta från ansiktsförseglingen. 2. Ta bort Oxyline X6 utandning Ventil (ref. HMS606) från ventilsätet genom att ta tag i ventilen och dra varje ventil stamma ut från ventilsätet. 3. Inspektera ventilsäte, tillverkning vissa Det är ren och i bra skick. 4. Byt ut Oxyline X6 utandning Ventil (ref. HMS606) genom att sätta in stjälkar in i de två hål fram tills de är synlig från insidan av ansiktsmasken och sedan dra i stjälkarna genom fram tills de är sittande och säkrad. 5. Byt ut Oxyline X6- huvud Harness Montage (ref. HMS709) & ventil Täck (ref.TPR604) genom att placera pinnen på ansiktsmasken in i skåran på toppen av ventilen omslag.. Tryck på botten av ventilen omslag in i ansiktsmasken. När ordentligt förlovad, en hörbar knäppa bör höras. Obs: Gör en negativ tryck täta kontrollera för att säkerställa utandning ventil är fungerar ordentligt. (Läs hur du gör i IFU).

Inandning Ventil Ersättning: Inandning ventiler är placerad på insidan av ansiktsmasken inandning hamnar. Dessa ventiler bör inspekteras innan varje respiratoranvändning och under städning. Byta ut närhelst ventiler bli skadad eller förlorat. 1. Ta bort existerande ventil (er) (ref. FFP615) genom att greppa ventil och dra ventil från mittstolpen. 2. Byt ut ventil (er) genom att trycka på hålet på ventilen över mittstolpen på ventilsätet. Vara säker ventil (er) är fullt engagerad genom ventilpost (ar) och lägger platt.

ANVÄNDNINGSTID: Halvmaskerna i Oxyline X6 - serien är tillverkad av högkvalitativa material. Dock delar såsom ventiler, hängslen, remmar eller Övrig delar den där behöva inspektion måste bytas ut så snart de visar något ändring eller förvrängning. Hållbarhet för halvmasken i Oxyline X6 - serien: 5 år från tillverkningen datum markerad på halvmasken.

ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR. Användningen av detta mask måste följa tillämpliga lagar, förordningar och standarder angående andningsskydd av landet myndigheterna.

MÄRKNINGAR OCH SYMBOLER. PIKT: 1. Se information tillhandahålls av tillverkaren. 2. Förvaringstemperaturintervall. 3. Maximal lagrings relativ fuktighet. 4. Sista utgångsdatum år/ månad. 5. datumet stämpel = produktionsdata år och månad.

Anmält organ som ansvarar för EU- typen undersökning och för produktion enligt modul C2 i förordning (EU) 2016/425: Apave Exploatering Frankrike SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Frankrike. **För EU- försäkran om överensstämmelse mot PPE -förordning (EU) 2016/425, se www.oxyline.eu**

(TR) Yarım maske Oxyline X6 serisi OksiPro

süngü ile uygun, tekrar kullanılabilir termoplastikten yapılmış kauçuk TPR

Üretim: OXYLINE Sp. z oo, Polonya, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

KKD kategori III; Kullanımdaki teknik referans: EN 140:1998. Boyut S – referans X6-S, boyut M – referans X6-M, boyut L – referans X6-L.

MASKE İNŞAATI. GRAPH: 1. Yüzey contası: boyutlar S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Solunum Vanalar. (ref. FFP615). 3. Nefes verme Valf (ref. HMS606). 4. Kafa kayışlar ayarlanabilir ve fermuarsız olarak gövdeye bağlanır (ref. HS709).

YARIM MASKE ÜZERİNDEKİ İŞARETLER. PHOTO: 1. boyut işaretleme (S,M,L). 2. maske üzerinde işaretleme valf, CE işareti ve onaylanmış kuruluş numarası 0082. 3. maske üzerindeki işaret kapak Avrupa standart numarası EN 140:1998. 4. Ürünün işaretlenmesi OXYLINE X6 adı.

KULLANIM TALİMATI: Yarım yüz parçası gaz maske termoplastikten yapılmış iki ile kullanım için kauçuk TPR Oxyline X6 serisi hava arındırıcı bileşenler. Oxyline X6 yeniden kullanılabilir yarım maske sahip olmak iki süngü bağlantılar. Solunum koruması sağlar, korur geniş bir alana karşı gaz, buhar ve toz aralığı. Onun donatılmış ergonomik şekil sağlar en uygun vizyon ve göz ile uyumlu koruma teçhizat. Bu büyük ile karakterize Direnç ve dayanıklılık. Eşit olarak dağıtılmış kullanıcının yüzündeki ağırlık, rahat ve sıkı yarım maske sayesinde uyum sağlar kusursuzca korur onun konum sırasında çeşitli aktiviteler. Oxyline X6 yarım maskeler öyle üçü mevcut boyutlar: Küçük (X6-S), Orta (X6-M) ve Büyük (X6-L). Maskeyi kullanmak için düzgünce lütfen Okumak Bu kılavuzu dikkatlice önce kullan ve sakla daha sonra için danışma.

UYARILAR: 1. Bu yarım maske tedarik etmiyor oksijen (O_2) ve havalandırılan bir ortamda kullanılmalıdır. oksijenin bulunduğu çalışma ortamı içerik dır-dir eşit veya daha büyük hacimce %19,5'ten fazla. **2.** Her birinde durumda, uygun filtre türü seçilmeli Konsantrasyona ve türe bağlı olarak. Kirleticilerden. Solunum cihazını ortamlarda kullanmayın. konsantrasyon nerede kirleticilerin değeri. Dır-dir Bilinmeyen yaratmak Yaşama yönelik acil bir tehlike veya sağlık. **3.** Ne zaman yarım maskeyi kullanarak mutlak Her zaman giymek iki filtreleme parçalar. **4.** Hiçbir koşulda meli koruma için kullanılacak aykırı karbon monoksit. **5.** Maske değiştirilmemelidir veya kullanılmış Ne zaman hasarlı. **6.** Bu filtreli solunum cihazı konteynerlerde, kuyularda, kanalizasyonlarda kullanılamaz veya kapalı boşluklar olmadan havalandırma. **7.** Yarım maske sakallı kişiler tarafından kullanılmamalıdır veya diğer yüz saç O mayıs Yüz maskesinin kapanmasını önleyin. **8.** İşyerini terk edin solunum cihazı ise hasarlı, nefes alıyor dır-dir zor ve/ veya baş dönmesi veya mide bulantısı. **9.** Kullanmayın. patlayıcı ortam. **10.** Kullanmak yalnızca CE onaylı ile birlikte EN 143:2000 + A1:2006'ya uygun ve / veya kartuşlu filtreler EN 14387:2004 + A1:2008 standardına uygun filtreler. Geçerli ülke düzenlemeleri takip edilmesi gerekiyor. Elde etmek amacı ile yönergeler EN529: 2005 standardı (seçim, kullanım, bakım ve bakım önerileri) mevcut). **11.** Kullanmayın. oksijen zenginleştirilmiş atmosfer veya bir oksijen zenginleştirilmiş atmosfer..

KULLANMADAN **ÖNCE: 1.** Oxyline X6 serisi solunum cihazının olduğundan emin olun. Tümü parçalar: koşum takımı ve kayışlar, soluma valfler ve egzoz, contalar vb. **2.** Yapmak Elbette Oxyline X6 serisi yarım maskenin mükemmel durumda durum, kir, çatlak, hasar, darbe belirtisi göstermiyor ; **3.** herhangi birinde elementler. Eğer BT yapmazsanız kullanmayı bırakın BT. **4.** Yapmak Elbette seçilen filtre, filtre emici veya emici onun için uygun amaçlanan senin içinde kullan iş. **5.** Yapmak Elbette bu ikisi mevcut hava temizleyici bileşenler aynı türdendir.

OXYLINE X6 SERİSİ YARIM MASKE İÇİN HAVA ARITMA BİLEŞENLERİNİN MONTAJ TALİMATLARI. Plastik filtre adaptörünü filtreyle hizalayın maske üzerindeki tutucu (Fig.1). Basın ve çevirin filtre tamamen sağa doğru (Fig.2). Diğeri için işlemi tekrarlayın filtre.

MONTAJ TALİMATLARI: 1. Kafa bandının (beşik) plastik kısmını, O BT uyuyor rahatça etrafında senin KAFA. 2. Plastik beşiği yerleştirin üzerinde senin KAFA Bu yüzden o ok dır-dir yüzün yanındaki çizim (beşikteki) yukarıya doğru bakıyordu. 3. Alt kısmın uçlarını tutun elastik bir eliyle ve diğeriyle bantlar el maskeyi kaydır üzerinde yüzünü kaplayan BT ağız ve burun (Fig.3). 4. Kayışların uçlarından tutun ve bunları sırt çantanızın arkasına yerleştirin. boyun ve bağlan onlara birlikte. (Fig.4) Kayışların uçlarını çekerek kayış gerginliğini ayarlayın. güvenli ve rahat bir hale gelene kadar yerleştirmek dır-dir elde edildi. Kayış gerginliği Tokayı arkadan iterek azaltabilirsiniz.

OXYLINE X6 YARIM MASKE'NİN SIKILIĞININ VE UYGUNLUĞUNUN KONTROL EDİLMESİ

Pozitif Basınç Yüz germe Kontrol edin: Filtrelerin, emicilerin ve filtrenin kullanılması yarım maske için emiciler. Ekshalasyonu örtün seninkiyle vana el, nefes ver yavaşça inşa etmek yukarı pozitif baskı yapın ve yapın Elbette hava yok sızıntılar vardı saptanmış. (Fig.5) Eğer Orası sızıntı yok uygun mu yerleştirmek sahip olmak olmuştur elde edildi.

Olumsuz Basınç Yüz germe Kontrol edin: • Ne zaman X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD filtreleri ile kullanarak emicilerin deliklerini elinizle kapatın. ellerinizle tutun ve nefes alın (Fig.6). Eğer Orası hava yok uygun bir sızıntı yerleştirmek sahip olmak olmuştur elde edildi. • Ne zaman X793 P3 R, X793C P3 R filtresini kullanma emiciler, filtreyi sıkıştırın seninkiyle örtün tutmak için parmaklar BT mühürleyin, nefes alın (Fig.7). Eğer Orası hava yok uygun bir sızıntı yerleştirmek sahip olmak olmuştur elde edildi. • Ne zaman X2000 Filtrelerini kullanarak, başparmaklar ortada filtrelerin konumunu ayarlayın ve nefes alın (Fig.8). Eğer Orası hava yok uygun bir sızıntı yerleştirmek sahip olmak olmuştur elde edildi. • Eğer Sen hava tespit etmek Bazı testlerde sızıntı var, solunum cihazı çalışmıyor düzgün bir şekilde yüze takılır. Eğer Bu durum bu, sen elastikliği yeniden ayarlamanız gerekir Kayışları takın ve sızdırmazlık testini tekrarlayın. • Eğer Sen öyle Uygun yüz sızdırmazlığını elde edemiyorsanız, kirlenmiş ortamlara basmayın alan. • Şüpheye düştüğünüzde bir güvenliğe danışın. müfettiş. • Maskeyi çıkarmak için elastik kısmı gevşetin kayışları açın, alt kısmı çözün kayışları tak ve al senin dışında KAFA.

DEPOLAMA: Oxyline X6 serisi yarım maskeler saklanmalı olmadan hava temizleyici bileşenler, hermetik olarak Mühürlü çanta oda sıcaklıkta, kirlenmeden uzak, kuru bir yerde. Maskeyi ısıya maruz bırakmayın 50° C'nin üzerinde ve doğrudan ışığa maruz bırakmayın Güneş ışığı.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON: • Filtreleri / emicileri / filtreyi çıkarın emiciler önce yarım maskenin temizlenmesi • Yarım maskeyi ıslak bir bezle temizleyin ve suya batırın sıcak bir çözelti içinde su 50 ° C'yi aşmayan bir sıcaklıkta, nötr bir deterjan kullanarak gerekli. • Ilık su ile durulayın su ve hava kirlenmeyen bir ortamda kurutun. • SOLVENTLER, YÜKSEK DETERJANLAR VEYA YAĞ BAZLI ÜRÜNLERLE TEMİZLEMEYİN.

BAKIM: Solunum cihazını en iyi durumda tutmak için koşulu sağlamak için aşağıdakileri gerçekleştirin adımlar sonrasında her biri şunu kullanın: • Temizleyin ve tamamen temiz bir şekilde saklayın. kuru bir yerde hava geçirmez çanta olmadan filtreler. • Kontrol etmek nefes alma ve nefes verme vanalar ve tutmak onlara temiz, hiçbir şeyden arındırılmış çarpıtma. • Yapmak Elbette kayışların esnekliği azalmaz. • Filtre üzerindeki contaların durumunu ve konumunu kontrol edin tutucu ve ön kısım. • Yapmak Elbette o yarım maske mükemmel durumda hiçbir kir, yırtık izi olmayan durum veya herhangi birinde çatlak var parçalar. • Eğer herhangi biri bileşenler herhangi birini gösterir deformasyon, yarım maske değiştirilmeli ve / veya fırlatmak uzak.

Üretim tarihi ile ilgili bilgiler yarım maskenin üzerinde bulunabilir parçalar. masa altında gösteriler Hangi parçalar randevusu olmak damga vurmak.

Kıyamamak parçalar	Parça numarası	Üretim tarihinin belirtilmesi	Yetkili kullanıcı tarafından değiştirilebilir
Yüz Contası (S Beden için)	TPR601	Evet	HAYIR
Yüz Contası (M Boyutu için)	TPR602	Evet	HAYIR
Yüz Contası (L Beden için)	TPR603	Evet	HAYIR
Vana Kapağı / York	TPR604	Evet	HAYIR
Kafa Kayışı Grubu	HMS709	HAYIR	Evet
KAFA Kablo Demeti	HMS710	HAYIR	Evet
Kayış	HMS711	HAYIR	Evet
Sol Toka	HMS712	HAYIR	Evet
Sağ Toka	HMS713	HAYIR	Evet
Nefes verme Kapak	HMS606	HAYIR	Evet
Solunum Kapak	FFP615	HAYIR	Evet

DEĞİŞTİRME TALİMATLARI.

Oxyline X6 kablo demeti ve valf kapak montaj: 1. Kaldırmak KAFA Kablo Demeti Grubu (ref. HMS709) ve Valf Yerleştirerek örtün (ref. TPR604) baş parmak altında kapak kapak ve parmaklar tepede. Vanayı çekin kapak alt başparmağınızla yüz kısmından uzaklaşın ve ardından valfi serbest bırakana kadar kapak. 2. Değiştirin KAFA Kablo Demeti Grubu (ref. HMS709) ve Valf Mandalı yüz parçasına yerleştirerek örtün (ref. TPR604) çentik içine vananın üst kısmında kapak. Valfin alt kısmına basın kapak yüz parçasının içine. Ne zaman düzgün bir şekilde nişanlı, bir duyulabilir patlatmak duyulmalıdır.

Nefes verme Kapak Değiştirme: 1. Kaldırmak Oxyline X6 Kafa Kablo Demeti Grubu (ref. HMS709) ve Valf Çekerek kapatın (ref. TPR604) yüz contasından uzakta. 2. Kaldır Oxyline X6 Nefes Verme Valfi (ref. HMS606) valf yuvasından valfı tutup çekerek çıkarın her biri kapak valf yuvasından dışarı doğru saplayın. 3. Denetleyin valf yuvası, yapımı kesin BT dır-dir temiz ve iyi durumda durum. 4. Değiştirin Oxyline X6 Nefes Verme Valf (ref. HMS606) takılarak saplar ikisine delikler değin Onlar öyle yüz parçasının içinden görülebilir ve ardından sapları çekmek başından sonuna kadar değin Onlar öyle oturmuş ve emniyete alınmıştır. 5. Değiştirin Oxyline X6 Kafa Kablo Demeti Grubu (ref. HMS709) ve Valf Mandalı yüz parçasına yerleştirerek örtün (ref.TPR604) çentik içine vananın üst kısmında kapak.. Valfin alt kısmına basın kapak yüz parçasının içine. Ne zaman düzgün bir şekilde nişanlı, bir duyulabilir patlatmak duyulmalıdır. Not: Negatif davranın basınç fok emin olmak için kontrol edin nefes verme kapak dır-dir işleyen düzgün bir şekilde. (IFU'da nasıl yapılacağını okuyun).

Solunum Kapak Değiştirme: Solunum vanalar öyle yüz parçasının iç tarafında bulunur nefes alma limanlar. Bunlar vanalar muayene edilmeli önce her solunum cihazı kullanımında ve sırasında temizlik. Yer değiştirmek her ne zaman vanalar haline gelmek hasarlı veya kayıp. 1. Kaldır mevcut valf (ler)i (ref. FFP615) kavrayarak vana ve çekme merkez direğindeki valfi kapatın. 2. Değiştirin Valf (ler) in deliğine basarak valf(ler)i valf yuvasının orta direğinin üzerinden. Emin olmak vana (lar) tamamen nişanlı başından sonuna kadar valf direk(ler)i ve döşemeleri düz.

KULLANIM **SÜRESİ:** Oxyline X6 serisi yarım maskeler öyle yüksek kaliteli malzemelerden yapılmıştır. Ancak parçalar Valfler, destekler, kayışlar gibi veya diğer parçalar O gerekmek denetleme herhangi bir şey gösterir göstermez değiştirilmeleri gerekir. değişiklik veya çarpıtma. Oxyline X6 serisi yarım maskenin raf ömrü: Üretimden itibaren 5 yıl tarih yarım maske üzerinde işaretlenmiştir.

KULLANIM KISITLAMALARI. Bunun kullanımı maske mutlak uygulanabilir olanlara uymak kanunlar, yönetmelikler ve standartlar ülkenin solunum koruması ile ilgili yetkililer.

İŞARETLER VE SEMBOLLER. PIKT: 1. Bkz. bilgi üretici tarafından sağlanır. 2. Depolama sıcaklığı aralığı. 3. Maksimum depolama bağıl nemi. 4. Son kullanma tarihi yıl/ay. 5. tarih damga = üretim verileri yıl ve ay.

AB tipinden sorumlu **Onaylanmış Kuruluş** muayene ve üretim için (AB) 2016/425 Yönetmeliğinin Modül C2'sine göre: Apave Sömürü Fransa SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Fransa. **AB Uygunluk Beyanı için KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425'e uygundur, bkz. www.oxyline.eu**

(UK) Напівмаска Серія Oxyline X6 OxyPro

з багнетом придатний, багаторазовий виготовлені з термопластику гума TPR

Виробник: OXYLINE Sp. z oo, Польща, 95-200 Паб'яніце, вул. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu

ЗІЗ категорії III; Використовуваний технічний стандарт: EN 140:1998. Розмір S – референс X6-S, розмір M – референс X6-M, розмір L – референс X6-L.

КОНСТРУКЦІЯ МАСКИ. GRAPH: 1. Лицьова печатка: розміри S (ref. TPR601), M (ref. TPR602), L (ref. PR603). 2. Інгаляції Клапани. (посилання FFP615). 3. Видих Клапан (посилання HMS606). 4. Голова ремені приєднаний до тіла, регулюється та розстібається (поз. HS709).

МАРКУВАННЯ НА ПІВМАСЦІ. PHOTO: 1. розмір маркування (S,M,L). 2. маркування на масці клапан, маркування CE та номер нотифікованого органу 0082. 3. маркування на масці клапан Європейський стандарт номер EN 140:1998. 4. маркування виробу назва OXYLINE X6.

ВИКОРИСТАННЯ: Напівмаски газ маска виготовлені з термопластику гума TPR серії Oxyline X6 для використання з двома повітря очищаючий компоненти. Багаторазова напівмаска Oxyline X6 має два багнет з'єднання. Забезпечує захист органів дихання, захист проти широкого діапазон газів, парів і пилу. Його встановлений ергономічний форму забезпечує оптимальний бачення і є сумісний з оком захисту обладнання. Це є характеризується великими стійкість і довговічність. Рівномірно поширюється вага на обличчі користувача забезпечує комфортно і щільно прилягання, завдяки чому напівмаска ідеально зберігає його положення протягом різні діяльності. Напівмаски Oxyline X6 є доступні в трьох розміри: малий (X6-S), середній (X6-M) і великий (X6-L). Для використання маски правильно, будь ласка читати цей посібник уважно раніше використовувати та зберігати це на потім консультація.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: 1. Ця напівмаска не постачає кисню (O_2) і слід використовувати у вентильованому приміщенні робоче середовище, в якому кисень вміст є дорівнює або більше ніж 19,5% за об'ємом. **2.** У кожному відмінок, відповідний тип фільтра слід вибрати залежно від концентрації та типу. З забруднень. Не використовуйте респіратор у середовищі де концентрація значення забруднюючих речовин. Є невідомий створення безпосередня небезпека для життя або здоров'я. **3.** Коли використовуючи напівмаску, ви повинен завжди знос два фільтрація штук. **4.** Ні за яких обставин повинен його використовувати для захисту проти вуглець монооксид. **5.** Маска не можна змінювати або використовується коли пошкоджений. **6.** Це фільтруючий респіратор не можна використовувати в ємностях, колодязях, каналізації або в обмеженому режимі простори без вентиляція. **7.** Напівмаска не повинні використовуватися особами з бородою або інший обличчя волосся що може запобігайте ущільненню маски для обличчя. **8.** Залиште робоче місце якщо респіратор є пошкоджений, дихання є важко та/ або запаморочення або нудота. **9.** Не використовуйте в вибухонебезпечне середовище. **10.** використання лише разом із схваленим CE фільтри відповідно до EN 143:2000 + A1:2006 та / або з картриджем фільтри відповідно до стандарту EN 14387:2004 + A1:2008. Відповідні закони країни повинні дотримуватися. Щоб отримати вказівки EN529: стандарт 2005 (рекомендації щодо вибору, використання, догляду та обслуговування) доступний). **11.** Не використовуйте в кисень збагачений атмосфера або в кисень збагачений атмосфера..

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ: 1. Зробіть впевнений, що респіратор серії Oxyline X6 має все частини: джгут і лямки, інгаляція клапани та випускні, ущільнення тощо. **2.** зробити впевнений що напівмаска серії Oxyline X6 в ідеальному стані стан, не має слідів бруду, тріщин, пошкоджень, ударів ; **3.** на будь-якому зі своїх елементи. Якщо це не працює, припиніть використовувати це. **4.** зробити впевнений що вибране фільтр, фільтр- абсорбер або поглинач є підходить для свого призначений використовувати у своєму робота. **5.** зробити впевнений що двоє доступний повітроочисний компоненти є одного типу.

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ КОМПОНЕНТІВ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ДЛЯ НАПІВМАСКИ СЕРІЇ OXYLINE X6. Вирівняйте пластиковий адаптер фільтра з фільтром тримач на масці (Fig.1). Натисніть і поверніть фільтр до упору вправо (Fig.2). Повторіть процедуру для іншого фільтр.

ІНСТРУКЦІЇ З МОНТАЖУ: 1. Відрегулюйте пластикову частину оголів'я (люльку) так що це підходить комфортно навколо ваш голова. 2. Встановіть пластикову підставку закінчено ваш голова так що стрілка є поруч із обличчям малюнок (на колисці) був звернений догори. 3. Тримайте кінці нижньої еластичний стрічки то однією, то іншою рукою руку посуньте маску закінчено твоє обличчя, прикриття це рот і ніс (Fig.3). 4. Візьміться за кінці ременів і покладіть їх на спину шию і з'єднати їх разом. (Fig.4) Відрегулюйте натяг ремінця, потягнувши кінці ременів поки не стане безпечним і комфортним підходить є досягнутий. Натяг ременя можна зменшити, висунувши пряжку ззаду.

ПЕРЕВІРКА ЩІЛЬНОСТІ НАПІВМАСКИ OXYLINE X6

Позитивний Тиск Підтяжка обличчя Перевірте: за допомогою фільтрів, абсорберів і фільтра амортизатори для напівмаски. Прикрити видих клапан з вашим руку, видих акуратно будувати вгору позитивний тиск, і зробити впевнений що немає повітря витоки були виявлено. (Fig.5) Якщо там не є витоком належним чином підходить має був досягнутий.

Негативний Тиск Підтяжка обличчя Перевірте: • Коли використовуйте з фільтрами X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923 A1E1P3 RD, X70926 ABEK1P3 RD, X70523 A2P3 RD закрийте отвори абсорберів за допомогою руками і вдихніть (Fig.6). Якщо там немає повітря витік належний підходить має був досягнутий. • Коли за допомогою фільтра X793 P3 R, X793C P3 R абсорбери, затисніть фільтр накрийте своїм пальці тримати це ущільнити, вдихнути (Fig.7). Якщо там немає повітря витік належний підходить має був досягнутий. • Коли використовуючи фільтри X2000, розмістіть свій великі пальці посередині положення фільтрів і вдих (Fig.8). Якщо там немає повітря витік належний підходить має був досягнутий. • Якщо ви виявити повітря витоку в деяких випробуваннях респіратора не було належним чином прилягають до обличчя. Якщо це це справа, ти слід повторно відрегулювати гумку ремені та повторіть тест на герметичність. • Якщо ви є не в змозі отримати належне лицьове ущільнення, не входьте забруднені площа. • У разі сумнівів зверніться до служби безпеки інспектор. • Щоб зняти маску, послабте гумку лямки, розстебніть нижню лямки і візьміть це з вашого боку голова.

ЗБЕРІГАННЯ: Напівмаски серії Oxyline X6 слід зберігати без повітроочисний компоненти, в герметичному запечатаний сумка, при кімната температурі в сухому місці, подалі від забруднень. Не піддавайте маску впливу тепла вище 50°C і не піддавайте його прямому впливу сонячне світло.

ОЧИЩЕННЯ **ТА ДЕЗІНФЕКЦІЯ:** • Від'єднайте фільтри / абсорбери / фільтри абсорбери раніше очищення напівмаски • Очистіть напівмаску вологою тканиною та занурте його в розчині тепл води при температурі не вище 50 ° C, використовуючи нейтральний миючий засіб необхідно. • Змити теплою вода і повітря сушити в чистому середовищі. • НЕ ОЧИЩУЙТЕ РОЗЧИННИКАМИ, МІЙНИМИ ЗАСОБАМИ АБО ПРОДУКТАМИ НА ОСНОВІ МАСЛА.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ: Зберігати респіратор в найкращому стані умови, виконайте наступне кроки після кожен використання: • Очистіть і зберігайте в повністю сухому місці в ан герметичні сумка без фільтри. • Перевірити вдих і видих клапани і тримати їх чистий, вільний від будь-яких спотворення. • Зробити впевнений що еластичність лямок не зменшується. • Перевірте стан і положення ущільнень на фільтрі тримач і передня частина. • Зробити впевнений що напівмаска в ідеальному стані стан, без слідів бруду, потертостей або тріщини в будь-якому з його частини. • Якщо будь-який з його компоненти показують будь-які деформація, напівмаска слід замінити та / або кинути геть.

Інформація про дату виготовлення можна знайти на напівмасці частини. Стіл нижче шоу котрий частин мати побачення штамп.

Запасний частин	Номер частини	Вказівка дати виробництва	Можливість заміни авторизованим користувачем
Ущільнювач (для розміру S)	TPR601	Так	Немає
Ущільнювач (для розміру M)	TPR602	Так	Немає
Ущільнювач (для розміру L)	TPR603	Так	Немає
Клапанна кришка / York	TPR604	Так	Немає
Головний ремінь в зборі	HMS709	Немає	Так
Голова Вилка джгута	HMS710	Немає	Так
ремінець	HMS711	Немає	Так
Ліворуч Пряжка	HMS712	Немає	Так
Права пряжка	HMS713	Немає	Так
видих Клапан	HMS606	Немає	Так
інгаляції Клапан	FFP615	Немає	Так

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАМІНІ.

Джгут і клапан Oxyline X6 кришка збірка: 1. видалити Голова Вузол джгута (посилання HMS709) і клапан Обкладинка (ref. TPR604) шляхом розміщення великий палець внизу клапан кришку і пальці на вершині. Потягніть клапан кришка дно від маски великим пальцем, а потім до звільнення клапана обкладинка. 2. Замінити Голова Вузол джгута (посилання HMS709) і клапан Покрийте (ref. TPR604), розташувавши кілок на лицьовій частині в виїмку у верхній частині клапана обкладинка. Натисніть на нижню частину клапана кришка в маску обличчя. Коли належним чином заручений, ан чутний знімок слід почути.

видих Клапан Заміна: 1. видалити Голова Oxyline X6 Вузол джгута (посилання HMS709) і клапан Потягнувши кришку (арт. TPR604). подалі від лицьової печатки. 2. Зняти Oxyline X6 Видих Клапан (посилання HMS606) з сідла клапана, взявшись за клапан і потягнувши кожен клапан шток з сідла клапана. 3. Оглянути сідло клапана, виготовлення певний це є чисто і в хорошому стані хвороба. 4. Замінити Oxyline X6 Видих Клапан (посилання HMS606) шляхом вставки стебла на двох отвори поки Вони є видно зсередини лицьової частини, а потім витягування стебел через поки Вони є сидять і захищені. 5. Замінити Голова Oxyline X6 Вузол джгута (посилання HMS709) і клапан Покрийте (ref.TPR604), розташувавши кілок на лицьовій частині в виїмку у верхній частині клапана обкладинка.. Натисніть на нижню частину клапана кришка в маску обличчя. Коли належним чином заручений, ан чутний знімок слід почути. Примітка: Проведіть негатив тиск печатка перевірте, щоб переконатися видих клапан є функціонування правильно. (Як це зробити читайте в IFU).

інгаляції Клапан Заміна: інгаляції клапани є розташований на внутрішній стороні маски вдихання порти. Ці клапани слід оглянути раніше під час кожного використання респіратора прибирання. Замінити будь-коли клапани стати пошкоджений або втрачено. 1. Зняти існуючі клапан (и) (поз. FFP615) шляхом захоплення клапан і тягне клапан від центральної стійки. 2. Замінити клапан (-и), натиснувши на отвір клапана над центральною стійкою на сідлі клапана. Будьте певні клапан (и) є повністю займається через клапанний пост(и) і закладки квартира.

ЧАС ВИКОРИСТАННЯ: Напівмаски серії Oxyline X6 є виготовлені з високоякісних матеріалів. Проте частини такі як клапани, скоби, ремінці або інший частин що вимагати огляд повинні бути замінені, як тільки вони виявлять будь-які зміна або спотворення. Термін придатності напівмаски серії Oxyline X6: 5 років з моменту виробництва дата позначені на напівмасці.

ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ. Використання цього маска повинен відповідати застосовним закони, правила та стандарти щодо захисту органів дихання країни влади.

МАРКУВАННЯ ТА СИМВОЛИ. PIKT: 1. Див інформації надається виробником. 2. Діапазон температур зберігання. 3. Максимальна відносна вологість при зберіганні. 4. Термін придатності рік/місяць. 5. дата штамп = рік і місяць даних про виробництво.

Уповноважений орган, відповідальний за тип ЄС експертизи та для виробництва згідно з модулем C2 Регламенту (ЄС) 2016/425: Apave Exploitation France SAS (n°0082) - 6 Rue du General Audran - 92412 COURBEVOIE cedex – Франція. **Для декларації відповідності ЄС проти Регламенту ЗІЗ (ЄС) 2016/425 див. www.oxyline.eu**



GRAPH



PHOTO



Fig.1



Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8