polyGARD®

SERIA FFS600

MASKA PEŁNOTWARZOWA

Sylikonowa część twarzowa

EN136:1998

Silikonowa maska serii FFS600 z podwójnymi złaczami, posiada wytrzymałe złącze filtrów i wysokiej jakości przezroczystą, poliwęglanową osłonę (wizjer), Jej konstrukcja maksymalizuje światło wewnątrz maski i zapewnia optymalną widoczność, chroniąc przed tym również twarz użytkownia przed uderzeniami. Wizjer jest odporny na zadrapania i zaparowanie. Seria masek FFS600 oferuje wysoki komfort dzięki 4-punktowej uprzęży, niskiej wadze własnej i doskonałemu doszczelnieniu, gdyż jest wykonana z silikonu.
Maski serii FFS600 są dostępne w rozmiarach: M (ref. FFS680) i L (ref. FFS690).
W celu prawidłowego użytkowania maski należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed jej użyciem i zachować niniejszy dokument do późniejszej konsultacji.
Trzy klasy masek pełnotwarzowych zostały opisane w normie EN136:1998, z których każda zapewnia ten sam poziom ochrony dróg oddechowych, ale różni się pewnymi różnicami, które odzwierciedlają zamierzone obszary zastosowania:
Klasa 1 - maski pełnotwarzowe do użytku przy lekkim obciążeniu.
Klasa 2 - maska pełnotwarzowa do użytku ogólnego.
Klasa 3 - maska pełnotwarzowa do użytku specjalnego.
Maska silikonowa serii FFS600 (FFS680/FFS690) zapewnia ochronę dróg oddechowych klasy 2 zgodnie z EN136:1998.

I. OSTRZEŻENIA

1. Ten respirator nie dostarcza tlenu (O^2) i musi być używany w wentylowanej atmosferze roboczej, gdzie ilość tlenu jest równa lub większa niż 19,5% w objętości.
2. Odpowiedni typ filtra musi być dobrany w każdym przypadku w zależności od stężenia i rodzaju zanieczyszczeń.
3. Na każdej masce należy umieścić dwa filtry.
4. W żadnym wypadku nie mogą być używane do ochrony przed tlenkiem węgla.
5. Maska nie może być modyfikowana ani zmieniana.
6. Maska z filtrami nie może być używana w kontenerach, studniach, kanałach lub zamkniętych pomieszczeniach bez wentylacji.
7. Nie wolno używać z brodą lub innymi elementami na twarzy użytkownika, które mogłyby uniemożliwić dopasowanie twarzy.
8. Pozostawić miejsce pracy w przypadku uszkodzenia maski, trudności w oddychaniu i/lub zawrotów głowy lub mdłości.
9. Nie stosować w środowisku zagrożonym wybuchem; 10. Stosować w połączeniu tylko z filtrami posiadającymi certyfikat CE wg EN143 lub kartridżami wg EN14387. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. Wytyczne zawarte są w normie EN529:2005 (zalecenia dotyczące doboru, stosowania, pielęgnacji i konserwacji).

II. PRZED UŻYCIEM

1. Upewnić się, że półmaska posiada wszystkie jej części: pasy i taśmy, zawory wdechowe i wydechowe, uszczelki itp.
2. Upewnić się, że maska znajduje się w idealnych warunkach, bez śladów zanieczyszczeń, pęknięć, pęknięć, wstrząsów w którymkolwiek z jej elementów.W takim przypadku maska musi zostać zutylizowana.
3. Upewnić się, że wybrany filtr jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.
4. Upewnić się, że dla każdej maski dostępne są dwie jednostki tego samego typu filtra.

III. INSTRUKCJA MONTAŻU

Dopasować złącze filtra do uchwytu filtra w masce (rys. N°1) Wcisnąć i obrócić filtr do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. N°2). Powtórzyć procedurę dla drugiego filtra.

IV. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA ZAKŁADANIA I MOCOWANIA

1. Poluzuj cztery paski uprzęży na głowę.
2. Umieść maskę na twarzy, najpierw na podbródku, a następnie na reszcie twarzy odsuwając włosy, aby uszczelka miała kontakt tylko ze skórą.
3. Po założeniu maski na twarz, przeciągnij uprząż na głowę, jak pokazano na rysunku (rys. nr 3).
4. Wyreguluj paski w następującej kolejności: szyja, skronie i czoło (rys. nr 4) Nie dociągaj zbyt mocno. Spróbuj znaleźć wygodne i bezpieczne dopasowanie. Napięcie pasków można zmniejszyć poprzez wyciągnięcie wypustek zapięć.

V. SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI I DOPASOWANIA

Test podciśnieniowy

- W przypadku stosowania z filtrami 701 A1,702 A1E1,703 ABEK1,702AE1P3,703 ABEK1P3, zakryj rękoma otwory pochłaniaczy i wykonaj wdech (rys. nr 5).W przypadku braku wycieku, można poczuć, że maska jest dopasowana do twarzy.
- W przypadku stosowania z filtrami 793,793C ściśnij palcami pokrywę filtra z jego korpusem aby go uszczelnić, wykonaj wdech (rys. nr 6).W przypadku braku wycieku, można poczuć, że maska jest dopasowana do twarzy.
- W przypadku stosowania z filtrami 2000 należy umieścić kciuki w środkowym położeniu filtrów i wdychać powietrze (rys. nr 7).W przypadku braku wycieku, można poczuć, że maska jest dopasowana do twarzy.
- Jeśli w niektórych testach wykryjesz przeciek, oznacza to, że maska nie została prawidłowo umiejscowiona na twarzy. Jeśli tak jest, należy ponownie ją dopasować elastyczne paski i powtórzyć kontrolę szczelności.
- **Jeśli nie można uzyskać prawidłowego dopasowania do twarzy, nie należy wkraczać w zanieczyszczone miejsce.**
- Skonsultuj się z ekspertem ds. bezpieczeństwa pracy.

Aby zdjąć półmaskę, poluzować elastyczne paski, odpiąć dolne paski i zdjąć uprząż z głowy.

VI. PRZECHOWYWANIE

Maska musi być przechowywana bez filtrów w hermetycznie zamkniętym worku w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu z dala od zanieczyszczeń.
Nie wystawiać aparatu oddechowego na działanie ciepła powyżej 50°C i nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

VII. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

- Zdjąć filtry przed czyszczeniem maski
- Maskę oczyścić wilgotną ściereczką i zanurzyć w ciepłym roztworze wodnym, którego temperatura nie może przekraczać 50°C, w razie potrzeby stosując neutralny detergent
- Spłukać ciepłą wodą i osuszyć powietrzem w środowisku wolnym od zanieczyszczeń.
- NIE CZYŚCIĆ ZA POMOCĄ ROZPUSZCZALNIKÓW, SILNYCH DETERGENTÓW LUB PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH

VIII. KONSERWACJA

Aby utrzymać respirator w najlepszych warunkach, po każdym użyciu należy wykonać następujące czynności:

- Umyj i przechowuj całkowicie suche w hermetycznie zamkniętym worku bez filtrów.
- Sprawdzić zawory wdechowe i wydechowe i utrzymywać je w całkowitej czystości, bez żadnych zniekształceń.
- Upewnić się, że elastyczność pasków nie zmniejsza się.
- Sprawdzić dobry stan i położenie uszczelek uchwytu filtra i części czołowej.
- Upewnij się, że maska znajduje się w idealnych warunkach i nie ma żadnych śladów brudu, rozdarcia, pęknięć ani wgnieceń w żadnym z jej elementów.
- Jeżeli którykolwiek z elementów wykazuje jakiekolwiek zniekształcenia, maskę należy wymienić i/lub zutylizować.

IX. CZAS UŻYTKOWANIA

Maski serii FFS600 są produkowane z wysokiej jakości materiałów, jednak części masek, takie jak zawory, wiązki, paski lub inne części, które wymagają wymiany, muszą być wymienione w momencie, gdy wykazują jakiekolwiek zmiany lub zniekształcenia.
Okres trwałości: 5 lat od daty produkcji.

X. OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

Zastosowanie tej maski musi być zgodne z obowiązującymi przepisami, standardami ochrony dróg oddechowych i normami różnych organów urzędowych.

CE 0082

polyGARD®

SERIA FFS600
MASKA PEŁNOTWARZOWA
SYLIKONOWA CZĘŚĆ TWARZOWA

1. Zespół kielicha nosowego M i L z zaworami wdechowymi
2. Uchwyty filtrów i gniazda zaworów wdechowych.
3. Zespół uprzęży nagłownych.
4. Zespół soczewek.
5. Montaż ramy za pomocą śrub. 5.
6. Zespół adaptera środkowego z zaworem wydechowym



Producent:
POLYGARD PPE CO., Ltd.
www.chinarespirator.com

Certyfikat CE wydany przez:
SAI Global Assurance Services Ltd.
Partis House, Ground Floor, Davy Avenue, Knowlhill.
Milton Keynes, MK5 8HJ. United Kingdom
Jednostka notyfikowana: 2056

Standard: EN136: 1998 sprzęt ochrony układu oddechowego, maski, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie ŚOI z dnia 9 marca 2016 r.

CE 0082