

ГЕВРИК EN TOEPSASSING: 1) Controleer vóór gebruik of het gekozen pak geschikt is voor het gevaar en de juiste maat heeft. 2) Controleer visueel of de verpakking van de overall intact is. 3) Haal het pak uit de verpakking, controleer het product op beschadigingen, zoals gaatjes, losse naden, enz., maak vervolgens de ritsluiting in het midden open en trek het pak aan. 4) Sluit de rits volledig. Bij werkzaamheden in een omgeving waar vaste deeltjes, vloeibare chemicaliën of infectieuze materialen aanwezig zijn, is het raadzaam de rits af te dichtens met beschermende tape en het masker, de mouwen en de broekspijpen extra te omwikkelen met chemisch bestendige afdichtingstape. 5) Bij gebruik van volgelastmaskers, beschermende handschoenen en/of overschoenen, dient de verbinding tussen de mouwen en de handschoenen en tussen de broekspijpen en de overschoenen te worden afdichtend met chemieënbestendige tape. **VERVOER, OPSLAG EN VERWIJDERING:** Het product dient in de originele verpakking te worden vervoerd en opgeslagen onder droge omstandigheden, uit de buurt van licht en warmte. Indien de overall niet is verontreinigd, kan deze met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Indien de overall wel is verontreinigd, dient deze te worden afgevoerd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. **VERVALDATUM:** 5 jaar vanaf de productiedatum vermeld op het productietiket. **WAARSCHUWINGEN:** • Selecteer producten die geschikt zijn voor de werkpak. • Wegverproducten moeten na elk gebruik worden vervangen. • Bij scheuren, gaten, enz. dient u de werkpak te verlaten en een nieuw pak aan te trekken. • Het langdurig dragen van chemische beschermingspakken kan hittestress veroorzaken. Hittestress en ongemak kunnen worden verminderd of verholpen door het dragen van geschikte verkoelende kleding of het gebruik van ventilatieapparatuur. • De drager van antistatische beschermende kleding moet goed geaard zijn. De weerstand tussen de huid van de drager en de aarde moet minder dan 10⁸ Ω bedragen, bijvoorbeeld door het dragen van geschikt schoeisel op antistatische of geleidende vloeren. • Elektrostatic dissipatieve beschermende kleding mag niet worden geopend of verwijderd in een ontvlambare of explosieve atmosfeer, of bij het hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen. • Elektrostatic dissipatieve beschermende kleding is bedoeld om te worden gedragen in zones 1, 2, 20, 21 en 22 (zie EN 60079-10-1 [7] en EN 60079-10-2 [8]), waar de minimale ontstekingsenergie van een explosieve atmosfeer niet minder dan 0,016 mJ bedraagt. • Elektrostatic dissipatieve beschermende kleding mag niet worden gebruikt in een zuurstofvrije atmosfeer of in zone 0 (zie EN 60079-10-1 [7]) zonder de voorafgaande goedkeuring van de verantwoordelijke veiligheidsingenieur. • De elektrostatice ontladingseigenschappen van elektrostatice ontladingbeschermende kleding kunnen worden beïnvloed door slijtage, waspen en mogelijke vervuiling. • Elektrostatic dissipatieve beschermende kleding moet zodanig gedragen worden dat deze tijdens normaal gebruik (inclusief buigbewegingen) alle niet-antistatische materialen permanent bedekt. • Deze kleding is brandbaar – houd deze uit de buurt van vuur. • Als het product beschadigd is, verlaat dan onmiddellijk de werkpak. **ETIKETINFORMATIE:** 1) Modelaanduiding. 2) Normen die het type bescherming specificeren. 3) Productcode. 4) Batchnummer. 5) Vervalddatum. 6) Productieaand in -jaar. 7) CE-markering en aangemelde instantiENUMMER. 8) Fabrikan/ handelsmerk. 9) Productbarcode. 10) Lengte en borstomtrek. 11) Maat. 12) Product voor eenmalig gebruik. 13) Instructies op de verpakking. 14) Beschermen tegen regen. 15) Bewaren bij een temperatuur tussen 5 en 35 graden. 16) Beschermen tegen zonlicht. 17) Onderhoud en schoonmaak. **EU-conformiteitsverklaring:** Beschikbaar op: <https://www.oxyline.eu/Produit> ontworpen en op de markt gebracht in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEC van de Raad. Productcertificatie- en toezichtorgaan: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento SpA (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, aangemelde instantie n°. 0624 **FABRIKANT:** OXYLINE Sp. z oo, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, tel.: oxyline@oxyline.eu, website: www.oxyline.

FR UTILISATION PRÉVUE: La combinaison intégrale OxyChem C420 , protégeant contre les agents chimiques et infectieux , est un équipement de protection individuelle de catégorie III conformément au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil, offrant une protection répondant aux exigences et aux performances des normes suivantes : 1. La norme EN 13034:2005+A1:2009 relative aux vêtements de protection contre les agents chimiques liquides et infectieux, limitant son champ d'application aux projections de liquides et aux contacts de courte durée avec des agents chimiques liquides et infectieux de type 6B, est applicable. 2. EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 pour les vêtements de protection contre les particules chimiques solides en suspension dans l'air (poussière) type 5B 3. Norme EN 14605+A1:2009 relative aux vêtements de protection contre les produits chimiques liquides et les agents infectieux, répondant aux exigences des types 3B (vêtements de protection contre les jets de liquide) et 4B (vêtements de protection contre les projections de liquide). 4. Norme EN 1073-2:2002 relative aux vêtements de protection contre la contamination radioactive. Vêtements assurant une protection contre la pénétration de particules radioactives mais n'offrant aucune protection contre les rayonnements radioactifs. Classe 1 5. EN 14126:2003+AC:2004 concernant les vêtements de protection contre les agents biologiques de classe 6 - résistance à la pénétration par des liquides contaminés sous pression hydrostatique et résistance à la pénétration par des agents infectieux résultant d'un contact mécanique avec des substances contenant des liquides contaminés, et de classe 3 - résistance à la pénétration par des aérosols liquides contaminés et résistance à la pénétration par des particules solides contaminées. 6. EN 1149-5:2018 – concernant les exigences relatives aux propriétés électrostatiques des vêtements de protection utilisés dans les zones où il existe un risque de libération soudaine de charges électrostatiques. **CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES:** Combinaison une pièce avec capuche à trois panneaux, double fermeture éclair avec rabat adhésif, gousset en deux parties à l'entrejambe, poignets, bas de jambes, ceinture et capuche élastiques, passant élastique pour le pouce et protections intégrées aux genoux, utilise un Surjet intérieur pour augmenter couture résistance. La combinaison possède des propriétés antistatiques. **MATÉRIAU:** Tissu non tissé en polypropylène microporeux + film de polyéthylène 88 m² (+/- 2 g/ m²) **COULEUR:** jaune. **LIMITATIONS:** L'exposition à certains produits chimiques ou à des concentrations élevées peut nécessiter des propriétés de protection supérieures, notamment au niveau des matériaux ou de la conception de la combinaison. Seul l'utilisateur est habilité à évaluer la conformité de la combinaison au type de protection requis et à l'association appropriée avec d'autres équipements de protection. **UTILISATION ET APPLICATION:** 1) Avant utilisation, vérifiez que la combinaison choisie est adaptée au risque et qu'elle est à la bonne taille. 2) Vérifiez visuellement que l'emballage contenant la combinaison est intact. 3) Retirez la combinaison de son emballage, vérifiez qu'elle ne présente aucun signe de dommage (par exemple, perforations, coutures lâches, etc.), puis ouvrez la fermeture éclair centrale et enflez la combinaison. 4) Fermez complètement la fermeture éclair. Lorsque vous travaillez dans un environnement où des particules solides, des produits chimiques liquides ou des matières infectieuses sont présents, il est également recommandé de sceller la fermeture éclair avec du ruban adhésif de protection et d'envelopper le masque, les manches et les jambes du pantalon avec du ruban adhésif résistant aux produits chimiques. 5) Lors de l'utilisation de masques faciaux complets, de gants de protection et/ou de couvre-chsursures, la jonction entre les manches et les gants et entre les jambes du pantalon et les couvre-chsursures doit être scellée avec du ruban adhésif résistant aux produits chimiques. **TRANSPORT, STOCKAGE ET ÉLIMINATION:** Le produit doit être transporté et stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Si la combinaison n'est pas contaminée, elle peut être éliminée avec les ordures ménagères. Si elle est contaminée, elle doit être éliminée conformément à la réglementation en vigueur. **DATE DE PÉREMPTION:** 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit. **AVERTISSEMENTS:** • Choisissez des produits adaptés au lieu de travail. • Les produits jetables doivent être remplacés après chaque utilisation. • En cas de déchirures, de perforations, etc., quittez votre lieu de travail et enflez un costume neuf. • Le port prolongé de combinaisons de protection chimique peut provoquer un stress thermique. Ce stress thermique et l'inconfort qui en découle peuvent être réduits ou éliminés grâce à l'utilisation de vêtements rafraîchissants ou d'équipements de ventilation appropriés. • La personne portant des vêtements de protection antistatiques doit être correctement mise à la terre. La résistance entre sa peau et la terre doit être inférieure à 10⁸ Ω, par exemple en portant des chaussures appropriées sur des sols conducteurs ou dissipateurs d'électricité statique. • Les vêtements de protection antistatiques ne doivent pas être ouverts si retirés en présence d'une atmosphère inflammable ou explosive ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives. • Les vêtements de protection dissipatifs électrostatiques sont destinés à être portés dans les zones 1, 2, 20, 21 et 22 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]), où l'énergie d'inflammation minimale de toute atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,016 mJ. • Les vêtements de protection dissipatifs électrostatiques ne doivent pas être utilisés dans une atmosphère enrichie en oxygène ou dans la zone 0 (voir EN 60079-10-1 [7]) sans l'approbation préalable de l'ingénieur de sécurité responsable. • Les propriétés de dissipation électrostatique des vêtements de protection dissipatifs électrostatiques peuvent être affectées par l'usure, le lavage et une éventuelle contamination. • Les vêtements de protection dissipateurs d'électricité statique doivent être portés de manière à ce que, lors d'une utilisation normale (y compris les mouvements de flexion), ils recouvrent en permanence tous les matériaux non conformes. • Ce vêtement est inflammable – tenez-le éloigné du feu. • Si le produit est endommagé, quittez immédiatement les lieux de travail. **INFORMATIONS SUR L'ÉTIQUETTE:** 1) Désignation du modèle. 2) Normes spécifiant le type de protection. 3) Code produit. 4) Numéro de lot. 5) Date d'expiration. 6) Mois et année de fabrication. 7) Marquage CE et numéro d'organisme notifié. 8) Fabricant/marque déposée. 9) Code-barres du produit. 10) Taille et tour de poitrine. 11) Taille. 12) Produit à usage unique. 13) Instructiions figurant sur l'emballage. 14) Protéger de la pluie. 15) A conserver à une température comprise entre 5 et 35 degrés. 16) Protéger du soleil. 17) Entretien et nettoyage. **DECLARATION DE CONFORMITE UE:** Disponible sur : <https://www.oxyline.eu/Produit> conçu et commercialisé conformément au règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil. Organisme de certification et de contrôle des produits : Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento SpA (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, organisme notifié n°. 0624 **FABRICANT:** OXYLINE Sp. z o.o., 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, tél. : oxyline@oxyline.eu, site Internet : www.oxyline.

ES USO PREVISTO: El traje de una pieza OxyChem C420 , que protege contra agentes químicos e infecciosos , es un equipo de protección individual de categoría III de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, que proporciona una protección que cumple los requisitos y el rendimiento de las siguientes normas: 1. EN 13034:2005+A1:2009 para ropa de protección contra agentes químicos líquidos e infecciosos, limitando el alcance a pulverizaciones líquidas y contacto a corto plazo con agentes químicos líquidos y infecciosos tipo 6B 2. EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 para ropa de protección contra partículas

químicas sólidas en suspensión (polvo) tipo 5B 3. EN 14605+A1:2009 para ropa de protección contra productos químicos líquidos y agentes infecciosos, que cumple los requisitos del tipo 3B - ropa de protección contra chorros de líquido, tipo 4B - ropa de protección contra pulverización de líquido 4. EN 1073-2:2002 sobre prendas de protección contra la contaminación radiactiva. Prendas que protegen contra la penetración de partículas radiactivas, pero no contra la radiación radiactiva. Clase 1. 5. EN 14126:2003+AC:2004 relativa a las prendas de protección contra agentes biológicos en la clase 6 - resistencia a la penetración de líquidos contaminados bajo presión hidrostática y resistencia a la penetración de agentes infecciosos como resultado del contacto mecánico con sustancias que contienen líquidos contaminados, y en la clase 3 - resistencia a la penetración de aerosoles líquidos contaminados y resistencia a la penetración de partículas sólidas contaminadas. 6. EN 1149-5:2018 – relativa a los requisitos para las propiedades electrostáticas de la ropa de protección utilizada en áreas donde existe riesgo de liberación repentina de cargas electrostáticas. **CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:** Mono de una pieza con capucha de tres paneles, cremallera doble con solapa adhesiva, refuerzo de dos piezas en la entrepierna, puños, bajos de piernas, cinturilla y capucha elásticas, presilla elástica para el pulgar y protectores de rodillas integrados. El mono... usos un puntado overlcock interna para aumentar costura Resistencia. • El mono tiene propiedades antiestáticas. **MATERIAL:** Tejido no tejido de polipropileno microporoso + film de polietileno 88 m² (+/- 2 g/m²) **COLOR:** amarillo. **LIMITACIONES:** La exposición a ciertas sustancias químicas o a altas concentraciones puede requerir mayores propiedades de protección debido al material o diseño del mono. El usuario es la única persona autorizada para evaluar el cumplimiento del tipo de protección requerido y la correcta combinación del mono con equipo de protección adicional. **USO Y APLICACIÓN:** 1) Antes de utilizarlo, compruebe que el traje seleccionado sea adecuado para el riesgo y tenga la talla correcta. 2) Compruebe visualmente que el embalaje que contiene el mono está intacto. 3) Saque el traje del embalaje, compruebe que el producto no presente signos de daños, por ejemplo, pinchazos, costuras sueltas, etc., luego abra la cremallera central y póngase el traje. 4) Cierre la cremallera completamente. Al trabajar en un entorno con presencia de partículas sólidas, productos químicos líquidos o materiales infecciosos, se recomienda sellar la cremallera con cinta protectora y, además, envolver la mascarilla, las mangas y las perneras del pantalón con cinta de sellado resistente a productos químicos. 5) Al utilizar máscaras faciales completas, guantes de protección y/o cubrezapatos, la conexión entre las mangas y los guantes y entre las perneras de los pantalones y los cubrezapatos debe sellarse con cinta resistente a productos químicos. **TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN:** El producto debe transportarse y almacenarse en su embalaje original, en un lugar seco, protegido de la luz y del calor. Si el mono no se ha contaminado, puede desecharse con la basura municipal. Si se ha contaminado, debe eliminarse de acuerdo con las leyes y normativas aplicables. **FECHA DE CADUCIDAD:** 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta del producto. **AVERTENCIAS:** • Seleccione productos apropiados para el lugar de trabajo • Los productos desechables deben reemplazarse después de cada uso. • En caso de desgarros, perforaciones, etc., abandone el lugar de trabajo y póngase un traje nuevo. • El uso prolongado de trajes de protección química puede causar estrés térmico. El estrés térmico y el malestar pueden reducirse o eliminarse mediante el uso de ropa de refrigeración o equipos de ventilación adecuados. • El usuario de ropa de protección disipativa electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia entre la piel y el suelo debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, utilizando calzado adecuado sobre suelos disipativos o conductores de electricidad estática. • La ropa protectora disipativa electrostática no debe abrirse ni quitarse en presencia de una atmósfera inflamable o explosiva o cuando se manipulan sustancias inflamables o explosivos. • La ropa de protección disipativa electrostática está destinada a ser utilizada en las zonas 1, 2, 20, 21 y 22 (véase EN 60079-10-1 [7] y EN 60079-10-2 [8]), donde la energía mínima de ignición de cualquier atmósfera explosiva no sea inferior a 0,016 mJ; • La ropa protectora disipativa electrostática no debe utilizarse en una atmósfera enriquecida con oxígeno o en la zona 0 (véase EN 60079-10-1 [7]) sin la aprobación previa del ingeniero de seguridad responsable. • Las propiedades disipativas electrostáticas de la ropa protectora disipativa electrostática pueden verse afectadas por el uso, el lavado y la posible contaminación. • La ropa de protección disipativa electrostática debe usarse de tal manera que, durante el uso normal (incluidos los movimientos de flexión), cubra de forma permanente todos los materiales no conformes. • Esta ropa es inflamable: manténgala alejada del fuego. • Si el producto está dañado, abandone el lugar de trabajo inmediatamente. **INFORMACIÓN DE LA ETIQUETA:** 1) Designación del modelo. 2) Normas que especifican el tipo de protección. 3) Código de producto. 4) Número de lote. 5) Fecha de caducidad. 6) Mes y año de fabricación. 7) Marca CE y número de organismo notificado. 8) Fabricante/marca registrada. 9) Código de barras del producto. 10) Altura y circunferencia del pecho. 11) Tamaño. 12) Producto de un solo uso. 13) Instrucciones en el embalaje. 14) Proteger de la lluvia. 15) Conservar a una temperatura entre 5 y 35 grados. 16) Proteger de la luz solar. 17) Mantenimiento y limpieza. **DECLARACION UE DE CONFORMIDAD:** Disponible en: <https://www.oxyline.eu/Produit> diseñado y comercializado de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual y por el que se deroga la Directiva 89/686/CEE del Consejo. Organismo de certificación y supervisión del producto: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento SpA (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, organismo notificado n°. 0624 **FABRICANTE:** OXYLINE Sp. z. z oo, 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 23, tel.: oxyline@oxyline.eu, sitio web: www.oxyline.







RU НАЗНАЧЕНИЕ: Целый защитный костюм OxyChem C420 , предназначенный для защиты от химических и инфекционных агентов, относится к средствам индивидуальной защиты категории III в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета и обеспечивает защиту, отвечающую требованиям и характеристикам следующих стандартов: 1. EN 13034:2005+A1:2009 — одежда, защищающая от жидких химических веществ и инфекционных агентов, с ограничением области применения до распыления жидкостей и кратковременного контакта с жидкими химическими веществами и инфекционными агентами типа 6B. 2. EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 для одежды, защищающей от твердых химических частиц (пыли), находящихся в воздухе, тип 5B 3. EN 14605+A1:2009 — защитная одежда от жидких химикатов и инфекционных агентов, отвечающая требованиям для типа 3B — одежда, защищающая от струй жидкости, и типа 4B — одежда, защищающая от распыления жидкости. 4. Стандарт EN 1073-2:2002 касается одежды, защищающей от радиоактивного загрязнения. Одежда, обеспечивающая защиту от проникновения радиоактивных частиц, но не защищающая от радиоактивного излучения. Класс 1. 5. Стандарт EN 14126:2003+AC:2004 касается одежды, защищающей от биологических агентов, в классе 6 — устойчивость к проникновению загрязненных жидкостью под гидростатическим давлением и устойчивость к проникновению инфекционных агентов в результате механического контакта с веществами, содержащими загрязненные жидкости, и в классе 3 — устойчивость к проникновению аэрозолей загрязненных жидкостью и устойчивость к проникновению загрязненных твердых частиц. 6. EN 1149-5:2018 – требования к электростатическим свойствам защитной одежды, используемой в зонах, где существует риск внезапного высвобождения электростатических зарядов. **ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Целый комбинезон с трехсекционной капюшон, двойной молнией с клейкой планкой, двухсекционной вставкой в области промежности, эластичными манжетами, штанинами, поясом и капюшоном, эластичной петлей для большого пальца и встроенными наколенниками . использует ан внутренний овальный шов для увеличения шов Прочность. Комбинезон обладает антистатическими свойствами. **МАТЕРИАЛ:** Микропористый полипропиленовый нетканый материал + полиэтиленовая пленка 88 м² (+/- 2 г/ м²) **Цвет:** жёлтый. **ОГРАНИЧЕНИЯ:** Воздействие определенных химических веществ или высоких концентраций может потребовать более высоких защитных свойств за счет материала или конструкции комбинезона. Пользователь является единственным лицом, уполномоченным оценивать соответствие требуемому типу защиты и правильное сочетание комбинезона с дополнительным защитным снаряжением. **ПРИМЕНЕНИЕ:** 1) Перед использованием убедитесь, что выбранный костюм подходит для данного вида опасности и имеет правильный размер. 2) Визуально проверьте целостность упаковки, в которой находится комбинезон. 3) Достаньте костюм из упаковки, проверьте изделие на наличие повреждений, например, проколов, распушенных швов и т. д., затем расстегните центральную молнию и наденьте костюм. 4) Застегните молнию полностью. При работе в среде, где присутствуют твердые частицы, жидкие химические вещества или инфекционные материалы, также рекомендуется закрепить молнию защитной лентой и дополнительно обернуть маску, рукава и штанины химически стойкой герметизирующей лентой. 5) При использовании полнолицевых масок, защитных перчаток и/или бахил место соединений рукавов и перчаток, а также штаны и бахил следует герметизировать химически стойкой лентой. **ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ:** Изделие следует транспортировать и хранить в оригинальной упаковке в сухих условиях, вдали от света и тепла. Если комбинезон не загрязнен, его можно утилизировать вместе с бытовыми отходами. Если он загрязнен, его необходимо утилизировать в соответствии с действующими законами и правилами. Срок годности: 5 лет с даты изготовления, указанной на этикетке продукта. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** • Выбирайте товары, подходящие для рабочего места. • Одноразовые изделия следует заменять после каждого использования. • В случае разрывов, проколов и т. д., покиньте рабочее место и наденьте новый костюм. • Долгительное ношение защитных костюмов от химических веществ может вызвать тепловой стресс. Тепловой стресс и дискомфорт можно уменьшить или устранить, используя соответствующую охлаждающую одежду или вентиляционное оборудование. • Человек, носящий защитную одежду с электростатическими свойствами, должен быть надлежащим образом заземлен. Сопротивление между кожей человека и землей должно быть менее 10⁸ Ом, например, путем ношения соответствующей обуви на полах с электростатическими свойствами или проводящими поверхностями. • Защитную одежду, обладающую электростатическими свойствами, нельзя снимать или расстегивать в присутствии легковоспламеняющейся или взрывоопасной атмосферы, а также при работе с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами. • Электростатические рассеивающая защитная одежда предназначена для ношения в зонах 1, 2, 20, 21 и 22 (см. EN 60079-10-1 [7] и EN 60079-10-2 [8]), где минимальная энергия воспламенения любой взрывоопасной атмосферы составляет не менее 0,016 мДж. • Электростатически диссипативную защитную одежду нельзя использовать в атмосфере, обогащенной кислородом, или в зоне 0 (см. EN 60079-10-1 [7]) без предварительного одобрения ответственного инженера по технике безопасности. • Электростатические диссипативные свойства защитной одежды могут изменяться в результате износа,

стирки и возможного загрязнения. • Защитную одежду, рассеивающую электростатический заряд, следует носить таким образом, чтобы при нормальном использовании (включая движения сгибания) она постоянно закрывала все не соответствующие требованиям материалы. • Эта одежда легковоспламеняема – держите ее подальше от огня. • В случае повреждения товара немедленно покиньте рабочее место. **ИНФОРМАЦИЯ НА ЭТИКЕТКЕ:** 1) Обозначение модели. 2) Стандарты, определяющие тип защиты. 3) Код товара. 4) Номер партии. 5) Дата истечения срока действия. 6) Месяц и год изготовления. 7) Маркировка CE и номер уполномоченного органа. 8) Производитель/торговая марка. 9) Штрих-код товара. 10) Рост и обхват груди. 11) Размер. 12) Продукт одноразового использования. 13) Инструкции указаны на упаковке. 14) Защищать от дождя. 15) Хранить при температуре от 5 до 35 градусов. 16) Беречь от солнечных лучей. 17) Техническое обслуживание и уборка. **Декларация соответствия ЕС:** доступна по адресу: <https://www.oxyline.eu/Produit> разработана и реализуется в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты и отменяющим Директиву Совета 89/686/ЕЭС. Орган по сертификации и надзору продукции: Centro Tessile Cotoniario & Abbigliamento SpA (Centrocot), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, notifiedorgaanvannыy орган № 0624 **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** OXYLINE Sp. z oo, 95-200 Pabianice, ул. Пилсудского, 23, тел.: oxyline@oxyline.eu, сайт: www.oxyline.

SIZES AND DIMENSIONS OF BODY (CM) – EN 13688:

	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Body height	173-183	176-186	179-189	182-192	185-195	188-198
Chest circumference	92-100	96-104	100-108	108-116	112-120	116-124

MAINTENANCE AND CLEANING (ON NECK LABEL):

					
Do not wash	Do not bleach	Do not dry	Do not iron	Do not clean	Flammable fabric

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE
TECHNICAL PROPERTIES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
TECHNISCHE KENMERKEN
TECHNICHE EIGENSCHAFTEN
TECHNICHE KENMERKEN
TECHNICHE EIGENSCHAFTEN
TECHNISCHE KENMERKEN
TECHNICHE EIGENSCHAFTEN
TECHNICHE KENMERKEN
TECHNICHE EIGENSCHAFTEN

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
PROPRIETÀ TECNICHE
TECHNISCHE KENMERKEN
PROPRIETÀ TECNICHE
PROPIEDADES TÉCNICAS

Test on whole lots	Risk/risks	Result
Resistance to liquid penetration (Jettest type3 (EN ISO 17491-3met. B-EN 14605)		Pass
Resistance to liquid penetration (Spraytest type4 (EN ISO 17491-4met. A-EN 14605)		Pass
Resistance to liquid penetration (Spraytest type6 (EN ISO 17491-4met. A-EN 13034)		Pass
Resistance to aerosol penetration (wardleage test) (EN ISO 13982-2-EN ISO 13982)	Ljm. 82/90 ± 30% Ls. 8/10 ≤ 15%	Pass
Nominal protection factor (EN ISO 13982-2-EN 1073-2)	TL _s % TL _s % FP%	Class 1
Practical performance tests (EN 1073-2)		Pass
Seams: strength (EN ISO 13935-2)	125·N < 300	Class 4
Seams: permeability to liquids (EN ISO 6529-EN 14605)	>480min	H ₂ SO ₄ 50% Class 6

Test on fabric	Risk/risks	Result
Resistance to penetration to liquid (EN ISO 6530-EN 13034)	Class 3 < 1% Class 2 < 5% Class 1 < 10%	H ₂ O ₂ 30%: class 3 NaOH 10%: class 3 oxilene: class 3
Repellency to liquid (EN ISO 6530-EN 13034)	class 3 > 95% class 2 > 90% class 1 > 80%	H ₂ O ₂ 30%: class 3 NaOH 10%: class 3 oxilene: class 3 Butan-1-ol: class 3
Abrasion Resistance (EN 530-method 2)	>2000c	Class 6
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4EN 1073-2)	40·N < 80	Class 4
Trapezoidal tear resistance (EN ISO 9073-4)	40·N < 60	Class 3
Tensile strength (EN ISO 13934-1)	60·N < 100	Class 2
Puncture resistance (EN 863-EN 1073-2)	10·N < 50	Class 2
Flex cracking resistance (EN 7854)	> 100000 c	Class 6
Blocking resistance (EN 25978-EN 1073-2)		Pass
Ignition and flammability (EN 13274-4 - EN 1073-2)		Pass
Permeation by liquids (EN ISO 6529 - EN 14605)	>480min	H ₂ SO ₄ 50% Class 6
Chargedecay (test condition) (EN 1149-3)		Pass
Resistance to penetration by blood-borne pathogens - phi-x174 bacteriophage test - ISO 18603/16604	20 kPa	Class 6
Resistance to penetration by infective agents due to mechanical contact with substances containing contaminated liquids - ISO 22610 (test microorganism: staphylococcus aureus)	1 > 75	Class 6
Resistance to penetration by contaminated aerosols - ISO DIS 22611 (test microorganism: staphylococcus aureus)	log>5	Class 3
Resistance to penetration by contaminated particles - EN ISO 22612 (test microorganism: spores of Bacillus subtilis)	log ₁₀ < 1	Class 3
pH (EN 340-ISO 3071)	3,5·pH > 9,5	Pass
Amines (EN 340-ISO 3071)		Pass

Thank you for choosing OxyChem

