

Half mask Oxyline X7**with a bayonet fitting, reusable, silicone facepiece**

PPE category III – Half mask; Technical referential in use: EN 140:1998

- Faceblank: sizes S (ref. HMS701), M (ref. HMS702), L (ref. HMS703)
- Body filters and inhalation and exhalation of the valves seat (Nosepiece, ref. HMS704)
- Set of head harness (ref. HMS709) with rigid front base, elastic bands and buckle, York (ref. HMS705) and Valve cover (ref. HMS706)
- Inhalation (ref. HMS606) and exhalation valves (ref. FFS605)

INSTRUCTIONS FOR USE

Half facepiece gas mask made from silicone Oxyline X7 series for use with two air-purifying components. The Oxyline X7 reusable half mask has two bayonet connections. Provides respiratory protection, protecting against a wide range of gases, vapors and dust. Its fitted ergonomic shape ensures optimal vision and is compatible with eye protection equipment. It is characterized by large resistance and durability. Evenly distributed weight on the user's face ensures comfort and tight fit, thanks to which the half-mask perfectly retains its position during various activities. The half mask allows easy access and quick inspection of the breathing membrane by removing the cover of the exhalation component. Half masks series Oxyline X7 are available in sizes S, M and L.

- WARNINGS**
- This half mask does not supply oxygen (O₂) and must be used in a ventilated working environment in which the oxygen content is equal to or greater than 19.5% by volume.
 - In each case, the appropriate type of filter should be selected depending on the concentration and type of contaminants. Do not use the respirator in environments where the concentration value of contaminants is unknown creating an immediate danger to life or health.
 - When using the half-mask, you must always wear two filtering pieces.
 - Under no circumstances should it be used for protection against carbon monoxide.
 - The half mask must not be modified or used when damaged.
 - This filter respirator cannot be used in containers, wells, sewers or in confined spaces without ventilation.
 - The half-mask must not be used by persons with beards or other facial hair that may prevent the face mask from sealing.
 - Leave the workplace if the respirator is damaged, breathing is difficult and / or dizziness or nausea.
 - Do not use in an explosive environment.
 - Use only in conjunction with CE approved filters in accordance with EN 143:2000 + A1:2006 and / or with cartridge filters in accordance with the EN 14387:2004 + A1:2008 standard. The applicable country regulations have to be followed. In order to get guidelines EN 529: 2005 standard (recommendations for selection, use, care and maintenance) is available.
 11. Do not use in an oxygen enriched atmosphere or in an oxygen enriched atmosphere.

BEFORE USE

- Make sure the Oxyline X7 series respirator has all parts: harness and straps, inhalation valves and exhaust, seals etc.
- Make sure that the Oxyline X7 series half mask is in perfect condition, does not show signs of dirt, cracks, damage, impacts; on any of its elements. If it does not, stop using it.
- Make sure that the selected filter, filter absorber or absorber is suitable for its intended use in your work.
- Make sure that the two available air-purifying components are of the same type.

**ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR AIR-PURIFYING COMPONENTS FOR THE OXYLINE X7 SERIES HALF MASK**

Align the plastic filter adapter with the filter holder on the mask (Fig.1). Press and turn filter all the way to the right (Fig.2). Repeat the procedure for the other filter.

FITTING INSTRUCTIONS

- Adjust the plastic part of the headband (cradle) so that it fits comfortably around your head.
- Place the plastic cradle over your head so that the arrow is next to the face drawing (on the cradle) was facing up.
- Hold the ends of the lower elastic bands with one hand and with the other hand slide the mask over your face, covering it mouth and nose (Fig.3).

4. Grab the ends of the straps, place them on the back of your neck and connect them together. (Fig.4) Adjust the strap tension, pulling the ends of the straps until a secure and comfortable fit is achieved.

5. Strap tension can be reduced by pushing the buckle out of the back.

Note: If the fit test does not produce satisfactory results, contact your health and safety manager to select another respirator model.

CHECKING THE TIGHTNESS AND FIT OF THE OXYLINE X7 HALF MASK RESPIRATOR**Positive Pressure Facelift Check**

Using filters, absorbers and filter absorbers for the half-mask. Cover the exhalation valve with your hand, exhale gently to build up positive pressure, and make sure that no air leaks were detected. (Fig.5) If there is no leakage a proper fit has been achieved

Negative Pressure Facelift Check

- When using filter absorbers X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923AE1P3 R D, X70926ABEK1P3 R D, X70523A2P3 R D, cover the holes of the absorbers with your hands and inhale (Fig.6). If there is no air leakage a proper fit has been achieved.
- When using the X793 P3 R D, X793C P3 R D filter absorbers, pinch the filter cover with your fingers to hold it seal, inhale (Fig.7). If there is no air leakage a proper fit has been achieved.

• When using the X2000 filters, place your thumbs in the middle position of the filters and inhale (Fig.8). If there is no air leakage a proper fit has been achieved.

• If you detect a air leak in some of the tests, the respirator has not been properly fitted on the face.

If this is the case, you should re-adjust the elastic straps and repeat the tightness test.

If you are unable to obtain the proper face seal, do not step in contaminated area.

When in doubt, consult a safety inspector.

To remove the half mask, loosen the elastic straps, undo the lower straps and take it off your head.

STORAGE

The Oxyline X7 series half masks should be stored without air-purifying components, in a hermetically sealed bag, at room temperature in a dry place, away from contamination. Do not expose the mask to heat above 50 ° C and do not expose it to direct sunlight.

CLEANING AND DISINFECTION

• Detach the filters / absorbers / filter absorbers before cleaning the half mask

• Clean the half mask with a wet cloth and immerse it in a solution of warm water at a temperature not exceeding 50 ° C, using a neutral detergent if necessary.

• Rinse with warm water and air dry in a contamination-free environment.

DO NOT CLEAN WITH SOLVENTS, HIGH DETERGENTS OR OIL BASED PRODUCTS.

Maintenance

To keep the respirator in the best condition, perform the following steps after each use:

• Clean and store in a completely dry place in an airtight bag without filters.

• Check inhalation and exhalation valves and keep them clean, free from any distortion.

• Make sure that the elasticity of the straps does not decrease.

• Check the condition and position of the seals on the filter holder and the front section.

• Make sure that the half-mask is in perfect condition, with no traces of dirt, tears or cracks in any of its parts.

• If any of its components show any deformation, the half mask should be replaced and / or thrown away.

Information on the date of manufacture can be found on the half mask parts. The table below shows which parts have a date stamp.

Spare parts	Part number	Indication of the production date	Replaceable by authorized user
Faceblank (for size S)	HMS701	Yes	No
Faceblank (for size M)	HMS702	Yes	No
Faceblank (for size L)	HMS703	Yes	No
Nosepiece	HMS704	Yes	No
York	HMS705	Yes	No
Valve cover	HMS706	Yes	Yes
Head harness assembly	HMS709	No	Yes
Head harness plug	HMS710	No	Yes
Strap (Head Straps)	HMS711	No	Yes
Left buckle	HMS712	No	Yes
Right buckle	HMS713	No	Yes
Exhalation valve	FFS605	No	Yes
Inhalation valve	HMS606	No	Yes

REPLACEMENT INSTRUCTIONS

Oxyline X7 Head Harness Assembly

1. Remove Oxyline X7 Valve Cover(HMS706)/Head Harness Assembly (HMS709) by pulling away from faceblank.

2. Replace Valve Cover (HMS706)/Head Harness Assembly by aligning parts and snapping together. When properly engaged an audible snap should be heard.

Oxyline X7 Exhalation Valve

1. Remove Oxyline X7 Valve Cover (ref. HMS706)/Head Harness Assembly (HMS709) by pulling away from faceblank.

2. Remove Oxyline X7 Exhalation Valve (ref. FFS605) from valve seat by pulling each valve stem separately from holes.

3. Replace exhalation valve (ref. FFS605) by inserting stems and pulling through from opposite side until they are both snapped in place. Push laterally on valve stems to ensure they are properly seated.

4. Replace valve cover (ref. HMS706)/head harness assembly (ref. HMS709).

Note: Conduct a negative pressure seal check to ensure exhalation valve is functioning properly. (Read how to do in IFU)

Oxyline X7 Inhalation Valve

1. Remove Oxyline X7 Inhalation Valve (HMS606) by grasping and pulling valve stem from seat.

2. Replace valve by pressing stem into hole and manipulating stem tip until valve seats completely.


USAGE TIME

The Oxyline X7 series half masks are made of high quality materials. However, parts such as valves, braces, straps or other parts that require inspection must be replaced as soon as they show any alteration or distortion.


Shelf life of the Oxyline X7 series half mask: 5 years from the production date marked on the half mask.

RESTRICTIONS OF USE

The use of this mask must comply with applicable laws, regulations and standards regarding respiratory protection of country authorities.

MARKS AND SYMBOLS

S, M, L – on the front of faceblank there is an indication of the size marking half mask

**Media máscara Oxyline X7****comáscara de silicona, reutilizable, ajustada a la bayoneta**

EPI categoría III - Media máscara; Referencia técnica en uso: EN 140:1998

- Pieza facial: tallas S (ref. HMS701), M (ref. HMS702), L (ref. HMS703)
- Cuerpo con asientos para válvulas de inhalación y exhalación (pieza nasal, ref. HMS704)
- Conjunto de arnés de cabeza (ref. HMS709) con base frontal rígida, bandas elásticas y hebilla, York (ref. HMS705) y tapa de válvula (ref. HMS706)
- Válvulas de inhalación (ref. HMS606) y exhalación (ref. FFS605)

INSTRUCCIONES DE USO


Máscara de gas de media cara hecha de silicona Oxyline X7 serie para usar con dos componentes purificadores de aire. La media máscara reutilizable Oxyline X7 tiene dos conexiones de bayoneta. Proporciona protección respiratoria, protegiendo contra una amplia gama de gases, vapores y polvo. Su forma ergonómica ajustada asegura una visión óptima y es compatible con equipos de protección ocular. Se caracteriza por una gran resistencia y durabilidad. El peso distribuido uniformemente en la cara del usuario garantiza la comodidad y el ajuste perfecto, gracias a lo cual la media máscara conserva perfectamente su posición durante diversas actividades. La media máscara permite un fácil acceso y una rápida inspección de la membrana respiratoria al quitar la cubierta del componente de exhalación. Las medias máscaras de la serie Oxyline X7 están disponibles en las tallas S, M y L.

ADVERTENCIAS

1. Estimadomáscara no suministra oxígeno (O₂) y debe utilizarse en un entorno de trabajo ventilado en el que el contenido de oxígeno sea igual o superior al 19,5 % en volumen.
2. En cada caso, se debe seleccionar el tipo de filtro apropiado en función de la concentración y el tipo de contaminantes. No use el respirador en ambientes donde el valor de concentración de contaminantes. Se desconoce creando un peligro inmediato para la vida o la salud.
3. Cuando use la media máscara, siempre debe usar dos piezas filtrantes.
4. Bajo ninguna circunstancia debe usarse como protección contra el monóxido de carbono.
5. La media máscara no debe modificarse ni utilizarse cuando esté dañada.
6. Este respirador con filtro no se puede usar en contenedores, pozos, alcantarillas o en espacios confinados sin ventilación.
7. La media máscara no debe ser utilizada por personas con barba u otro vello facial que pueda impedir que la mascarilla se selle.
8. Salga del lugar de trabajo si el respirador está dañado, tiene dificultad para respirar y / o mareos o náuseas.
9. No lo utilice en un entorno explosivo.
10. Úselo únicamente junto con filtros aprobados por la CE de acuerdo con EN 143:2000 + A1:2006 y / o con filtros de cartucho de acuerdo con la norma EN 14387:2004 + A1:2008. Deben seguirse las normativas aplicables del país. Para obtener las directrices, la norma EN529: 2005 (recomendaciones para selección, uso, cuidado y mantenimiento) está disponible
11. No utilizar en una atmósfera enriquecida de oxígeno o en una atmósfera enriquecida de oxígeno.

Antes de usar

1. Asegúrese de que el respirador de la serie Oxyline X7 tenga todas las piezas: arnés y correas, válvulas de inhalación y escape, sellos, etc.
2. Asegúrese de que la media máscara de la serie Oxyline X7 esté en perfectas condiciones, nombrar los signos de suciedad, grietas, daños, impactos; en cualquiera de sus partes. Si no es así, deje de usarlo.
3. Asegúrese de que el filtro, absorbente o adsorbente seleccionado sea adecuado para el uso previsto en su trabajo.
4. Asegúrese de que los dos componentes purificadores de aire disponibles sean del mismo tipo.

**Instrucciones demontaje de los componentes purificadores de aire de la media máscara de la serie Oxyline X7**

Alinee el adaptador de filtro de plástico con el portafiltro de la máscara (Fig.1). Presione y gire el filtro completamente hacia la derecha (Fig.2). Repita el procedimiento para el otro filtro.

Instrucciones de montaje

1. Ajuste la parte de plástico de la diadema (soporte) de modo que se ajuste cómodamente alrededor de su cabeza.
2. Coloque la base de plástico sobre su cabeza de modo que la flecha esté al lado del dibujo de la cara (en la base) hacia arriba.
3. Sostenga los extremos de las bandas elásticas inferiores con una mano y con la otra mano
4. Agarre los extremos de las correas, colóquelas en la cara posterior de su cuello y conéctelas. (Fig.4) Ajuste la tensión de la correa, tirando de los extremos de las correas hasta lograr un ajuste seguro y cómodo.

La tensión de la correa se puede reducir apretando la hebilla hacia afuera.

Halbmask Oxyline X7**mit Bajonettschluss, wiederverwendbar, Silikon- Gesichtsstück**

PSA Kategorie III – Halbmask; Technische Referenz im Einsatz:

EN 140:1998

- Gesichtsmaske: Größen S (ref. HMS701), M (ref. HMS702), L (ref. HMS703)
- Körperfilter und Ein- und Ausatmung des Ventilsitzes (Nasenstück, ref. HMS704)
- Kopfgeschirr (ref. HMS709) mit festem Vorderteil, elastischen Bändern und Schnalle, York (ref. HMS705) und Ventildeckeldeckung (ref. HMS706)
- Einatmungs- (ref. HMS606) und Ausatmungsventil (ref. FFS605)

GEBAUCHSANWEISUNG

Halbmasken-Gasmasken aus Silikon Oxyline X7-Serie zur Verwendung mit zwei luftreinigenden Komponenten. Die wiederverwendbare Halbmaske Oxyline X7 verfügt über zwei Bajonettschlüsse. Bietet Atemschutz und schützt vor einer Vielzahl von Gasen, Dämpfen und Stäuben. Seine ergonomische Passform sorgt für optimale Sicht und ist mit Augenschutzausrüstung kompatibel. Es zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit und Langzeitigkeit aus. Gleichmäßig verteilt Gewicht auf dem Gesicht des Benutzers sorgt für Komfort und engen Sitz, wodurch die Halbmaske bei verschiedenen Aktivitäten perfekt ihr Position beibehält. Die Halbmaske ermöglicht einen einfachen Zugang und eine schnelle Inspektion der Atemmembran durch Entfernen der Abdeckung der Ausatemkomponente. Halbmasken der Serie Oxyline X7 sind in den Größen S, M und L erhältlich.

Warnungen

- Diese Halbmaske liefert keinen Sauerstoff (O2) und muss in einer belüfteten Arbeitsumgebung verwendet werden, in der der Sauerstoffgehalt 19,5 Vol.% oder mehr beträgt.
- Je nach Konzentration und Art der Verunreinigungen sollte jeweils der geeignete Filtertyp ausgewählt werden. Verwenden Sie das Atemschutzgerät nicht in Umgebungen, in denen die Konzentrationswerte von Verunreinigungen. Ist unbekannt und stellt eine unmittelbare Gefahr für Leben oder Gesundheit dar.
- Bei Verwendung der Halbmaske müssen Sie immer zwei Filterteile tragen.
- Auf keinen Fall zum Schutz vor Kohlenmonoxid verwenden.
- Die Halbmaske darf im beschädigten Zustand nicht verändert oder verwendet werden.
- Dieses Atemschutzgerät darf nicht in Behältern, Brunnen, Abwasserkanälen oder in geschlossenen Räumen ohne Belüftung verwendet werden.
- Die Halbmaske darf nicht von Personen mit Bart oder anderen Gesichtshaaren verwendet werden, die die Abdichtung der Gesichtsmaske verhindern können.
- Verlassen Sie den Arbeitsplatz, wenn das Atemschutzgerät beschädigt ist, das Atmen schwerfällt und / oder Schwindel oder Übelkeit.
- Nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen verwenden.
10. Nur in Verbindung mit CE-geprüften Filtern nach EN143 und / oder mit Patronenfiltern nach EN14387 verwenden. Die geltenden Landesvorschriften sind zu beachten. Um Richtlinien zu erhalten, ist die Norm EN529:2005 (Empfehlungen für Auswahl, Verwendung, Pflege und Wartung) verfügbar.
11. Nicht in einer sauerstoffangereicherten Atmosphäre oder in einer sauerstoffangereicherten Atmosphäre verwenden.

VOR GEBRÄUCH

- Stellen Sie sicher, dass die Maske alle Teile enthält: Gurte und Gurte, Einatemventile und Auspuff, Dichtungen usw.
- Stellen Sie sicher, dass die Maske in einwandfreiem Zustand ist und keine Anzeichen von Schmutz, Rissen, Beschädigungen oder Stößen aufweist, auf einem seiner Elemente. Wenn dies nicht der Fall ist, verwenden Sie es nicht mehr.
- Stellen Sie sicher, dass der ausgewählte Filter, Filterabsorber oder Absorber für den vorgesehenen Einsatzzweck in ihrer Arbeit geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden verfügbaren Luftreinigungskomponenten mit gleichen Typ sind.



Montageanleitung
Passen Sie das Kunststoffteil des Kopfbügels (Halterung) so an, dass es bequem um Ihren Kopf passt.

- Legen Sie die Plastikhalterung so über Ihren Kopf, dass der Pfeil neben der Gesichtszeichnung (auf der Halterung) nach oben zeigt.
- Halten Sie die Enden der unteren Gummibänder mit einer Hand fest und schieben Sie mit der anderen Hand die Maske über Ihr Gesicht, um Mund und Nase zu bedecken (Fig.3).
- Greifen Sie die Enden der Riemen, legen Sie sie auf den Nacken und verbinden Sie sie miteinander. (Fig.4) Stellen Sie die Riemenspannung ein, indem Sie an den Enden der Riemen ziehen, bis ein sicherer und bequemer Sitz erreicht ist. Die Riemenspannung kann durch Herausdrücken der Schnalle nach hinten reduziert werden.

Überprüfung der Dichtheit und des Sitzes des Oxyline X7 Halbmasken-Atemschutzgeräts

- Überdruck Facelift prüfen
• Bei Verwendung von Filterabsorbern X701 A1, X702 A1 E1, X703 ABEK1, X70923AE1P3 R D, X70926ABEK1P3 RD die Löcher der Absorber mit den Händen abdecken und einatmen (Fig.6). Wenn keine Luftleckage vorhanden ist, ist eine ordnungsgemäß Passform erreicht.
- Bei Verwendung der Filterabsorber X793 P3 R, X793C P3 R den Filterdeckel mit den Fingern zusammendrücken, um ihn dicht zu halten, einatmen (Fig.7). Wenn keine Luftleckage vorhanden ist, ist eine korrekte Passform erreicht.
- Wenn Sie die X2000-Filter verwenden, legen Sie Ihre Daumen in die mittlere Position des Filter und atmen Sie ein (Fig.8). Wenn keine Luftleckage vorhanden ist, ist eine korrekte Passform erreicht.
- Wenn Sie bei einigen Tests einen Luftleck feststellen, wurde die Atemschutzmaske nicht richtig im Gesicht angebracht. Ist dies der Fall, sollten Sie die Elastikbänder neu einstellen und den Dichtigkeitstest wiederholen.
- Wenn Sie nicht in der Lage sind, die richtige Gesichtsabdichtung zu erhalten, treten Sie nicht in den kontaminierten Bereich.
- Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Sicherheitsinspektor.
- Um die Halbmaske abzunehmen, lösen Sie die elastischen Bänder, lösen Sie die unteren Bänder und nehmen Sie sie vom Kopf ab.

Lager
Die Halbmasken der Oxyline X7-Serie sollten ohne luftreinigende Komponenten in einem hermetisch verschlossenen Beutel bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort ohne Kontamination gelagert werden. Setzen Sie die Maske keiner Hitze über 50°C aus und setzen Sie sie nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.

Reinigung und Desinfektion

- Detach the filters / absorbers / filter absorbers before cleaning the half mask
- Nehmen Sie die Filter / Absorber / Filterabsorber ab, bevor Sie die Halbmaske reinigen
- Reinigen Sie die Halbmaske mit einem feuchten Tuch und tauchen Sie sie in eine Lösung aus warmem Wasser mit einer Temperatur von nicht mehr als 50°C ein, gegebenenfalls mit einem neutralen Reinigungsmittel.
- Mit warmem Wasser abspülen und in einer kontaminationsfreien Umgebung an der Luft trocknen.
- NICHT MIT LÖSUNGSMITTELN, REINIGUNGSMITTELN ODER PRODUKTEN AUF OLBASIS REINIGEN

Instandhaltung

Um das Atemschutzgerät in bestem Zustand zu halten, führen Sie nach jedem Gebrauch die folgenden Schritte durch:

- Clean and store in a completely dry place in an airtight bag without filters.
- Reinigen und an einem völlig trockenen Ort in einem luftdichten Beutel ohne Filter aufzubewahren.
- Überprüfen Sie die Ein- und Ausatemventile und halten Sie sie sauber und frei von Verzerrungen.
- Achten Sie darauf, dass die Elastizität der Gurte nicht nachlässt.
- Zustand und Position der Dichtungen am Filterhalter und am Vorderteil prüfen.
- Stellen Sie sicher, dass die Halbmaske in einwandfreiem Zustand ist und keine Spuren von Schmutz, Rissen oder Rissen in irgendwelchen Teilen aufweist.
- Wenn eine ihrer Komponenten Verformungen aufweist, sollte die Halbmaske ersetzt werden und / oder wegwerfen.

Informationen über das Herstellungsdatum finden Sie auf den Maskenteilen. Die nachstehende Tabelle zeigt, welche Teile mit einem Datumsstempel versehen sind.

Ersatzteil	Nummer des Teils	Angabe des Produktionsdatums	Ersetzbar durch autorisierten Benutzer
Faceblank (für Größe S)	HMS701	Ja	Nein
Faceblank (für Größe M)	HMS702	Ja	Nein
Gesichtsmaske (Größe L)	HMS703	Ja	Nein
Mundstück	HMS704	Ja	Nein
York	HMS705	Ja	Nein
Ventildeckel	HMS706	Ja	Ja
Kabelbaum für den Kopf	HMS709	Nein	Ja
Stecker des Kopfgeschirrs	HMS710	Nein	Ja
Riemen (Kopfriemen)	HMS711	Nein	Ja
Linke Schnalle	HMS712	Nein	Ja
Rechtes Gurtband	HMS713	Nein	Ja
Ausatmungsventil	FFS605	Nein	Ja
Einatmungsventil	HMS606	Nein	Ja


ANWEISUNGEN FÜR DEN AUSTAUSCH

- Oxyline X7 Kopfgeschirr Montage
- Entfernen Sie die Oxyline X7-Ventilabdeckung (HMS706)/Kopfkabelbaum-Baugruppe (HMS709), indem Sie sie von der Frontplatte wegholen.
 - Bringen Sie die Ventilabdeckung (HMS706)/Kopfgeschirr-Baugruppe wieder an, indem Sie die Teile ausrichten und zusammenzappeln lassen. Wenn die Teile richtig eingerastet sind, sollte ein hörbares Einsturz hören sein.
- Oxyline X7 Ausatmventil**
- Entfernen Sie die Oxyline X7-Ventilabdeckung (Ref. HMS706)/Kopfgeschirr-Baugruppe (HMS709), indem Sie sie vom Gesichtfeld wegholen.
 - Entfernen Sie das Oxyline X7 Ausatmventil (ref. FFS605) vom Ventilsitz, indem Sie jeden Ventilschaft einzeln aus den Löchern ziehen.
 - Setzen Sie das Ausatmventil (Art.-Nr. FFS605) wieder ein, indem Sie die Ventilstiele einführen und von der gegenüberliegenden Seite her durchziehen, bis sie beide einrasten. Drücken Sie seitlich auf die Ventilschäfte, um sicherzustellen, dass sie richtig sitzen.
 - Bringen Sie die Ventilabdeckung (Art.-Nr. HMS706)/Kopfkabelbaum-Baugruppe (Art.-Nr. HMS709) wieder an.
- Hinweis: Führen Sie eine Unterdruckdichtungsprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Ausatmventil ordnungsgemäß funktioniert. (Lesen Sie in der Gebrauchsanweisung, wie das geht.)

- Oxyline X7 Einatmungsventil**
- Entfernen Sie das Oxyline X7 Inhalationsventil (HMS606), indem Sie den Ventilschaft ergreifen und aus dem Sitz ziehen.
 - Setzen Sie das Ventil wieder ein, indem Sie den Schaft in die Bohrung drücken und die Spitze des Schafts bewegen, bis das Ventil vollständig sitzt.

Nutzungsschranken
Die Halbmasken der Oxyline X7-Serie werden aus hochwertigen Materialien hergestellt. Jedoch müssen Teile wie Ventile, Streben, Gurte oder andere zu überprüfende Teile ersetzt werden, sobald sie Veränderungen oder Verformungen aufweisen. Haltbarkeit der Halbmaske der Oxyline X7-Serie: 5 Jahre ab dem auf der Halbmaske angegebenen Produktionsdatum.

Nutzungsbegrenzung
Die Verwendung dieser Maske muss den geltenden Gesetzen, Vorschriften und Standards zum Atemschutz der Landesbehörden entsprechen.

MARKIERUNGEN UND SYMBOLE

S, M, L – auf der Vorderseite der Gesichtsmaske befindet sich ein Hinweis auf die Größenbezeichnung der Halbmaske

Kennzeichnung mit dem Produktnamen OXYLINE X7

Kennzeichnung auf dem Halbmaskenventil, Europäische Norm EN 140:1998

Kennzeichnung auf dem Halbmaskenventil, CE-Kennzeichnung und benannte Stelle Nummer 0082

Kennzeichnung auf dem Halbmaskenventil, CE-Kennzeichnung und benannte Stelle Nummer 0082

Die EU-Konformitätserklärung für PSA gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 finden Sie unter www.oxyline.eu

Benannte Stelle, die für die EU-Baumusterprüfung und für die Produktion gemäß Modul C2 der Verordnung (EU) 2016/425 zuständig ist:

APAVE SUDEUROPE SAS
8 Rue Jean-Jacques Vernazza Z.A.C Saumâtre - Seon - CS 60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16

CE 0082

Полумаска Oxyline X7**с надписями, многоразовая, силиконовая маска для лица**

СИЗ категории III Полумаска; Техническая ссылка в использовании: EN 140:1998

- Лицевая сторона: размеры S (арт. HMS701), M (арт. HMS702), L (арт. HMS703)
- Фильтры для корпуса и дыхания и выхлопная седла клапанов (Nosepiece, арт. HMS704)
- Комплект головного ремня безопасности (арт. HMS709) с жесткой передней основой, эластичными лентами и застежкой, йорк (арт. HMS705)
- Клапаны вдоха (арт. HMS606) и выдоха (арт. FFS605)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Полумаска противогаза из силикона Oxyline X7 для использования с двумя воздухоочистительными компонентами. Многоразовая полумаска Oxyline X7 имеет два байonetных соединения. Обеспечивает защиту органов дыхания, защищая от широкого спектра газов, паров и пыли. Его эргономичная форма обеспечивает оптимальное зрение и совместима с оборудованием для защиты глаз. Он отличается большой прочностью и долговечностью. Равномерно распределенный вес на лице пользователя обеспечивает комфорт и плотную посадку, благодаря чему маска отлично сохраняет свое положение при различных занятиях. Полумаска обеспечивает легкий доступ и быстрый съем дыхательной мембранны путем снятия крышки компонента выдоха. Полумаска серии Oxyline X7 доступны в размерах S, M и L.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Эта маска не подает кислород (O2) и должна использоваться в вентилируемой рабочей среде, в которой содержание кислорода равно или превышает 19,5% по объему.
2. В каждом случае следует выбирать соответствующий тип фильтра в зависимости от концентрации и типа загрязняющих веществ.
3. При использовании маски всегда необходимо носить два фильтрующих элемента.
4. Ни в коем случае не используйте его для защиты от углекислого газа.
5. Маску нельзя модифицировать или использовать в случае повреждения.
6. Этот респиратор с фильтром нельзя использовать в контейнерах, колодцах, канализации или в замкнутых пространствах без вентиляции.
7. Маску нельзя использовать лицом с бородой или другими волосами на лице, которые могут препятствовать герметизации маски.
8. Покиньте рабочее место, если респиратор поврежден, затруднено дыхание и / или возникло головокружение или тошнота.
9. Не использовать во взрывоопасной среде.
10. Используйте только вместе с фильтрами, одобренными CЕ в соответствии со стандартом EN 143:2000 + A1:2006 и / или с картриджами фильтров в соответствии со стандартом EN 14387:2004 + A1:2008. Необходимо соблюдать действующие правила страны. Для получения инструкций доступен стандарт EN529: 2005 (рекомендации по выбору, использованию, ходу и обслуживанию).
11. Не использовать в атмосфере с озонированной водородом.

Перед использованием

1. Убедитесь, что кислородный адаптер фильтра X7 имеет все детали: ремень, клапаны вдоха и выдоха, уплотнения и т.д.
2. Убедитесь, что полумаска серии Oxyline X7 в идеальном состоянии, на ней нет следов грязи, трещин, повреждений, ударов; на любом из его элементов. Если этого не произошло, прекратите его использование.
3. Убедитесь, что выбранный фильтр, фильтр-поглотитель или поглотитель подходит для использования по назначению в вашей работе.
4. Убедитесь, что два имеющихся воздухоочистительных компонента относятся к одному типу.

Фильтры

1. Открепите пластиковую часть оголовья (юбочки) так, чтобы она удобно лежала на голове.
2. Наденьте пластиковую подставку на голову так, чтобы стрелка рядом с рисунком лица (на подставке) была обращена вверх.
3. Удерживая одной рукой концы никелированных резинок, другой рукой наденьте маску на лицо, прикрывая ею рот и нос (Fig.3).
4. Возьмитесь за концы ремешков, наденьте их на шею и сядите соедините вместе. (Fig.4) Открепите ремень, потянув за концы ремня до тех пор, пока не будет достигнута надежная и удобная посадка. Натя