

raccomanda inoltre di sigillare la cerniera con una striscia di sicurezza e di circondare le aperture delle maniche e delle gambe con nastro adesivo. 5) Indossare poi le protezioni per le vie respiratorie (secondo le istruzioni per l'uso) e gli occhiali di sicurezza. 6) Non indossare il cappuccio della tuta prima di aver indossato la protezione respiratoria e gli occhiali di protezione. 7) Se si utilizza un guanti di sicurezza, dopo aver indossato i guanti scollare le cerniere delle maniche con i guanti e delle gambe con gli stivali con del nastro adesivo. **METODO DI RIMOZIONE:** 1) Prima di rimuovere la tuta **OxyChem C310**, (senza togliere i guanti dalla mano) sganciare la linguetta che copre la chiusura e rimuovere il nastro sigillante dalle aree in cui è stato utilizzato. 2) Quindi allentare la chiusura fino in fondo facendo attenzione che la parte esterne della tuta non tocchi l'interno sottostante. 3) Aprire la parte superiore della tuta lungo la cerniera. Inclinare la testa verso il basso, afferrare il lato esterno del cappuccio all'altezza degli occhi con entrambe le mani e tirarlo il più possibile senza toccare il viso. 4) Con entrambe le mani, togliere il cappuccio e abbassare la parte superiore della tuta sulle spalle con il lato esterno rivolto verso il basso. 5) Tirare con attenzione la mano fuori dalla manica e togliere una manica della tuta. Con l'altra mano, togliere l'altra manica della tuta. Quando la togliete, afferrate il lato superiore. 6) Dopo di che, girare la tuta al contrario e tirarla con entrambe le mani giù dalle gambe fino al pavimento. 7) Rimuovere le gambe della tuta lasciando le protezioni per le scarpe sui piedi e mettere la tuta in un contenitore speciale o in un sacchetto di plastica. 8) Quindi rimuovere le protezioni per le scarpe secondo le loro istruzioni per l'uso e mettere in un contenitore speciale o in un sacchetto di plastica. 9) I guanti devono essere rimossi dalle mani in modo tale da evitare che il lato esterno del guanto tocchi la pelle delle mani e altre parti del corpo (seguire le istruzioni d'uso appropriate) 10) I guanti usati devono essere messi in un contenitore speciale o in un sacchetto di plastica. **TRASPORTO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO:** La tuta **OxyChem C310** deve essere trasportata e conservata nella sua confezione originale in condizioni asciutte e lontano da luce e calore. Se la tuta non è stata contaminata, può essere smaltita in conformità alle normative locali sulla gestione dei rifiuti. Se contaminata, la tuta deve essere trattata come un prodotto pericoloso che deve essere smaltito in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. **PERIODO DI UTILIZZO:** 5 anni dalla data di fabbricazione indicata sull'etichetta del prodotto. **AVVERTENZE:** • La tuta **OxyChem C310** è destinata al solo uso singolo. Smettere prima e dopo l'uso, o se si riscontrano danni, in conformità alle norme locali sulla gestione dei rifiuti. Se la tuta **OxyChem C310** viene danneggiata durante l'uso, deve essere rimossa in conformità con la "PROCEDURA DI SMALTIMENTO" e quindi smaltita in conformità con le norme locali applicabili in materia di gestione dei rifiuti. • La tuta **OxyChem C310** è destinata ad essere sterilizzata. La configurazione accettata non deve essere modificata o alterata. • In caso di strappi, forature, ecc. lasciare immediatamente la tuta e indossare una nuova tuta. • Non aprire la cerniera o rimuovere la tuta **OxyChem C310** in aree in cui si sospetta la presenza di agenti infettivi, in atmosfere esplosive o infiammabili o quando si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive. • L'utente che indossa la tuta elettrostatica dissipativa deve essere collegato a terra in modo adeguato. La resistenza elettrica tra l'uomo e la terra deve essere inferiore a 108 Ω, ad esempio indossando calzature adeguate. • La tuta **OxyChem C310** non deve essere utilizzata in atmosfere infiammabili arricchite di ossigeno senza la previa approvazione del responsabile della sicurezza. • Durante il normale utilizzo (compresi i piegamenti e i movimenti) la tuta deve coprire completamente tutti i materiali non conformi alla norma EN 1149-5. • La perdita interna viene misurata utilizzando particelle di aerosol secco (prodotte da una soluzione di cloruro di sodio) con un diametro aerodinamico medio di massa di 0,6 µm. • Nei casi in cui sia necessario l'uso di ulteriori DPI come guanti, stivali, protezione respiratoria, questi devono essere compatibili con la tuta **OxyChem C310** e selezionati per fornire una protezione completa del corpo e avere valori di protezione medica almeno equivalenti. • Per ottenere una protezione completa, tutte le aperture devono essere chiuse/sigillate. • L'uso prolungato della tuta può causare stress da calore. • Il surriscaldamento e il disagio possono essere ridotti o eliminati con l'uso di indumenti inferiori appropriati o di un'attrezzatura di ventilazione adeguata. • Non utilizzare da persone allergiche al polietilene o al polipropilene. • In caso di allergia, contattare un operatore sanitario. • Il prodotto è infiammabile e deve quindi essere tenuto lontano dal fuoco. • Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente o il paziente. **INDICAZIONI SULL'ETICHETTA:** 1) Produttore/marchio commerciale. 2) Nome che definiscono il tipo di protezione. 3) Designazione del modello. 4) Codice del prodotto. 5) Numero di lotto. 6) Leggere le istruzioni per l'uso prima dell'uso 7) Altezza e circonferenza toracica. 8) Taglia. 9) Marchio CE in conformità al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 e al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 e numero dell'organismo notificato che effettua la sorveglianza secondo il modulo D) 10) Prodotto non sterile. 11) Prodotto monouso. 12) Mese e anno di produzione 13) Data di scadenza. 14) Dichiarazione di conformità del produttore. 15) Indirizzo a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. 16) Indirizzo a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. 17) Indirizzo a cui rivolgersi per ulteriori informazioni. 18) Protezione della proprietà intellettuale. 19) Conservare a temperatura compresa tra 5 e 35 gradi Celsius. 20) Proteggere dalla luce del sole. 21) Marcatore di pulizia. **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE per un dispositivo medico di classe I:** Disponibile su: www.oxyline.eu. Prodotto progettato e commercializzato in conformità al Regolamento 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 sui dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 n. 1223/2009 e affirma le direttive del Consiglio 90/385/CEE e 93/42/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE). **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE per i dispositivi di protezione individuale di categoria III:** La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.oxyline.eu. Prodotto progettato e immesso sul mercato in conformità al Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio Organismo di certificazione e sorveglianza del prodotto: Centro Tessile Coloniario & Abbigliamento S.p.A. (Centrotex), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, Organismo notificato n. 0624 **PRODUTTORE:** OXYLINE Sp. z o.o., 23 Pilsudskiego St., 95-200 Pabianice, Polonia tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

NL **DOEL:** Het eendelige pak **OxyChem C310** is een PBM van categorie III overeenkomstig de Verordening 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad en een medisch hulpmiddel, niet-steriel klasse I overeenkomstig de verordening van de Verordening 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017, de medische hulpmiddelen van 20.05.2010, eenmalig gebruik bedoeld voor bescherming in zones die biotegelijkertijd worden besmettelijk gemaakt. Het pak **OxyChem C310** voldoet aan de medische beschermingsnormen van de Europese Unie, chemisch materiaal in de vorm van vloeibare nevel (type 4) en in de vorm van vaste deeltjes (type 5) en bij mogelijke blootstelling aan fijne nevel, vloeibare aerosolen of spatten onder lage druk en niet-ovenloedige nevels van gevaarlijke vloeistoffen waartegen een hogere anti-chemische weerstand vereist is (type 6). Het product komt overeen met kledingtypen: Type 6 (volgens EN 13034:2005+A1:2009), Type 5 (volgens EN ISO 13982:1:2004+A1:2010) en Type 4 (volgens EN 14605:2005+A1:2009). **VERBODEN SAANWIJZINGEN:** capuchon met drie panelen, tweewegstluisling met zelfklevende beschermstrook, tweedelige snit in het kruis, elastische ribboorden aan de mouwen, benen, taille en capuchon, elastische duimels, getapede naden. Het heeft anti-elektrostatische eigenschappen. **MATERIAAL:** Stof gelamineerd met microperzueve film (MPFL) 63µm/12 (butenlaag: polyethyleenfilm, binnenlaag: polypropyleenvezels). **KLIEUR:** Wit, blauwe banden. **BEPERKINGEN:** Het wordt aanbevolen te controleren of het **OxyChem C310** pak geschikt is voor het beoogde gebruik. Blootstelling aan bepaalde chemicaliën of hoge concentraties kan hogere beschermings eigenschappen vereisen door het materiaal of de constructie-eigenschappen van het pak. Dergelijke gebieden kunnen worden beschermd door een pak van type 1, 2 of 3. Afhankelijk van de gevaar in het toepassingsgebied moet indien nodig aanvullende gelasts-, oog- en ademhalingsbescherming worden getragen. **TOEPASSING EN GEBRUIK:** 1) Controleer vóór gebruik of het gekozen **OxyChem C310**-pak geschikt is voor het gevaar en de juiste maat enz. 2) Controleer visueel of de verpakking waarin het pak zich bevindt, intact is. 3) Neem het pak uit de verpakking, controleer het product op tekenen van beschadiging, bijv. gaatjes, gespleten naden enz., open vervolgens de centrale ritsluisling en trek het pak aan. 4) Sluit de rits volledig. Als u werkt in een omgeving met vaste deeltjes, vloeibare chemicaliën of besmettelijk materiaal, is het ook raadzaam de rits met een veiligheidsrijs af te sluiten en de mouw- en beenopeningen met afdrichtrap te omgeven. 5) Doe vervolgens ademhalingsbescherming aan (volgens de gebruiksaanwijzing) en een veiligheidsrijs. 6) Zet de kap van het pak vast op nadat u de ademhalingsbescherming aan de veiligheidsrijs hebt opgezet. 7) Als u beschermende handschoenen en overschoenen gebruikt, moet u na het aantrekken van de mouwen de handen grondig wassen met afdrichtrap afdrichtrap. **VERWIJDERING:** Het **OxyChem C310** pak moet worden verwijderd in overeenstemming met de bepalingen van het **OxyChem C310**-pak te verwijderen, zonder de handschoenen uit de handen te halen) het ligje dat de sluiting bedekt losmaken en de afdrichtraptrap verwijderen van de plaatsen waar die gebruikt werd. 2) Maak de sluiting vervolgens helemaal los en zorg ervoor dat de buitenkant van het pak het kledingstuk eronder niet raakt. 3) Open het bovenste gedeelte van het pak langs de rits. Kantel het hoofd naar beneden, pak de buitenzijde van de kap op ooghoogte met beide handen vast en trek hem zo ver mogelijk uit zonder het gezicht te raken. 4) Verwijder met beide handen de kap en laat het bovendeel van het pak over de schouders zakken met de buitenzijde naar beneden. 5) Trek uw hand voorzichtig uit de mouw en verwijder één mouw van het pak. Met de andere hand trek t u de andere mouw van het pak uit. Pak bij het uittrekken de bovenzijde vast. 6) Daarna draait u het pak binnenstebuiten en trekt u het met beide handen van de benen naar beneden tot op de grond. 7) Verwijder de benen van het pak terwijl u de schoenbeschermers aan de voeten laat zitten en doe het pak in een speciale bak of plastic zak. 8) Verwijder vervolgens de schoenbeschermers volgens de gebruiksaanwijzing en doe ze in een speciale bak of plastic zak. 9) Handschoenen moeten zodanig van de handen worden verwijderd dat de buitenzijde van de handschoen of de handen en andere lichaamsdelen niet kan raken (volg de desbetreffende gebruiksaanwijzing) 10) Gebruikte handschoenen moeten in een speciale container of plastic zak worden gedaan. **VERVOER, OPSLAG EN VERWIJDERING:** Het **OxyChem C310**-pak moet in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd en opgeslagen in droge omstandigheden en uit de buurt van licht en warmte. Als het pak niet is verontreinigd, kan het worden verwijderd in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. Als het pak verontreinigd is, moet het worden behandeld als een gevaarlijk product dat volgens de geldende wetten en voorschriften moet worden afgevoerd. **GEBRUIKSTERMIJN:** 5 jaar vanaf de productiedatum vermeld op het etiket. **WAARSCHUWINGEN:** • Het **OxyChem C310** pak is bedoeld voor eenmalig gebruik. Gooi het pak voor en na gebruik weg, of als het beschadigd is, in overeenstemming met de plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften. Als het **OxyChem C310**-pak tijdens het gebruik wordt beschadigd, moet het worden verwijderd in overeenstemming met "VERWIJDERINGSPROCEDURE" en vervolgens worden afgevoerd in overeenstemming met de bepalingen van de plaatselijke plaatselijke afvalverwerkingsvoorschriften • Het **OxyChem C310**-pak is niet bedoeld om te worden gebruikt in de volgende gevallen: • De ideale configuratie mag niet worden gewijzigd of aangepast. • Als er scheuren, gaatjes enz. ontstaan, moet de werkomgeving onmiddellijk worden verlaten. Het **OxyChem C310**-pak is niet geschikt voor gebruik in zones waar besmettelijke aerosolen of vloeibare chemicaliën worden verspreid, in explosieve of ontvlambare atmosferen of bij het hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen. • De gebruiker die het elektrostatische dissipatieve pak draagt, moet naar behoren gezond zijn. De elektrische weerstand tussen mens en aarde moet lager zijn dan 108 Ω, bv. door aangepast schoeisel te dragen. • Het **OxyChem C310**-pak mag niet worden gebruikt in ontvlambare atmosferen verrijkt met zuurstof zonder de voorafgaande goedkeuring van de persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid. • Bij normaal gebruik (inclusief buigen en bewegen) moet het pak alle materialen die niet conform zijn met EN 1149-5 volledig bedekken. • De interne lekkage wordt gemeten met droge aerosoldeeltjes (geproduceerd met een natriumchlorideoplossing) met een massamediane aerodynamische diameter van 0,6 µm. • In gevallen waarin het gebruik van bijkomende PBM zoals handschoenen, laarzen, ademhalingsbescherming noodzakelijk is, moeten deze verenigbaar zijn met het **OxyChem C310**-pak en geselecteerd zijn om volledige lichaamsbescherming te bieden en te minst gelijkwaardige medische beschermingswaarden te hebben. • Voor een volledige bescherming moeten alle openingen gesloten/afgedicht zijn. • Langdurig dragen van overalls kan hittestress veroorzaken. • Oververhitting en ongemak kunnen worden verminderd of weggenomen door het gebruik van geschikte onderkleding of geschikte ventilatieapparatuur. • Niet gebruiken door personen die allergisch zijn voor polyethyleen of polypropyleen. • Neem in geval van allergie contact op met een arts. • Het product is ontvlambaar en moet daarom uit de buurt van vuur worden gehouden. • Elk ernstig incident in verband met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of patiënt woonachtig is. **AANWIJZINGEN OP HET ETIKET:** 1) Fabrikant/handelsmerk. 2) Normen die het type bescherming definiëren. 3) Modelaanduiding. 4) Productcode. 5) Partijnummer. 6) Gebruiksaanwijzing lezen vóór gebruik. 7) Lengte en borstomtrek. 8) Maat. 9) CE-markering overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 en Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 en nummer van de aangemelde instantie die toezicht houdt volgens module D) 10) Niet-steriel. 11) Product monouso. 12) Mese en jaar van productie 13) Data van afloop van de garantie. 14) Maatverklaring 15) UDI-code van het product 16) Verordening van het product 17) Bescherming van het intellectueel eigendom. 18) Bescherming van de rechten van de chemische agentia **AANWIJZING OP GEZINKE KAART:** 18) Bewaren bij temperatuur tussen 5 en 35 graden. 20) Tegengicht beschermen. 21) Onderhoudsreiniging. **EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING voor een medisch hulpmiddel van klasse I:** Beschikbaar op: www.oxyline.eu. Product ontworpen en in de handel gebracht overeenkomstig Verordening 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 n. 1223/2009 en tot intrekking van de Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst). **EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING voor persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III:** De EU-Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op: www.oxyline.eu. Product ontworpen en in de handel gebracht overeenkomstig Verordening (EU) 2016/425 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad Productcertificatie- en toezichhoudende instantie: Centro Tessile Coloniario & Abbigliamento S.p.A. (Centrotex), Piazza Sant'Anna 2, 21052 Busto Arsizio VA, aangemelde instantie nr. 0624 **PRODUCENT:** OXYLINE Sp. z o.o., 23 Pilsudskiego St., 95-200 Pabianice, Polen tel: oxyline@oxyline.eu, web: www.oxyline.eu

ES **OBJETIVO:** El traje de una pieza **OxyChem C310** es un EPI de categoría III de acuerdo con el Reglamento 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo y un producto sanitario, no estéril de clase I de acuerdo con los requisitos del Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017, la Ley de Productos Sanitarios de 20.05.2010, de un solo uso destinado a la protección en zonas expuestas a material infeccioso. El traje **OxyChem C310** cumple con los requisitos como equipo de protección individual frente a productos químicos en forma de spray líquido (tipo 4) y en forma de partículas sólidas (tipo 5) y en el caso de una posible exposición a pulverizaciones finas, aerosoles líquidos o salpicaduras a baja presión y sprays no abundantes de líquidos peligrosos contra los que no se requiere una mayor resistencia antimicrobiana (tipo 6). El producto corresponde a los tipos de prendas: Tipo 6 (según EN 13034:2005+A1:2009), Tipo 5 (según EN ISO 13982-1:2004+A1:2010) y Tipo 4 (según EN 14605:2005+A1:2009). **CARACTERÍSTICAS DE USO:** La tuta **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos, en entornos de contaminación biológica o en los pulmones, las pierns, la cintura y la capucha, presilla elástica para el pulgar, costuras elásticas. Tiene propiedades antielectrostáticas. **MATERIAL:** Tejido laminado con película microperforada (MPFL) 63µm/12 (capa exterior, película de polietileno, capa interior, fibras de polipropileno). **COLOR:** Blanco, bandas azules. **LIMITACIONES:** Se recomienda comprobar que el traje **OxyChem C310** es adecuado para el uso previsto. La exposición a determinados productos químicos o a altas concentraciones puede requerir propiedades de protección más elevadas por el material o las propiedades de construcción del traje. Estas áreas pueden estar protegidas por un traje de tipo 1, 2 o 3. Dependiendo de los riesgos en el área de uso, se debe usar protección adicional para la cara, los ojos y las vías respiratorias, si corresponde. **APLICACIÓN Y USO:** 1) Antes de utilizarlo, compruebe que el traje **OxyChem C310** seleccionado es adecuado para el peligro y de la talla correcta. 2) Compruebe visualmente que el embalaje que contiene el traje está intacto. 3) Saque el traje de su embalaje, compruebe que el producto no presenta signos de daños, por ejemplo, pinchazos, costuras abiertas, etc., y abra la cremallera central y póngase el traje. 4) Cieme completamente la cremallera. Si se trabaja en entornos con partículas sólidas, productos químicos líquidos o material infeccioso, se recomienda también sellar la cremallera con una tira de seguridad y redear las aberturas de las mangas y las piernas con cinta de sellado. 5) A continuación, colóquese la protección respiratoria (según sus instrucciones de uso) y las gafas de seguridad. 6) No te pongas la capucha del traje hasta que he hayas puesto la protección respiratoria y las gafas o anteojos de protección. 7) Si se utilizan guantes y/o escarpines de protección, después de ponerse los guantes se las uniones de las mangas con los guantes y de las piernas con los escarpines con cinta de sellado. **METODO DE RETIRADA:** 1) Antes de quitarse el traje **OxyChem C310**, (sin quitarse los guantes de las manos) desabroche la lengüeta que cubre el cierre y retire la cinta de sellado de las zonas en las que se utilizó. 2) A continuación, desabroche el cierre hasta el final teniendo cuidado de que la parte exterior del traje no toque la prenda que hay debajo. 3) Abra la parte superior del traje a lo largo de la cremallera. Incline la cabeza hacia abajo, agarre la parte exterior de la capucha a la altura de los ojos con ambas manos y tire de ella lo máximo posible senza que toque la cara. 4) Con ambas manos, retire la capucha y baje la parte superior del traje por encima de la mano de la manga y retire una de las mangas del traje. Con la otra mano, quite la otra manga del traje. Al quitarse, agarre la parte superior. 4) A continuación, ponga el traje del revés y tire de él con ambas manos desde las piernas hasta el suelo. 7) Retira las piernas del traje dejando los protectores de los zapatos en los pies y pon el traje en un recipiente especial o en una bolsa de plástico. 8) A continuación, quítese los protectores de zapatos según sus instrucciones de uso y colóquelos en un contenedor especial o en una bolsa de plástico. 9) Los guantes deben quitarse de las manos de forma que se evite que la parte exterior del guante toque la piel de las manos y otras partes del cuerpo (seguir las instrucciones de uso correspondientes) 10) Los guantes usados deben colocarse en un contenedor especial o en una bolsa de plástico. **TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION:** El traje **OxyChem C310** debe transportarse y almacenarse en su embalaje original en condiciones secas y lejos de la luz y el calor. Si el traje no se ha contaminado, puede eliminarse de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. Si está contaminado, el traje debe tratarse como un producto peligroso que debe eliminarse de acuerdo con las leyes y normativas aplicables. **PERIODO DE USO:** 5 años a partir de la fecha de fabricación indicada en la etiqueta del producto. **ADVERTENCIAS:** • El traje **OxyChem C310** está destinado a un solo uso. Deséchelo antes y después de su uso, o si se encuentra dañado, de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos. Si el traje **OxyChem C310** se daña durante su uso, debe retirarse de acuerdo con el "PROCEDIMIENTO DE RETIRADA", y a continuación, eliminarse de acuerdo con la normativa local de gestión de residuos aplicable. El traje **OxyChem C310** no está destinado a ser esterilizado. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante el uso normal (incluyendo la flexión y el movimiento) el usuario debe estar conectado a tierra en modo adecuado. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • La configuración aceptada no debe modificarse ni alterarse. • Si se producen desgarrs, pinchazos, etc., abandone inmediatamente la zona de trabajo y póngase un traje nuevo. • No se baje la cremallera ni se quite el traje **OxyChem C310** en zonas en las que se sospeche la presencia de agentes infecciosos, en atmósferas explosivas o inflamables o cuando manipule sustancias inflamables o explosivas. • El usuario que lleve el traje de dispersión electrostática debe estar debidamente conectado a tierra. La resistencia eléctrica entre el hombre y la tierra debe ser inferior a 108 Ω, por ejemplo, llevando zapatos calzados antielectrostáticos. • El traje **OxyChem C310** debe utilizarse en atmósferas de riesgo de contaminación por agentes infecciosos con el consentimiento del fabricante. Durante

