



TAKHETE OSAKESTE FILTRID

EN 143:2000 + A1:2006, EN 143: 2021 *, määrus (EL) 2017/425

- JA KOMBINATSIOONIFILTRID

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021 *, määrus (EL) 2017/425

III kategooria isikukaitsesvahendid

Kõik filtrid ühilduvad Oxyline X6 seeria OXYPRO ja Oxyline X7 seeria OXYPRO poolmaskidega, samuti Oxyline X8 seeria OXYPRO täisnõuga hingamisaparatuuriga. Saadaval on ka filtrite osakeste, gaaside, auru- ja kombinatsioonifiltrid. Nende respiratorite kasutuspiirangud sõltuvad nii filtrite tüübist, millega need kasutatakse, kui ka kasutaja töökeskkonnast tingimustest, saasteainete kontsentratsioonist, töö tüübist jne. Filtrite lõhkumise ja nõuetekohase kasutamise lugege hooldikalt järgmisest järele ja hoidke see dokument edasiste tutvumiseks alles. Filtrid X2000-AG ja X2000-OV sisaldavad ka aktiivsega laaditud kiudude, mis vähendab ebameeldivaid lõhnasid seotud negatiivsete mõjude ja heitgaaside emissiooni, mille tõttu kasutamine on alla OELi. Eelfiltrid kate võimaldab kombinatsioonitahket osakeste filtrit X7N11 P2 R-D ja X7N13 P3 D absorbeeritava X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1. Selline komplekt laiendab kaitset isaks gaasidele ja auruks ka tõlmutaskaitsele.

I. HOIATUS

1. Need filtrid ei anna hapnikku (O₂). 2. Kasutage piisavalt ventileeritud ruumides, ärge kasutage hapnikupuuduse korral. 3. Ärge kasutage plahvatusohtlikes keskkondades. 4. Filtrid ei tohi kasutada tekkides või liiga tihedalt lahtise leegi või sulatatud metalliga, kuna filtrites sisalduva aktiivse põlemise või tekkida suure kogus mürseid auru. 5. Oga filter tuleb valida vastavalt saasteaine kontsentratsioonile ja tüübile igal juhul. 6. Seda ei tohi mingil juhul kasutada kaitseks süsinikmonoksiidi vastu. 7. Filtri ja kate X501 ei tohi muuta ega parandada. Kahjustuste või tihendi kadumise korral tuleb tööde asendada uuega. 8. Filtrid, kombinatsioonifiltrid ja absorbeerid ei vaja hooldust ega remonti. 9. Jätke töö, kui hingamisteede kaitse on kahjustatud, või tule tohi hingamisriskust järgi või kui teil tekib iiveldus või pearinglus. 10. Filtrite või kombinatsioonifiltrite või neeldurite hingamisaparateid ei tohi kasutada sulatud võlades, kaevandus, kanalites või muudes sulatud kohtades, kus puudub ventilatsioon. 11. Ärge kasutage hingamiskaari rikastatud atmosfääris. 12. Ärge kasutage tundmatu õhualveeldiga atmosfääris. 13. Kasutage puhastusvahendit ka vastavalt hingamisaparadi kasutusjuhendile. 14. Ärge kasutage, kui laadumise toimimise muudes kui tootja poolt määratud tingimustes, see võib mõjutada säilivusaega. 15. Ärge eemaldage paigaldatud adapterit kasutamise ajal.

II. ENNE IGA KASUTAMIST

1. Lugege hooldikalt kasutusjuhendit. 2. Veenduge, et filtrid tüüp vastab ettenähtud kasutamisele. 3. Veenduge, et eelte paigaldanud mõlemad sama tüüpi filtrid. 4. Veenduge, et ni filtrid kua hingamisaparadi all oleks mingelt rebenemisjärke, moonutusi, mõlke ega mustust kui see peaks ni olema, tuleb see ära viia. 5. Veenduge, et filter on oma päritolupaikades. 6. Enne kasutamist tuleb filtrid kontrollida. Kui need on saastunud, moonutatud ja/või aegunud, tuleb see välja vahetada.

III. KOKKUPANEKU JUHE

X701 A1, X705 A2, X702 A1E1, X703 ABEK1, X70923AE1P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793 P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 R D, X7N13 P3 R filtrid. Sobitage plastist filtrihüdnus maski filtrihüdnus. Vajutage ja keerake filtrid lõpuni päripäeva. Korraldada seda tehte filtriga.

X2000-OV ja X2000-AG täiteaine kokkupanek X701 A1-filtrite, X705 A2-filtrite, X702 A1E1-filtrite või X703 ABEK1-filtrite läbi X520-adapti.

Asetage adapter X520 filtrile X701 A1, filtrite X705 A2, filtrite X702 A1E1 või filtrite X703 ABEK1 ja pingutage need kokku, kuni see klõpsab. Kui adapter on paigaldatud, sobitage X2000-filtrite plastist filtrihüdnus adapteri filtrihüdnus. Vajutage ja keerake X2000 filtrid päripäeva. Korraldada seda tehte jaoks.

Märkus: ärge eemaldage paigaldatud X520 adapterit. Adapteri eemaldamine võib taaskasutamine võib põhjustada tihendi kadumist, ülekoormust, hägustumist või isegi surma.

Filtrid X7N11 P2 R D või X7N13 P3 D ja kate X501 kokkupanek. Asetage eelfiltrid X7N11 P2 R D või X7N13 P3 D filtrile X701 A1, filtrite X705 A2, filtrite X702 A1E1 või filtrite X703 ABEK1 nii, et trükitud pool on sissepoole suunatud.

Asetage kate X501 filtrile ja vajutage keemiline filtrid, eelfiltrid ja hoidik.

Veenduge, et eelfiltrid X7N11 P2 R D või X7N13 P3 D katab kogu keemilise filtrid. Eelfiltrid väljavahetamiseks eemaldage teie, võttes selle kokkupuute välja.



Toote lahutamiseks tehke protseduur vastupidi.

IV. LAOSTAMINE

Filtrid takistavad hermetsilise pakendis. Ilma filtrid originaalpakendis välja võtmata. Hoidke seda värskes ja kuivas keskkonnas, eemal aetavast saasteainetest. Vältige kõrged õhuniiskust, loodastavasti mitte üle 80% suhtelisi õhuniiskust. Ärge hoidke filtrid kuususe ega osakepääsvalguse käes. Pärasit kasutamist on soovitatav filtrid transportimiseks panna see originaalpakendisse või hermetsilise kotti. Hingamisaparadi tuleb hoida ilma filtriteta kasutades hermetsilise pakendi kotti toatemperatuuril, kuivas kohas ja eemal hoidmislohtadest. Ärge pange hingamisaparadi kõiki pakendi määratud temperatuuri. Ümbritseva õhu temperatuur, mille tootest võib kasutada, on määratud pakendi ja tootja vastavalt piktogrammidele. Ei tohi kaista osakepääsvalguse eest. Säilitamine muudes kui tootja poolt määratud tingimustes võib mõjutada säilivusaega, järgige kasutusjuhendi soovitusi.

V. PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE

Kõiki filtrid ei tohi puhastada. Samuti ei vaja need hoolduse ega remonti kahjustuste või riknemise korral. Filtrite

väljavahetamine peab olema kindlaks määratud hingamisteede kaitseprogrammi rakendamise kaudu, mis tagab nende väljavahetamise enne nende kasutajaga lõppu.

VI. KASUTUSELUTAMINE

Filtrite, kombinatsioonifiltrite, absorbeerite ja X501 kate puhul on pakendil ja tootel määratud tootmispuuapääv. Kasutusega on 5 aastat alles tootmispuuapääv, mis kehtib, kui seda hoitakse originaalpakendis vastavalt tootja soovitusitele.

VII. KASUTUSPIIRANGUD

Filtrite kasutamine peab vastama kehtivatele õigusaktidele, hingamisteede kaitset käsitlevatele eeskirjadele ja erinevate ametkondade määrustele.

VIII. FILTRI KÕRVALDAMINE

Kui filtrid on kasutatud, tuleb need vastavalt kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele hävitada.

IX. KAITSE

MARKS	MOISTED	KLASS	GAASIFILTRID	TAKHETE OSAKESTE FILTRID
A	filter orgaaniliste gaaside ja auru vastu, mille keemistemperatuur on > 65°C	1	gaasi kontsentratsioon 1000 ppm (0.1%)	läbilaskvus 20%
AB	filterreir orgaaniliste gaaside ja auru vastu, mille keemistemperatuur on < 65°C			
X	filter anorgaaniliste gaaside ja auru vastu, välja arvatud süsinikmonoksiid	2	gaasikontsentratsioon 5000 ppm (0.5%)	läbitung 6%
E	värveldoksiidid ja muude happeliste gaaside filtreerimine			
K	filter ammoniaagi ja ammoniaagist saadud orgaaniliste auru vastu	3	gaasi kontsentratsioon 10000 ppm (1%)	läbitung 0,05%
P	filter tahket osakeste (tolmu ja aerosoolide) vastu			
R	kordkasutatav filter			
NR	kordkasutatav filter			
D	filter läbi vabatahtliku Dolomidi ümmistumistest			

TOOTE	STANDARD/TÜÜP/KLASS	KAITSE
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	osakeste (tolm ja aerosoolid)
X7N13	EN 143:2021/P3 D	osakeste (tolm ja aerosoolid)
X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	osakeste (tolm ja aerosoolid)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	osakeste (tolm ja aerosoolid) häirivad madalad tasemed või orgaanilised auru
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	osakeste (tolm ja aerosoolid)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	osakeste (tolm ja aerosoolid) happeliste gaaside ja orgaaniliste auru häirivad madalad tasemed
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	orgaanilised gaasid ja orgaaniliste aine auru, mille keemistemperatuur on > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1	orgaanilised gaasid ja orgaaniliste aine auru, mille keemistemperatuur on üle 65°C, värveldoksiidid ja happelised gaasid
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1	orgaanilised gaasid ja orgaaniliste aine auru keemistemperatuuriga > 65°C, kloor, vesiniksulfiid, vesiniksünnid, värveldoksiidid, happelised gaasid, ammoniaak, metüülamiin
X705	EN 14387:2021 / A2	orgaaniliste aine orgaanilised gaasid ja auru, mille keemistemperatuur on > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	orgaanilised gaasid ja orgaaniliste aine auru, mille keemistemperatuur on üle 65°C, värveldoksiidid, happelised gaasid, tahked osakeste (tolm ja aerosoolid)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	orgaanilised gaasid ja orgaaniliste aine auru, mille keemistemperatuur on üle 65°C, kloor, vesiniksulfiid, vesiniksünnid, värveldoksiidid, happelised gaasid, ammoniaak, metüülamiin ja tahked osakeste (tolm ja aerosoolid)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	orgaanilised gaasid ja orgaaniliste aine auru, mille keemistemperatuur on üle 65°C, tahked osakeste (tolm ja aerosoolid)



