

drekte is, er vist på emballagen og på produktet i overensstemmelse med pictogrammet. Beskyttet uden direkte sollys. Opbevareng under andre forhold end dem, der er specificeret af producenten, kan påvirke holdbarheden og levetiden af emballagen og produktet.

RENGØRING OG REPARATUR. Alle filtre må rengøres. De behøver heller ikke vedligeholdelse og skal heller ikke rengøres i faldede af skræpe eller forurensede. Udskiftningen af filtrene skal bestemmes gennem implementering af et åndedrætsværnsprogram, som sikrer, at de udfasktes inden udløbet af deres levetid.

HOLDBARHED. Filtre, kombinerede filtre, absorber og X501 dækker har produktionsdato på emballagen og på produktet. Sikkerhedsbladene er 5-års produktionsdato, som er gyldig ved opbevaring i original emballage i henhold til producentens anbefalinger.

BEGRENSNINGER I BRUG. Anvendelse af filtre skal overholde gældende lovgivning, regler om åndedrætsværn og regler fra forskellige officielle instanser.

BORTSKAFFELSE AF FILTER. Efter brug af filter, kombineret filter eller absorber, skal de bortskaffes i overensstemmelse med gældende national lovgivning.

MÆRKNING. Når filtrene er blevet brugt, skal de bortskaffes i henhold til gældende national lovgivning.

KLASSE	ABSORBERE	PARTIKELFILTRE
1	maksimal gaskoncentration 1000 ppm (0,1 %)	penetration 20%
2	maksimal gaskoncentration 5000 ppm (0,5 %)	penetration 6 %
3	maksimal gaskoncentration 10000 ppm (1 %)	penetration 0,05%

SYMBOL	BEYDNER
A	filter mod organiske gasser og dampe med et kogepunkt > 65°C
AX	filter mod filter og organiske gasser og dampe med kogepunkt < 65°C
B	filter mod uorganiske gasser og dampe undtagen kullite
E	filter mod svovldioxid og andre sure gasser
K	filter mod ammoniak og organiske dampe afledt af ammoniak
P	filter mod partikler (støv og aerosoler)
R	genanvendeligt filter
NR	ikke genanvendeligt filter
D	filteret har bestået den valgfri dolomittestopningstest

PRODUKT	STANDARD/TYPKLASSE	BESKYTTELSE
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P / 2 R D	partikler (støv og aerosoler)
X7N13	EN 143:2021/P3 D	partikler (støv og aerosoler)
X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partikler (støv og aerosoler)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partikler (støv og aerosoler), generende lave niveauer eller organisk damp
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partikler (støv og aerosoler)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partikler (støv og aerosoler), generende lave niveauer eller organisk damp
X701	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1	organiske gasser og dampe af organiske stoffer med et kogepunkt > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1/E1	organiske gasser og dampe af organiske stoffer (kogepunkt > 65°C), klor, hydrogensulfid, hydrogenocyanid, svovldioxid, sure gasser, ammoniak, methyamin
X704	EN 14387:2004 + A1:2008 / K1	ammoniak og organiske dampe afledt af ammoniak
X705	EN 14387:2021 / A2	organiske gasser og dampe af organiske stoffer med et kogepunkt > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1E1P3 R D	organiske gasser og dampe af organiske stoffer (kogepunkt > 65°C, svovldioxid, sure gasser, faste partikler (støv og aerosoler)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 / A1B1E1K1P3 R D	organiske gasser og dampe af organiske stoffer med kogepunkt > 65°C, klor, hydrogensulfid, hydrogenocyanid, svovldioxid, sure gasser, ammoniak, methyamin og faste partikler (støv og aerosoler)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 / A2P3 R D	organiske gasser og dampe af organiske stoffer med kogepunkt > 65°C, faste partikler (støv og aerosoler)

MÆRKNINGER OG SYMBOLER. PIKT: 1. Producent. 2. Se oplysninger leveret af producenten. 3. Opbevaringstemperaturmåde. 4. Maksimal opbevarings relative fugtighed. 5. Udløbsdato. 6. renselsemetode er obligatorisk brugt pravis til respiratorer.

Bemyndiget organ med ansvar for EU-typeafprøving og produktion i henhold til modul C2 eller D i forordning (UE) 2016/425. 1. Apave SA (no082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE CEDEX 15, Frankrig, bemyndiget organ nr. 0082. 2. RUC-BIP, Czerwikowska 16, 00-701 Warszawa, Polen, bemyndiget organ nr. 1437. Afklarings af modellen er oplysninger om certificering og overvågning gældende i overensstemmelse med **EU-ovenstemmelseserklæring** er tilgængelig på www.oxyline.eu

(DE) PARTIKELFILTER

EN 143:2000 + A1:2006, Verordning (UE) 2016/425
GAASFILTRER OG KOMBINERTE FILTER

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. I each Modell sind Angaben zur Konformität der Produkte mit dem Produkt und in der Konformitätserklärung angebracht.
Verordnung (UE) 2016/425.
PSA-Kategorie III:
Hersteller: OXYLINE Sp. z o.o., P.oo, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu
Alle Filter sind mit dem Halbmarsk der Oxiline X6-Serie OXYPRO und OxilineX7-Serie OXYPRO sowie den Vollgesichts-Atemschutzmasken der Oxiline X6- Serie-OXYPRO kompatibel. Es sind auch Filter gegen Partikel, Gase, Dämpfe und kombinierte Stoffe erhältlich. Einschränkungen bei der Verwendung von Masken hängen von der Art des verwendeten Filters, der Arbeitsumgebung, der Schadstoffkonzentration, der Art der Arbeit usw. ab. Für eine effektive und sichere Verwendung des Filters wird empfohlen, die folgenden Anweisungen zu lesen und das untenstehende Dokument aufzubewaren. X2000-AGX793C-Filter enthalten außerdem eine Schicht aus Aktivkohle-Vliesstoff, die die negativen Auswirkungen von unangenehmen Gerüchen und Abgasmissionen bei Konzentrationen unterhalb des NDS-Wertes reduziert. Die Vorfiltterkappe X501 ermöglicht den Anschluss des Vorfilters X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N13 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.

WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD, X7N13 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABEK1P3 R D, Oxyline X70523 A2P3 R D kombinierte Filter, Oxyline X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1P3 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R, X793C P3 R, X2000-AG, X2000-OV, X7N11 P2 RD oder des Vorfilters X7N11 P2 RD mit dem Absorber X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2. Dieses Set erweitert den Schutz über Gase und Dämpfe hinaus auf den Schutz vor Staub.
WARNING: 1. Diese Filter liefern keinen Sauerstoff (O₂). 2. Verwendung in ausreichend belüfteten Räumen, nicht bei Sauerstoffmangel verwenden. 3. Testergebnisse der elektrostatischen Eigenschaften der kombinierten Filter Oxyline X70926 ABE

X702	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1E1	organika gasovi i pare organikus sustacini, tacna klucnaja > 65°C, сумпор диокси, кисели гасови
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1BE1K1	organika gasovi i pare organikus sustacini sa takom klucnaja > 65°C, угар, водоник сулфид, диокси азота, диокси азота, кисели гасови, амониак, метиланин
X704	EN 14387:2004 + A1:2008 /K1	амониак и органке паре добијене од амониака
X705	EN 14387:2021 /A2	organika gasovi i pare organikus materija sa takom klucnaja > 65°C
X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1E1P3 R D	organika gasovi i pare organikus sustacini tacna klucnaja > 65°C, сумпор диокси, кисели гасови, чврсте честице (прашине и аеросоли)
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1BE1K1P3 R D	organika gasovi i pare organikus sustacini sa takom klucnaja > 65°C, угар, водоник сулфид, диокси азота, сумпор-диокси, кисели гасови, амониак, метиланин и чврсте честице (прашине и аеросоли)
X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 /A2P3 R D	organika gasovi i pare organikus sustacini sa takom klucnaja > 65°C, чврсте честице (прашине и аеросоли)

ОЗНАКЕ И СИМБОЛИ. ПИКТ. 1. Прозвучај. 2. Погледајте информације које долазе из произвођача. 3. Распон температуре спалодана. 4. Максимална релативна влажност спалодана. 5. Датум истека. 6. елемент за пречишћавање обавезно се користи у пару за респираторе.

Нотификовано то одговарао за ЕУ
исполнявање тип и провозовану у складу са Модулу Ц2 или Фрацеде (ЕУ) 2016/425: 1. Апаве Сп (№082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Франција, Нотификовано по броју 0082. 2. CIOP-BP, Czerniakowska 16, 00-701 Варшава, Полска, Нотификовано по број. 1437. У зависности од модела, неопходно је одређити тип контроле квалитета и надзору се налазе у декларацији о услагашности. Доступна је **ЕУ изјава о услагашности** у овом везивању. е.

(SV) PARTIKELFILTER

EN 143:2000 + A1:2006, förordning EU 2016/425

GASFILTER OCH KOMBINERADE FILTER

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Beroende på modell finns information om standardnumrets överensstämmelse på produkten och i försäkran om överensstämmelse.
Förordning (EU) 2016/425. PPE kategori III.

Tillverkare: OXYLINE Sp. z oo, Polen, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu
Alia filter är kompatibel med halvmaskerna från Oxiline X6-serien OXYPRO och OxilineX7-serien OXYPRO, samt helmaskerna Oxiline X8-serien OXYPRO. Det finns också tillgång till filter mot partiklar, gaser, ångor och kombinerade. Restriktioner för användning av masker beror på vilken typ av filter som används, arbetskoncentration, typ av arbete etc. För effektiv och korrekt användning av filter rekommenderas att du läser instruktionerna noga och behåller dokumentet neda.
X2000-AG /X793C-filtrer innehåller även ett lager av aktivt kol non-woven typ, vilket minskar de negativa effekterna av obehagliga lukter och avgasutsläpp vid koncentrationer under NDS-värdet. X501-fortfarande tillgänglig anslutning av X7N11 P2 RD-förfilter eller X7N13 P3-förfilter med absorbersta X701 A1, X702 A1E-filtrer, X704 K1, X705 A2. Denna uppsträttning utgör skydd bortom gaser och ångor till skydd mot damm.

VARNING: 1. Dessa filter är avsedda att inte syre (O₂). 2. Använd i tillräckligt ventilerade utrymmen, använd inte vid syrebrist. 3. Testreutslut av elektrostatiska egenskaper hos Oxiline X70926 ABEPK13 R D kombinerade filter; Oxiline X70523 A2P3 R D kombinerade filter; Oxiline X701 A1, X702 A1E, X703 ABEK1 absorberar Oxiline X783 P3 R och X793C P3 R filter. 4. Dammförfilter i kombination med X501-adapter, utför utförskriterierna för skydd mot statisk elektricitet som presenteras i standarden PN-EN ISO 80079-36:2016-07 för explosivt skyddszonerna 0, 1, 2, 20, 21 och 22 och uppfyller därmed kraven i energinormens föreskrift av den 23 november 2016 om detaljerade krav för drag av anläggningar för underordnad brytning av anläggningar.N11 i inom ramen för antistatiska parametrar för personlig skydd. 5. Använd inte i närvaro av brandfarliga medier, inklusive metaller, koldioxid, skadliga i klimatförhållanden som räcker i områden för underordnada grundläggningar (utgrävningar klassificerade som metanexplosionsrisker "a", "b" och "st-atsexplosione" och B-Klass). 4. Innefilterbållare eller filterbållare bör inte användas under brandbekämpning eller vid arbete med öppen låga eller smält metall (t.ex. under svetsning). Förbränning av aktivt kol i filterkapsel eller filterkapsel ger en stark irriterande effekt. Se det för nödvändigt att använda skyddssättningar där det finns direkt exponering för detta rengöringsmedel. 6. Rätt filter måste väljas efter koncentration och typ av förorening i varje enskilt fall. 6. Det får inte användas som skydd mot kolmonoxid under några omständigheter. 7. Filter, adapter X520 och X501 lock får inte modifieras eller repareras. I händelse av skada eller förorening, byt ut produkten mot en ny. 8. Filter, kombinerade filter och absorberer kräver inget underhåll eller rengöring. 9. För effektiv och korrekt användning av filter rekommenderas att du använder om du börjar känna dig illamående eller illa. 10. Andningsskydd med filter eller kombinerade filter eller absorberator får inte användas i sluta slutor, brunnar, kanaler eller andra sluta platser utan ventilation. 11. Använd inte i syrerika atmosfärer. 12. Använd inte i en atmosfär med ökad luftfuktighet. 13. Använd rengöringsmedel också enligt anvisningarna i andningsskyddets manual. 14. Använd inte om lagringen skiljer sig från den som anges av tillverkaren, detta kan påverka hållbarheten. 15. Ta inte bort adaptern när den väl har installerats under användning. 16. Rengöringsselemt som väger mer än 300 g får inte monteras direkt på halvmasker. Rengöringsselemt som väger mer än 500 g får inte monteras direkt på helmasken.

FÖRE VÅR ANVÄNDNING: 1. Läs bruksanvisningen noggrant. 2. Se till att typen av filter är rätt för användning. 3. Se till att du har installerat båda filtern korrekt. 4. Se till att filter och andningsskyddet inte uppvisar några tecken på slitage, deformationer, bukar eller smuts. Om så är fallet måste det kasseras. 5. Se till att filteret är i originalpackningen. 6. Filter måste inspekteras innan det används. Vid kontaminering, förvarning och/eller utgång måste den bytas ut.

MONTERINGSANVISNINGAR.
X701 A1, X702 A1E, X703 ABEK1, X704 K1, X705 A2, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEPK13 R D, X70523 A2P3 R D, X793C P3 R D, X793C P3 R D, X793C P3 R D, X793C P3 R D
Matcha plastflanser/inställningar med filterbållare på masken. Tryck och vid filter till våga behållaren. Upprepa med det andra filtert.

Montering av X2000-OV och X2000-AG fylldmedel till X701 A1-filter, X702 A1E-filter, X703 ABEK1-filter X704 K1-filter eller X705 A2-filter genom X520-adapter, X520-adapter
X701 A1-filter, på X702 A1E-filter, på X702 A1E-filter, på X702 A1E-filter, på X702 A1E-filter X703 ABEK1-filter eller X705 A2-filter och X705 A2-filter
När adaptern har installerats, matcha plastflanser/inställningar på X2000-filtra med filterbållaren på adaptern. Tryck och vid X2000-filtrer medna. Upprepa för det andra filtert. Obs! Ta inte bort X520-adaptern när den väl har installerats. Att ta bort eller återanvända adaptern kan orsaka förorening/slugfäst, överexponering, skadning eller till och med dödsfall.

Montering av förfilter X7N11 eller X7N13 med och X501 lock:
Placera förfiltert på X701 A1 filter, X702 A1E filter, X703 ABEK1 filter, X704 K1 filter, X705 A2 filter eller X70926 ABEPK13 filter. Placera X501 lock på filtert och tryck på kemisk filter. Kontrollera att förfiltert täcker hela det kemiska filtert. För att byta till förfiltert, ta bort locket genom att dra ut det ur kromkåran.
Om du är omvänd ordning för att demontera produkten.
GRAPH 1: 1. Filterta. 2. Förfilter. 3. Förfilterkåpa.

LAGRING. Filter levereras i en hermetisk förpackning. Utan att ta ut filtert ur originalförpackningen. Förvara den i färsch och tork miljö borta från atmosfärsföroreningar. Undvik höga nivåer av luftfuktighet, förhöjda nivåer av relativ luftfuktighet och höga nivåer av relativ luftfuktighet. När det väl har använts, för att kunna flyttas, rekommenderas det att lägga filtert i originalförpackningen eller i en hermetisk påse. Andningsskydd måste förvaras utan filter i den hermetiskt tätslutna påsen som levereras i reservtemperatur, på en torr plats och borta från inneslutningar. Utsätt inte andningsskyddet för värmepåverkan som är märkt på förpackningen. Överhettningstemperaturer som påverkar kassan används i visst av förpackningen och på de märkta i produktens manual. Skyddad av inget direkt solljus. Förvarning under andra förhållanden än de som anges av tillverkaren kan påverka hållbarheten, följ rekommendationshandboken.

RENGÖRING OCH DESINFECTERING. Alla filter får inte rengöras. De behövs inte heller underhållas eller repareras vid skada eller förorening. Byt ut filtern måste bestämmas genom implementering av ett rengöringsprotokoll som ska säkerställas att de byts ut före användning.

HALLBARHETSDI. Filter, kombinerade filter, absorberer och X501 lock har tillverkningsdatum på förpackningen och på produkten. Sista förbrukningsdatum är 5 år från tillverkningsdatumet, vilket gäller för förvaring i originalförpackning i enlighet med tillverkarens rekommendationer.

BEGÄNSNINGAR ANVÄNDNING. Användningen av filter ska följa följande lagstiftning, föreskrifter om andningsskydd och föreskrifter från olika officiella instanser.

AVGÅVA SHANTERINGS FILTER. Efter att du har använt filter, placera det kombinerade filtert eller absorberator ska de kasseras i enlighet med tillämpad national lagstiftning.

MÄRKNINGAR. När filter har använts måste de kasseras enligt gällande national lagstiftning.

KLASS	ABSORBERE	PARTIKELFILTER
1	maximal gaskoncentration 1000 ppm (0.1%)	penetration 20%
2	maximal gaskoncentration 5000 ppm (0.5%)	penetration 6%
3	maximal gaskoncentration 10 000 ppm (1%)	penetration 0,05%

SYMBOL	MEKANDE
A	filtera mot filtera mot organiska gaser och ångor med en kokpunkt < 65°C
AX	filter mot organiska gaser och ångor inklusive kolmonoxid
B	filter mot amoniak och organiska ångor som härrör från amoniak
K	filter mot partiklar (damm och aerosoler)
R	återanvändbart filter
NR	icke återanvändbart filter
D	filtert har klarat det valfria dolomittäppningstestet

PRODUKT	STANDARD/TYPKLASS	SKYDD
X7N11	EN 14387:2004 + A1:2008 / P2 R D	partiklar (damm och aerosoler)
X7N13	EN 143:2021/P3 D	partiklar (damm och aerosoler)
X2000-OV	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partiklar (damm och aerosoler)
X2000-AG	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partiklar (damm och aerosoler), ströande låga halter eller organisk ånga
X793	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partiklar (damm och aerosoler)
X793C	EN 143:2000 + A1:2006 / P3 R	partiklar (damm och aerosoler), ströande låga halter eller organisk ånga

X701	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1	organiska gaser och ångor av organiska ämnen med en kokpunkt > 65°C
X702	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1E1	organiska gaser och ångor av organiska ämnen kokpunkt > 65°C, svaveldioxid, svava gaser
X703	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1BE1K1	organiska gaser och ångor av organiska ämnen med en kokpunkt > 65°C, kol, vätesulfid, vätecyanid, svaveldioxid, metylamin, amoniak, metylamin
X704	EN 14387:2004 + A1:2008 /K1	amoniak och organiska ångor som härrör från amoniak
X705	EN 14387:2021 /A2	organiska gaser och ångor av organiska ämnen med en kokpunkt > 65°C

X70923	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1E1P3 R D	organiska gaser och ångor av organiska ämnen kokpunkt > 65°C, svaveldioxid, svava gaser, fasta partiklar
X70926	EN 14387:2004 + A1:2008 /A1BE1K1P3 R D	organiska gaser och ångor av organiska ämnen med en kokpunkt > 65°C, kol, vätesulfid, vätecyanid, svaveldioxid, svava gaser, amoniak, metylamin och fasta partiklar (damm och aerosoler)

X70523	EN 14387:2004 + A1:2008 /A2P3 R D	organiska gaser och ångor av organiska ämnen kokpunkt > 65°C, fasta partiklar (damm och aerosoler)
--------	-----------------------------------	--

MÄRKNINGAR OCH SYMBOLE. ПИКТ. 1. Tillverkare. 2. Se information från tillverkaren. 3. Förvaringstemperatur för reserv. 4. Montera filtern i enlighet med tillverkarens anvisningar. 5. Sista utgångsdatum. 6. det rengöringsmedel obligatoriskt.
Anmäلت organ som ansvarar för kontroll och produktion i enlighet med modul C2 eller D i förordning (EU) 2016/425: 1. Араве Са (№082), 6 Rue du Général Audran - 92412 COURBEVOIE cedex - Франкия, анмält organ nо 0822. 2. CIOP-BP, Czerniakowska 16, 00-701 Варшава, Polen, анмält organ nо 1437. Beroende på modell finns information om certifiering och övervakning i försäkran om överensstämmelse.
EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig www.oxyline.eu.

(TR) PARÇACIK FİLTRELERİ

EN 143:2000 + A1:2006, Yönetmelik (AB) 2016/425

GAZ FİLTRELERİ VE KOMBİNE FİLTRELER

EN 14387:2004 + A1:2008, EN 14387:2021. Modele bağlı olarak standart numarasının uygunluğunu ilişkin bilgi ürün için üzerinde ve uygunluk beyanında yer almaktadır.
Düzenleme (UE) 2016/425. KKD kategorisi III.

Ünretic: OXYLINE Sp. z oo, Polonya, 95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 23, oxyline@oxyline.eu
Tüm filtreler, Oxiline X6 serisi OXYPRO ve OxilineX7 serisi OXYPRO tüm maskelerin yanı sıra Oxiline X8 serisi OXYPRO tam yüz maskelerini uygundur. Parçacıklar, gazlar, buharlar ve kombinle filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdoz etkilerinin olumsuz etkilerini azaltan aktif karbon dokuzun karışık filtre X501 filtre kapakları, X7N11 P2 RD on dammsız filtreler karışık filtreler de mevcuttur. Maske kullanımınıza ilişkin kislatamaları kullanan filtrelerin türüne, çalgısına ortamına, kirli çıkartı konsantrasyonuna, işin türüne vb. bağlıdır. Filtrelerin etkin ve doğru kullanımını işin aşşadıkları talimatların okunması ve aşşadıkları belgenin saklanması tavsiye edilir. X2000-AG/793C filtreleri ayrıca, NDS değerin altında konsantrasyonlarda işler olmasını ek olarak ve egdo